

OBRES DE REFORMA AMPLIACIÓ I MILLORA (RAM)

MUNICIPI	NOM CENTRE	OBRA	ANY ADJUDICACIÓ
Abrera	Institut Voltterra	Infraestructura mòdul prefabricat (1x150)	2014
Abrera	Escola d'Abrera	Infraestructura mòdul prefabricat (1x60)	2014
Begues	Escola Sant Cristòfor	Obres de reparació llindes i cercol	2014
Castelldefels	Institut de Castelldefels	Arranjament d'espais i aules	2014
Cervelló	Escola Nova	Infraestructura mòduls prefabricats (B6 - 120)	2014
Corbera de Llobregat	Escola Cau de la Guineu	Adaptació lavabos infantil a primària i ampliació pati i pista de formigó	2014
Cornellà de Llobregat	Escola Els Pins	Reparació patologies planta semisoterrani	2014
Cornellà de Llobregat	Escola Sant Ildelfons	Substitució fusteria exterior	2014
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Reformes gimnàs, menjador i coberta ascensor	2014
Cornellà de Llobregat	Institut Francesc Macià	Reparació part del mur de formigó	2014
Esparreguera	Escola Taquígraf Garriga	Arranjament pati	2014
Esplugues de Llobregat	Institut Joanot Martorell	Millora calefacció	2014
Gavà	Institut de Bruguers	Arranjament espais	2014
Martorell	Secció d'Institut de Martorell	Infraestructura mòduls prefabricats 2 (240 D-1 i 120 B-1)	2014
Martorell	Institut Joan Oró	Reparació filtració aigües coberta	2014
Molins de Rei	Institut Bernat el Ferrer	Reforma per ubicar 2 aules, despatx i arxiu	2014
Molins de Rei	Escola Estel	Reparació despreniments façana	2014
Prat de Llobregat, El	Escola Charles Darwin	Infraestructura mòduls prefabricats (A4 - 60)	2014
Prat de Llobregat, El	CEE Can Rigol	Ampliació 4 aules i adequació coberta (2x48 m2 i 2x33 m2 polivalents)	2014
Prat de Llobregat, El	Institut Ribera Baixa	Adequació espais (2a fase) (adequació a CCF, jardineria, perruqueria i sortida evacuació gimnàs)	2014
Sant Boi de Llobregat	Institut Rafael de Casanovas	Arranjament llindes façana i reparació grades	2014
Sant Boi de Llobregat	Institut Marianao	Protecció barana zona pati	2014
Sant Boi de Llobregat	Escola Amat i Verdú	Nova divisòria interior	2014
Sant Esteve Sesrovires	Institut Montserrat Colomer	Infraestructura mòdul prefabricat (1x150)	2014
Sant Joan Despí	Institut Jaume Salvador i Pedrol	Canvi i instal·lació caldera	2014
Sant Joan Despí	Institut Jaume Salvador i Pedrol	Infraestructura mòduls prefabricats (4x150 + 70 de passadís)	2014
Sant Joan Despí	Escola Sant Francesc d'Assís	Substitució embornals pati	2014
Santa Coloma de Cervelló	Sec. d'Institut de Santa Coloma de Cervelló	Infraestructura mòduls prefabricats (2x120 + 1x240 + passadís 30 m2)	2014
Torrelles de Llobregat	Secció d'Institut de Torrelles de Llobregat	Infraestructura mòduls prefabricats (B5 - 150 + 30)	2014
Viladecans	Institut Nou de Viladecans	Enderroc de paviments, porxos i baranes dels mòduls existents per retirar-los posteriorment	2014
Viladecans	Institut Torre Roja	Adequació aules i espais per impartir nou cicle formatiu	2014
Sant Pere de Riudebitlles	Escola Sant Jeroni	Obres d'ampliació de 4 aules	2014
Torrelles de Foix	Escola Guerau de Peguera	Millora de les instal·lacions de la maquinària de fred i calor	2014
Vilafranca del Penedès	Institut de Vilafranca del Penedès	Infraestructura mòduls prefabricats (150 S4+150 B1+150 B5) i urbanització	2014
Vilafranca del Penedès	Institut Milà i Fontanals	Reparacions patologies i insonorització gimnàs	2014
Badalona	Escola Baldiri Reixac	Adaptació de l'accessibilitat al centre (ascensor, rampes i WC adaptat)	2014
Badalona	Institut Enric Borràs	Substitució tanca	2014
Badalona	Institut Isaac Albéniz	Instal·lació caixa general de protecció	2014
Badalona	Escola Montigalà	Infraestructura mòduls prefabricats (180 m2 + passadís)	2014
Badalona	Escola Llibertat	Adaptació espais per a infantil	2014
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Llobregat	Instal·lació d'enllaç fibra òptica	2014
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Apel·les Mestres	Millora instal·lacions de gas per a la calefacció	2014
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Reforma de lavabos	2014
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Arranjament instal·lació enllumenat emergència	2014
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Ernest Lluch	Adequació locals per a escola	2014
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Paco Candel	Infraestructures mòduls prefabricats (220 + 120 + passadís)	2014
Sant Adrià de Besòs	Escola Catalunya	Adequació aula informàtica a aula grup i sala de rack	2014
Santa Coloma de Gramenet	EOI Santa Coloma de Gramenet	Substitució finestres alumini	2014
Santa Coloma de Gramenet	Escola Antoni Gaudí	Rehabilitació coberta i substitució reixes plantes baixes	2014
Santa Coloma de Gramenet	Escola Mercè Rodoreda	Adequació solar per a pati	2014
Olivella	Escola El Morsell	Infraestructures mòduls prefabricats (120)	2014
Sant Pere de Ribes	Sec. d'Institut Xaloc	Infraestructura mòduls prefabricats (150 B5 + 40m2 passadís)	2014
Sant Pere de Ribes	Escola Els Costerets	Reparació de patologies a l'estructura	2014
Sant Pere de Ribes	Institut Alexandre Galí	Obres de reparació i manteniment	2014

Sant Pere de Ribes	Escola Riera de Ribes	Arranjaments diversos a la coberta	2014
Capellades	Institut Molí de la Vila	Arranjament i millora de la instal·lació de la calefacció	2014
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Adequació espais	2014
Masquefa	Escola El Turó	Substitució porta entrada	2014
Piera	Sec. d'Institut Salvador Claramunt	Infraestructures mòduls prefabricats (E1 180 C1)	2014
Vilanova del Camí	Escola Pompeu Fabra	Infraestructures mòduls prefabricats (120 B5)	2014
Avinyó	Escola Barnola	Instal·lació plataforma hidràulica per persona de mobilitat reduïda	2014
Manresa	Escola Valldaura	Infraestructures mòduls prefabricats (B5 - 120)	2014
Manresa	Institut Lluís de Peguera	Reparació pista esportiva de ciment	2014
Manresa	Institut Guillem Catà	Substitució parcial tanca	2014
Moià	Institut Moianès	Substitució finestres planta primera de l'aulari	2014
Mura	Escola de Mura - ZER El Moianès Ponent	Obres adequació exterior	2014
Navarcles	Escola Catalunya	Mur contenció	2014
Sant Fruitós de Bages	Escola Monsenyor Gibert	Retirada bases de mòdul	2014
Sant Fruitós de Bages	Escola Flama	Infraestructura mòduls prefabricats (1x120)	2014
Sant Joan de Vilatorrada	Escola Collbaix	Retirada bases de mòdul	2014
Santpedor	Escola La Serreta	Infraestructures mòduls prefabricats (1x150 m2 + 30 m2 porxo)	2014
Santpedor	Institut d'Auro	Arranjament esquerdes façana i vestidors	2014
Santpedor	Institut d'Auro	Infraestructures mòduls prefabricats (1 B5 de 150 m2 + 1 BP de 30 m2)	2014
Berga	Institut Guillem de Berguedà	Actuació d'escolarització per incorporar CFA al centre (2 aules de grup + 1 aula de suport)	2014
Montmajor	Escola Gira-sol	Adequació alarma i lluminària emergència	2014
Manlleu	Sec. d'Institut La Teuleria	Adequació terrenys per a instal·lar-hi mòduls prebabricats	2014
Masies de Voltregà, Les	Escola El Despujol	Infraestructures mòduls prefabricats (1x90m2 + 14 m2 porxo)	2014
Sant Quirze de Besora	Escola Segismon Comas	Rehabilitació i substitució de la passera de comunicació	2014
Sant Quirze de Besora	Seccio d'Institut Bisaura	Substitució finestres de la planta primera	2014
Vic	EASD de Vic	Adequació instal·lació elèctrica baixa tensió fase 2	2014
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Substitució parcial fusteries	2014
Solsona	Escola El Vinyet	Infraestructures mòduls prefabricats (120 B5)	2014
Armentera, L'	Escola Fluvianets	Obres d'enderroc total de l'edifici	2014
Escala, L'	Institut El Pedró	Canvi fusteries i altres acabats per xilòfags	2014
Far d'Empordà, El	Escola del Far d'Empordà - ZER Canigó	Infraestructura mòduls prefabricats (120 m2 - inclou porxo)	2014
Figueres	Escola Carme Guasch i Darné	Infraestructura mòduls prefabricats (B5 1x120)	2014
Figueres	Institut Narcís Monturiol	Rehabilitació coberta sala d'actes	2014
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Reparació coberta vestidors	2014
Garriguella	Escola Joaquim Gifré	Infraestructura mòduls prefabricats (B6 1x120)	2014
Roses	Escola Montserrat Vayreda	Infraestructura mòduls prefabricats (B5 1x120)	2014
Ventalló	Escola de Ventalló - ZER Tramuntana	Implantació i millora de la xarxa de veu i dades	2014
Begur	Escola Doctor Arruga	Obres d'enderroc d'infraestructures d'edifici prefabricat	2014
Bellcaire d'Empordà	Escola El Rajaret - ZER Montgrí	Reforma i ampliació 6 aules de primària.	2014
Bisbal d'Empordà, La	Escola Empordanet	Infraestructura mòduls prefabricats (1x120 m2)	2014
Calonge	Escola La Sinya	Infraestructura mòduls prefabricats (1x120 m2)	2014
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró	Escola Fanals d'Aro	Infraestructura mòdul prefabricat (120 m2)	2014
Forallac	Escola (Vulpellac)	Infraestructura mòduls prefabricats (B5 1x120)	2014
Palamós	Institut de Palamós	Diverses actuacions manteniment: fusteries amb tèrmits i parapilotes rera porteria	2014
Sant Feliu de Guíxols	Institut Sant Elm	Substitució coberta d'un dels edificis (educació aulari)	2014
Sant Feliu de Guíxols	Escola L'Estació	Reparació i neteja coberta, arranjament fusteries, reparació cèrcol i caps de biguetes	2014
Verges	Institut Escola Francesc Cambó i Batlle	Adequació de nou espai aula	2014
Llívia	Escola Jaume I - ZER Cerdanya	Infraestructura mòduls prefabricats (mòdul 60 compacte)	2014
Besalú	Institut Escola Salvador Vilarrasa	Infraestructura mòduls prefabricats	2014
Sant Joan les Fonts	Escola Castanyer	Reforma interior, divisió d'una aula en dos	2014
Santa Pau	Escola Joan Maragall - ZER Els Volcans	Infraestructura mòduls prefabricats (90 B1)	2014
Aiguaviva	Escola Vilademany	Substitució coberta	2014
Cassà de la Selva	Institut de Cassà de la Selva	Infraestructura mòduls prefabricats (120 m2 - inclou porxo)	2014
Girona	Institut Nou de Girona (Cartanyà)	Adequació espais	2014
Girona	Escola El Bosc de la Pabordia	Deconstrucció infraestructura de 2 mòduls prefabricats i un porxo i reposició pati escolar	2014

Girona	Escola de Vila-roja	Col·locació barana i passamà a pati escolar	2014
Girona	Institut Montilivi	Obres de millora, reparació esquerdada façana i fissura envà	2014
Girona	CFA Girona	Adequació de nous espais	2014
Girona	Institut Jaume Vicens Vives	Obres de millora, reparació humitats coberta gimnàs i construcció mur contenció zona nord	2014
Quart	Escola Mas Nadal	Infraestructura mòduls prefabricats (120 m2 + 40 m2 passadís)	2014
Salt	Escola Les Arrels	Infraestructura mòduls prefabricats (8	2014
Sant Julià de Ramis	Escola Castellum	Infraestructura mòduls prefabricats (120 m2 - inclou porxo)	2014
Vilablareix	Escola Madrenc	Infraestructura mòduls prefabricats (120 m2 + passadís)	2014
Banyoles	Escola Camins	Infraestructura mòduls prefabricats (120 m2)	2014
Banyoles	Institut Josep Brugulat	Reparació humitats coberta edifici principal i col·locació xarxa protecció obertures façana	2014
Maçanet de la Selva	SES de Maçanet	Infraestructura mòdul prefabricat (150 m2)	2014
Riells i Viabrea	Secció d'Institut El Bruc	Infraestructura mòduls prefabricats (2x150 m2)	2014
Sant Hilari Sacalm	Escola Guillerries	Infraestructura mòduls prefabricats (120 B1)	2014
Santa Coloma de Farners	Institut de Santa Coloma de Farners	Infraestructura mòdul prefabricat (150 m2)	2014
Ribera d'Urgellet	Escola Arnau Mir - ZER Urgellet	Remodelació espais interiors per a nous banys	2014
Seu d'Urgell, La	Escola Mossèn Albert Vives	Substitució coberta	2014
Albagés, L'	Escola Mare de Déu de Montserrat-ZER Vall de l'Ara	Construcció dos passamans	2014
Borges Blanques, Les	Inst. de Batx. Josep Vallverdú	Resolució diverses patologies (façana i coberta)	2014
Avellanès i Santa Linya, Les	Escola de Les Avellanès - ZER Montsec	Substitució 5 finestres	2014
Balaguer	Escola Mont-roig	Adequació de l'entorn per a la col·locació d'un mòdul prefabricat	2014
Vallfogona de Balaguer	Escola Salvador Espriu - ZER El Jonc	Adequació de l'entorn per a la col·locació d'un mòdul prefabricat	2014
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romani	Millores instal·lació elèctrica i tancament d'alumini	2014
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romani	Divisió aula, trasllat d'armari RACK i reparacions varies	2014
Isona i Conca Dellà	Escola Aeso - ZER Pallars Jussà	Resolució patologies	2014
Sort	Institut Hug Roger III	construcció i muntatge passamà i rampes d'accés aules i pati	2014
Ivars d'Urgell	Escola Mare de Déu de l'Horta	Construcció envà	2014
Miralcamp	Escola Sant Miquel	Substitució cel·ras	2014
Mollerussa	Escola Les Arrels	construcció i instal·lació per edifici prefabricat	2014
Poal, El	Escola El Roser - ZER Plaurenç	Adequació i legalització instal·lació elèctrica	2014
Vilanova de Bellpuig	Escola Marinada - ZER L'Estany	Remodelació espais per a nova aula (2 prim.+1 inf.) i substitució coberta	2014
Cervera	Escola Mossèn Josep Arquès	Instal·lació nou grup de pressió	2014
Plans de Sió, Els	Escola de les Pallargues - ZER La Segarra	Adequació espais planta primera aules, i pl. baixa accés servies i cuina	2014
Sanaüja	Escola de Sanaüja - ZER La Segarra	Resolució diverses patologies (façana i canalons coberta)	2014
Aitona	Escola Francesc Feliu	Arranjament envà i servei sanitari	2014
Alguairó	Escola Teresa Bergadà	Desplaçament i elevació del grup de pressió contra incendis	2014
Almacelles	Escola Antònia Simó Armó	Substitució coberta a l'edifici d'infantil	2014
Lleida	Escola Frederic Godas	Ventilació del fossat d'instal·lacions	2014
Lleida	Escola Joc de la Bola	Elevació del grup de pressió	2014
Lleida	Escola Cervantes	Protecció finestres	2014
Lleida	Escola Pinyana	Infraestructura mòduls prefabricats i urbanització (2x120 + 40 passadís)	2014
Torrefarrera	Institut Joan Solà	Infraestructura mòduls prefabricats (2x120 + 40 passadís) - instal·lació incendis - ampliació pati	2014
Les	Institut d'Ostalària de Les-Val d'Aran	Reparació fusteria interior i urbanització	2014
Les	Institut d'Ostalària de Les-Val d'Aran	reparació de tancaments, revestiments, impermeabilització i ascensor	2014
Les	Institut d'Ostalària de Les-Val d'Aran	Reposició d'escomeses i quadres generals i de protecció de la instal·lació elèctrica	2014
Alella	Institut d'Alella	Treballs adequació calefacció a les aules destinades a cicles formatius	2014
Argentona	Institut d'Argentona	Infraestructura mòduls prefabricats (1x150 + 1 mòdul passadís de 30 m2)	2014
Cabrils	Institut Cabrils	Infraestructura mòduls prefabricats (1x150 + 115 d'urbanització)	2014
Caldes d'Estrac	Escola Sagrada Família	Adequació estructura façanes	2014
Canet de Mar	Secció d'Institut de Canet de Mar	Infraestructura mòduls prefabricats (1x150)	2014
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Impermeabilització parcial de la coberta inferior (1a fase)	2014
Masnou, El	Institut Maremar	Adequació camí accés per a vehicles	2014
Mataró	Escola Joan Coromines	Adequació aules i millores informàtiques	2014
Mataró	Institut Josep Puig i Cadafalch	Adequació escomesa elèctrica	2014
Mataró	Institut Pla d'en Boet	Treballs de fixació aplacats de la façana tant interior com exterior	2014

Mataró	CEE Les Aigües	Reforma caseta conserge	2014
Pineda de Mar	Escola Jaume I	Treballs adequació espais interiors i instal·lació elèctriques	2014
Premià de Mar	Institut Premià de Mar	Adequació recorreguts evacuació i escala emergència a l'antic edifici de l'Institut Cristòfor Ferrer	2014
Tiana	Escola Tiziana	Adequació aula i lavabos	2014
Tiana	Sec. d'Institut de Tiana	Adequació d'espais (pintura, persianes, etc.) i millora instal·lacions	2014
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Infraestructura mòduls prefabricats (1x90 m2 + porxo)	2014
Canovelles	Escola Joan Miró	Adequació recorreguts evacuació i escala emergència	2014
Canovelles	Escola Els Quatre Vents	Infraestructura mòduls prefabricats (1 B5 120 m2 + 15 m2 porxo)	2014
Canovelles	Escola Jacint Verdaguer	Divisió espais per trasllat de grups de lap lanta biaxa per raons d'escolarització	2014
Canovelles	Sec. D'Institut Domus d'Olivet	Infraestructura mòduls prefabricats (1 C7 150 m2 + mòdul unió)	2014
Granollers	Escola Mestres Montaña	Substitució i millora fals sostres en aules	2014
Granollers	Institut Celestí Bellera	Treballs i subministrament de col·locació d'una nova impermeabilització a 1/4 de la coberta	2014
Llagosta, La	Escola Sagrada Família	Adequació aula per a menjador i reforma pati	2014
Lliçà d'Amunt	Institut Hipàtia d'Alexandria	Millores a les aules i sortida d'emergència	2014
Mollet del Vallès	Institut de Mollet del Vallès	Mur tanca pati i reparació ràfecs	2014
Mollet del Vallès	Institut Aiguaviva	Millores a les aules	2014
Montornès del Vallès	Institut Marta Mata	Treballs previs a l'extracció de 8 mòduls	2014
Montornès del Vallès	Institut Marta Mata	Treballs de serralleria previs a extracció de 8 mòduls prefabricats i arranjament terreny després extracció	2014
Montornès del Vallès	Escola Palau d'Ametlla	Infraestructura mòduls prefabricats (1x120)	2014
Parets del Vallès	Escola Lluís Piquer	Acabats interiors del cos central de l'edifici històric i solució patologies diverses	2014
Parets del Vallès	Secció d'Institut de Parets del Vallès II	Infraestructura mòduls prefabricats (1 B5 150 m2)	2014
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Substitució fals sostres en aules	2014
Roca del Vallès, La	Escola Santa Agnès de Malanyanes	Infraestructura mòduls prefabricats (120)	2014
Sant Esteve de Palautordera	Escola Vallmanya	Reparació i substitució tanca perimetral	2014
Sant Feliu de Codines	Escola Jaume Balmes	Adaptació recorreguts evacuació i escala emergència	2014
Sant Pere de Vilamajor	Institut de Vilamajor	Enderroc bases mòduls	2014
Santa Maria de Palautordera	Institut Reguissol	Obres de reparació de coberta (exp. Emergència)	2014
Santa Maria de Palautordera	Institut Escola La Tordera	Infraestructura mòduls prefabricats (150 - B5)	2014
Figuerola del Camp	Escola Mare de Déu de l'Esperança-ZER La Parellada	Reparació cobertes i humitats	2014
Nulles	Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara	Tancament porxo per a sala professors	2014
Vallmoll	Escola Mare de Déu del Roser - ZER El Francolí	Infraestructura mòduls prefabricats (1x60)0	2014
Valls	Institut Jaume Huguet	Substitució quadre elèctric	2014
Valls	Escola Rocabrúna - ZER El Francolí	Reparació humitats	2014
Aleixar, L'	Escola Teresa Salvat i Llaudó-ZER Baix Camp Nord	Supressió barreres arquitectòniques	2014
Borges del Camp, Les	Institut Fontanelles	Remodelació espais	2014
Cambrils	Institut Escola d'Hoteleria i Turisme	Substitució caldera calefacció	2014
Mont-roig del Camp	Institut Escola Joan Miró	Reparació clavegueram	2014
Reus	Escola Ciutat de Reus	Remodelació espais	2014
Reus	Institut Josep Tapiró	Adequació espais per a aula de perruqueria	2014
Selva del Camp, La	Escola Abel Ferrater	Nivelació pati sud, nou mur de contenció i nou tram tanca	2014
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	Institut Berenguer d'Entença	Substitució parcial calefacció	2014
Arboç, L'	Institut de L'Arboç	Infraestructura mòduls prefabricats (1x150)	2014
Calafell	Escola Santa Creu de Calafell	Reparació cobertes	2014
Cunit	Escola Solcunit	Arranjament cobertes	2014
Vendrell, El	Institut Andreu Nin	Instal·lació dues calderes	2014
Vendrell, El	AFA El Vendrell	Instal·lació i manteniment de la xarxa de telecomunicacions	2014
Vendrell, El	Escola Àngel Guimerà	Substitució instal·lació calefacció fase 1	2014
Vendrell, El	Institut Andreu Nin	Instal·lació legalització calefacció fase 2	2014
Barberà de la Conca	Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà	Reparació coberta, esquerdes, arranjament espais, reparació humitats	2014
Montblanc	Escola Les Muralles	Substitució caldera calefacció i adequació sala	2014
Santa Coloma de Queralt	Institut Joan Segura i Valls	Substitució caldera calefacció i adequació sala	2014
Altafulla	Institut d'Altafulla	Infraestructura mòduls prefabricats (1x180)	2014
Pallaresos, Els	Escola dels Pallaresos	Infraestructura mòduls prefabricats (1x75 + 1x60)	2014
Roda de Barà	Institut de Roda de Barà	Col·locació tanca divisòria	2014

Tarragona	Escola Cèsar August	Neteja i adequació clavegueram, impermeabilització fossat, substitució lames	2014
Tarragona	Institut Pons d'Icart	Neteja i adequació clavegueram i xarxa d'aigua, ventilació forjat sanitari	2014
Tarragona	Institut Comte de Rius	Reparació patologies (xarxes, cornises, fisures façana, encamiset pilar planta baixa)	2014
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Reforç estructural	2014
Tarragona	Escola Sant Pere i Sant Pau	Reparació cornises, voreres i fisures	2014
Tarragona	EOI de Tarragona	Millora de la instal·lació de climatització	2014
Tarragona	Escola l'Arrabassada	Infraestructura mòduls prefabricats (B5 1x120)	2014
Tarragona	Escola de Ponent	Infraestructura mòduls prefabricats (B5 1x120)	2014
Tarragona	EOI de Tarragona	reparació vorera	2014
Vila-seca	Escola Sant Bernat Calvó	Remodelació banys	2014
Benifallet	Escola Llorenç Vallespi i Vidiella	Reforç estructural	2014
Camarles	Escola Sant Àngel	Construcció envà per motius d'escolarització	2014
Amposta	Institut Montsià	Instal·lació i legalització calderes edifici A	2014
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	Acoblament del nou aulari industrialitzat a l'edifici antic	2014
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	Instal·lació alarma	2014
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	col·locació de persianes de seguretat amb motor	2014
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	Construcció dos coberts a l'entrada del nou aulari	2014
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	Subministrament i col·locació porta reixa passamà i baranes	2014
Sènia, La	Escola Jaume I	Reparació patologies	2014
Garcia	Escola El Verger	Arranjament coberta	2014
Móra d'Ebre	Escola Lluís Viñas i Viçoles	Ampliació biblioteca, zona administració i sala professors	2014
Caseres	Escola La Gessera - ZER Ports-Algars	Legalització caldera de calefacció	2014
Gandesa	Institut Terra Alta	Adequació entrada i tallers a nou cicle formatiu	2014
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Seguretat finestres gimnàs i instal·lacions	2014
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Reparació coberta	2014
Cerdanyola del Vallès	Institut Banús	Redistribució i arranjament espais	2014
Cerdanyola del Vallès	CFA L'Alzina de Cerdanyola	Instal·lació plataforma elevadora	2014
Cerdanyola del Vallès	Institut Pere Calders	Canvi combustible caldera	2014
Cerdanyola del Vallès	Escola Saltells	Instal·lació d'un sistema de ventilació al menjador i als lavabos annexes que donen al pati de l'escola	2014
Montcada i Reixac	Institut La Ferreria	Seguretat baranes	2014
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Substitució parcial fusteries de ferro	2014
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Portes evacuació i reforç testers	2014
Palau-Solità i Plegamans	Escola Can Periquet	Adequar canalització de fibra òptica	2014
Polinyà	Escola de Polinyà	Infraestructura mòduls prefabricats (1x120 B5)	2014
Ripollet	Institut Can Mas	Remodelació espais interiors i exteriors	2014
Ripollet	Institut Palau Ausit	Reforma parcial de la instal·lació elèctrica	2014
Ripollet	Institut Can Mas	Reforma de les finestres superiors per a la ventilació de les aules	2014
Rubí	Escola del Bosc	Infraestructura mòduls prefabricats (1x60 A1)	2014
Rubí	Institut Torrent dels Alous	Infraestructura mòduls prefabricats (1x150 BJ + 1x150 C5)	2014
Sabadell	Institut Les Termes	Reparacions diverses	2014
Sabadell	Escola Violet	Infraestructura mòduls prefabricats (1x240 + 1x120 + 30 7,56 + 1x30)	2014
Sabadell	Institut Arraona	Infraestructura mòdul prefabricat (2x150 + passadís)	2014
Sabadell	Institut Pau Vila	Substitució fusteries	2014
Sabadell	CEE Francesc Bellapart	Ampliació 2 aules	2014
Sabadell	Institut Ferran Casablanca	Reforç estructural de la testera del gimnàs	2014
Sabadell	Escola La Trama	Adequació de la xarxa informàtica a l'edifici d'educació infantil	2014
Sabadell	Institut Escola Industrial	Millora de la impermeabilització de la coberta	2014
Sabadell	Institut La Serra	Adequació espais (espais Escola Agnès Armengol per institut La Serra)	2014
Sabadell	Institut Joan Oliver	Obres de reparació de coberta (exp. Emergència)	2014
Sant Quirze del Vallès	Escola Pilarín Bayés	Reparació solera exterior	2014
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Estela Ibèrica	Ampliació instal·lació calefacció	2014
Sentmenat	Escola Can Sorts	Substitució fusteria gimnàs	2014
Terrassa	Institut Les Aimerigues	Actuacions i millores puntuals d'espais i instal·lacions	2014
Terrassa	Institut Can Roca	Infraestructura mòdul prefabricat (120 B7 + 150 B6)	2014
Terrassa	Escola Sala i Badrinas	Infraestructura mòdul prefabricat (m150 + passadís)	2014
Terrassa	Institut Egara	Arranjament escopidor metàl·lic, finestres, mur, escala exterior i sòcol façana	2014
Terrassa	Escola Lanaspà-Giralt	Baranes exteriors, accessibilitat i ventilació aules	2014

Terrassa	Institut Nicolau Copèrnic	Instal·lació d'un sistema de gestió energètica en el circuit de calefacció	2014
Terrassa	Institut Santa Eulàlia	Reforma espais per aula grup	2014
Abrera	Institut Voltterra	Arranjament goteres, adequació espais i canvi fusteria exterior	2015
Castelldefels	Institut Mediterrània	Arranjament desguassos al pati	2015
Castelldefels	Escola Josep Guinovart (Castelldefels II)	Reforma espais planta baixa i planta 1a	2015
Cervelló	Escola Santa Maria de Cervelló	Arranjament i instal·lació circuits de calefacció a la sala de calderes	2015
Cervelló	Seccio d'Institut de Cervelló	Infraestructura edificis prefabricats	2015
Corbera de Llobregat	Escola Cau de la Guineu	Adequació serveis infantil a primària - ampliació pati	2015
Cornellà de Llobregat	Institut Miquel Martí i Pol	Arranjament instal·lació elèctrica i calefacció i legalitzacions	2015
Cornellà de Llobregat	Escola Sant Ildefons	Substitució fusteries de 9 finestres exteriors	2015
Cornellà de Llobregat	Escola Sant Ildefons	Adequació d'espais per a nou institut	2015
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Obres de reparació	2015
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Adequació vivenda consergeria per a aula de plàstica i despatx	2015
Cornellà de Llobregat	Institut Miquel Martí i Pol	Obres de reparació	2015
Esparreguera	Institut El Cairat	Fals sostre P3, drenatge patis i tancament escales emergència	2015
Esplugues de Llobregat	Institut Joanot Martorell	Adequació WC planta 1 i 2	2015
Esplugues de Llobregat	Institut Joanot Martorell	Arranjament biga i modificació desguassos dels lavabos planta 1 i 2	2015
Gavà	Institut de Bruguers	Adequació instal·lació elèctrica, sala actes, circulació central i humitats calderes i arxiu	2015
Martorell	Institut Joan Oró	Reparació instal·lació calefacció i canvi de dues bombes de calefacció espatllades	2015
Martorell	Escola Vicente Aleixandre	Retirar fonaments d'un mod prefabricat	2015
Molins de Rei	Institut Bernat el Ferrer	Ampliació 2 aules i 2 tutories	2015
Olesa de Montserrat	Escola Mare de Déu de Montserrat	Impermeabilització coberta	2015
Olesa de Montserrat	AFA Ntra. Sra. de Montserrat	Obres de reparació	2015
Pallejà	Institut de Pallejà	Ampliació institut	2015
Prat de Llobregat, El	Institut Illa dels Banyols	Arranjament espais per ampliació aules i adequació i modificació de les seves instal·lacions	2015
Prat de Llobregat, El	Institut Estany de la Ricarda	Escala emergència	2015
Prat de Llobregat, El	Escola Prat I	Col·locació ascensor	2015
Prat de Llobregat, El	Institut Ribera Baixa	Adequació espai per a aules	2015
Prat de Llobregat, El	Institut Salvador Dalí	Impermeabilitzar canaló per arranjament de les gotetes existents	2015
Sant Andreu de la Barca	Escola Josep Pla	Adequació sala calderes i substitució caldera	2015
Sant Andreu de la Barca	Institut Montserrat Roig	Infraestructura edificis prefabricats	2015
Sant Boi de Llobregat	Institut Rafael de Casanovas	Construcció nous lavabos	2015
Sant Boi de Llobregat	Escola Amat i Verdú	Ampliació 1a fase (despatxos PB i caixa futura escala també en PB)	2015
Sant Boi de Llobregat	Escola Benviure	Reparació patologies	2015
Sant Boi de Llobregat	Escola Marianao	Enderroc parvulari tapiat i reurbanització	2015
Sant Climent de Llobregat	Escola Sant Climent	Ampliació espai sota porxo per convertir-lo en aula	2015
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	Canvi fusteries alumini	2015
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Infraestructura edificis prefabricats	2015
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Josep	Consolidació mur tanca perimetral	2015
Santa Coloma de Cervelló	Escola Montpedrós	Reforma espais planta -1, planta baixa i planta 1	2015
Vallirana	Escola L'Olivera	Reparació assentament ampliació menjador al porxo	2015
Vallirana	Institut Vall d'Arús	Subministrament i col·locació de nous quadres elèctrics, reconstruccions de la caseta dels comptadors i arranjament línia baixa tensió per desperfectes ocasionats per incendi	2015
Viladecans	Institut Torre Roja	Arranjament escomesa d'aigua	2015
Granada, La	Escola Jacint Verdaguer	Infraestructura mòdul prefabricat (1 mòdul de 150m2)	2015
Puigdàlber	Escola Virolai - ZER Cep de Sis	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 30m2 + serveis)	2015
Sant Martí Sarroca	Seccio d'Institut de l'Alt Foix	Retirada de parets i fonaments, rampes i altres de 3 mòduls prefabricats	2015
Vilafranca del Penedès	Escola Cristòfor Mestres	Adequació espai per aula complementària	2015
Vilafranca del Penedès	Institut Milà i Fontanals	Arranjament filtracions taller i gimnàs	2015
Vilafranca del Penedès	Institut de Vilafranca del Penedès	Infraestructura edificis prefabricats (3 aules de 60m2 - 1 de 37,5 - 1 de 30 - 2 despatxos i serveis)	2015
Badalona	Escola Badalona Port	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 -1 de 30m2 - despatx i serveis)	2015
Badalona	Escola Montigalà	Infraestructura edificis prefabricats (1 aula de 19,50m2 -1 de 45-38,80-11,90 i 71,40m2 - serveis)	2015
Badalona	EASD Pau Gargallo	Rampa d'accés per minusvàlids	2015
Badalona	Escola Les Ciències (Bufalà II)	Demolició de murs, forjats de passadissos i fonaments del conjunt de bases	2015
Badalona	Institut Isaac Albéniz	Reforma instal·lació elèctrica	2015
Badalona	Institut La Pineda	Arranjament pilars	2015

Badalona	Institut Pompeu Fabra	Arranjament coronació coberta i pilars façana	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Paco Candel	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 - 2 de 37,5m2 - serveis i distribuïdor)	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pau Sans	Substitució coberta - reparació tendals	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Arranjament i retirada de formigó de la coberta	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Arranjament sistema extracció aire tallers i arranjament coronaments parets peces de formigó	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Enderroc fonamentació i assaig lectura partícules volàtils	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Reforma sanitaris adaptació	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Ernest Lluch	Adequació espais	2015
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Enderroc habitatge conserge	2015
Sant Adrià de Besòs	Escola Pompeu Fabra	Reparació patologies façana	2015
Sant Adrià de Besòs	Institut Manuel Vázquez Montalbán	Protectors solars, baixants i sanejament exterior façana sud-oest	2015
Sant Adrià de Besòs	Institut Manuel Vázquez Montalbán	Adequació sanitaris per a minusvàlid	2015
Santa Coloma de Gramenet	Escola Sagrada Família	Reforç de forjat i reforma de coberta	2015
Santa Coloma de Gramenet	Institut Can Peixauet	Arranjament i adequació pista esportiva	2015
Santa Coloma de Gramenet	Institut La Bastida	Substitució xemeneia general caldera	2015
Santa Coloma de Gramenet	Institut Les Vinyes	Substitució de les canonades de calefacció dels tallers	2015
Santa Coloma de Gramenet	Institut Puig i Castellar	Arranjament i reforç forjat	2015
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Substitució cremador de la caldera	2015
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Canvi finestres	2015
Santa Coloma de Gramenet	EOI Santa Coloma de Gramenet	substitució finestres alumini	2015
Sant Pere de Ribes	Sec. d'Institut Xaloc	Infraestructura mòdul prefabricat (1 mòdul de 270m2)	2015
Sant Pere de Ribes	Institut Alexandre Galí	Arranjament parets de vidre i substitució de finestres alumini	2015
Sant Pere de Ribes	Institut Can Puig	Adequació WC per a minusvàlid	2015
Vilanova i la Geltrú	Escola Pasifae	Retirada perets, fonaments, rampes i porxos de 5 mòduls	2015
Vilanova i la Geltrú	Escola Sant Jordi	Subministrament i col·locació passamà per a minusvàlid	2015
Igualada	Institut Joan Mercader	Reparació façana	2015
Igualada	Escola Pare Ramon Castellort i Miralda	Col·locació ascensor	2015
Igualada	Escola Gabriel Castella i Raich	Reconversió escola per a institut Badia i Margarit	2015
Igualada	Escola Gabriel Castella i Raich	Instal·lació exarxa als nous espais	2015
Igualada	Escola Garcia i Fossas	Instal·lació de climatització	2015
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Arranjament desaigües	2015
Igualada	Escola Municipal d'Arts i Oficis Gaspar Camps	Instal·lació electrònica de xarxa	2015
Masquefa	Seccio d'Institut de Masquefa	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 60m2 - 1 de 25m2)	2015
Piera	Institut Guinovarda	Infraestructura edificis prefabricats (1 aula de 75m2- 1 de 45- 1 de 50- 1 despatx de 12)	2015
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Substitució façana	2015
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 60m2 - 1 aula de 25m2 i serveis)	2015
Callús	Escola Joventut	Col·locació ascensor	2015
Castellbell i el Vilar	Seccio d'Institut Bages Sud	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules 45m2 - 1 de 25- 2 despatxos de 12m2)	2015
Manresa	Escola la Sèquia	Adequació edifici Avinguda Bases de Manresa per a Escola La Sèquia	2015
Manresa	Escola Sant Ignasi	Reparació de lluernaris	2015
Manresa	Escola Valldaura	Infraestructura 1 edifici prefabricat (2 aules de 45m2 -1 de 19- distribuïdor i serveis)	2015
Manresa	CREDA	Substitució del tractament acústic i del sistema de renovació d'aire de la sala d'audiometria	2015
Manresa	Escola Bages	Retirada fonamentació mòduls	2015
Manresa	Institut Guillem Catà	Arranjament canonades	2015
Manresa	Institut Guillem Catà	construcció lavabo adaptat	2015
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Adequació sala calderes i calderes de calefacció i legalització	2015
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Substitució de tanca perimetral	2015
Manresa	Llar d'Infants La Ginesta	Supressió barreres arquitectòniques rampa accés	2015
Manresa	Institut Cal Gravat	Enderroc i retirada fonamentació mpoduls	2015
Manresa	Escola Valldaura	distribució punts de xarxa als mòduls	2015
Monistrol de Montserrat	Escola Sant Pere	substitució finestres i baranes	2015
Navàs	Institut Escola Sant Jordi	Infraestructura 2 edificis prefabricats (2 aules de 60m2)	2015

Sant Fruitós de Bages	Escola Flama	Substitució cel-ras fibrociment al gimnàs	2015
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Adequació porxo edifici nou per a dos aules	2015
Súria	Escola Francesc Macià	Reparació de claraboies	2015
Súria	Institut Mig-Món	Adequació espais antic habitatge conserge	2015
Gironella	Escola Sant Marc	Instal·lació xarxa wifi	2015
Castellterçol	Institut Escola Ramona Calvet i Picas	2 mòduls (1 mòdul 150-CE i 1 mòdul MU)	2015
Calldetenes	Escola Sant Marc	Infraestructura 1 edifici prefabricat (2 aules de 45m2, distribuïdor i serveis)	2015
Calldetenes	Secció d'Institut de Calldetenes	Col·locació xarxa protectora	2015
Centelles	Escola Xoriguer	Adequació Llar d'Infants El Petit Pi per a escola educació infantil	2015
Centelles	Institut Pere Barnils	Sectorització de les zones de calefacció	2015
Gurb	SES de Gurb	Infraestructura 1 edifici prefabricat 150-B5 (2 aules de 60, 2 despatxos de 10, distribuïdor i passadís)	2015
Manlleu	Sec. d'Institut La Teuleria	Pista poliesportiva	2015
Manlleu	Sec. d'Institut La Teuleria	Arranjament de sanejament i evacuació aigües pluvials	2015
Prats de Lluçanès	Institut Castell de Quer	Enderroc i retirada fonamentació	2015
Sant Vicenç de Torelló	Escola Lloriana	Reforma interior i lavabos	2015
Taradell	Escola Les Pinediques	Repàració paviment gimnàs	2015
Taradell	Escola Les Pinediques	Reparació de paviment de gimnàs	2015
Tona	Institut de Tona	Adequació per canvi de combustible	2015
Tona	Escola L'Era de Dalt (ext.Institut)	Construcció nou ascensor	2015
Vic	Escola Doctor Joaquim Salarich	Substitució fusteries exteriors planta baixa	2015
Vic	Escola Vic-centre	Adaptació 3 aules, sectorització incendis i nova escala evacuació exterior	2015
Lladurs	Escola de Lladurs - ZER El Solsonès	Canvi fusteria (portes interior)	2015
Solsona	SSEE Solsonès	Substitució caldera	2015
Armentera, L'	Escola Fluvianets	Infraestructura edifici prefabricat	2015
Boadella d'Empordà	Escola Santa Cecília - ZER Les Saines	Redistribució espais	2015
Cistella	Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER La Garriga	Divisió d'una aula en dos	2015
Escala, L'	Institut El Pedró	Redistribució de menjador en dos aules	2015
Figueres	Institut Ramon Muntaner	Reforma paviment aula i col·locació barana	2015
Figueres	Institut Narcís Monturiol	Sanejament i recollida d'aigües pluvials	2015
Jonquera, La	Escola Josep Peñuelas del Rio	Ampliació nova escala i reforma espais adjacents	2015
Saus	Escola Els Terraprimis - ZER Tramuntana	Enderroc i restitució façana	2015
Vilafant	Institut Vilafant	Infraestructura edifici prefabricat	2015
Vilanant	Escola Tramuntana - ZER La Garriga	Adequació de planta pis a ús escolar	2015
Bisbal d'Empordà, La	SE del Baix Empordà	Obres de reforma instal·lació elèctrica i calefacció	2015
Calonge	Escola Pere Rosselló	Instal·lació nou ascensor i reparació patologies	2015
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró	Escola Fanals d'Aro	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 - despatx i serveis)	2015
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró	Escola Vall d'Aro	Retirada fonaments	2015
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura	Escola La Pedra Dreta - ZER Les Gavarres	Ampliació	2015
Palafrugell	Institut Frederic Martí i Carreras	Reformes interiors espais per crear 4 aules	2015
Palafrugell	Institut Baix Empordà	Reformes interiors espais per crear 2 aules i reparació fals sostre	2015
Palamós	Institut de Palamós	Col·locació dos passamans a l'escala	2015
Sant Feliu de Guíxols	Institut Sant Elm	Canvi caldera	2015
Sant Feliu de Guíxols	Institut de Sant Feliu de Guíxols	Arranjament espais i diverses reparacions	2015
Verges	Institut Escola Francesc Cambó i Batlle	Infraestructura 2 edificis prefabricats	2015
Olot	Institut Montsacopa	Substitució de la caldera principal de la calefacció	2015
Olot	Escola Pla de Dalt	Reparació filtracions coberta i façana	2015
Olot	EASD d'Olot	Substitució paviments en aules segona planta	2015
Bescanó	SES de Bescanó	Infraestructura mòduls prefabricats (120 + 30 + 10)	2015
Bescanó	Escola Doctor Sobrequés	Infraestructura edificis prefabricats (1x120)	2015
Fornells de la Selva	Escola Forn d'Anells	Infraestructura mòduls prefabricats (120)	2015
Girona	Institut Jaume Vicens Vives	Substitució de línia general de calefacció i adaptació de ramals a nova instal·lació	2015
Girona	Institut Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís	Instal·lació de quadres de control de clima i valvuleria	2015
Girona	Escola Migdia	Canvi fusteria aluminí	2015
Girona	Institut Nou de Girona (Cartanyà)	Reformes interiors puntuals	2015

Girona	Institut Montilivi	Rehabilitació llindes façana, nous tancaments practicables, sanejat cantells de forjats	2015
Quart	Escola Mas Nadal	Infraestructura mòduls prefabricats (1x120)	2015
Salt	Escola Les Arrels	Infraestructura mòduls prefabricats (1x240)	2015
Salt	Escola El Gegant del Rec	Infraestructura edificis prefabricats (1 mòdul de 120m2)	2015
Sant Gregori	Institut Nou de Sant Gregori	Adequació parcial 2a planta edifici cultural per a aules institut	2015
Sant Julià de Ramis	Escola Castellum	Infraestructura edificis prefabricats (1 mòdul de 180m2 + porxo)	2015
Vilablareix	Institut Vilablareix	Infraestructura edificis prefabricats (2 mòduls de 150m2 + pista)	2015
Vilablareix	Escola Madrenc	Infraestructura mòduls prefabricats (1x120)	2015
Banyoles	Escola Camins	Infraestructura edificis prefabricats (1 de 120m2 + 1 de 90m2)	2015
Banyoles	Institut Josep Brugulat	Infraestructura mòduls prefabricats (aules 233,28m2 - passadís 22,15m2)	2015
Cornellà del Terri	Escola La Vall del Terri	Infraestructura edificis prefabricats (1 mòdul de 120m2)	2015
Porqueres	Escola L'Entorn	Obres de remodelació de l'espai d'usos múltiples	2015
Porqueres	Escola L'Entorn	Reparació coberta, esquerdes, arranjament lavabos i magatzem en P.B.	2015
Ripoll	Escola Joan Maragall	Enderroc i nova creació 4 nuclis WC	2015
Blanes	Escola Pinya de Rosa (Can Borell)	Enderroc mòdul	2015
Lloret de Mar	Escola Pere Torrent	Enderroc mòdul prefabricat	2015
Lloret de Mar	Institut Ramon Coll i Rodés	Reparació de patologies	2015
Riells i Viabrea	Escola El Bruc	Reforma paviment	2015
Riells i Viabrea	Escola El Bruc	Reforma de paviment de nivelació	2015
Riells i Viabrea	Secció d'Institut El Bruc	Infraestructura edificis prefabricats (4 aules de 60m2 - 2 despatxos de 10m2 i 2 serveis)	2015
Riudarenes	Escola Josep Boada	Subministrament, fabricació i muntatge dues escales de manteniment	2015
Sant Feliu de Buixalleu	Escola Alzines Balladores	Infraestructura mòduls prefabricats 2 de 60 m2 + porxo 143 m2	2015
Sant Julià del Llor i Bonmatí	Escola Sant Jordi	Reforma lavabos	2015
Santa Coloma de Farners	Institut de Santa Coloma de Farners	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 80m2 - 2 despatxos)	2015
Sils	Escola Els Estanys	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 -1 despatx de 10m2 i serveis)	2015
Sils	Escola Els Estanys	Infraestructura mòduls prefabricats 1 de 120 m2	2015
Sils	Secció d'Institut de Sils	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 60m2 - 1 biblioteca de 60m2)	2015
Tossa de Mar	Institut de Tossa de Mar	Reparacions diverses	2015
Montferrer i Castellbò	Escola Els Agols - ZER Urgellet	Ampliació 2 aules	2015
Seu d'Urgell, La	Escola Mossèn Albert Vives	Pavimentació pati	2015
Seu d'Urgell, La	Escola Castellciutat - ZER Urgellet	Pavimentació pati	2015
Seu d'Urgell, La	AFA La Seu d'Urgell	Distribució lavabos, aula informàtica i reparació humitats	2015
Seu d'Urgell, La	Escola Mossèn Albert Vives	Substitució cobertes edifici infantil	2015
Seu d'Urgell, La	CRP de l'Alt Urgell	Canvi coberta	2015
Pont de Suert, El	Institut de Pont de Suert	Reparació de la coberta i la recollida d'aigües	2015
Pont de Suert, El	Institut de Pont de Suert	Proteccions solars de dues aules, arranjament tapa caixa de persiana i suports	2015
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	Coberta per a porxo existent	2015
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	Enderroc de dipòsit i reforma porxo	2015
Espluga Calba, L'	Escola Porcel de Cervera	Substitució instal·lació elèctrica	2015
Juneda	Escola Manuel Ortiz i Castelló	Reforma aules primària	2015
Balaguer	Escola Mont-roig	Infraestructura mòdul de 90m2 (2 aules) i suplement de 45 m2	2015
Balaguer	AFA Balaguer	Reparació calefacció i aire condicionat	2015
Balaguer	Institut Almatà	Reforma planta baixa	2015
Balaguer	Institut Ciutat de Balaguer	Substitució sala acumulador i bombes de l'aigua potable	2015
Torrelameu	Escola de Torrelameu	Tancament pista esportiva i envà de divisió	2015
Isona i Conca Dellà	Escola Aeso - ZER Pallars Jussà	Canvi coberta	2015
Isona i Conca Dellà	Escola Aeso - ZER Pallars Jussà	Adequació servei infantil i rampa d'accés adaptada	2015
Salàs de Pallars	Escola de Salàs de Pallars	Condicionament de les instal·lacions i de la fusteria interior	2015
Salàs de Pallars	Escola de Salàs de Pallars	Distribució interior	2015
Llavorsí	Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà	Reparació de distribució interior	2015
Barbens	Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara	Substitució climatització i remunta barana	2015
Bellví	Escola Joaquim Palacín	Construcció nou volum per a despatx i reforma coberta existent	2015
Ivars d'Urgell	Escola Mare de Déu de l'Horta	Construcció nou lavabo	2015
Linyola	Escola El Sitjar	Adequació porxo i tanca	2015
Mollerussa	Escola Les Arrels	Arranjament pati escola i tanca perimetral	2015
Mollerussa	Institut La Serra	Infraestructura edifici prefabricat (2 aules de 60 - 2 de 37m2)	2015

Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Col·locació fals sostre gimnàs	2015
Mollerussa	Escola Les Arrels	Pista exterior	2015
Torregrossa	Escola La Bassa	Reforç forjat sanitari	2015
Vilanova de Bellpuig	Escola Marinada - ZER L'Estany	Infraestructura edifici prefabricat (2 aules de 45 - 1 de 30- 1 de 20m2)	2015
Cervera	Llar d'Infants Arrel	Reforma canal coberta planta primera	2015
Cervera	Escola Mossèn Josep Arquès	Reparació canal coberta i trasllat escala	2015
Cervera	Institut Antoni Torroja	Substitució caldera de gasoil per calderes modulars de gas natural	2015
Guissona	Escola Ramon Faus i Esteve	Substitució finestres	2015
Guissona	Institut de Guissona	aïllament de 2 aules d'un mòdul	2015
Guissona	Institut de Guissona	Reparació filtracions	2015
Guissona	Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot	Instal·lacions de veu i dades	2015
Plans de Sió, Els	Escola de les Pallargues - ZER La Segarra	Construcció servei infantil	2015
Plans de Sió, Els	Escola de les Pallargues - ZER La Segarra	Reparacions varies	2015
Sanaüja	Escola de Sanaüja - ZER La Segarra	Reparació canal de coberta	2015
Aitona	Escola Francesc Feliu	Arranjament d'espais	2015
Aitona	Escola Francesc Feliu	Instal·lació sistema d'alarma	2015
Alcarràs	Institut d'Alcarràs	Infraestructura mòdul de 320 m2 (4 aules, wc i despatxos) + porxo	2015
Alcarràs	Institut d'Alcarràs	Millora acústica del gimnàs	2015
Almacelles	Institut Canigó	Substitució lames	2015
Corbins	Escola Sol Ixent	Reparació paviment terratzo	2015
Lleida	Escola Pinyana	Infraestructura mòdul de 270 m2 (4 aules) + porxo	2015
Lleida	EOI de Lleida	Protecció escales emergència i substitució tanca	2015
Lleida	Escola Cervantes	Protecció finestres	2015
Lleida	Escola Frederic Godas	Ampliació xarxa recollida aigües pluvials pati	2015
Lleida	Escola Terres de Ponent	Construcció muret de contenció	2015
Lleida	Institut Manuel de Montsuar	Pou de drenatge	2015
Lleida	Institut Marius Torres	Instal·lació ascensor	2015
Lleida	Institut Ronda	Substitució paviment exterior i millora aïllament tèrmic	2015
Lleida	Escola Francesco Tonucci	Substitució finestres	2015
Lleida	CEE Esperança	Substitució escala i envà entre aules	2015
Lleida	Escola Josep Mañé i Gavaldà (Raïmat)	Estintolament i substitució de solera	2015
Lleida	Escola Sant Josep de Calassanç	Tancament espai sotaescala per magatzem	2015
Lleida	Escola Josep Mañé i Gavaldà (Raïmat)	Reforma	2015
Lleida	Escola Terres de Ponent	Reforma traçat exterior de la instal·lació aigua potable de l'edifici del menjador	2015
Lleida	Institut Escola del Treball	Substitució parcial de la xarxa de sanejament soterrada	2015
Lleida	Institut Joan Oró	Substitució de finestres	2015
Lleida	Institut d'Hoteleria i Turisme	Impermeabilització de cobertes, arranjament de divisòries, tancaments i paviments	2015
Lleida	Institut Joan Oró	Substitució escales accés, baranes i passamans varis	2015
Lleida	Institut Guindàvols	Connexió sanejament aigües pluvials	2015
Lleida	Institut Caparrella	Cubeta i conducte de formigó per pla aspirant en taller de xapa i pintura d'automoció	2015
Seròs	Institut Seròs	Remodelació lavabos	2015
Torrefarrera	Escola La Creu	Modificació escala de sortida d'emergència	2015
Torrefarrera	Institut Joan Solà	Infraestructura edifici prefabricat (2 aules de 60m2 - 2 despatxos d'11m2)	2015
Vilanova de la Barca	Escola Mestral - ZER Argelaga	Substitució finestres	2015
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Supressió barreres arquitectòniques i reparacions	2015
Anglesola	Escola Santa Creu - ZER Riu Ondara	Reforma i ampliació escola (2 aules + 2 aules grup)	2015
Tàrraga	Institut Manuel de Pedrolo	Reforç fals sostre	2015
Tàrraga	EOI de Tàrraga	Tancament porxo	2015
Tàrraga	Institut Alfons Costafreda	Adequació porxo per dues aules	2015
Les	Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran	Instal·lació d'una línia elèctrica per l'alimentació d'un grupo de pressió	2015
Les	Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran	Substitució i col·locació de radiadors de xapa al menjador i cafeteria de planta baixa	2015
Les	Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran	Treballs d'instal·lació de sis dipòsits de polietilè d'alta densitat per tenir disponible una reserva mínima d'aigua per connectar el grup d'incendis que alimentarà la xarxa BIES 25	2015
Vielha e Mijaran	Institut d'Aran	Millora aïllament acústic 2 aules i reparacions	2015
Vielha e Mijaran	Escola Garona	Adequació del pati d'infantil	2015
Alella	Institut d'Alella	Reforç estructura fals sostre sala d'actes	2015

Alella	Institut d'Alella	Treballs de substitució de fals sostre del gimnàs per motius de seguretat	2015
Argentona	Escola Nova Argentona	Treballs enderroc mod prefabricat	2015
Canet de Mar	Secció d'Institut de Canet de Mar	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 43,5 - 2 aules de 20,34m2)	2015
Canet de Mar	Escola Misericòrdia	Construcció porxo i reforç estructural paret tancament est	2015
Canet de Mar	Secció d'Institut de Canet de Mar	Transport i muntatge de part de l'estruc metàl·lica dels mod prefab de l' de St Vicenç de Montalt	2015
Canet de Mar	Escola Misericòrdia	Enderroc llosa formigó del porxo	2015
Canet de Mar	Institut Lluís Domènech i Montaner	Treballs enderroc mod prefabricat	2015
Dosrius	Escola Castell	Treballs enderroc de l'estructura de les bases dels mod. Prefab.	2015
Dosrius	Escola Castell	Treballs de demolició de la tanca que divideix el camp de futbol amb el centre educatiu	2015
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Reforma interior espais	2015
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Infraestructura edificis prefabricats (3 aules de 59,58 - 1 de 35,69 - 1 de 29,67m2 i 3 despatxos)	2015
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Impermeabilització de la coberta, per a solucionar degoters de l'edifici principal i edifici CCFF	2015
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Ampliació armari GCP, reparació sanejament banys PB edifici Joanot Martorell	2015
Mataró	Escola Joan Coromines	Adequació sala professors per a aula	2015
Mataró	CEE Les Aigües	Infraestructura edificis prefabricats (3 aules de 45m2 - 1 de 37m2 - 1 de 25m2 i serveis)	2015
Mataró	Escola Cirera	Col·locació vidres i enfosquidors als ampits de les finestres	2015
Mataró	Escola Marta Mata	Adequació i col·locació barana pati	2015
Montgat	Escola Marina	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2)	2015
Premià de Dalt	Institut Valerià Pujol (St. Mateu)	Impemeabilització coberta de l'edifici del gimnàs	2015
Sant Andreu de Llavanes	Escola Sant Andreu de Llavanes	Adaptació porxo per a 2 aules	2015
Sant Pol de Mar	Institut de Sant Pol de Mar	Infraestructura edificis prefabricats (2x150m2 + 1x270m2 + 2MP30 + 1MC10)	2015
Sant Vicenç de Montalt	Institut Esteve Albert	Treballs enderroc estructura base mòdl prefab	2015
Teià	Escola El Cim	Construcció escala evacuació i accés planta -1	2015
Tiana	Sec. d'Institut de Tiana	Treballs de substitució del dipòsit de gasoil soterrat per dos dipòsits de gasoil aeris	2015
Tiana	Sec. d'Institut de Tiana	Adequació PB, presa de terra, reparació cornises	2015
Tiana	Escola Tiziana	Reforma espais interiors	2015
Tordera	Escola La Roureda	Treballs adequació zona dutxes i gimnàs	2015
Tordera	Escola Serra de Miralles	Obres de reforma del gimnàs	2015
Ametlla del Vallès, L'	Institut Eugeni Xammar	Reparació coberta per ventades (exp emergència)	2015
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Substitució del circuit de calefacció de la zona dels tallers	2015
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Adequació finestres, substitució de proteccions solars per lames d'alumini	2015
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Enderroc modul prefabricat	2015
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Millora instal·lació enllumenat, senyalització i acústica d'emergència	2015
Canovelles	Escola Joan Miró	Infraestructura edificis prefabricats (1 aula de 45m2 - 1menjador de 45 - 1 catering de 10m2)	2015
Granollers	Institut Antoni Cumella	Substitució, adequació, subministrament i instal·lació de 2 calderes de gasoil	2015
Granollers	Escola Mestres Montaña	Treballs d'insonorització 12 aules	2015
Granollers	Escola Pau Vila	Reforma interior espais	2015
Granollers	Escola Fàtima	Reforma interior espais	2015
Granollers	Institut Antoni Cumella	Fals sostre aules planta 1 - substitució impermeabilització coberta	2015
Llagosta, La	Institut Marina	Seguretat: evacuació incendis i instal·lació calefacció a les torres	2015
Lliçà d'Amunt	Escola Miquel Martí i Pol	Treballs enderroc mod prefabricat	2015
Lliçà d'Amunt	Institut Hipàtia d'Alexandria	Reforma espais interiors i tanca pati exterior	2015
Martorelles	Escola Les Pruneres	Treballs d'adequació del forat existent i desmuntatge i trasllat de l'ascensor existent	2015
Mollet del Vallès	Institut Vicenç Plantada	Treballs d'adequació calefacció, sala de calderes i sectorització dels diferents circuits per a millorar l'eficiència energètica de la instal·lació del centre	2015
Mollet del Vallès	CEE Can Vila	Infraestructura edificis prefabricats (4 aules de 45m2 - 1 despatx d'11,50 - 1 lavabo d'11,50)	2015
Montmeló	Institut de Montmeló	Obres d'emergència per reparar el desperfectes de la coberta.	2015
Parets del Vallès	Institut Torre de Malla	Reconstrucció mur bloc desplomat	2015
Parets del Vallès	Institut Torre de Malla	Supressió bareres arquitectòniques	2015
Parets del Vallès	Secció d'Institut La Sinya	Infraestructura mòduls prefabricats (2 aules de 60-1 despatx 10- 1 servei 10)	2015
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Reforma interior: fals sostre, lluminàries i persianes	2015
Sant Celoni	Institut Baix Montseny	Adequació de la instal·lació electrica	2015

Sant Celoni	Institut Baix Montseny	Instal·lació elèctrica - degoters coberta	2015
Sant Celoni	Escola Soler de Vilardell	Infraestructura edificis prefabricats (1 aula de 45m2)	2015
Sant Celoni	Escola Josep Pallerola i Roca	Construcció d'escala d'emergència exterior	2015
Sant Feliu de Codines	Seccio d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera	Actuacions diverses i arranjamnt espais	2015
Sant Feliu de Codines	Escola Jaume Balmes	Adaptació a BBAA dels WC de primària i arranjamnt espais	2015
Sant Pere de Vilamajor	Escola Vilamagore	Enderroc estructura modul prefabricats	2015
Sant Pere de Vilamajor	Escola Vilamagore	Enderroc mòd prefabricat	2015
Sant Pere de Vilamajor	Institut de Sant Pere de Vilamajor	Redistribució d'espais per a l'Institut	2015
Sant Pere de Vilamajor	Escola Torre Roja	Tancament de porxo per 2 aules petites i protecció solar sud-est	2015
Santa Eulàlia de Ronçana	Escola Ronçana	Aïllament tèrmic porxo	2015
Santa Maria de Palautordera	Institut Escola La Tordera	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 60m2 - 2 despatxos de 8,5m2)	2015
Santa Maria de Palautordera	Institut Reguissol	Treballs de substitució del traçat contraincendi soterrat	2015
Aiguamúrcia	Escola Les Moreres - ZER La Parellada	Obres de reparació	2015
Pla de Santa Maria, El	Escola Sant Ramon	Reforma interior cambra banys	2015
Valls	Institut Serra de Miramar	Reformes interiors aules i vestidors i rehabilitació façana	2015
Valls	Institut Narcís Oller	Reparació fissures a la façana	2015
Valls	Institut Serra de Miramar	Obres d'arranjament del paviment i treballs de pintura	2015
Valls	Institut Serra de Miramar	Retirada base de mòduls prefabricats	2015
Vila-rodona	Escola Bernardí Tolrà	Reforma element suport mòduls prefabricats	2015
Aleixar, L'	Escola Teresa Salvat i Llauredó-ZER Baix Camp Nord	Adequació i legalització instal·lació elèctrica	2015
Borges del Camp, Les	Escola Rocabruna	Col·locació paviment PVC	2015
Cambrils	Institut La Mar de la Frau (Cambrils II)	Infraestructura edificis prefabricats (1 aula de 60m2 - 1 de 45m2 - 1 de 25m2 -despatx)	2015
Cambrils	Institut Escola d'Hoteleria i Turisme	Reforma buneres cuina, canvi portes i revestiment cambres	2015
Cambrils	Escola Cambrils	Cales d'inspecció als fonaments	2015
Maspujols	Escola de Maspujols	Infraestructura edificis prefabricats (1 aula de 60m2 - 1 de 45m2 - 1 servei)	2015
Mont-roig del Camp	Institut Escola Joan Miró	Enderroc bases de mòdul prefabricat	2015
Mont-roig del Camp	Seccio d'Institut Antoni Ballester	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 - 1 de 37m2 - 1 de 25m2)	2015
Reus	Escola Joan Rebull	Adequació de banys	2015
Reus	Institut d'Horticultura i Jardineria	Adequació de la instal·lació elèctrica	2015
Reus	Institut Josep Tapiró	Reforma instal·lació elèctrica i legalització	2015
Reus	Institut Gabriel Ferrater i Soler	Reforma drenatge pati i elements seguretat coberta	2015
Reus	CEE	Reforma lavabos	2015
Reus	Escola Prat de la Riba	Reforma lavabos i construcció rampa menjador	2015
Reus	Escola Rubió i Ors	Adaptació lavabo per a minusvàlid	2015
Reus	Escola Marià Fortuny	Adaptació espais exteriors a accessibilitat	2015
Selva del Camp, La	Escola Abel Ferrater	Nova construcció mur i terraplenat	2015
Calafell	Institut Camí de Mar	Reparació coberta	2015
Calafell	Escola Santa Creu de Calafell	Reparació parcial coberta i llosa de formigó	2015
Cunit	Escola Solcunit	Reparació coberta	2015
Santa Oliva	Escola La Parellada	Instal·lació i posada en servei de la xarxa de cablatge wifi	2015
Vendrell, El	CEE Garbí	Adaptació lavabo i modificació calefacció amb canvi caldera gas-oil a gas	2015
Vendrell, El	Escola Marta Mata	Treballs per a la connexió d'una nova escamesa	2015
Vendrell, El	Escola Marta Mata	Retirada bases mòduls	2015
Vendrell, El	Escola Àngel Guimerà	Construcció nou aulari	2015
Vendrell, El	Escola Els Secallets	Millora seguretat escala principal	2015
Vendrell, El	Escola Pau Casals	Reforma grades pati jocs	2015
Vendrell, El	Escola Marta Mata	Construcció nou porxo	2015
Vendrell, El	Institut Escola Els Codols	Retirada de bases de mòduls	2015
Solivella	Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà	Urbanització	2015
Capçanes	Escola Sant Isidre - ZER Baix Priorat	Adaptació entrada	2015
Falset	Institut Priorat	Detecció i situació clavegueram	2015
Catllar, El	Escola L'Agulla - ZER Baix Gaià	Adequació edifici escola l'Agulla per a aules institut Els Pallaresos	2015
Constantí	Escola Mossèn Ramon Bergadà	Reparació esquerdes interiors	2015
Pallaresos, Els	Institut Els Pallaresos	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 i 2 aules de 50m2)	2015
Roda de Barà	Institut de Roda de Barà	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 60m2 i 2 despatxos de 10m2)	2015

Roda de Barà	Institut de Roda de Barà	Instal·lació de climatització bomba de calor	2015
Salou	Institut Jaume I	Reparació patologies per filtracions	2015
Tarragona	Escola l'Arrabassada	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 43m2 i 2 despatxos de 8,8m2)	2015
Tarragona	Escola de Pràctiques	Reparacions i intervencions de seguretat (paviment i baranes)	2015
Tarragona	Escola de Ponent	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 i despatxos)	2015
Tarragona	Escola Cèsar August	Reforma baranes interiors	2015
Tarragona	Escola Marcel·lí Domingo	Actuacions de seguretat per evitar caigudes (baranes i passamans)	2015
Tarragona	Institut Tarragona	Adequació edifici per a ampliació espais	2015
Tarragona	Institut Pons d'Icart	Substitució lluminàries i actuacions de seguretat	2015
Tarragona	Escola La Floresta	Obres de reparació i reforma wc's infantil	2015
Tarragona	Escola Sant Pere i Sant Pau	Reparacions de seguretat (mur contenció, baranes, tanques)	2015
Tarragona	Escola Pau Delclòs	Diverses reparacions (filtracions i instal·lació baranes)	2015
Tarragona	Escola Mediterrani	Col·locació baanes	2015
Tarragona	Escola Mare de Déu del Miracle	Actuacions de seguretat per evitar caigudes (pistes esportives i baranes)	2015
Tarragona	Institut Comte de Rius	Reparació de patologies (àmpits finestres) i col·locació de lames	2015
Tarragona	Escola Cèsar August	Col·locació d'una xarxa antiplotades	2015
Tarragona	Institut Pons d'Icart	Reforma interior	2015
Tarragona	Escola Cèsar August	Obres de substitució de persianes per lamel·les	2015
Tarragona	Escola de Pràctiques	Col·locació paviment PVC	2015
Tarragona	Escola Serrallo	Substitució tanca aparcament	2015
Tarragona	Escola de Pràctiques	Reparació i substitució de persianes	2015
Tarragona	Institut Campclar	Canvi, adequació normativa i legalització de la caldera de gas	2015
Tarragona	Escola Torreforta	Subministrament i instal·lació parquet sintètic	2015
Torredembarra	Institut de Torredembarra	Adequació sortida emergència	2015
Torredembarra	Escola L'Antina	Reparació enrajolat vestidors	2015
Vila-seca	Escola Sant Bernat Calvó	NC sala polivalent (sense vestidors)	2015
Vila-seca	AFA Vilaseca	Remodelació espais del CFA	2015
Vila-seca	AFA Vilaseca	Instal·lació i posada en servei de la xarxa sense fils 4G	2015
Vila-seca	Escola Cal·lípolis	Substitució de persianes i finestres a primera planta cara nord	2015
Aldea, L'	Escola 21 d'Abril	Instal·lació i posada en funcionament d'un ascensor	2015
Aldover	Escola Sant Jordi	Substitució finestres	2015
Ampolla, L'	Escola Mediterrani	Tractament antilliscant del paviment i la col·locació de reixes per deguàs al pati	2015
Camarles	Institut Camarles	Reforma i millora del sistema de calefacció mitjançant control d'eficiència Loxone	2015
Camarles	Institut Camarles	Substitució de caldera deteriorada de gasoil i la instal·lació d'una de biomassa per adequar-se a la normativa actual	2015
Tortosa	Institut Cristòfol Despuig	Ampliació aules planta baixa	2015
Tortosa	SSEE Baix Ebre	Instal·lació de la videovigilància i del sistema d'alarma	2015
Tortosa	Escola Remolins	Creació de 2 espais en una aula	2015
Tortosa	SSEE Baix Ebre	Enderroc i adaptació de la nova distribució	2015
Tortosa	Institut Joaquin Bau	Adaptació aula taller i departaments en aula i espais del cicle pastisseria	2015
Tortosa	Institut Cristòfol Despuig	Retirada bases mòduls	2015
Amposta	Escola Mestre Agustí Barberà	Substitució finestres	2015
Sènia, La	Institut de La Sènia	Treballs de consergeria i canvi de portes	2015
Ulldecona	Escola Ramón y Cajal	Pavimentació pati	2015
Ulldecona	Institut Manuel Sales i Ferré	Arranjament lavabos	2015
Flix	Institut de Flix	Substitució finestres	2015
Móra d'Ebre	Institut Julio Antonio	Adequació a la normativa actual de l'escomesa elèctrica	2015
Badia del Vallès	Institut de Badia del Vallès	Reforma de la instal·lació d'electricitat	2015
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Escala evacuació - adequació elèctrica edifici	2015
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Millora xarxa informàtica i reparacions	2015
Cerdanyola del Vallès	CFA L'Alzina de Cerdanyola	Instal·lació elèctrica	2015
Cerdanyola del Vallès	CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig	Ampliació de l'aula d'informàtica i rehabilitació parets i sostre	2015
Cerdanyola del Vallès	Escola Turó de Guiera	Reforma de la grada de la pista esportiva	2015
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Substitució tancament perimetral	2015
Cerdanyola del Vallès	Institut Banús	Reparació coberta i construcció rampa	2015
Cerdanyola del Vallès	CEE Jeroni de Moragas	Instal·lació de grua sostre i adequació lavabos	2015
Cerdanyola del Vallès	Institut Gorgs	Redistribució i creació d'aules	2015
Matadepera	Institut Matadepera	Ampliació 3 aules sota porxo existent	2015

Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Implantació ascensor, reforma lavabos i laboratori	2015
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Adequació espais per a aules (1 ESO, 1 petit grup, 1 taller, 1 magatzem)	2015
Montcada i Reixac	Institut La Ferreria	Renovació aïllament instal·lacions i reforç estructural	2015
Montcada i Reixac	Escola Reixac	Arranjament aplacat de pedra a façana	2015
Polinyà	Escola de Polinyà	Infraestructura edificis prefabricats	2015
Polinyà	Institut Polinyà	Ampliació institut (3 aules de 52,62 m2)	2015
Ripollet	Institut Palau Ausit	Reforma i ampliació d'espais per a 4 línies d'ESO	2015
Ripollet	Escola Tiana de la Riba	Arranjament de patologies edifici	2015
Ripollet	Institut Can Mas	Reforma de la instal·lació elèctrica	2015
Rubí	Institut Torrent dels Alocs	Infraestructura mòduls prefabricats (1 150c3, 1150-b6, 1 150b5)	2015
Rubí	Escola del Bosc	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 45m2 - 1 despatx - 1 servei)	2015
Rubí	Escola Pau Casals	Obres d'adequació a l'Escola Pau Casals de Rubí	2015
Rubí	Institut J.V. Foix	Rehabilitació de revestiments de façana i lavabos	2015
Sabadell	Escola Amadeu Vives	Adequació de lavabo de discapacitats i substitució de reixa de desguàs de la pista esportiva	2015
Sabadell	Escola Floresta	Substitució parcial de la fusteria exterior	2015
Sabadell	Escola Ribatallada	Supressió BBAA, instal·lació aparell elevador	2015
Sabadell	Escola Virolet	Construcció de l'armari de comptadors d'aigua	2015
Sabadell	Escola Floresta	Fabricació i col·locació de baranes	2015
Sabadell	Institut Arraona	Substitució parcial de la fusteria exterior	2015
Sabadell	Institut Les Termes	Reforma de la instal·lació elèctrica	2015
Sabadell	Institut Ferran Casablanca	millores de ventilació privacitat, automatismes d'il·luminació i adaptació de discapacitats de la zona de lavabos	2015
Sabadell	Institut Ferran Casablanca	Reforma d'un nucli de lavabos de la planta baixa	2015
Sabadell	CEE Francesc Bellapart	Infraestructura per a edificis prefabricats (2 aules de 45m2, 1 servei, 1 despatx)	2015
Sabadell	Escola Virolet	Infraestructura 1 mòdul prefabricat (2x120: 4 aules, 2 tutories, 2 serveis)	2015
Sabadell	Institut Pau Vila	Instal·lació ascensor	2015
Sabadell	Institut La Serra	Remodelació espai interior per a la formació d'aules i lavabos secundària	2015
Sabadell	Institut Escola Industrial	Redistribució d'aules	2015
Sabadell	Institut Escola Industrial	Reforma coberta taller 2a fase	2015
Sabadell	Institut Arraona	Infraestructura edificis prefabricats (2 aules de 57.82m2 - 2 de 19,16 - 1 de 34 i 2 serveis)	2015
Sant Cugat del Vallès	Escola Pins del Vallès	Supressió de BBAA: instal·lació aparell elevador	2015
Sant Cugat del Vallès	Institut Angeleta Ferrer i Sensat	Connexió vestidors vells a nova xarxa clavegueram	2015
Sant Quirze del Vallès	Institut de Sant Quirze II	Reforma del sistema de ventilació de les aules	2015
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Reforma de la instal·lació elèctrica	2015
Sant Quirze del Vallès	Institut de Sant Quirze II	Reforma de la fusteria de les aules	2015
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Reforma espais per a ubicar aules d'ESO - reparació coberta	2015
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Estela Ibèrica	Reforma de la instal·lació elèctrica	2015
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Santiga	Rehabilitació de les cobertes de patis de llums i porxos	2015
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Rovira-Forns	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2015
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Els Aigüerols	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2015
Sentmenat	Institut de Sentmenat	Substitució de les portes de l'entrada principal	2015
Terrassa	Institut Torre del Palau	Substitució de finestres del gimnàs	2015
Terrassa	Institut Egara	Instal·lació de passamans a diversos trams d'escala	2015
Terrassa	Llar d'Infants Núria	adequació de la instal·lació elèctrica per ampliació de potencia	2015
Terrassa	Institut Nicolau Copèrnic	Reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària	2015
Terrassa	Escola La Nova Electra	Adequació d'un nou accés a l'edifici	2015
Terrassa	Institut Can Jofresa	Reforma de la instal·lació elèctrica i nova sortida d'evacuació	2015
Terrassa	Institut de Terrassa	Adequació de la instal·lació elèctrica	2015
Terrassa	Escola Abat Marcet	Diverses actuacions per adequació a incendis	2015
Terrassa	Escola Ponent	Diverses obres de reparació i adaptació a incendis	2015
Terrassa	Escola Enxaneta	Reparació del porxo infantil	2015
Terrassa	Escola Sala i Badrinas	Infraestructura edificis prefabricats	2015
Terrassa	Institut Can Roca	Infraestructura edificis prefabricats	2015
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Substitució fusteries a façana nord	2015
Terrassa	Institut Les Aimerigues	Reforma per a crear una nova aula	2015

Terrassa	Llar d'Infants Núria	Instal·lació d'elevador de càrregues	2015
Terrassa	Escola Pau Vila i Dinarès	Reparació de patologies	2015
Terrassa	Institut Montserrat Roig	Arranjament drenatges, paviments de pati i porxo	2015
Abdera	Escola Francesc Platón i Sartí	Arranjament peces aplacat de la façana	2016
Abdera	Institut Voltterra	Adequació de les instal·lació i la tanca del mòdul per a ubicar alumnes	2016
Castelldefels	CRP Biax Llobregat IV	Substitució caldera de gas i posterior legalització	2016
Cervelló	Seccio d'Institut de Cervelló	Infraestructura mòdul prefabricat	2016
Cervelló	Escola Santa Maria de Cervelló	Arranjament goteres	2016
Cervelló	Seccio d'Institut de Cervelló	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 150m2)	2016
Corbera de Llobregat	Escola Cau de la Guineu	Adequació de dos wc d'infantil a primària i altres actuacions	2016
Cornellà de Llobregat	Institut Maria Aurèlia Capmany	Arranjament de peces de pedra artificial que fan la funció d'escopidors de finestres	2016
Cornellà de Llobregat	Escola Antoni Gaudí	Substitució campana extractora de fums de la cuina	2016
Cornellà de Llobregat	Escola Els Pins	Arranjament calefacció, finestres, P3 i escala emergència	2016
Cornellà de Llobregat	Institut de Cornellà	Arranjament línies elèctriques i preses de corrent en la planta 2a.	2016
Cornellà de Llobregat	Institut de Cornellà	Adequació espais segona planta (Escola Sant Ildefons)	2016
Cornellà de Llobregat	Escola Sant Ildefons	Instal·lació ascensor i construcció de nou accés adaptat	2016
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Reparació patologies façana i aula	2016
Esplugues de Llobregat	Serveis Educatius, Baix Llobregat VIII	Arranjament instal·lació elèctrica i arranjament espais	2016
Esplugues de Llobregat	Institut Severo Ochoa	Adequació espais laboratori física i química	2016
Gavà	Institut El Calamot	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 210m2)	2016
Gavà	Institut de Bruguers	4a fase arranjament instal·lació (instal.elèctrica, il.passadís, elevador, millora vestidors)	2016
Martorell	Institut Pompeu Fabra	4 aules, espais menjador i porxo	2016
Molins de Rei	Institut Bernat el Ferrer	Canvi instal·lació calefacció de gas oil a gas	2016
Olesa de Montserrat	Institut Creu de Saba	Porxo de connexió entre edifici principal i edifici prefabricat	2016
Prat de Llobregat, El	Institut Estany de la Ricarda	Adequació edifici a normativa contra incendis (1a fase)	2016
Prat de Llobregat, El	Institut Estany de la Ricarda	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 150m2) + adequació espai exterior per seguretat	2016
Prat de Llobregat, El	Institut Ribera Baixa	Reforma gimnàs, serveis edifici principal i nova escomesa d'aigua	2016
Prat de Llobregat, El	Institut Illa dels Banyols	Construcció pavelló per a taller CCFF	2016
Sant Boi de Llobregat	Institut Rafael de Casanovas	Completar instal·lació vestidors i arranjament de l'espai	2016
Sant Boi de Llobregat	Escola Amat i Verdú	Reforma i ampliació (2a fase): 1 espai complementari, escala i direcció	2016
Sant Joan Despí	Institut Jaume Salvador i Pedrol	Infraestructura edificis prefabricats (4 mòduls de 150 m2 + passadís)	2016
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Arranjament instal·lació elèctrica per subsanar deficiències segons informe fer per la inspecció tècnica	2016
Santa Coloma de Cervelló	Escola Colònia Güell	Instal·lació 2 mòduls prefabricats	2016
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Adequació 4 aules de l'escola Montpedrós per a institut	2016
Vallirana	Institut Vall d'Arús	Adequació menjador per a aula complementària /espai polivalent i porxo d'accés	2016
Viladecans	Institut Miramar	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 150m2)	2016
Viladecans	Institut Torre Roja	Infraestructura mòdul prefabricat	2016
Gelida	Escola Montcau	Cales a façanes i fonaments	2016
Granada, La	Escola Jacint Verdaguer	Climatització 2 dependències edifici antic	2016
Granada, La	Escola Jacint Verdaguer	Instal·lació xarxa i punt wifi	2016
Granada, La	Escola Jacint Verdaguer	Instal·lació elèctrica a aulari	2016
Sant Cugat Sesgarrigues	Escola Les Vinyes	Implantació mòdul prefabricat	2016
Vilafranca del Penedès	Institut Eugeni d'Ors	Adequació espais per a 2 aules, despatx i lavabos	2016
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	Adequació espais a la cuina	2016
Vilafranca del Penedès	Institut Nou de Vilafranca del Penedès	Infraestructura mòduls prefabricats	2016
Badalona	Seccio d'Institut de Badalona	Substitució finestres alumini malmeses	2016
Badalona	Escola Folch i Torres	Reparació cobertes	2016
Badalona	Escola Rafael Casanova	Reparació coberta	2016
Badalona	Escola Les Ciències (Bufalà II)	Substitució tendal exterior	2016
Badalona	EASD Pau Gargallo	Reparacions a coberta i façana	2016
Badalona	Institut Júlia Minguell	Adequació del projecte d'arranjament cobertes	2016
Badalona	Institut Pompeu Fabra	Substitució fusteries taller informàtica - reparacions escala i sortides emergència façana est	2016
Badalona	Institut Ventura Gassol	Canvi bombes d'impulsió calefacció	2016
Badalona	Escola Llibertat	Adequació espais interior parvulari	2016
Badalona	Institut Eugeni d'Ors	Substitució finestres malmeses	2016
Badalona	Institut Isaac Albéniz	Adequació aula	2016
Badalona	Institut La Pineda	Arranjaments vidres claraboies aules taller	2016

Badalona	Institut Isaac Albéniz	Canvi de caldeera calefacció malmesa	2016
Badalona	Institut Barres i Ones	Substitució de canal i coberta metàl·lica	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Ernest Lluch	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 120m2)	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Paco Candel	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 120m2)	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Can Vilumara	Millora acústica aules edifici 3	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eduard Fontserè	Adequació espais exteriors	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	CRP Ciutat d'Hospitalet de Llobregat	Arranjament de la xemeneia de la calefacció i adequació espais planta segona CRP	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Mercè Rodoreda	Reforç fonaments gimnàs, substitució coberta i segellat fissures murs	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Rehabilitació cobertes	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Substitució del sistema de coberta	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Provençana	Reparació ràfec coberta	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Llobregat	Substitució part del canal i ràfec de coberta i retirada jardineres malmeses	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Margarida Xirgu	Substitució canal i coberta metàl·lica	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Tractament antilliscant de les rampes del pati	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Torras i Bages	Substitució de peces de pedra artificial façana i tanca pista davant gimnàs	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pere Lliscart	Instal·lació rentamans col·lectiu	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Llobregat	Arranjament degoters a la coberta	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pere Lliscart	Substitució barana edifici principal	2016
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Europa	Instal·lació aire condicionat i varis	2016
Sant Adrià de Besòs	Institut escola Sant Adrià del Besòs	Instal·lació cabina tractament acústic CREDA	2016
Sant Adrià de Besòs	Institut Manuel Vázquez Montalbán	Substitució de coberta de polièster i reformes zona pati	2016
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Substitució finestres exteriors	2016
Santa Coloma de Gramenet	Escola Ferran de Sagarra	Reforma coberta i substitució baixants	2016
Santa Coloma de Gramenet	Escola Antoni Gaudí	Reforç estructural i arranjament cobertes i varis	2016
Santa Coloma de Gramenet	EOI Santa Coloma de Gramenet	Canvi finestres alumini	2016
Santa Coloma de Gramenet	Institut Puig i Castellar	Renovació cobertes edifici principal - millora xarxa sanejament i sala de bombes	2016
Santa Coloma de Gramenet	EOI Santa Coloma de Gramenet	Substitució finestres alumini	2016
Sant Pere de Ribes	Institut Alexandre Galí	Arranjament tanca perimetral i coberta	2016
Sant Pere de Ribes	Escola Santa Eulàlia	Substitució aplacats dels frontals dels forjats	2016
Sitges	Institut Joan Ramon Benaprès	Arranjament del tancament metàl·lic del pati	2016
Vilanova i la Geltrú	Escola Sant Jordi	Arranjament coberta	2016
Vilanova i la Geltrú	Institut Dolors Mallafré i Ros	Infraestructura mòdul prefabricat (4 aules de 60m2)	2016
Vilanova i la Geltrú	Institut Joaquim Mir	Reparació de la canal de la coberta	2016
Capellades	Escola Marquès de la Pobla	Retirada parets, rampa i fonaments d'un mòdul	2016
Igualada	Institut Joan Mercader	Adequació de la cuina i el menjador existents	2016
Igualada	Institut Badia Margarit	Adequació espais PB i primera de l'Escola Gabriel Castellà per a institut	2016
Igualada	Institut Joan Mercader	Reparacions façana i cobertes	2016
Masquefa	Escola El Turó	Col·locació barana de protecció i recorzament escales	2016
Masquefa	Seccio d'Institut de Masquefa	Infraestructura mòduls prefabricats (2 aules de 60m2 + 1 aula de 25m2)	2016
Piera	Institut Guinovarda	Reparació panell coberta gimnàs i col·locació de línia de vida	2016
Piera	Institut Guinovarda	Instal·lació 1 mòdul prefabricat	2016
Piera	Sec. d'Institut Salvador Claramunt	Adaptar accessos i eliminar barreres arquitectòniques al recinte de planta baixa	2016
Sant Martí Sesgueioles	Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall	Reforç estructura actual de sostre	2016
Sant Martí Sesgueioles	Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall	Formació d'una barrera fònica	2016
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Substitució pavés i enrajolat façana	2016
Manresa	Escola Valldaura	Infraestructura mòdul prefabricat	2016
Manresa	Institut Cal Gravat	Divisió aula taller en dues aules independents	2016
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Adequació de la instal·lació elèctrica realitzant reparació de deficiències inspecció de TUV Rheinland	2016
Manresa	Institut Guillem Catà	Infraestructura mòdul prefabricat	2016
Navarres	Escola Catalunya	Tancament i adequació de 7 lluernaris per la millora de l'eficiència energètica	2016
Sant Fruitós de Bages	Escola Pla del Puig	Formació de vorera entre dos mòduls prefabricats	2016
Sant Fruitós de Bages	Escola Flama	Substituir, protegir baixants, cobrfta fibrociment, baranes	2016
Sant Fruitós de Bages	Escola Monsenyor Gibert	Substitució fusteria exterior	2016

Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Adequació espais interiors	2016
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Instal·lació 1 mòdul prefabricat	2016
Sant Vicenç de Castellet	Institut Castellet	Subministrament i col·locació de porxo de protecció de façana	2016
Sant Vicenç de Castellet	Escola Sant Vicenç	Arranjament patis exteriors	2016
Santpedor	Institut d'Auro	Infraestructura mòduls prefabricats	2016
Berga	Escola de la Vall dan - ZER Berguedà Centre	Mur i coberta (renovació del sistema de coberta)	2016
Casseres	Escola Princesa Làscaris	Adequació espais per a dues aules i lavabos	2016
Montmajor	Escola Gira-sol	Obres per a la legalització elèctrica	2016
Collsuspina	Escola de Collsuspina	Reforma	2016
Collsuspina	Escola de Collsuspina	Desmuntatge de mòdul prefabricats existents	2016
Monistrol de Calders	Escola L'Esqueix - ZER El Moianès	Substitució de finestres	2016
Centelles	Institut Pere Barnils	Degoters	2016
Centelles	Escola Xoriguer	Adequació espais	2016
Oristà	Escola Llevant - ZER Gavarresa	Arranjament de la tanca i col·locació xarxa de protecció	2016
Oristà	Escola Llevant - ZER Gavarresa	Instal·lació mòdul de 90 m2	2016
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Abat Oliba	Actuacions de seguretat. Redistribució d'espais i pèrgola d'accés	2016
Sant Martí de Centelles	Escola Valldeneu	Adequació mòdul	2016
Tona	Escola L'Era de Dalt	Infraestructura mòduls prefabricats + reforma (1 mòdul amb 2 aules de 45m2 + 1 aula de 25m2)	2016
Tona	Escola El Castell	Desmuntatge mòdul	2016
Torelló	Escola Doctor Fortià i Solà	calefacció gimnàs	2016
Torelló	Escola Marta Mata	Redistribució d'espais per transformar dues aules en una	2016
Torelló	Institut Escola Marta Mata	Infraestructura 2 mòduls prefabricats	2016
Vic	Escola Doctor Joaquim Salarich	Substitució fusteria alumini	2016
Lladurs	Escola de Lladurs - ZER El Solsonès	Adequació espai lavabo existent en aula nova	2016
Riner	Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès	Reforma habitatge per a aula	2016
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Supressió BBAA (ascensor, bany adaptat i rampa)	2016
Espolla	Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens	Redistribució espais i millores circulació, instal·lacions i seguretat	2016
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Infraestructura mòdul prefabricat (1x150) (2 aules petites, 1 de 60m2 i 1 despatx)	2016
Figueres	Escola Anicet de Pagès i de Puig	Forjat sanitari a l'aulari i nou parquet wc's	2016
Figueres	Institut Olivar Gran	Reparació a causa d'humitats	2016
Lladó	Escola Montserrat Vayreda i Trullol-ZER Canigonenc	Ampliació: 3 aules, wc i despatx	2016
Llançà	Institut de Llançà	Adequació espai porxo per a aulari (2 aules)	2016
Sant Miquel de Fluvià	Escola Vallgarriga	Enllaç Wifi per donar servei a P3 P4 i P5	2016
Vilabertran	Escola Torre d'en Reig - ZER Canigó	Adequació espais planta primera de l'edifici municipal Can Rostoll per a ús docent	2016
Vilabertran	Escola Torre d'en Reig - ZER Canigó	Protecció baranes interior finestres	2016
Vilafant	Institut Vilafant	Infraestructura mòdul prefabricat (2 de 150m2 + passadís de 30 + mòdul de 10m2)	2016
Vilajuïga	Escola Santiago Rates	Reforma i condicionament d'elements i espais per a la seguretat i salut	2016
Bellcaire d'Empordà	Escola El Rajaret - ZER Montgrí	Última fase d'ampliació de l'escola (porxada de connexió entre aules en P1)	2016
Bisbal d'Empordà, La	Institut de la Bisbal d'Empordà	Adequació segona planta escola Joan Margarit per a aules ESO i accessos	2016
Bisbal d'Empordà, La	Escola Mas Clarà	Infraestructura mòdul prefabricat (1x120) (2 aules de 60m2 i 2 despatxos)	2016
Bisbal d'Empordà, La	Escola Empordanet	Infraestructura mòduls prefabricats (2 de 120m2 + porxo)	2016
Forallac	Escola (Vulpellac)	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 240m2)	2016
Palafrugell	Institut Frederic Martí i Carreras	Adequació espais per a ESO a escola J. Barceló i Matas - noves escales emergència	2016
Palamós	Escola Ruiz Giménez	Envà partició aula	2016
Palamós	Institut de Palamós	Fonamentació i instal·lació 2 mòduls prefabricats	2016
Sant Feliu de Guíxols	Institut de Sant Feliu de Guíxols	construcció d'una vorera d'accés per a persones amb mobilitat reduïda i una petita canal de formigó per la recollida i acompanyament d'aigües pluvials	2016
Torroella de Montgrí	Escola Guillem de Montgrí	Infraestructura mòdul prefabricat (1x120) (2 aules, 1 despatx i lavabos)	2016
Olot	Institut Montsacopa	Millora coberta vestidors	2016
Bescanó	Escola Doctor Sobrequés	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 120m2 + porxo)	2016
Cassà de la Selva	Escola Puig d'Arqués	Reparació del suport de l'encavallada de coberta	2016
Girona	Institut Montilivi	Reparació patologies de la façana	2016
Girona	Escola Migdia	Modificació de bany per a convertir-lo en bany adaptat	2016
Girona	Institut Narcís Xifra i Masmitjà	Coberta gimnàs, bigues soterrani, lavabos PB, barana i altres	2016

Girona	Escola Montfalgars	Reparació patologies façana	2016
Girona	Institut Ermessenda de Girona (Cartanà)	Adequació d'espais per a escolaritzar a 2 grups més d'ESO	2016
Girona	Escola Migdia	Construcció i instal·lació de baranes balconeres	2016
Girona	Llar d'Infants San Ramon Nonat	Reforma parament de gelosies del pati, escala pati entrada serveis i obertures a l'aula nú. 1 de la planta baixa	2016
Girona	Institut Jaume Vicens Vives	Arranjament pati i mur veïns	2016
Salt	Seccio d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric	Adequació accessos a espais entre mòduls i desplaçament de fonts	2016
Salt	CEE La Masana	Substitució de revestiment absorbent del so de la cabina audiomètrica, il·luminació, calefacció, ventilació	2016
Salt	Escola Les Arrels	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 120m2)	2016
Sant Gregori	Institut Vall de Llèmena	Adequació espais edificis per a dos grups ESO	2016
Sant Julià de Ramis	Escola Castellum	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 240m2 + porxo)	2016
Banyoles	Escola Camins	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 150m2)	2016
Banyoles	Institut Pla de l'Estany	Infraestructura mòduls prefabricats (2 de 150m2 i 1 de 30m2 passadís)	2016
Vilademuls	Escola de Sant Esteve de Guialbes	Reforma cuina menjador i aula	2016
Campdevàrol	Escola Pirineu	Creació aula	2016
Anglès	Escola Pompeu Fabra	Adequació d'espais	2016
Blanes	Escola Quatre Vents	Obres serveis adaptats i ascensor.	2016
Caldes de Malavella	Seccio d'Institut de Caldes de Malavella	Infraestructura per a mòduls prefabricats (1 de 150m2 + 1 de 120m2)	2016
Hostalric	Institut Vescomtat de Cabrera	Infraestructura per a mòduls prefabricats (2 de 150m2 + 1 de 210m2)(el centre es fa a Breda)	2016
Sant Hilari Sacalm	Escola Guilleries	Infraestructura per a mòduls prefabricats (1 de 120m2)	2016
Sils	Seccio d'Institut de Sils	Infraestructura mòduls prefabricats 1*120	2016
Sils	Escola Els Estanys	Infraestructura mòdul prefabricat (1x120) (2 aules, 1 despatx i 1 lavabo)	2016
Vidreres	Escola Sant Iscle	Reparació patologies varies (coberta, fissures, esquerdes, impermeabilització)	2016
Montferrer i Castellbò	Escola Els Agols - ZER Urgellet	Millores escola	2016
Arbeca	Escola Albirka	Reparació patologies estructurals i arranjament cel rasos	2016
Arbeca	Escola Albirka	Reforç estructural	2016
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	Substitució sanejament lavabos	2016
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	millora i substitució parcial de les canals de la coberta	2016
Bovera	Escola Vallmajor - ZER Elaia	Arranjament coberta inclinada i canal	2016
Bovera	Escola Vallmajor - ZER Elaia	Substitució de baixants i fals sostre	2016
Balaguer	Institut Almatà	Adequació zona porxo i habitatge conserge per a 3 aules i cantina	2016
Bellmunt d'Urgell	Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac	Millora accés	2016
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romani	Adequació del paviment del pati i sostre d'una aula	2016
Isona i Conca Dellà	Escola Aeso - ZER Pallars Jussà	Construcció barana muret formigó, vorfera pati i modificació servei infantil	2016
Pobla de Segur, La	Escola Els Raiers	Formacio envà per dividir una aula en dos	2016
Salàs de Pallars	Escola de Salàs de Pallars	condicionament espai cuina menjador planta primera	2016
Fondarella	Escola Minyons d'Urgell - ZER Plauncén	Reposició de la coberta invertida	2016
Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Instal·lació cremador gas-oil nou a la caldeera existent	2016
Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Instal·lació de 6 bombes de calor per a 4 aules als mòduls prefabricats existents	2016
Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Instal·lació mòdul prefabricat	2016
Poal, El	Escola El Roser - ZER Plauncén	Col·locació tanca exterior al pati	2016
Guissona	Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot	Sanejament solar per ampliació	2016
Sant Guim de Freixenet	Escola L'Estel	Substitució tapes registre i guis de les persanes de 8 finestres	2016
Sant Guim de Freixenet	Escola L'Estel	Substitució fusteries exteriors, arranjament paviment i reparació juntes de dilatació	2016
Aitona	Escola Francesc Feliu	Adequació zona infantil per a psicomotricitat i lavabo P3	2016
Alcarràs	Escola Parc del Saladar	Instal·lació bomba pres-control xarxa aigua de la cuina	2016
Alcoletge	Escola Mare de Déu del Carme	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 140m2)	2016
Alfés	Escola d'Alfés - ZER L'Eral	Habilitació lavabo aula infantil	2016
Artesa de Lleida	Escola Els Til·lers - ZER Femosa-Set	reparació gotera en la unió d'edificis	2016
Lleida	CREDA SSEE DE LLEIDA	Instal·lació cabina audiomètrica	2016
Lleida	Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida	Arranjament de paviments i revestiments de parets	2016
Lleida	Institut Maria Rúbies	Millora de la instal·lació de la calefacció	2016
Lleida	Institut La Mitjana	Adaptació serveis higiènic de la 2ª planta	2016
Lleida	Institut Maria Rúbies	Adequació de la instal·lació elèctrica i enllumenat de dues aules	2016

Lleida	Institut d'Hoteleria i Turisme	Arranjament de coberta inclinada i habilitació de nous espais	2016
Lleida	Escola Sant Jordi	substitució tendals	2016
Lleida	Institut Joan Oró	Substitució finestres dues aules	2016
Lleida	Institut Maria Rúbies	Adequació aules	2016
Lleida	Escola Príncep de Viana	Millora nivell lumínic a les aules	2016
Seròs	Institut Seròs	Reparació tanca pati. Filtracions aigua sòcol pavelló i repassos varis	2016
Torrefarrera	Escola La Creu	Instal·lacions del mòdul prefabricat	2016
Torrefarrera	Institut Joan Solà	Nova connexió dels serveis sanitaris d'un edifici prefabricat a la xarxa d'evacuació existent a l'institut	2016
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Construcció porta accés pati, adequació serveis i laboratori	2016
Anglesola	Escola Santa Creu - ZER Riu Ondara	Instal·lacions per habilitar la nova aula d'informàtica	2016
Tàrraga	EASD Ondara	Millora del sistema de manteniment de cobertes i del sistema d'evacuació d'aigües pluvials	2016
Tàrraga	Institut Alfons Costafreda	substitució de finestres alumini	2016
Tornabous	Escola Espigol - ZER Riu Ondara	Adequació endolls a tres aules	2016
Tornabous	Escola Espigol - ZER Riu Ondara	Adequació banys	2016
Vilagrassa	Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi	Millora calefacció menjador	2016
Cabrils	Institut Cabrils	Treballs enderroc de l'estructura de les bases dels mòduls prefabricats (8)	2016
Calella	Escola Doctor Carles Salicrú	Instal·lacions tèrmiques i protecció contra incendis.	2016
Calella	Escola Doctor Carles Salicrú	Treballs enderroc estructura de les bases dels mòduls prefabricats	2016
Canet de Mar	Secció d'Institut Sunsi Móra	Infraestructura mòduls prefabricats (2 de 150m2 + distribuïdor)	2016
Dosrius	Escola Castell	Treballs de reparació degoters de la coberta sobre aula infantil P3 (2a fase)	2016
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Treballs de muntatge d'una barana a la sortida d'emergència del mòdul prefabricat	2016
Masnou, El	Institut Mediterrània	Reparació accessos - revestiment interior 2 aules	2016
Mataró	Institut Thos i Codina	Infraestructura mòduls prefabricats (2 de 60m2 i porxo d'accés de 33 m2)	2016
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 120m2)	2016
Pineda de Mar	Escola Jaume I	Implantació d'una sortida de planta a la 1a planta amb escala emergència i una sortida en planta baixa	2016
Pineda de Mar	Escola Poble Nou	Treballs de reforç de la porta d'accés al pati (fonamentació i col·locació pilar)	2016
Premià de Mar	Institut Premià de Mar	Impermeabilització de la coberta plana i els canals	2016
Sant Pol de Mar	Institut de Sant Pol de Mar	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 270m2)	2016
Sant Vicenç de Montalt	Institut Esteve Albert	Treballs per a instal·lar unes proteccions solars, i una reixa exterior fixa de ventilació a la finestra del Rack	2016
Teià	Escola El Cim	Adequació per habilitar les sortides d'emergència (2a escala)	2016
Tiana	Sec. d'Institut de Tiana	Adequació d'espais per a un grup més, reparació façanes i goteres	2016
Vilassar de Dalt	Institut Jaume Almera	Sanejament i impermeabilització a la coberta	2016
Vilassar de Mar	Institut Vilatzara	Reparació ràfecs, impermeabilització voladiu i protecció desnivell	2016
Aiguafreda	Escola La Muntanya	Enrajolat lavabo, fusteria, suport lumínaries, escopidors, patologia coberta	2016
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Substitució tanca perimetral de simple torsió	2016
Franqueses del Vallès, Les	Escola Guerau de Liost	Impermeabilització de 1067 m2 de coberta (ABC i canal) per solucionar els degoters existents	2016
Garriga, La	Institut Manuel Blancafort	Substitució tancaments d'alumini i escala d'emergència	2016
Granollers	Escola Mestres Montaña	Treballs de millora, subministrament i col·locació d'aïllament amb manta de llana de roca a 6 aules	2016
Granollers	CREDA de Granollers	Treballs de millora de la ventilació de la cabina audioprotèsica	2016
Granollers	CREDA de Granollers	Adequació espais per a aules del SSEE de GRANOLLERS	2016
Granollers	Institut de Granollers	Adequació espais de nous grups per a institut a l'escola Fàtima	2016
Llagosta, La	Institut Marina	Reposició de reixes de drenatge malmeses (retirar peces de formigó i instal·lació de reixes de fosa)	2016
Lliçà d'Amunt	Institut Hipàtia d'Alexandria	Adequació instal·lació elec, revisió general de les instal·lacions dels salts de llum a l'interruptor general, i projecte de legalització de baixa tensió pel posterior augment de potència elèctrica	2016
Lliçà de Vall	Escola Els Vinyals	Enderroc bases mòduls	2016
Mollet del Vallès	Institut Vicenç Plantada	Treballs de substitució de la tanca perimetral	2016
Mollet del Vallès	Institut de Mollet del Vallès	Reparació ràfecs (caiguda revestiment façana) dels edificis A i B	2016
Mollet del Vallès	Institut Aiguaviva	Adequació espais de l'escola Nicolàs Lonjarón per passar un dels edificis a institut (8 espais)	2016
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Substitució cel ras (3ª fase) en vestíbul i gimnàs, i adequació espais aula.	2016
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Reforç estructural del forjat de la coberta de la zona del vestíbul (superfície de 360 m2)	2016
Roca del Vallès, La	Escola Santa Agnès de Malanyanes	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 90m2 + 1 de 30m2)	2016
Sant Celoni	Institut Baix Montseny	Adequació instal·lació elèctrica	2016

Sant Celoni	Institut Baix Montseny	Treballs de coberta (reparació de degoters a la zona d'aules, parets passadís, passadís 3a planta i impermeabilització de diferents zones de la coberta)	2016
Sant Feliu de Codines	Seccio d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera	Treballs a la coberta (degoters en la mitjana de l'edifici i repassos a la zona antiga)	2016
Sant Pere de Vilamajor	Escola Vilamagore	Enderroc estructura bases mod prefabricat i subministrament sauló per anivellar el solar	2016
Sant Pere de Vilamajor	Institut Vilamajor	Ampliació i reforma (aula dibuix, aula reforç +3 departaments)	2016
Vilalba Sasserra	Escola Trentapasses	Adequació espais com a aula (sala professors i aula plàstica-informàtica)	2016
Vilanova del Vallès	Institut de Vilanova del Vallès	Instal·lació mòdul prefabricat de 150 m2.	2016
Bràfim	Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara	Adaptació porxo per a aula d'infantil	2016
Mont-ral	Escola de Mont-ral	Adequació de la instal·lació elèctrica a la normativa vigent	2016
Mont-ral	Escola de Mont-ral	Instal·lació tanca	2016
Mont-ral	Escola de Mont-ral	Adequació de la cuina a la normativa de sanitat	2016
Nulles	Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara	Adequació magatzem com a menjador.	2016
Valls	Institut Narcís Oller	Substitució acabat façana 2a fase i reparació fisures obra vista	2016
Borges del Camp, Les	Escola Rocabruna	Reparació del finestral i substitució de la barana d'accés	2016
Montbrió del Camp	Escola Josep M. Soler i Gené	Infraestructura mòdul prefabricat, rampes accés i aïllament acústic menjador	2016
Mont-roig del Camp	Seccio d'Institut Antoni Ballester	Infraestructura instal·lació 1 mòd prefabricat	2016
Reus	Institut Baix Camp	Reparació de façanes	2016
Reus	Institut Baix Camp	Arranjament coberta gimnàs i edifici adjunt	2016
Reus	Institut Gaudí	Arranjament pistes i adequació 6 banys (PB i PA) i 2 professorat	2016
Reus	CFA Mas Pellicer	Instal·lació de fibra òptica	2016
Reus	Escola Marià Fortuny	Reforma interior de serveis higiènics	2016
Reus	CFA Mas Pellicer	Subministrament, instal·lació i posada en servei xarxa telecomunicacions	2016
Reus	CFA Mas Pellicer	Adaptació d'un abanys per a minusvàlids	2016
Reus	CFA Mas Pellicer	Adaptació aules	2016
Riudoms	Escola Beat Bonaventura Gran	Obres de substitució de la campana de la cuina	2016
Riudoms	Institut Joan Guinjoan i Gispert	Arranjament coberta gimnàs i ventilació vestidors	2016
Bisbal del Penedès, La	Institut Coster de la Torre	Condicionament i adaptació d'un lavabo per minusvàlids	2016
Calafell	Institut La Talaia	Retirada de baes de mòduls	2016
Calafell	Escola Mossèn Jacint Verdaguer	Reforma de la caldera	2016
Calafell	Escola Santa Creu de Calafell	Reparacions per filtracions i entollaments a l'accés principal	2016
Cunit	Escola Solcunit	Filtracions coberta gimnàs	2016
Vendrell, El	Escola Pau Casals	Rehabilitació parcial façana	2016
Vendrell, El	Institut Andreu Nin	Substitució cobertes fibrociment per coberta plana	2016
Vendrell, El	CEE Garbí	Col·locació d'un sistema de tancament escales	2016
Barberà de la Conca	Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà	Ampliació 2 aules grup, 1 aula complementària i wc's	2016
Masroig, El	Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat	Adequació i millora dels serveis higiènics.	2016
Pallaresos, Els	Institut Els Pallaresos	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2016
Salou	Escola Santa Maria del Mar	Substitució de fusteries	2016
Tarragona	Escola Sant Pere i Sant Pau	Consolidació cornises 2a fase	2016
Tarragona	Escola de Pràctiques	Adequació banys planta baixa i seguretat (passamans i baranes)	2016
Tarragona	Institut Tarragona	Reforma espais per a 2 departaments i laboratori	2016
Tarragona	Institut Pons d'Icart	Nou porxo d'accés, passera i redistribució d'espais	2016
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Reparació de deficiències de la instal·lació elèctrica	2016
Tarragona	Escola Torreforta	Patologies estructurals edifici	2016
Tarragona	Escola Mare de Déu del Miracle	Substitució de la tanca perimetral	2016
Tarragona	CREDA de Tarragona	Tractament acústic de la sala d'audiometria i la sala de control	2016
Tarragona	Escola Pau Delclòs	Col·locació reixes amb marc	2016
Tarragona	Escola de Ponent	Pista esportiva	2016
Tarragona	Llar d'Infants La Baldufa	Impermeabilització del magatzem	2016
Camarles	Institut Camarles	Obres de segona fase instal·lació calefacció	2016
Deltebre	Escola Sant Miquel	Adequació sala calderes i arranjament de la calefacció	2016
Deltebre	Escola L'Assumpció	Tancament exterior	2016
Deltebre	Escola Sant Miquel	Substitució de radiadors	2016
Deltebre	Institut de Deltebre	Enderroc lavabos, de la caldera i de la sala de les calderes	2016
Roquetes	Institut Roquetes	Condicionament sistema alarma i regulació del sistema de calefacció per la seva automatització	2016
Roquetes	Institut Roquetes	Adequació i automatització dels circuits elèctrics	2016

Tortosa	Institut Joaquin Bau	Formació d'una canaleta de desguàs i altres petites reparacions	2016
Tortosa	Escola La Mercè	Adequació de la barana existent	2016
Tortosa	Institut Joaquin Bau	Instal·lació d'un climatitzador a la zona freda del cicle de confiteria	2016
Tortosa	Institut Joaquin Bau	Adequació instal·lació lavabos	2016
Alcanar	Escola Marjal	Tancament exterior i la ventilació de l'aula informàtica	2016
Amposta	Escola Mestre Agustí Barberà	Muntatge d'una finestra corredissa	2016
Amposta	Institut Ramon Berenguer IV	Reforma del mur per deteriorament a causa de la plataforma elevadora	2016
Amposta	Escola Mestre Agustí Barberà	Arranjament lavabo discapacitats i la substitució de les finestres	2016
Freginals	Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès-ZER Montsià	Construcció dels lavabos al pati	2016
Galera, La	Escola Sant Llorenç - ZER Montsià	Ventilació sala RAC o altres arranjament necessaris	2016
Sant Carles de la Ràpita	Escola Carles III	Construcció nou menjador.	2016
Sant Jaume d'Enveja	Escola Sant Jaume	Arranjament tanca	2016
Ulldecona	Institut Manuel Sales i Ferré	Reforma dels lavabos	2016
Flix	Institut de Flix	Adequació de sala calderes i l'arranjament de la calefacció	2016
Garcia	Escola El Verger	Substitució de la porta principal	2016
Palma d'Ebre, La	Escola 1 d'Abril - ZER Montsant-Ribera	Legalització instal·lació tèrmica	2016
Terres de l'Ebre (diversos municipis)	Varis centres Terres de l'Ebre	Obres transformació model de xarxa de l'I Terra Alta de GANDESA, I de La Sènia, I. Les Planes de SANTA BARBERA, I Sol del Riu d'ALCANAR, I Blanca d'Anjou del PERELLÓ, IE Daniel Mangrané de JESÚS-TORTOSA, E Joan Baptista i Serra d'ALCANAR	2016
Arnes	Escola La Miranda - ZER Ports-Algars	Actuacions diverses a la façana i la marquesina	2016
Arnes	Escola La Miranda - ZER Ports-Algars	Façana (2a fase)	2016
Gandesa	Escola Puig i Cavaller	Arranjament de la coberta i substitució de folrat de DM interior	2016
Horta de Sant Joan	Escola Montsagre - ZER Ports-Algars	Reparació patologies estructurals i la pavimentació de la rampa del pati	2016
Vilaiba dels Arcs	Escola El Diví Mestre	Adequació dels lavabos dels professors	2016
Barberà del Vallès	Institut de Barberà del Vallès	Adequació espais escola Elisa Badia per a institut	2016
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Adequació i reforma espais (fals sostre, passadís, despatx..)	2016
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Adequació espais escola Mestre Pla per a institut	2016
Castellbisbal	Institut de Castellbisbal	Ampliació del nombre de desguassos de la canal de la coberta del gimnàs	2016
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Remodelació d'espais i ampliació vestidors	2016
Cerdanyola del Vallès	Institut Banús	Adequació espais nova aula ESO	2016
Montcada i Reixac	Escola El Viver	Reparació patologies façana	2016
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Adequació espais, renovació fusteria i instal·lacions	2016
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Adequació espais nova aula grup	2016
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Substitució canonada interior aigua freda	2016
Polinyà	Institut Polinyà	Reforma parcial de l'arrambador perimetral de l'interior del gimnàs	2016
Ripollet	Institut Palau Ausit	Rehabilitació de la façana i la coberta de la zona Est	2016
Ripollet	Institut Palau Ausit	Adequació de la instal·lació elèctrica del taller de metall	2016
Rubí	Institut Torrent dels Alous	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 150m2)	2016
Rubí	Institut L'Estatut (El Bullidor)	Infraestructura mòdul prefabricat	2016
Rubí	Escola Teresa Altet	Millores en seguretat i accessibilitat al menjador i al les aules d'EE	2016
Rubí	Escola Teresa Altet	Reforma i ampliació d'aules d'educació especial CEE Ca n'Oriol	2016
Rubí	Institut L'Estatut (El Bullidor)	Adequar accessibilitat dels recorreguts d'accés al mòdul prefabricat i a l'edifici principal	2016
Rubí	Escola Montessori	Substitució de la coberta del porxo d'entrada	2016
Rubí	Institut J.V. Foix	reforma escomesa d'aigua exterior	2016
Sabadell	Institut La Serra	Adequació espais a l'escola Agnès Armengol per a ESO (3a fase)	2016
Sabadell	Institut Joan Oliver	Reparació forjat	2016
Sabadell	Institut Castellarnau	Construcció passera per millorar evacuació d'incendis	2016
Sabadell	Institut Pau Vila	NC edifici unió aularis i enderroc habitatge conserge	2016
Sabadell	Institut Arraona	Infraestructura edificis prefabricats (2 de 150m2+ 1 de 210m2 +2 passadís+2 unió)	2016
Sabadell	Institut Escola Industrial	Substitució fibrociment coberta i consolidació aplacat façana	2016
Sabadell	Escola Violet	Infraestructura mòduls prefabricats (2 de 132m2)	2016
Sabadell	Institut Arraona	Infraestructura 2 mòduls prefabricats	2016
Sabadell	Escola Joan Maragall	reforma lavabos pati	2016
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Rehabilitació espai aula amb nou envà mòbil	2016
Sabadell	Escola Miquel Marí i Pol (Carne Simó/St. Gregori)	adequació espais planta primera	2016
Sabadell	Institut Miquel Crusafont i Pairó	Instal·lació barana de protecció per accedir a coberta	2016
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Ampliació de la superfície de fonaments d'un mod pref	2016
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Construcció envà divisió aules	2016

Sabadell	Institut Vallès	Substitució caldera calefacció	2016
Sabadell	Institut Vallès	Obertura de porta d'emergència al gimnàs	2016
Sant Cugat del Vallès	Escola Nova	Infraestructura mòduls prefabricats (1 de 150 m2 + 1 de 120 m2)	2016
Sant Cugat del Vallès	Institut Arnau Cadell	Remodelació espais per a nova aula d'ESO	2016
Sant Quirze del Vallès	Institut Salas i Xandri	Adequació i reforma espais per a escola (2a fase)+infraestructura mòdul	2016
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Santa Perpètua	Construcció escala d'emergència	2016
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Rovira-Forns	Ampliació 2 aules	2016
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Santiga	Rehabilitació dels sòcols de fusta i impermeabilització del remat de la coberta i finestres de passadís	2016
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Els Aigüerols	Infraestructura 1 mòdul prefabricat (de 120m2)	2016
Terrassa	Institut Can Jofresa	Construcció rampa	2016
Terrassa	Institut de Terrassa	Ampliació 2 tallers CCFE	2016
Terrassa	Institut Can Roca	Infraestructura mòduls prefabricats (2 de 150 + 1 de 120 + 2 passadís +connexió)	2016
Terrassa	Escola Francesc Aldea i Pérez	Col·locació passamà sobre mur de contenció	2016
Terrassa	Escola Sala i Badrinas	Infraestructura mòdul prefabricat (1 de 150m2 + 30m2 connexió)	2016
Terrassa	Institut Egara	Substitució de canonada general de retorn del sistema de calefacció	2016
Terrassa	Institut Can Roca	Condicionament pati	2016
Terrassa	Institut Les Aimerigues	Ampliació de la xarxa informàtica	2016
Terrassa	Institut Les Aimerigues	Infraestructura dos mòduls prefabricats (1 mòdul 120 m2 + 1 mòdul de 60 m2)	2016
Terrassa	Institut Les Aimerigues	Instal·lació de passamans de protecció i reforma de la porta d'entrada	2016
Terrassa	Escola Sala i Badrinas	Infraestructura d'un mòdul prefabricat	2016
Terrassa	Escola Josep Ventalló i Vintó	Reforma de la cuina	2016
Viladecavalls	Institut de Viladecavalls	Reforma del sistema de bombes de la fossa sèptica	2016
Begues	Escola Sant Cristòfor	Arranjament aula per escolarització	2017
Castelldefels	Institut Les Marines	Substitució xemeneia fibrociment i arranjament ventilació sala calderes	2017
Castelldefels	Institut Les Marines	Arranjament tanca perimetral	2017
Castelldefels	Escola Jacint Verdaguer	Instal·lació porta entrada al recinte del centre	2017
Castellví de Rosanes	Escola Mare de Déu de Montserrat	Arranjament ventilació cambra sanitària per riscos	2017
Cervelló	Escola Nova	Enderroc infraestructura mòduls	2017
Cervelló	Seccio d'Institut de Cervelló	Instal·lacions complementàries del mòdul prefabricat 240 m2	2017
Cornellà de Llobregat	Institut Miquel Martí i Pol	construcció pista esportiva, línia de vida i reparacions en coberta	2017
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Arranjament coberta del gimnàs	2017
Cornellà de Llobregat	Escola Abat Oliba	Retirada fibrociment	2017
Cornellà de Llobregat	Escola Sant Ildefons	Adequació espais per aules	2017
Esparreguera	Escola Pau Vila	Arranjament canals recollida aigües pluvials en el pati de l'escola	2017
Esparreguera	Institut El Cairat	Arranjament canals recollida aigües	2017
Esplugues de Llobregat	Escola Lola Anglada	Tancat d'alumini espai del porxo per a sala d'usos múltiples	2017
Esplugues de Llobregat	Institut Severo Ochoa	Enderroc de pilars de formigó de la façana	2017
Esplugues de Llobregat	Escola Can Vidalet	Retirada fibrociment	2017
Esplugues de Llobregat	Institut Severo Ochoa	Arranjament esquerdes façana, pilars i substitució canals	2017
Esplugues de Llobregat	Escola Lola Anglada	Tancament de doble espai per crear un espai multifuncional	2017
Gavà	Institut Escola Gavà Mar	Implantació mòdul 240 m2	2017
Gavà	Institut de Bruguers	Adequació passadís primera planta i nucli escales	2017
Gavà	Escola Jacme March	Arranjament patologies façana nord	2017
Martorell	Escola Juan Ramón Jiménez	substitució elements fibrociment	2017
Molins de Rei	Escola Estel	retirada fibrociment	2017
Olesa de Montserrat	CFA Mare de Déu de Montserrat	Retirada fibrociment	2017
Olesa de Montserrat	CFA Mare de Déu de Montserrat	substitució de set finestres de fusta a alumini	2017
Olesa de Montserrat	Institut Daniel Blanxart i Pedrals	Adequació espais per ubicar un nou cicle formatiu de grau mitjà APD (assistència persones amb dependència)	2017
Olesa de Montserrat	Institut Daniel Blanxart i Pedrals	Substitució lluernaris, reparació defectes instal. elèctrica i col·locació línia de vida	2017
Prat de Llobregat, El	Institut Salvador Dalí	Arranjament instal·lació aigua calenta de les dutxes dels vestuaris	2017
Prat de Llobregat, El	Institut Les Salines	Arranjament instal·lació calefacció i instal·lació aigua calenta sanitària del gimnàs	2017
Prat de Llobregat, El	Institut Estany de la Ricarda	Substitució d'elements de fibrociment	2017
Prat de Llobregat, El	Llar d'Infants Dumbo	Substitució canonades d'evacuació aigües fecals	2017
Prat de Llobregat, El	Institut Escola del Prat	Consolidació i restitució de part de les façanes	2017
Prat de Llobregat, El	CEE Can Rigol	Retirada fibrociment	2017

Prat de Llobregat, El	Institut Estany de la Ricarda	Arranjament per a llicència activitats (2a fase)	2017
Prat de Llobregat, El	Escola Honorable Josep Tarradellas	Adequació espai per a menjador	2017
Sant Andreu de la Barca	Escola Àngel Guimerà	Arranjament calefacció edifici antic	2017
Sant Andreu de la Barca	Escola Vall de Palau	Reforma interior per condicionament cuina i menjador + adequació aula infantil	2017
Sant Boi de Llobregat	Escola Montbaig	Retirada fibrociment	2017
Sant Boi de Llobregat	Escola Rafael Casanova	Retirada fibrociment	2017
Sant Boi de Llobregat	Serveis Educatius, CRP Baix Llobregat III	Instal·lació bomba de calor	2017
Sant Boi de Llobregat	Institut Camps Blancs	Arranjament aula taller per a cicle formatiu d'estètica	2017
Sant Boi de Llobregat	Escola Amat i Verdú	NC nucli escala i ascensor	2017
Sant Boi de Llobregat	Escola Marianao	Nova implantació lavabos per noves aules educació infantil	2017
Sant Feliu de Llobregat	Escola Arquitecte Gaudí	Instal·lació calefacció	2017
Sant Feliu de Llobregat	Institut Olorda	Adequació actuals banys per a convertir-los en una nova aula	2017
Sant Feliu de Llobregat	Escola Arquitecte Gaudí	Arranjament espais per aules integrals de suport (AIS)	2017
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	substitució tanca perimetral	2017
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Josep	Adequació espais de l'edifici dels SSEE per a aules	2017
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Josep	Arranjament instal·lació informàtica en tres aules	2017
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Reforma calefacció, línies de vida coberta, varis vestidors i quadre elèctric caldera	2017
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Instal·lació nova caldera calefacció i aigua calenta sanitària	2017
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Impermeabilització pati central, substitució fusteries i millora instal·lacions	2017
Torrelles de Llobregat	Escola Sant Martí	Retirada fibrociment	2017
Viladecans	Escola Enxaneta	Enderrocar un envà per aconseguir una aula gran	2017
Viladecans	Institut Torre Roja	Adequació espais per a nous vestidors	2017
Viladecans	Institut Torre Roja	Arranjament pati interior	2017
Viladecans	Institut Torre Roja	Infraestructura mòdul prefabricat	2017
Pla del Penedès, El	Escola Sants Abdó i Senen	Arranjament de la coberta i substitució lames finestres	2017
Sant Martí Sarroca	Escola Jaume Balmes	Infraestructura per a l'ampliació d'un mod	2017
Sant Quintí de Mediona	Institut Vall del Mediona	Infraestructura mòdul prefabricat	2017
Torrelles de Foix	Escola Guerau de Peguera	Retirada parets, rampes i fonaments de 2 mòduls prefabricats	2017
Vilafranca del Penedès	Institut Milà i Fontanals	Arranjaments varis (aula música, escales ext., reparació façana)	2017
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	Protecció parcial de la façana en zona de risc de despenjament	2017
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	Obertura de portes de sortida emergència al gimnàs	2017
Vilafranca del Penedès	Escola Josep Baltà i Elias	Substitució parcial finestres i vidres	2017
Vilafranca del Penedès	Institut Nou de Vilafranca del Penedès	Infraestructura mòdul prefabricat	2017
Badalona	Institut Barres i Ones	Infraestructura mòdul prefabricat	2017
Badalona	Escola Llibertat	Adequació espais per ubicar alumnes de continuïtat	2017
Badalona	Institut Ventura Gassol	Arranjament degoters coberta	2017
Badalona	EASD Pau Gargallo	Substitució finestres malmeses	2017
Badalona	Institut Barres i Ones	Col·locació barana zona pati	2017
Badalona	Institut Júlia Minguell	Col·locació part de tanca	2017
Badalona	Institut Ventura Gassol	Canvi caldera gas	2017
Badalona	Institut Pompeu Fabra	Substitució coberta fibrociment	2017
Badalona	Escola Badalona Port	Implantació mòdul 150+30+10+solar	2017
Badalona	Institut La Pineda	Arranjament banys P+2	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Llobregat	Arranjaments varis a la coberta i a la façana - degoters	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pep Ventura	Adequació sanitaris	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Llobregat	Enderroc coberta fibrociment del magatzem	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eduard Fontserè	Reforç baranes mur	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Santa Eulàlia	Arranjament a la pista poliesportiva i repàs de la façana	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Màrius Torres	col·locació porta peatonal i línia de vida a la paret	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Ernest Lluch	Enderroc coberta fibrociment	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Mercè Rodoreda	Arranjament fuita aigua	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	AFA Sant Ramon	Substitució vidre de seguret	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Milagros Consarnau	Substitució coberta fibrociment	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Bernat Metge	Substitució coberta i porxo de fibrociment	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Ernest Lluch	Adequació aula polivalent	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Bellvitge	Arranjaments varis interiors, substitució fusteries i tanca carrer	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Can Vilumara	Millora acústica aules, reparació puntual goteres i pavimentació per supressió BBAA	2017

Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eugeni d'Ors	Reparació ràfec de coronació edifici i junta estructural	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Mercè Rodoreda	Adequació vestidors, fusteria gimnàs i millora pista esportiva	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Substitució coberta fibrociment	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Millores accessibilitat i protecció contra incendis	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Paco Candel	Implantació mòdul 120+30+10+60 ampliació menjador	2017
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Reforma lavabos (baixants fibrociment)	2017
Sant Adrià de Besòs	Institut Manuel Vázquez Montalbán	Reforma façana i instal·lació anticolums	2017
Sant Adrià de Besòs	Escola Pompeu Fabra	Impermeabilització coberta	2017
Sant Adrià de Besòs	Institut escola Sant Adrià del Besòs	Arranjament pati	2017
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Localització i arranjament de la fuita d'aigua existent	2017
Santa Coloma de Gramenet	Escola Jaume Salvatella	Col·locació baranes i substitució finestres	2017
Santa Coloma de Gramenet	Escola Serra de Marina	Arranjament aula psicomotricitat	2017
Santa Coloma de Gramenet	Escola Joan Salvat i Papasseit	Instal·lació ascensor	2017
Santa Coloma de Gramenet	Institut La Bastida	Arranjament estructura de formigó	2017
Santa Coloma de Gramenet	Escola Antoni Gaudí	Substitució cobertes edifici principal	2017
Santa Coloma de Gramenet	Institut Terra Roja	Substitució caldera sala polivalent i arranjament tanca	2017
Santa Coloma de Gramenet	EOI Santa Coloma de Gramenet	Substitució finestres alumini	2017
Santa Coloma de Gramenet	Institut Torrent de les Bruixes	Adequació acumulador aigua del gimnàs	2017
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Canvi finestres	2017
Santa Coloma de Gramenet	Escola Les Palmeres	Arranjament coberta pati	2017
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Rehabilitació pista esportiva i substitució fusteries aules	2017
Santa Coloma de Gramenet	Institut Les Vinyes	Substitució obertures existents (finestres i persianes)	2017
Sant Pere de Ribes	Escola Riera de Ribes	Arranjament tanca exterior	2017
Sant Pere de Ribes	Institut Alexandre Galí	Substitució de pavés per finestres d'alumini	2017
Sant Pere de Ribes	Escola Santa Eulàlia	Arranjament dels aplacats frontals dels sostres de la façana	2017
Sitges	Institut Joan Ramon Benaprès	Adequació tanques metàl·liques pati interior tancament protecció zona esportiva	2017
Sitges	Institut Vinyet	Col·locació fals sostre a una aula	2017
Vilanova i la Geltrú	Institut Baix a mar	Adaptació sanitaris per a persones amb mobilitat reduïda	2017
Vilanova i la Geltrú	Escola El Margalló	Adequació aula a la planta primera	2017
Vilanova i la Geltrú	Institut Manuel de Cabanyes	Rehabilitació integral d'elements de façana	2017
Calaf	Institut Alexandre de Riquer	Substitució de vidres de les finestres	2017
Calaf	Institut Alexandre de Riquer	Obres de substitució de finestres exteriors i sectorització d'escala	2017
Carme	Escola Serra de Coll-Bas - ZER Tres Branques	Millora paviment	2017
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Reforma fusteria façana	2017
Igualada	Institut Badia Margarit	Infraestructura mòdul prefabricat	2017
Igualada	Escola Dolors Martí i Badia	Condicionament espais per destinar-ho a aula grup	2017
Masquefa	Escola de Masquefa II	Retirada dels fonaments de mòduls i porxos	2017
Piera	Sec. d'Institut Salvador Claramunt	Adequació del pati i accés a l'edifici	2017
Vilanova del Camí	Escola Pompeu Fabra	Construcció rampa accés a zona Educació Infantil	2017
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Adequació espais interiors existents	2017
Balsareny	Escola Guillem de Balsareny	Substitució de fusteries de la façana	2017
Balsareny	Escola Guillem de Balsareny	Extracció de totes les baixants de fibrociment	2017
Callús	Escola Joventut	Construcció d'una escala d'emergència	2017
Callús	Escola Joventut	Retirada fonaments	2017
Cardona	Institut Sant Ramon	Obres per a la substitució de les calderes de calefacció existents de gasoil a gas	2017
Fonollosa	Escola Agrupació Sant Jordi	adequació i modificació de les instal·lacions generals de la cuina i menjador	2017
Fonollosa	Escola Agrupació Sant Jordi	Ampliació de la cuina i del menjador	2017
Manresa	Institut Manresa VI	Adaptació escola Muntanya del Drac per ubicar institut a P1 i nou accés a institut	2017
Manresa	Escola Valldaura	Adequació pistes esportives	2017
Manresa	Institut Guillem Catà	Obres de legalització elèctrica	2017
Manresa	Escola Sant Ignasi	Substitució fusteries i reparació puntual coberta	2017
Manresa	Institut Guillem Catà	Teulada gimnàs (accés, línies de vida, baixant)	2017

Manresa	Escola Pare Algué	Reparació de la coberta	2017
Manresa	Institut Lacetània	Reparar filtracions d'aigua al gimnàs	2017
Manresa	Institut Manresa VI	Obres de millora l'accés al centre i instal·lar punts de xarxa	2017
Monistrol de Montserrat	Escola Sant Pere	Redistribució espais	2017
Navarcles	Escola Catalunya	Substitució de fusteries de la façana	2017
Navarcles	Secció d'Institut Navarcles	Reparació de la coberta	2017
Sallent	Institut Llobregat	Obres de reparació de la coberta	2017
Sant Fruitós de Bages	Escola Flama	Arranjament de la coberta i canals perimetrals del gimnàs	2017
Sant Fruitós de Bages	Escola Monsenyor Gibert	Substitució fusteries façana	2017
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Substitució de fusteria exterior	2017
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Adequació espai porxo per administració, finestres i adequació 2 aules	2017
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Arranjament tanca, lavabo menjador, substitució canal i baixant fibrociment	2017
Sant Joan de Vilatorrada	Institut Quercus	Implantació pista esportiva	2017
Sant Joan de Vilatorrada	Institut Quercus	Adequació i legalització elèctrica del cobert taller annex existent al costat de l'edifici de tallers	2017
Avià	Escola Santa Maria d'Avià	Retirada i substitució de les canals i baixants i substitució dels dipòsits de fibrociment	2017
Berga	Escola de la Vall dan - ZER Berguedà Centre	Impermeabilitz. mur contenció, recollida aigua pista, subst. tanca perimetral i claraboies	2017
Casserres	Escola Princesa Làscaris	Obres de substitució dels canals i tubs de fibrociment	2017
Gironella	Institut Pere Fontdevila	Substitució de les calderes de calefacció existents de gasoil a gas	2017
Montmajor	Escola Gira-sol	Rehabilitació de la façana	2017
Puig-reig	Escola Alfred Mata	Substitució de finestres	2017
Castellterçol	Institut Escola	Obres per reparar les teulades deteriorades	2017
Castellterçol	Institut Escola	Estudi viabilitat i cales	2017
Collsuspina	Escola de Collsuspina	enderroc bases mòduls	2017
Centelles	Institut Pere Barnils	Reforma dels banys	2017
Centelles	Institut Pere Barnils	Reparació de les finestres per la ventada a l'Institut Pere Barnils de Centelles	2017
Centelles	Institut Pere Barnils	reparar el ràfec de formigó a la zona del pati	2017
Centelles	Escola Ildefons Cerdà	Millora de les fusteries de la façana	2017
Manlleu	Escola Quatre Vents	Retirada fonaments	2017
Sant Bartomeu del Grau	Escola La Monjoia	Reparació de la coberta	2017
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Abat Oliba	Reforç parcial forjat sostre planta baixa	2017
Taradell	Escola El Gurri - ZER La Plana	Substitució parcial de la coberta	2017
Taradell	Institut de Taradell	Reparar la canal del desguàs de la coberta	2017
Tona	Escola L'Era de Dalt	Legalització instal·lació elèctrica	2017
Tona	Escola El Castell	Enderroc fonamentació mòduls	2017
Torelló	Escola Doctor Fortià i Solà	Obres per a la col·locació de lames a les finestres	2017
Torelló	Institut Cirviànum de Torelló	reparar coberta	2017
Torelló	Institut Escola Marta Mata	Rampa accés al mòdul	2017
Vic	Institut de Vic	Instal·lar caldera biomassa.	2017
Vic	EASD de Vic	Reforma dels banys	2017
Vic	Escola Doctor Joaquim Salarich	Obres de substitució de fusteria de les façanes	2017
Vic	Institut La Plana	Condicionament accés al centre	2017
Sant Llorenç de Morunys	Escola Vall de Lord	Obres de substitució de la tanca del pati	2017
Solsona	Institut Francesc Ribalta	adequació de la rampa per a minusvàlids	2017
Cadaqués	Escola Caritat Serinyana	Enderroc fonaments	2017
Cadaqués	Secció d'Institut Cap de Creus	Enderroc fonaments	2017
Capmany	Escola Els Dòlmens - ZER Requesens	Lavabo adaptat i modificació de rampa	2017
Darnius	Escola Mont-roig - ZER Requesens	Reparació de l'estructura de la coberta i subestructura de suport de fals sostre, per afectació de terminis i humitats	2017
Figueres	Institut Cendrassos	Adequació espais	2017
Figueres	Escola Carme Guasch i Darné	Infraestructura mòdul prefabricat (menjador)	2017
Figueres	Institut Ramon Muntaner	Reforma i reparació de patologies	2017
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Arranjament lavabos i accés a mòduls	2017
Fortià	Escola Teresa de Pallejà	Retirada de falç sostre de primera planta i retirada del dipòsit de fibrociment	2017
Maçanet de Cabrenys	Escola Les Salines - ZER Les Salines	Retirada i substitució de fibrociment. Baranes de Seguretat. Substitució de tancaments practicables i sanitaris	2017
Roses	Escola Montserrat Vayreda	Enderroc fonaments i tanca perimetral	2017
Vilafant	Escola Sol i Vent	Canvi de finestres	2017
Bisbal d'Empordà, La	Institut de la Bisbal d'Empordà	Adequació espais per a institut a l'escola Joan Margarit (2a fase)	2017

Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró	Escola Vall d'Aro	Passera de connexió entre la nova Escola i el pati de l'Institut Ridaura, així com l'arranjament necessari dels espais exteriors per tal de fer accessible el menjador des del pati de l'Escola	2017
Palafrugell	Institut Frederic Martí i Carreras	Adequació espais per a secundària a l'Escola Barceló i Matas	2017
Palamós	CEE Els Àngels	Ampliació aulari i reforma interior	2017
Sant Feliu de Guíxols	Institut Sant Elm	Consolidació de l'estructura	2017
Torroella de Montgrí	Escola Portitxol	Reparació degoters cobertes lleugeres	2017
Ullà	Escola Puig Rodó - ZER Montgrí	Fonamentació i instal·lació mòdul prefabricat	2017
Verges	Institut Escola Francesc Cambó i Batlle	Adequació vivenda mestres per a 1 aula i nova escala exterior	2017
Puigcerdà	Institut Pere Borrell	Reforç de pilars	2017
Olot	Escola Malagrida	Reforma coberta (2a fase)	2017
Riudaura	Escola Lluís Castells - ZER Els Volcans	Creació d'una nova aula en porxo existent	2017
Cassà de la Selva	Institut de Cassà de la Selva	Instal·lació de dipòsit de gasoil procedent d'un altre centre, inertització del dipòsit de gasoil existent, analítica de terres contaminades i descontaminació de les mateixes per gasoil	2017
Cassà de la Selva	Escola Puig d'Arqués	Rehabilitació coberta i retirada dipòsits fibrociment	2017
Girona	Institut Narcís Xifra i Masmitjà	Modificació hall planta baixa per millora l'accessibilitat	2017
Girona	Escola Carme Auguet	Condicionament de la barana de l'escala i formació d'una sala tancada a la primera planta pel Rack	2017
Girona	Institut Ermessenda de Girona	Fonamentació i instal·lació de tres mòduls prefabricats	2017
Girona	Institut Ermessenda de Girona	Actuacions a diferents espais per l'ampliació del 4rt grup d'ESO	2017
Girona	Escola Balandrau	Fonamentació i instal·lació d'1 mòdul prefabricat	2017
Girona	Escola Montfalgars	Reparació dintel·ls, esquerdes i remats murets de coberta	2017
Girona	Institut Jaume Vicens Vives	Substitució impermeabilització coberta	2017
Girona	Institut Montilivi	Reparació de patologies de la façana posterior.	2017
Llagostera	Escola Lacustària	Adequació del pati	2017
Salt	Escola Les Arrels	Fonamentació i instal·lació d'un mòdul prefabricat	2017
Salt	Escola Les Deveses	Reforma banys	2017
Salt	Escola La Farga	Canvi paviment gimnàs, baranes piques i fusteria a l'edifici infantil	2017
Vilablareix	Escola Madrenc	Fonamentació i instal·lació d'un mòdul prefabricat	2017
Banyoles	Escola Camins	Fonamentació i instal·lació d'un mòdul prefabricat	2017
Banyoles	Institut Pla de l'Estany	Fonaments i instal·lació d'un mòdul prefabricat	2017
Ripoll	CEE Doctor Ramon Suriñach	Adequació espais	2017
Sant Joan de les Abadesses	Institut Escola Mestre Andreu	Reforma sostre escala i revestiment façana pati	2017
Sant Pau de Segúries	Escola Els Pinets - ZER Vall del Ter	Substitució parcial fusteries exteriors	2017
Amer	Llar Carrilet	Canvi de paviment i connexió amb fibra òptica	2017
Blanes	CEE Ventijol	Reforma lavabos, substitució portes, protec. solar, reforç mur, protec. Fluorescents	2017
Blanes	Institut Sa Palomera	Obres de coberta	2017
Blanes	Institut S'Agulla	obres de reforma de la façana	2017
Blanes	Escola Pinya de Rosa (Can Borell)	Retirada fonamentació modul	2017
Hostalric	Institut Vescomtat de Cabrera	Fonamentació i instal·lació 1 mòdul prefabricat	2017
Lloret de Mar	Escola Àngels Alemany i Boris (Rieral)	Substitució arrambadors passadissos.	2017
Sant Feliu de Buixalleu	Escola Alzines Balladores	Obres d'adequació d'accessos al pati	2017
Santa Coloma de Farners	Institut de Santa Coloma de Farners	Adequació d'una aula que actualment és menjador	2017
Seu d'Urgell, La	Escola Pau Claris	Adequació pati infantil	2017
Seu d'Urgell, La	Institut Joan Brudieu	Inertització dipòsit de fuel de 20,000 litres	2017
Seu d'Urgell, La	Institut Joan Brudieu	Obres de millora d'accés	2017
Seu d'Urgell, La	Institut Joan Brudieu	Enderroc bases de mòduls prefabricats	2017
Vilaller	Escola Vidal i Abad - Zer Alta Ribagorça	Substitució parcial coberta i fusteries, adequació lavabo infantil i eliminació plaques solars	2017
Arbeca	Escola Albirka	Substitució fals sostre, nova il·luminació aules, reparació esquerdada i reparació lluernari	2017
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	tanca pati i barana exterior	2017
Avellanès i Santa Linya, Les	Escola de Les Avellanès - ZER Montsec	Adequació pista esportiva i millora de l'accés	2017
Balaguer	Escola Mont-roig	Millora instal·lació veu i dades	2017
Balaguer	Escola Mont-roig	Cancel·l i passadís de comunicació entre edifici principal i els mòduls	2017
Balaguer	CRP La Noguera	Substitució de fan-coils	2017
Balaguer	Institut Almatà	Desmuntatge de coberta de fibrociment i muntatge de nova coberta de planta grecada	2017
Os de Balaguer	Escola L'Espigol - ZER Montsec	Instal·lació aire condicionat i bomba de calor	2017
Ponts	Institut de Ponts	Substitució parcial claraboies	2017

Ponts	Escola de Ponts	Adequació servei sanitari adaptat	2017
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romani	Renovació de vigbues de sota coberta d'una aula	2017
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romani	Remodelació planta 1 per a ús docent i substitució coberta fibrociment	2017
Pobla de Segur, La	Institut de La Pobla de Segur	Arranjament pista i modificació escala exterior	2017
Llavorsí	Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà	Reforma serveis higiènics i divisió aula	2017
Mollerussa	CEE Siloé	Millora xarxa veu i dades i xarxa elèctrica	2017
Mollerussa	AFA Mollerussa	Ampliació mòdul i ampliació escala	2017
Mollerussa	AFA Mollerussa	obres de millora paviment accés	2017
Mollerussa	AFA Mollerussa	construcció fonaments edifici prefabricat	2017
Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Adequació de l'entorn del mòduls	2017
Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Instal·lació 2 calderes de condensació amb gas natural	2017
Vilanova de Bellpuig	Escola Marinada - ZER L'Estany	Millora de la xarxa de veu i dades de tres aules	2017
Cervera	Escola Jaume Balmes	Rehabilitació coberta	2017
Guissona	Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot	Edifici per a menjador, cuina, lavabos i aula	2017
Guissona	Institut de Guissona	Fonaments i instal·lacions per edifici prefabricat	2017
Sanaüja	Escola de Sanaüja - ZER La Segarra	Millora portes i col·locació de nova finestra a la biblioteca	2017
Aitona	Escola Francesc Feliu	condicionament instal·lació veu i dades a dues aules d'infantil	2017
Alamús, Els	Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida	col·locació de cel ras i modificació instal·lació de calefacció	2017
Alamús, Els	Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida	Adequació servei infantil i servei adaptat	2017
Almacelles	Institut Canigó	Substitució lamel·les exteriors finestres de dues aules	2017
Almenar	Escola d'Almenar	Habilitació de lavabo per supressió BBAA	2017
Alpicat	Institut d'Alpicat	Construc. fonaments i instal. per edific. pref., construc. accessos i urbanit. espais exteriors	2017
Granja d'Escarp, La	Escola Sant Jaume	Adequació instal·lació calefacció, emergències, ventilació solera i fontaneria	2017
Granja d'Escarp, La	Escola Sant Jaume	Reforma 2 aules i serveis higiènics	2017
Lleida	Escola Sant Josep de Calassanç	Reforma espai per a nou servei higiènic	2017
Lleida	CREDA SSEE DE LLEIDA	Substitució 2 finestres	2017
Lleida	Escola Torre Queralt	Millors varies a l'entrada del centre i aules de planta baixa	2017
Lleida	Escola Torre Queralt	Adequació aules infantil	2017
Lleida	Escola de Pràctiques II	Habilitació lavabo per supressió de barreres	2017
Lleida	Institut d'Hoteleria i Turisme	Adequació espais pastisseria, forneria i calefacció	2017
Lleida	CEE Esperança	Adequació aula relaxació	2017
Lleida	Institut Escola del Treball	Adequació laboratoris de química	2017
Lleida	Escola Josep Mañé i Gavaldà (Raïmat)	Habilitació de lavabo per supressió barreres arquitectòniques	2017
Lleida	Institut Marius Torres	Substitució de caldera de calefacció	2017
Lleida	Institut Joan Oró	Substitució 28 finestres	2017
Lleida	Escola Sant Jordi	Substitució de la coberta del porxo d'accés	2017
Lleida	Institut Caparrella	substitució canonada de calefacció soterrada	2017
Lleida	Institut Guindàvois	Connexió pou xarxa aigües pluvials i ximeneia fibrociment	2017
Lleida	Institut Marius Torres	Substitució de baixants de fibrociment per tubs de pVC	2017
Lleida	Escola Cervantes	col·locació passamà i barana a les escales	2017
Soses	Escola Jaume Miret	Adequació dos serveis infantils i tutoria	2017
Torrefarrera	Institut Joan Solà	Pintura del nou falç sostre	2017
Torrefarrera	Institut Joan Solà	Protecció al foc del cel ras del passadís (1a fase)	2017
Agramunt	Escola Macià-Companys	Arranjament de protecció solar a les finestres d'una aula	2017
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Retirada baixants fibrociment i arranjament de 2 aigüafons	2017
Ciutadilla	Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi	Reforma 2 aules	2017
Sant Martí de Riucorb	Escola Tallat	Adequació cuina i serveis higiènics	2017
Sant Martí de Riucorb	Escola Tallat	Substitució tub ventilació d'amiant i condicionament de despatx i menjador	2017
Tàrraga	EASD Ondara	substitució plaques coberta en cúpula	2017
Tàrraga	Institut Alfons Costafreda	Substitució finestres pla 1a i 2a	2017
Tàrraga	Institut Manuel de Pedroló	Reconversió antic habitatge conserge per aules (1a fase)	2017
Tàrraga	Escola Àngel Guimerà	Construcció d'un gimnàs sense vestidors	2017
Les	Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran	Instal·lació d'enllàs i optimització contractació elèctrica	2017
Arenys de Munt	Institut Domènec Perramon	Condicionament d'una sala de calderes amb combustible gasoil a gas natural, estudi de deficiències en el subministrament de l'aigua calenta	2017
Caldes d'Estrac	Escola Sagrada Família	Substitució de la coberta amb fibrociment de l'edifici principal	2017
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Reforç estructura - façanes - remodelació espais interiors	2017

Canet de Mar	Institut Lluís Domènech i Montaner	Treballs de millora de la pista esportiva	2017
Canet de Mar	Institut Lluís Domènech i Montaner	Treballs de subministrament i instal·lació de línia elèctrica per canvi d'escomesa	2017
Masnou, El	Escola Ocata	Construcció nova escala emergència al pati nord	2017
Masnou, El	Institut Mediterrània	Treballs per a realitzar dues proves de càrrega de diversos forjats	2017
Mataró	Institut Les Cinc Sènies	infraestructura 3 mòduls prefabricats	2017
Mataró	Institut Laia l'Arquera	Adequació espais per alumnes de l'institut (edifici escola Torre Llauder) i d'una aula (edifici institut) per a resoldre problemes de salubritat per humitats	2017
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Reparació estructural forjat P-0 de l'ala aules	2017
Montgat	Escola Salvador Espriu	Substitució de baixants i d'una coberta de fibrociment	2017
Pineda de Mar	Institut de Pineda de Mar	Enderroc estructura de bases de mòduls prefabricats (3)	2017
Pineda de Mar	Escola Antoni Doltra	Reforç estructural del pavelló sud	2017
Pineda de Mar	CEE Horitzó	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2	2017
Sant Cebrià de Vallalta	Escola El Pi Gros	Obres de construcció d'una cambra ventilada a l'interior del gimnàs i el muntatge d'una marquesina exterior	2017
Sant Pol de Mar	Institut de Sant Pol de Mar	Infraestructures instal·lació mòduls 270m2 i 150m2	2017
Tiana	Escola Tiziana	Treballs adequació i millora de les condicions de seguretat del pla d'incendis	2017
Tiana	Sec. d'Institut de Tiana	Obres de reforma de rampa adaptada a l'entrada principal i treballs per a resoldre filtracions d'aigua a la planta 1a	2017
Tordera	Escola Serra de Miralles	Substitució parcial de fusteria exterior i instal·lació de protecció solar en façanes	2017
Tordera	Institut Lluís Companys	Traballs enderroc de l'estructura de les bases de mòduls prefabricats	2017
Ametlla del Vallès, L'	Institut Eugeni Xammar	Adequació instal·lació hidràulica de la calefacció	2017
Caldes de Montbui	Escola El Calderí	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 120 m2 i 70 me de porxo	2017
Canovelles	Sec. D'Institut Domus d'Olivet	Infraestructura instal·lació mòdul prefabricat 150 m2	2017
Canovelles	Escola Congost	Retirada de plaques de fibrociment a la coberta d'emmagatzematge de l'hort i a la coberta de la sala del grup electrògen	2017
Canovelles	Escola Jacint Verdaguer	Retirada de plaques, baixants i conductes de fibrociment	2017
Canovelles	Escola Joan Miró	Treballs d'arranjament i aïllament acústic a una aula	2017
Canovelles	Escola Jacint Verdaguer	Treballs de demolició d'un mur exterior, i fabricació i col·locació d'una barana	2017
Cardedeu	Seccio d'Institut Pla Marcell	Remodelació i adequació espais interiors	2017
Cardedeu	Escola Ramon Macip - Dolors Granés	Instal·lació ascensor	2017
Figaró-Montmany	Escola Montmany	treballs de substitució de tots els tubs fluorescents existents sense protecció	2017
Garriga, La	Escola Puiggraciós	Substitució coberta de fibrociment i la retirada de dos dipòsits de fibrociment	2017
Granollers	SSEE-CREDA	Treballs d'adequació espais	2017
Granollers	Institut Antoni Cumella	Reforma dels baixants de fibrociment de la coberta i la instal·lació de protecció solar en la façana	2017
Granollers	SSEE-CREDA	Instal·lació, subministrament i certificació cablejat, unió RACK UTP 4a planta amb el RACK de la planta 1a	2017
Granollers	Institut Marta Estrada	Ampliació i reforma 1a fase	2017
Gualba	Escola Aqua Alba	Treballs de substitució de reixes al gimnàs	2017
Lliçà d'Amunt	Institut Hipàtia d'Alexandria	Treballs per subministrament i col·locació de plaquest per a insonoritzar dues aules de la 1a planta	2017
Lliçà d'Amunt	Escola de Lliçà d'Amunt	Impermeabilització de 3 cobertes	2017
Llinars del Vallès	Institut Giola	Instal·lació de passamans a 90 cm a escales i rampes	2017
Martorelles	Escola Simeó Rabasa	Substitució de la coberta amb fibrociment	2017
Mollet del Vallès	Institut Vicenç Plantada	Reparació i impermeabilització de la coberta	2017
Mollet del Vallès	Institut de Mollet del Vallès	Reforç estructural ascensor	2017
Mollet del Vallès	Escola del Bosc	substitució coberta amb fibrociment del gimnàs	2017
Mollet del Vallès	Institut Aiguaviva	Reforma interior	2017
Mollet del Vallès	Escola Sant Jordi	Treballs de substitució de part de la tanca perimetral	2017
Mollet del Vallès	Escola Federico García Lorca	Rehabilitació estructural puntual (1a fase)	2017
Mollet del Vallès	Escola Sant Jordi	Adequació espais per a nous usos	2017
Montmeló	Escola Sant Jordi	Obres per a la impermeabilització de la coberta	2017
Montornès del Vallès	Institut Marta Mata	treballs d'ampliació de protecció antilliscant per a paviments ceràmics a la cuina de la Masia el Molí on es cursen els cicles formatius de Restauració i Cuina	2017
Montornès del Vallès	Escola Marinada	Obres de rehabilitació de part del mur perimetral	2017
Montornès del Vallès	Escola Marinada	Rehabilitació de 8 m del mur perimetral contigu a l'enderrocat	2017
Montseny	Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny	Treballs adequació de la instal·lació elèctrica i redistribució dels elements informàtics	2017
Parets del Vallès	Institut Torre de Malla	Reforma de l'aula taller existent com a dues aules i un passadís	2017
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Obres de millora de la solució del reforç estructural	2017

Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Adequació d'espais com a aula	2017
Sant Celoni	Escola Soler de Vilardell	Enderroc de l'estructura de les bases de mod prefabricats (4)	2017
Sant Celoni	Institut Baix Montseny	Reforma de l'aula de laboratori existent a la planta 1a	2017
Sant Feliu de Codines	Seccio d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera	Obres de substitució de la coberta de fibrociment dels antics vestidors del camp de futbol	2017
Sant Feliu de Codines	Escola Jaume Balmes	Reforma integral de quatre espais destinats a lavabos	2017
Santa Maria de Palautordera	Institut Escola La Tordera	Reparació del drenatge, paviment i humitats a la paret de la zona infantil	2017
Santa Maria de Palautordera	Escola Fontmartina	Adequació i manteniment de l'edifici infantil, la reforma i millora dels accessos al pati exterior	2017
Vilanova del Vallès	Institut de Vilanova del Vallès	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòd prefabricat	2017
Valls	Institut Serra de Miramar	Escales emergència - ascensor - BBAA - lavabos adaptats - evacuació - instal·lacions	2017
Valls	Escola Rocabrúna - ZER El Francolí	Reparació d'un mur de la tanca	2017
Aleixar, L'	Escola Teresa Salvat i Llauradó-ZER Baix Camp Nord	Substitució de finestres en aules	2017
Alforja	Josep Fusté	Adequació espais planta baixa (nova aula, canvi ubicació bany i secretaria)	2017
Borges del Camp, Les	Institut Fontanelles	infraestructura modul prefabricat	2017
Cambrils	Institut Ramon Berenguer IV	Rehabilitació del canaló d'obra coberta i baixants	2017
Cambrils	Escola Cambrils	Reparació fisures façana i interiors	2017
Cambrils	Institut Escola d'Hoteleria i Turisme	Reparació claraboies de la coberta de l'edifici del gimnàs i del menjador	2017
Cambrils	Institut Ramon Berenguer IV	Reforma de cobertes i aules	2017
Mont-roig del Camp	Escola Mare de Déu de la Roca	Substitució coberta fibrociment i adequació menjador	2017
Reus	Escola Marià Fortuny	Adaptació del menjador a normativa barreres arquitectòniques i contra incendis	2017
Reus	CEE Font del Lleó	Remodelació espais Escola Ciutat de Reus per a CEE Font del Lleó	2017
Reus	Escola Prat de la Riba	Reforma de la zona dels lavabos del les nenes	2017
Reus	Escola Rosa Sensat	Obres de millora acústica d'una aula i menjador	2017
Reus	Escola Cèlia Artiga	Construcció d'un WC a aula P3	2017
Reus	Escola Els Ganxets	Col·locació de porxos de protecció de les aigües pluvials	2017
Reus	Institut Lluís Domènech i Montaner	Instal·lació 1 mòdul prefabricat	2017
Reus	CRP Reus	Instal·lació porter automàtic	2017
Reus	Institut Gaudí	Rehabilitació de les façanes 1ª fase	2017
Reus	Institut Baix Camp	Reparació acabats façana	2017
Riudoms	Escola Cavaller Arnau	Substitució i col·locació de paravents de seguretat	2017
Riudoms	Escola Beat Bonaventura Gran	Instal·lació estructura flexible modular destinada a gimnàs	2017
Selva del Camp, La	Seccio d'Institut Joan Puig i Ferrer	Divisió del menjador escolar	2017
Banyeres del Penedès	Escola Mare de Déu del Priorat	Adaptació d'un labavo per a minusvàlids	2017
Calafell	Institut Camí de Mar	reparació de les peces de coronació de la façana interior	2017
Santa Oliva	Escola La Parellada	Instal·lació i posada en servei de l'ampliació de la xarxa de cablatge	2017
Vendrell, El	Escola Pau Casals	Rehabilitació de la façana 2a fase.	2017
Vendrell, El	Escola Marta Mata	Canvi de compressor de la bomba de calor	2017
Montblanc	Escola Les Muralles	Ampliació d'una aula	2017
Montblanc	Institut Martí l'Humà	Reformes varies	2017
Montblanc	AFA Montblanc	subministrament i col·locació d'una porta de la tanca	2017
Rocafort de Queralt	Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà	Col·locació d'una tanca al pait	2017
Falset	Escola Antoni Vilanova	Noves fusteries exteriors per a creació cancells d'accés	2017
Falset	Institut Priorat	Substitució de coberta de fibrociment	2017
Salou	Institut Jaume I	substitució finestres	2017
Salou	Escola Santa Maria del Mar	Substitució de finestres en aules	2017
Secuïta, La	Escola Guillem de Claramunt	Consolidació terreny i reparació de patologies	2017
Tarragona	Escola de Ponent	Adequació espais distribució	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Subministrament i col·locació d'un interruptor de baixa tensió	2017
Tarragona	Institut Sant Pere i Sant Pau	Col·locació de la porta d'entrada	2017
Tarragona	Llar d'Infants La Baldufa	substitució del sistema de calefacció	2017
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Substitució de finestres en aula	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Reparació del ferm de l'accés a la campa de mòduls prefabricats	2017
Tarragona	Seccio d'Institut Pont del Diable	Reformes varies	2017
Tarragona	Escola de Pràctiques	Instal·lació i posada en servei de la xarxa de cablatge	2017
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Adequació instal·lació elèctrica a requeriment inspecció	2017
Tarragona	Institut Pere Martell	Substitució de la caldera de gasoil dels tallers generals	2017
Tarragona	Escola Marcel·lí Domingo	Redistribució dels espais actuals del càtering, menjador i biblioteca	2017

Tarragona	Escola Marcel·lí Domingo	Reformes varies	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Substitució de les canonades de fibrociment d'aigua de boca	2017
Tarragona	Institut Comte de Rius	Arranjament cornises i canals recollida d'aigua	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Creació d'un bypass a la canalització d'aigua general per a desviar l'aigua de reg	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Adequació sala calderes	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Substitució caldera de l'edifici Miró	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	subministrament , estesa i connexió de cable nou d'alta tensió	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Excavació d'una rasa per la substitució de cable nou d'alta tensió	2017
Tarragona	EOI de Tarragona	Modificació i certificació de línia de vida	2017
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Instal·lació d'un termo.acumulador d'aigua calenta sanitària	2017
Tarragona	Escola de Pràctiques	Col·locació de parquet	2017
Torredembarra	Escola Antoni Roig	Adequació del sistema de calefacció	2017
Torredembarra	Institut Ramon de la Torre	Adequació de la instal·lació de la calefacció	2017
Aldea, L'	Escola Maria García i Cabanes	Transformació del model de xarxa	2017
Aldea, L'	Escola Maria García i Cabanes	Obres de substitució de la porta d'entrada	2017
Aldover	Escola Sant Jordi	Transformació del model de xarxa	2017
Camarles	Escola Sant Àngel	Reforma del lavabo	2017
Deltebre	Escola Sant Miquel	Substitució dels radiadors de les aules	2017
Deltebre	Escola L'Assumpció	Reparació de canonades d'aigua dels lavabos	2017
Deltebre	Escola L'Assumpció	Arranjament lavabos	2017
Deltebre	Escola Riumar	Construcció de desguassos	2017
Perelló, El	Institut Blanca d'Anjou	Transformació del model de xarxa	2017
Roquetes	Institut Roquetes	Tancament d'un solar obert de la nostra propietat, d'acord amb la normativa	2017
Tortosa	Escola Ferreries	Arranjament dels lavabos de la primera i segona planta	2017
Tortosa	SSEE Baix Ebre	Reparació i substitució de la llumera de coberta, tragallums de coberta i la reparació de la porta	2017
Tortosa	Institut Joaquin Bau	Adequació espais	2017
Tortosa	SSEE Baix Ebre	Substitució de canonades	2017
Tortosa	Institut l'Ebre	Substitució finestres	2017
Tortosa	Escola Sant Llútzter	Transformació del model de xarxa	2017
Tortosa	Institut Joaquin Bau	Canvi ascensor	2017
Tortosa	Institut l'Ebre	Canvi de finestres	2017
Tortosa	Institut Cristòfol Despuig	Transformació del model de xarxa	2017
Tortosa	Escola El Temple	Substitució de la coberta	2017
Tortosa	Escola El Temple	Transformació del model de xarxa	2017
Alcanar	Escola Joan Baptista Serra	Construcció d'itineraris adaptats en el pati	2017
Alcanar	Institut Sòl de Riu	Obres per tal d'evitar l'entrada d'aigua per les planxes de la coberta	2017
Amposta	Escola Miquel Granell	Transformació del model de xarxa	2017
Amposta	Escola Mestre Agustí Barberà	Substitució de les finestres	2017
Amposta	Escola Soriano Montagut	Retirada fibrociment	2017
Amposta	Institut Montsià	Aprofitament espais	2017
Amposta	Escola Mestre Agustí Barberà	Retirada fibrociment	2017
Masdenverge	Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià	Transformació del model de xarxa	2017
Sant Carles de la Ràpita	Escola Horta Vella	Transformació del model de xarxa	2017
Sant Carles de la Ràpita	Escola Horta Vella	Enderroc de cimentació i rampes per tal de retirar els mòduls prefabricats	2017
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	substitució de la caldera de gas oil per una de gas	2017
Sant Jaume d'Enveja	Escola Sant Jaume	Retirada de fibrociment	2017
Sant Jaume d'Enveja	Escola Sant Jaume	Canvi de finestres	2017
Santa Bàrbara	Escola Jaume Balmes	Transformació del model de xarxa	2017
Santa Bàrbara	Institut Les Planes	Arranjament de la tanca metàl·lica de la col·locació de pals , xarxa i repàs del paviment de la pista	2017
Sénia, La	Escola Jaume I	Transformació del model de xarxa	2017
Ascó	Escola Sant Miquel	transformació del model de xarxa	2017
Benissanet	Escola Antoni Nat	Retirada de fibrociment	2017
Flix	Institut de Flix	Substitució del canvi de caldera	2017
Flix	Institut de Flix	Col·locació dels ampits nous de les finestres	2017
Flix	Institut de Flix	transformació del model de xarxa	2017
Rasquera	Escola de Rasquera	Instal·lació d'un ascensor	2017
Arnes	Escola La Miranda - ZER Ports-Algars	Consolidació de l'aplacat de la façana	2017

Batea	Institut Escola Mare de Déu del Portal	transformació del model de xarxa	2017
Bot	Escola Sant Blai	Substitució dels punts no satisfactoris de la instal·lació elèctrica	2017
Caseres	Escola La Gessera - ZER Ports-Algars	Conducció d'aigües pluvials	2017
Gandesa	Escola Puig i Cavaller	Consolidació de mur de contenció	2017
Pinell de Brai, El	Escola Cèsar Martinell	Reparació de la cornisa exterior	2017
Pobla de Massaluca, La	Escola L'Ametller	Canvi finestra	2017
Badia del Vallès	Institut Federica Montseny	Reforma de la tanca exterior i dels finestrals de la zona d'escala	2017
Badia del Vallès	Institut de Badia del Vallès	Reforma parcial de la tanca perimetral	2017
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Adequació i espais, WC i calefacció	2017
Barberà del Vallès	Institut Bitàcola	Adequació espais ESO i ampliació lavabos a l'edifici de l'Escola Elisa Badia	2017
Barberà del Vallès	Institut Bitàcola	Substitució de tres claraboies a la coberta de la sala d'actes	2017
Barberà del Vallès	Escola Elisa Badia	Millora de les condicions acústiques de la sala d'actes	2017
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Substitució de coberta de fibrociment del gimnàs	2017
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Substitució de la canonada de subministrament d'aigua al gimnàs	2017
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Reforma puntual de la sectorització del passadís i de la ventilació a la zona d'escales de l'extrem nord de l'edifici.	2017
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Adequació espais ESO a l'edifici de l'Escola Mestre Pla destinats a l'alumnat de l'Institut	2017
Castellbisbal	Escola Els Arenys	Reforma de la fusteria d'alumini de les aules	2017
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Remodelació lavabos PB, P1 i P2 i construcció porxo	2017
Cerdanyola del Vallès	Institut Banús	Reforma vestidors i substitució inodors pati	2017
Cerdanyola del Vallès	Escola Serraparera	Substitució coberta fibrociment	2017
Cerdanyola del Vallès	Escola Saltells	millora de la protecció solar i ventilació de les aules de la segona planta	2017
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Traçat clavegueram	2017
Cerdanyola del Vallès	Escola Carles Buigas	Consolidació de talussos	2017
Cerdanyola del Vallès	Escola Xarau	Adequació de la xarxa informàtica	2017
Cerdanyola del Vallès	Institut Banús	Reforma de la instal·lació aigua calenta	2017
Cerdanyola del Vallès	Institut Jaume Mimó	adequació de la instal·lació elèctrica	2017
Matadepera	Escola Joan Torredemer Canela	Arranjament parcial de la coberta de l'edifici de primària	2017
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Adequació espais (2a fase)	2017
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Adequació espais 3a fase: gimnàs, vestidors, impermeab. cobertes sud-oies/sud-est	2017
Montcada i Reixac	Institut La Ferreria	Construcció d'un nucli de lavabos al pati	2017
Montcada i Reixac	Escola Elvira Cuyàs	Reforma del nucli de lavabos	2017
Palau-Solità i Plegamans	Institut Ramon Casas i Carbó	substitució d'una caldera de calefacció	2017
Palau-Solità i Plegamans	Institut Ramon Casas i Carbó	Reforma de les lluernes de la rampa d'accés	2017
Polinyà	Escola de Polinyà	Construcció d'un muret al pati	2017
Polinyà	Escola de Polinyà	Infraestructura 1 mòd prefabricat	2017
Rellinars	Escola de Rellinars	Construcció de portes correderes divisió aula i de contenidor magatzem de fusta encastat	2017
Rellinars	Escola de Rellinars	enderroc envà a l'aula d'informàtica i adequació del menjador	2017
Ripollet	Escola Josep Maria Ginesta	Substitució de coberta de fibrociment del gimnàs	2017
Ripollet	Escola Gassó i Vidal	substitució del paviment del rebedor que dona al pati	2017
Ripollet	Escola Gassó i Vidal	Substitució del paviment de les aules i el passadís de la planta baixa	2017
Ripollet	Institut Palau Ausit	Rehabilitació de la façana, de la coberta i construcció d'escala emergència de l'edifici nord	2017
Ripollet	Escola Escursell i Bartolot	Desmuntatge coberta i parament de fibrociment d'un cobert del pati	2017
Rubí	Escola del Bosc	Infraestructura 1 mod prefabricat	2017
Rubí	Escola 25 de Setembre	Reforç de la tanca perimetral del recinte	2017
Rubí	Escola Pau Casals	Adequació de la xarxa informàtica	2017
Rubí	Institut Duc de Montblanc	Instal·lació de passamans a les escales d'accés	2017
Rubí	Institut Duc de Montblanc	Reforma del remat de coberta	2017
Rubí	Institut L'Estatut (El Bullidor)	construcció de dos envans mòbils de divisió d'aules	2017
Rubí	Institut L'Estatut (El Bullidor)	Ampliació espais aula ESO	2017
Sabadell	Institut La Serra	Adequació espais escola Agnès Armengol (4a fase)	2017
Sabadell	Institut Escola Industrial	Reforma coberta edifici i renovació sala de calderes (canvi combustible gasoil a gas natural)	2017
Sabadell	Institut Pau Vila	Adequació espais, calefacció i wc	2017
Sabadell	Escola Violet	Infraestructura d'un mòd prefabricat	2017
Sabadell	Escola Teresa Claramunt	Construcció tancament consergeria	2017
Sabadell	Escola Teresa Claramunt	Instal·lació d'una pica a l'aula, d'un punt d'informàtica i trasllat de rack secundari de la consergeria	2017
Sabadell	Escola Teresa Claramunt	Instal·lació barana per a una escala emergència	2017

Sabadell	Escola Arraona	Substitució de fusteria exterior (2a fase)	2017
Sabadell	Escola Juan Ramón Jiménez	Substitució de la coberta de fibrociment del porxo i adequació d'un espai d'atenció especialitzada	2017
Sabadell	CEE Francesc Bellapart	millora tanca perimetral de la rampa d'accés	2017
Sabadell	Escola Miquel Marí i Pol (Carme Simó/St. Gregori)	Construcció de taulell encastat per adaptar una part de la biblioteca com a menjador	2017
Sabadell	Escola La Trama	Substitució de l'armari RACK de l'aulari infantil	2017
Sabadell	Escola Nostra Llar	Adequació espais nou grup educació infantil	2017
Sabadell	Escola Calvet d'Estrella	substitució de les cobertes de fibrociment dels porxos	2017
Sabadell	Escola Roureda	substitució de les cobertes de fibrociment dels porxos	2017
Sabadell	Escola Joaquim Blume	Reforma de lavabos per adaptar a discapacitats	2017
Sabadell	Institut Ferran Casablanca	reforma de la rampa d'accés de vehicles	2017
Sabadell	Institut Arraona	Instal·lació sistema trituració als desguassos d'un nucli de lavabos	2017
Sabadell	Institut Pau Vila	Reforma de les instal·lacions de dades i millora del paviment de terratzo	2017
Sabadell	Escola Agnès Armengol	substitució de les cobertes de fibrociment dels porxos	2017
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Instal·lació de reixes de protecció a les finestres de la façana	2017
Sabadell	Escola Ribatallada	Creació nou nucli de lavabos	2017
Sabadell	Escola Joanot Alisanda	Construcció i instal·lació d'un canviador abatible a la zona d'Educació infantil	2017
Sabadell	Escola Joanot Alisanda	Adequació espais nou grup educació infantil	2017
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Infraestructura 2 mòdul prefabricats i urbanització	2017
Sant Cugat del Vallès	Escola La Floresta	Supressió barreres arquitectòniques: instal·lació ascensor	2017
Sant Cugat del Vallès	Escola L'Olivera (III-10a)	Instal·lació baranes de protecció	2017
Sant Cugat del Vallès	Institut Arnau Cadell	Infraestructura 1 mòd prefabricat	2017
Sant Cugat del Vallès	Escola La Floresta	Prolongació de la rampa exterior per a l'accessibilitat a la planta baixa de l'edifici	2017
Sant Cugat del Vallès	Escola La Floresta	Construcció d'una rampa exterior per a l'accessibilitat des del pati a la planta baixa	2017
Sant Cugat del Vallès	Institut Leonardo da Vinci	Adequació espais nous grups ESO	2017
Sant Cugat del Vallès	Institut Arnau Cadell	construcció d'una vorera de formigó	2017
Sant Cugat del Vallès	Institut Leonardo da Vinci	Instal·lació de nous punts de connexió de xarxa informàtica i d'aplatat al sostre per aïllament acústic a les noves aules ESO	2017
Sant Cugat del Vallès	Escola Collserola	Reforma d'una aula i lavabos	2017
Sant Cugat del Vallès	Escola Collserola	Adequació espais nou grup educació infantil	2017
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Obres de construcció de dues aules a la zona del porxo	2017
Sant Quirze del Vallès	Institut Salas i Xandri	Reforma aules ESO, remodelació de lavabos i instal·lació d'ascensor	2017
Sant Quirze del Vallès	Escola Purificació Salas i Xandri	instal·lació d'un sistema de detecció de gasos a la cuina	2017
Sant Quirze del Vallès	Escola Purificació Salas i Xandri	Reforma de la xarxa de clavegueram exterior	2017
Sant Quirze del Vallès	Escola Purificació Salas i Xandri	Adequació del pati d'educació infantil	2017
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Reforma paviment de la zona d'accés a les pistes esportives	2017
Sant Quirze del Vallès	Escola El Turonet	Substitució coberta fibrociment	2017
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Els Aigüerols	Infraestructura modul prefabrica	2017
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Santiga	Reconstrucció del mur exterior	2017
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Adequació de la xarxa informàtica	2017
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Estela Ibèrica	Adequació d'una aula per a taller de cicle formatiu de Serveis a la comunitat	2017
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Estela Ibèrica	Reforma cablejat estructurat de la xarxa informàtica	2017
Sentmenat	Institut de Sentmenat	Ampliació i adequació espais	2017
Terrassa	Escola Pere Viver i Aymerich	Substitució de la coberta de fibrociment del porxo	2017
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Tractament anti lliscant a una part de la pista esportiva	2017
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Reforma d'un nucli de lavabo de la primera planta	2017
Terrassa	Escola Ponent	Reforma de la coberta de l'edifici educació infantil	2017
Terrassa	Institut Egara	Reforma de les portes d'entrada del recinte	2017
Terrassa	Escola La Nova Electra	Instal·lació de l'armari RACK de la primera planta	2017
Terrassa	Escola Sant Llorenç del Munt	Adaptació de recorreguts per a invidents	2017
Terrassa	Institut Can Roca	Infraestructura mòdul prefabricat	2017
Terrassa	Institut Mont Perdut	Ampliació del paviment de formigó d'una part del porxo	2017
Terrassa	Escola Sala i Badrinas	Construcció de vorera d'accés als mòduls prefabricats	2017
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Substitució parcial de les finestres i persianes	2017
Terrassa	Institut de Terrassa	Ampliació d'espais per a cicles formatius (2a fase) i renovació d'una pista esportiva	2017
Terrassa	Escola Salvador Vinyals i Galí	Substitució de la coberta de fibrociment del porxo	2017

Terrassa	Escola Pau Vila i Dinarès	Susstitució de la coberta de fibrociment del porxo	2017
Terrassa	Escola Antoni Ubach i Soler	Susstitució de la coberta de fibrociment del porxo	2017
Terrassa	Escola Josep Ventalló i Vintró	Reforma de la cuina (2a fase)	2017
Terrassa	Escola Josep Ventalló i Vintró	obertura de dues noves portes a la zona de la cuina i menjador	2017
Terrassa	Escola Pere Viver i Aymerich	Modificació dels recorregut del tub de GAS	2017
Terrassa	Institut Montserrat Roig	Adequació espais nous grups	2017
Terrassa	Institut Santa Eulàlia	Formació de barana de protecció de l'accés a la coberta	2017
Terrassa	Institut Torre del Palau	Ampliació de la instal·lació d'alarma	2017
Terrassa	Institut Torre del Palau	Infraestructura mod prefabricat	2017
Terrassa	Institut Torre del Palau	construcció d'una rampa d'accés a la nova sortida d'emergència	2017
Terrassa	Institut Torre del Palau	Substitució de coberta de fibrociment	2017
Terrassa	Institut Santa Eulàlia	substitució dels aparells de climatització de l'edifici d'Imatge i so	2017
Viladecavalls	Escola Rosella	Adquació de la instal·lació de gas a la cuina	2017
Viladecavalls	Escola Rosella	Arranjament de desguassos i tractament amb resines del terra de la cuina	2017
Castelldefels	Institut Josep Lluís Sert	Consolidació d'elements de la façana i impermeabilització de tres claraboies	2018
Castelldefels	Institut Les Marines	Retirada de coberta de fibrociment en antic habitatge de conserge i adequació a normativa en BT gimnàs i accés a caldera gimnàs	2018
Castelldefels	Escola Edumar	Instal·lació nou paviment vinil·lic en aula P3 i aula psicomotricitat	2018
Collbató	Seccio d'Institut de Collbató	Adequació escales entrada i portes accés lavabos	2018
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Legalització de la instal·lació de BT	2018
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Substitució coberta mòduls N.O i S.O i creació accés per manteniment	2018
Cornellà de Llobregat	Institut Maria Aurèlia Capmany	Arranjament i substitució de tanques	2018
Cornellà de Llobregat	Institut de Cornellà	Adequació espais institut i habitatge conserge per a aules i renovació vestidors	2018
Esplugues de Llobregat	Institut Severo Ochoa	Substitució fusteries i modificació baranes escales	2018
Gavà	Escola Jacme March	Instal·lació ascensor i adequació accés	2018
Gavà	Institut de Bruguers	Arranjament mur contenció tancament pati	2018
Martorell	Institut Joan Oró	Envà mòbil i actuacions en acabats interiors	2018
Martorell	Escola José Echegaray	Substitució d'elements de fibrociment	2018
Molins de Rei	Escola Castell Ciuró	Col·locació tanca protecció al voltant d'una bassa a la zona del pati	2018
Molins de Rei	Escola Castell Ciuró	Arranjament sistema calefacció fer funcionament deficient	2018
Pallejà	Escola Àngel Guimerà	Nucli ascensor, passera i camí de comunicació	2018
Prat de Llobregat, El	Institut Les Salines	Instal·lació mòdul prefabricat	2018
Prat de Llobregat, El	Institut Les Salines	Transformació actuals lavabos per convertir-los en aula desdoblament	2018
Prat de Llobregat, El	Escola Jacint Verdaguer	Transformar espai lavabos en magatzem i reforma uns lavabos	2018
Sant Boi de Llobregat	Escola Montbaig	Consolidació actual mur de contenció del pati	2018
Sant Boi de Llobregat	Escola Josep Maria Ciurana	Arranjament portes emergència d'alumini	2018
Sant Feliu de Llobregat	Institut Olorda	Reforma edificació annexa (adequació vivenda conserge per aula batxillerat dibuix)	2018
Sant Joan Despí	Escola Pau Casals	Substitució cobertes edifici principal (aulari)	2018
Sant Joan Despí	Escola Pau Casals	Arranjament coberta i substitució plaques fibrociment	2018
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	Substitució fusteries alumini	2018
Sant Just Desvern	Escola Montserrat	Fase 1: ampliació aulari - nous lavabos - actuacions exteriors	2018
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Arranjament nucli lavabos planta semisoterrani	2018
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Jordi	Adequació pati amb nous drenatges i paviment pati	2018
Torrelles de Llobregat	Seccio d'Institut de Torrelles de Llobregat	Infraestructura per a mòdul prefabricat. Actuació a escala emergència	2018
Vallirana	Institut Vall d'Arús	Adequació finestres i parets de façana al gimnàs	2018
Viladecans	Escola Doctor Trueta	Instal·lació ascensor	2018
Viladecans	Institut Josefina Castellví i Piulachs	Instal·lació mòduls prefabricats i arranjament pati	2018
Gelida	Escola Montcau	Instal·lació un mòdul prefabricat de 272m2 i un mòdul menjador de 90m2	2018
Sant Quintí de Mediona	Escola Antoni Grau Minguell	Infraestructura modul prefabricat	2018
Torrelles de Foix	Escola Guerau de Peguera	Arranjament arqueta sifònica	2018
Vilafranca del Penedès	EOI de l'Alt Penedès	Substitució de tota l'escomesa elèctrica	2018
Vilafranca del Penedès	Institut Eugeni d'Ors	Formació espais per oficines zona vestíbul	2018
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	fonamentació mod prefabricat	2018
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	Reforç de les façanes amb risc de despeniment	2018
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	Arranjament d'una petita part de la instal·lació elèctrica	2018
Badalona	EOI Badalona	Arranjament d'espais, cobertes i mur de tancament	2018
Badalona	Escola Lola Anglada	Divisió per a nova aula P3	2018

Badalona	Institut La Riera	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2018
Badalona	Escola Jungfrau	Obres instal·lació WC	2018
Badalona	Escola Progrés	Adequació aula i instal·lació sanitari	2018
Badalona	Institut Barres i Ones	Infraestructura mòdul prefabricat	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Joaquim Ruyra	Substitució coberta fibrociment	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Bernat Metge	Substit. coberta fibroc. gimnàs, sala calderes i porxos-enderroc habit. conserge-adequacions gimnàs	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Renovació vestidors per a noies	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Mesures de seguretat i protecció contra incendis	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pere Lliscart	Instal·lació pica i aixetes	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Llobregat	Arranjament espais interiors i exteriors	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	CEE L'Estel- Can Bori	Substitució portes de fusta en mal estat	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Reforma dels banys de la planta baixa i primera	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Bernat Metge	Renovació de banys de planta	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eugeni d'Ors	Remodelació espais aules	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Apel·les Mestres	Substitució coberta fibrociment	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Margarida Xirgu	Obres de redistribució aules planta baixa i segona	2018
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Paco Candel	Infraestructura mòdul prefabricat	2018
Sant Adrià de Besòs	Escola Catalunya	Adaptació accessibilitat	2018
Santa Coloma de Gramenet	Institut La Bastida	Arranjament porta sortida emergència	2018
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Reforma lavabos	2018
Santa Coloma de Gramenet	Escola Riera Alta	Millora pista esportiva i drenatge pati infantil	2018
Santa Coloma de Gramenet	Escola Jaume Salvatella	Subministrament i col·locació d'una barana	2018
Santa Coloma de Gramenet	Escola Sagrada Família	Supressió barreres arquitectòniques	2018
Santa Coloma de Gramenet	Escola Ferran de Sagarra	Substitució baixants i cobertes de fibrociment i altres	2018
Santa Coloma de Gramenet	Institut Les Vinyes	Substitució finestres i reparació esquerdada façana	2018
Santa Coloma de Gramenet	Escola Joan Salvat i Papasseit	instal·lació portes tallafocs per ascensor en plantes soterrani, segona, tercera i realitzar calaixi tallafocs per extracció cuina	2018
Santa Coloma de Gramenet	Escola Mercè Rodoreda	Subministrament i col·locació d'una barana	2018
Cubelles	Institut Cubelles	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2018
Cubelles	Institut Les Vinyes	Arranjament de la tanca perimetral del centre	2018
Sant Pere de Ribes	Institut Alexandre Galí	Modificació col·lector soterrat aigües pluvials	2018
Sant Pere de Ribes	Institut Can Puig	Reforma planta inferior cos sud-est per situar dues aules noves, un despatx i un magatzem	2018
Sitges	Escola Esteve Barrachina	Divisió, mitjançant un tabic mòbil, per tal de crear un espai nou	2018
Vilanova i la Geltrú	Escola Cossetània	Substitució coberta fibrociment edifici principal i altres	2018
Vilanova i la Geltrú	Institut Baix a mar	Arranjament del paviment de PVC al gimnàs	2018
Vilanova i la Geltrú	Escola Canigó	Substitució coberta fibrociment porxos i gimnàs i altres	2018
Vilanova i la Geltrú	EA de Vilanova i la Geltrú	Instal·lació ventilació de la càmera d'audició	2018
Vilanova i la Geltrú	Institut Joaquim Mir	Construcció infraestructura per a implantació mòduls prefabricats i altres	2018
Calaf	Escola Alta Segarra	Adaptació d'un lavabo per eliminar barreres arquitectòniques	2018
Igualada	Institut Joan Mercader	Reforma dels lavabos	2018
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Renovació parcial fusteries façanes ala est	2018
Igualada	Institut Badia Margarit	Aïllament acústic 4 aules	2018
Igualada	Institut Badia Margarit	Instal·lació d'un mod prefabricat	2018
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Instal·lar xarxa de veu i dades i aïllament acústic	2018
Vilanova del Camí	Escola Joan Maragall	Reforma lavabos per eliminar BBAA	2018
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Substitució pavés, fusteria gimnàs i sala d'actes	2018
Manresa	Institut Guillem Catà	Obres per a la 2a fase de la legalització elèctrica	2018
Manresa	Escola Les Bases	Adequació de la instal·lació d'un armari per escomesa elèctrica	2018
Manresa	Escola Les Bases	Substitució unitats clima existent	2018
Manresa	Escola Les Bases	Fonamentació 4 mod prefabricats	2018
Manresa	Institut Lacetània	Instal·lació parquet pista esportiva	2018
Manresa	Escola Muntanya del Drac	Renovació parcial coberta de teules i reforma vestidors i lavabos pati	2018
Manresa	Institut Manresa VI	Reforma espais - nova escala evacuació - rampa accés	2018
Mura	Escola Vall de Néspola - ZER El Moianès Ponent	Ampliació 1 aula infantil	2018
Navarres	Escola Catalunya	Retirada mod prefabricats	2018

Sant Fruitós de Bages	Escola Flama	Infraestructura per a la instal·lació d'un mod prefabricat de 120 m2	2018
Santpedor	Institut d'Auro	Infraestructura mòdul prefabricat	2018
Gironella	Institut Pere Fontdevila	Retirada d'un tanc soterrat de gasoil	2018
Calldetenes	Institut Les Margues	Reparació de degoters	2018
Centelles	Institut Pere Barnils	Infraestructura per a 2 mòduls pref., connexió amb edifici i renovació xarxa clavegueram	2018
Centelles	Institut Pere Barnils	Obres per reparar la fusteria de la façana	2018
Gurb	Institut Gurb	Instal·lació 1 mòdul prefabricat 150 m2	2018
Manlleu	Institut del Ter	Instal·lació d'un mod prefabricat de 150 m2	2018
Roda de Ter	Escola Emili Teixidor	Treballs enderroc mod prefabricats	2018
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Abat Oliba	Renovació fusteries façanes i proteccions solars façana sud	2018
Sant Vicenç de Torelló	Escola Lloriana	Reforma dels lavabos	2018
Torelló	Institut Escola Marta Mata	Infraestructura per a 2 mòduls prefabricats i modificació baixant coberta façana sud	2018
Vic	EASD de Vic	Reparació paviment i instal·lacions	2018
Vic	Institut de Vic	Substitució de la caldera i recolzament de gasoil a gas	2018
Vic	Institut de Vic	Adequació del centre mitjançant una tanca metal·lica perimetral	2018
Vic	Institut La Plana	Rehabilitació de l'aula de música	2018
Vic	CREDA VIC	Tractament acústic sala audiometria	2018
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Supressió barreres accés al solar (rampa, grades i canal porxo)	2018
Agullana	Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines	Adequació paviment espais docents i serveis higiènics a l'ala oest planta primera	2018
Agullana	Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines	Reforma i adequació espais de l'antiga vivenda dels mestres per a espais docents	2018
Borrassà	Escola Sant Andreu de Borrassà - ZER Canigonenca	Obres d'ampliació dues aules	2018
Castelló d'Empúries	Escola El Bruel	Fonamentació i instal·lació d'un mod prefabricat	2018
Castelló d'Empúries	Escola Ruiz Amado	Millores de seguretat	2018
Colera	Escola Puig d'Esquers	Canvi paviment interior	2018
Escala, L'	Escola Empúries	Enderroc fonament mòdul	2018
Garrigàs	Escola de Garrigàs	Substitució del fals sostre actual per un de RF 60	2018
Llançà	Escola Pompeu Fabra	Adequació espais i retirada modul	2018
Llançà	Escola Pompeu Fabra	enderroc fonament moduls	2018
Pont de Molins	Escola Tramuntana	Reforma interior i adequació espais	2018
Sant Miquel de Fluvià	Escola Vallgarriga	Enderroc fonaments	2018
Viladamat	Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana	Ampliació edifici existent (1a fase)	2018
Viladamat	Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana	Ampliació fase 2: 1 aula infantil, 1 aula primària i 2 tutories	2018
Vilanant	Escola Tramuntana - ZER La Garriga	Reforç enllumenat aules 1a planta	2018
Palamós	CEE Els Àngels	Retirada caseta fibrociment i substitució xemeneia caldera	2018
Sant Feliu de Guíxols	Institut Sant Elm	Substitució de la tanca de la pista esportiva	2018
Santa Cristina d'Aro	Escola Pedralta	Enderroc fonaments	2018
Santa Cristina d'Aro	Escola Pedralta	Retirada porxo metàl·lic	2018
Verges	Institut Escola Francesc Cambó i Batlle	remodelació i redistribució dels banys del pati	2018
Ger	Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya	Divisió d'una aula i enderroc envà	2018
Puigcerdà	Institut Pere Borrell	Reparació de la coberta de l'ascensor	2018
Beuda	Escola de Liurona	Substitució sistema captació solar per general electricitat	2018
Olot	EASD d'Olot	Adequació instal·lacions elèctriques	2018
Riudaura	Escola Lluís Castells - ZER Els Volcans	Impermeabilització de mur i posterior connexió a drenatge i baixant a pont de sanejament	2018
Sant Jaume de Llierca	Escola Les Escomes - ZER El Llierca	Reforma i ampliació.	2018
Girona	Institut Montilivi	Fonamentació i instal·lació d'un modul prefabricat	2018
Girona	Escola Josep Dalmau i Carles	Retirada de la coberta de fibrociment i posterior col·locació de panel sandvitx.	2018
Girona	Institut Ermessenda de Girona	Infraestructura de mòduls prefabricats amb una superfície de 300 m2	2018
Girona	Institut Narcís Xifra i Masmitjà	Col·locació d'un ascensor	2018
Girona	Institut Santa Eugènia	Ampliació d'un porxo per aula taller oberta	2018
Quart	Escola Nou de Quart	Fonamentació i instal·lació d'un mod prefabricat	2018
Salt	Escola Les Arrels	Infraestructura de fonaments i instal·lacions per a mòduls prefabricats	2018
Salt	Escola Les Deveses	Adaptació de defectes segons acta d'inspecció	2018
Sant Gregori	Escola Agustí Gifre	Ampliació 4 aules + porxo	2018
Vilablareix	Institut Vilablareix	fonamentació mod pref	2018
Banyoles	Escola Camins	Fonamentació i instal·lació d'un mod prefabricat	2018
Banyoles	Institut Pere Alsius i Torrent	Substitució tanca perimetral	2018

Banyoles	Institut Josep Brugat	Formació de rasa de sanejament	2018
Banyoles	Institut Pla de l'Estany	Ampliació alarma mòduls	2018
Esponellà	Escola Carles de Fortuny	Reparació paviment, envà aula i substitució dipòsit gasoil	2018
Porqueres	Escola Frigolet - ZER Les Goges	Reforma i millora sostre	2018
Anglès	Institut Rafael de Campalans	Redistribució espais a l'antic menjador-cuina i execució d'una escala exterior per evacuació planta 1	2018
Blanes	Escola Carles Faust	Divisió d'espais per necessitats d'escolarització	2018
Cellera de Ter, La	Escola Juncadella	Enderroc fonament mòduls	2018
Lloret de Mar	Institut Rocagrossa	Fonamentació i instal·lació d'un mod prefabricat	2018
Lloret de Mar	Escola Àngels Alemany i Boris (Rieral)	Substitució del paviment dels lavabos del pati	2018
Riells i Viabrea	Escola El Bruc	Enderroc fonaments i substitució de la tanca	2018
Riells i Viabrea	Escola El Bruc	Adequació espais per escolarització amb adequació de lavabos a infantil i reordenar les circulacions d'aules a planta baixa	2018
Riudarenes	Escola Josep Boada	Instal·lació rigiditzadors a la instal·lació de calefacció	2018
Sant Hilari Sacalm	Institut Anton Busquets i Punset	Fonamentació i instal·lació d'un mod prefabricat i porxo	2018
Tossa de Mar	Institut de Tossa de Mar	Substitució integral de l'acabat de la coberta	2018
Josa i Tuixén	Escola de Tuixent - ZER Urgellet	Consolidació terreny sota fonaments	2018
Josa i Tuixén	Escola de Tuixent - ZER Urgellet	Paviment i drenatge pati posterior	2018
Organyà	Escola Miret i Sans - ZER Narieda	Serveis sanitaris infantil i millores	2018
Seu d'Urgell, La	EOI de La Seu d'Urgell	Adequació xarxa veu i dades	2018
Seu d'Urgell, La	Institut Joan Brudieu	Modificació i millora de la calefacció	2018
Àger	Escola Andreu Ferran - ZER Montsec	Reforma redistribució aules	2018
Bellcaire d'Urgell	Institut Ermengol IV	Substitució caldera de calefacció	2018
Torrelameu	Escola de Torrelameu	Adequació xarxa veu i dades	2018
Salàs de Pallars	Escola de Salàs de Pallars	Reforma distribució interior	2018
Tremp	Escola Valldeflors	Enderroc i nova construcció de tanca exterior	2018
Llavorsí	Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà	Reforma distribució interior	2018
Sort	Institut Hug Roger III	Adequació pel compliment normatiu en matèria d'incendis i ambiental	2018
Vall de Cardós	Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà	Instal·lació de calefacció en una aula (antic porxo)	2018
Miralcamp	Escola Sant Miquel	Substitució i millora de 6 finestres	2018
Mollerussa	Escola Mestre Ignasi Peraire	Adequació sala professors, consergeria, millora aula informàtica i ampliació finestres en una aula de primària	2018
Mollerussa	Escola Mestre Ignasi Peraire	Millora sistema de calefacció i accés aules educació infantil	2018
Mollerussa	CEE Siloé	Millora barreres arquitectòniques, adaptació lavabo aula per a minusvàlids i millora aula multisensorial	2018
Mollerussa	Institut Mollerussa IV	Adequació de l'edifici Cal Duch	2018
Mollerussa	Escola Les Arrels	Apuntament provisional de 2 porxos metàl·lics exteriors	2018
Sidamon	Escola El Timó - ZER Plaurenc	instal·lació calefacció	2018
Sidamon	Escola El Timó - ZER Plaurenc	Millores instal·lació elèctrica cuina, porter automàtic i enllumenat	2018
Cervera	CRP La Segarra	Adequació de tancaments i instal·lacions	2018
Cervera	Escola Les Savines	Obertura de porta en la tanca del pati	2018
Cervera	Llar d'Infants Arrel	Millora xarxa veu i dades	2018
Cervera	Institut Antoni Torroja	Restauració cornisses i impostes dels patis interiors de l'edifici de la Universitat de Cervera	2018
Cervera	EAP de la Segarra	Adequació xarxa veu i dades	2018
Guissona	Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot	Instal·lació i modificació d'endolls	2018
Alamús, Els	Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida	Ampliació amb porxo PB i aula planta pis. Desmuntatge caldera i xemeneies.	2018
Alcarràs	Institut d'Alcarràs	Infraestructura mòdul prefabricat	2018
Alfarràs	Escola Pinyana	Millora del sistema de lamel·les orientables	2018
Alpicat	Institut d'Alpicat	instal·la mod pref	2018
Granja d'Escarp, La	Escola Sant Jaume	Reforma aula, tractaments d'humitats i reparació de canal	2018
Granja d'Escarp, La	Escola Sant Jaume	Reforma instal·lació elèctrica de calefacció per desplaçar acumuladors i instal·lació d'emissors i acumuladors	2018
Lleida	Institut Joan Oró	Reforma espai interior del pavelló esportiu per adaptar-ho a sala usos múltiples	2018
Lleida	Institut Joan Oró	Substitució 28 finestres	2018
Lleida	Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida	Millora arramblador de fusta entrada i passadís planta baixa	2018
Lleida	Escola Frederic Godas	Adequació i millora serveis higiènics i espai de neteja pl. primera, adequació espai de neteja pl. baixa	2018
Lleida	Institut Maria Rúbies	Fonaments i instal·lacions mod prefabricat	2018
Lleida	Institut La Mitjana	Supressió envà 2a planta	2018
Lleida	Institut Josep Lladonosa	Millora de les pistes exteriors	2018

Lleida	Institut Caparrella	Instal·lació sistema ventilació laboratori de pintura automoció	2018
Lleida	Escola Joan Maragall	Supressió BBAA d'accés al pati i edifici de primària i infantil	2018
Lleida	Escola Magraners	Modificació divisòries aula	2018
Lleida	Institut Escola del Treball	Actuacions varies	2018
Lleida	Institut Escola del Treball	Substitució remat superior façana (1a fase)	2018
Lleida	Institut Marius Torres	Reforma edifici per situar secretaria, despatxos i arxiu PB, departaments i magatzems	2018
Seròs	Institut Seròs	Construcció de fonaments i instal·lacions per edifici prefabricat	2018
Seròs	Escola Miquel Baró Daban	Adequació servei infantil i mollores	2018
Soses	Escola Jaume Miret	Reforma vestidors i lavabos de planta baixa	2018
Ciutadilla	Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi	Sustitució d'instal·lacions de fibrociment, trasllat d'armari rack i millora instal·lació elèctrica	2018
Tàrraga	EOI de Tàrraga	Millora instal·lacions, construcció porxo entrada i millora accés	2018
Tàrraga	Institut Alfons Costafreda	Construcció de fonaments i instal·lacions per edifici prefabricat	2018
Tàrraga	Institut Manuel de Pedrolo	Habilitació instal·lació per aula	2018
Verdú	Escola Jardí - ZER Guicivervi	Millora de la connexió de veu i dades de l'edifici del menjador	2018
Verdú	Escola Jardí - ZER Guicivervi	Adequació xarxa de veu i dades	2018
Arenys de Mar	Institut Els Tres Turons	Adequació espais per a dues aules	2018
Arenys de Mar	Escola Joan Maragall	Treballs de millora d'accessibilitat i supressió BBAA	2018
Argentona	Escola Nova Argentona	Obres de substitució de baixants de fibrociment i desmuntatge de la xemeneia de fibrociment	2018
Argentona	Institut d'Argentona	Infraestructura mòdul prefabricat	2018
Caldes d'Estrac	Escola Sagrada Família	Substitució coberta fibrociment edifici principal (2ªFase).	2018
Calella	Escola Doctor Carles Salicrú	Enderroc de l'estructura de bases de mòduls prefabricats	2018
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Façana est: reforç estructural - rehabilitació paraments - remodelació paviment	2018
Canet de Mar	Escola Misericòrdia	Millors d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.	2018
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Reparació patologia de fissuració del mur de planta circular que tanca el gimnàs	2018
Masnou, El	Escola Francesc Ferrer i Guàrdia	Ampliació i equipament de la cuina i menjador	2018
Masnou, El	Institut Mediterrània	Porta emergència i rampa accés cuina	2018
Masnou, El	Institut Maremar	Treballs adequació de la disposició de baranes i tanques de protecció i arranjament de part de la xarxa de sanejament	2018
Mataró	Institut Les Cinc Sènies	Infraestructura per a dos mòduls prefabricats i adequacions pati accés	2018
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Substitució del ramal general d'aigua a la planta soterrani	2018
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Adequació de l'escomesa d'aigua freda i la retirada de dipòsits de fibrociment	2018
Mataró	Escola Joan Coromines	Substitució sistema de llurnes actuals de la coberta de la 1a planta del cos principal	2018
Mataró	Institut Thos i Codina	Substitució de baixants de fibrociment	2018
Mataró	Escola Tomàs Viñas	Adequació espais escola per a ESO (laboratori, 4 aules i sala treball)	2018
Mataró	Escola Àngela Bransuela	Adequació aules escola per a institut i noves sortides emergència gimnàs	2018
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Reparació estructural forjat sostre P1 de l'ala d'aules	2018
Montgat	Institut Thalassa	Adequació lavabos planta baixa i primera	2018
Premià de Mar	Institut Premià de Mar	Substitució de la coberta de fibrociment del magatzem	2018
Sant Andreu de Llaveneres	Escola Jaume Llull	Obertura noves finestres de lames i obertures ventilació passadís respecte coberta ventilada per resoldre problemàtica sobreescalfament planta baixa i primera (fase 1a)	2018
Sant Pol de Mar	Institut de Sant Pol de Mar	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2018
Teià	Escola El Cim	Sectorització escales i baranes	2018
Tiana	Sec. d'Institut de Tiana	Millora instal·lació elèctrica	2018
Tiana	Escola Tiziana	Adequació aula polivalent - plàstica, lavabo annex i substitució de vidres i cortines	2018
Tordera	Escola Serra de Miralles	substitució parcial de la fusteria exterior i instal·lació de protecció solar en façanes (2a fase)	2018
Tordera	Institut Lluís Companys	Impermeabilització coberta	2018
Aiguafreda	Escola La Muntanya	Reparació deficiències façanes i murs del centre	2018
Ametlla del Vallès, L'	Institut Eugeni Xammar	Adequació d'espais per aula	2018
Caldes de Montbui	Institut Pic del Vent	Infraestructura mòdul prefabricat	2018
Canovelles	Escola Els Quatre Vents	Enderroc estructura base MMPP	2018
Cànoves i Samalús	Escola l'Estelada	Estudi i reparació esquerdes façana d'obra vista	2018
Cardedeu	Institut Arquitecte Manuel Raspall	Infraestructura per a la instal·lació d'un mod prefabricat de 150 m2	2018
Franqueses del Vallès, Les	Escola Joan Sanpera i Torras	Obres de substitució de les proteccions solars a la façana (1a fase)	2018
Granollers	Institut Carles Vallbona	Infraestructura per a la instal·lació d'un mod prefabricat de 150 m2	2018
Granollers	Institut Marta Estrada	Adequació espais i ampliació amb laboratori ciències i aula complementària nou edifici de connexió	2018

Granollers	Institut Celestí Bellera	Infraestructura instal·lació mòdul prefabricat 180m2	2018
Granollers	Institut Antoni Cumella	Treballs de rehabilitació de la façana	2018
Granollers	Institut Marta Estrada	Obres adequació espais, modificació d'envans i instal·lacions per adequar unes aules	2018
Llagosta, La	Institut Marina	Infraestructura mod prefabricat	2018
Mollet del Vallès	Escola Col·legis Nous	Rehabilitació estructural puntual del parvulari (1a fase)	2018
Mollet del Vallès	Institut Vicenç Plantada	Adequació espais de l'escola Salvat Papasseit com a aules per impartir cicles formatius d'activitats esportives a l'Institut Vicenç Plantada	2018
Mollet del Vallès	Institut Aiguaviva	Treballs d'adequació d'espais de primària a secundària/batxillerat a l'antiga escola Nicolàs Longaron	2018
Mollet del Vallès	Institut Gallecs	Impermeabilització de la coberta del pavelló gimnàs	2018
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Infraestructura mod prefabricat	2018
Valls	Institut Jaume Huguet	Substitució coberta fibrociment i fals sostre edifici taller	2018
Mont-roig del Camp	Institut Miami	Infraestructura per a la instal·lació d'un mod prefabricat provisional i condicionament dels espais exteriors	2018
Mont-roig del Camp	Seccio d'Institut Antoni Ballester	Alicatat diverses sales	2018
Mont-roig del Camp	Seccio d'Institut Antoni Ballester	Retirada de bases de mod prefabricats	2018
Reus	CEE Font del Lleó	Distribució espais. Canvi fusteries	2018
Reus	Institut Salvador Vilaseca	Substitució generadors tèrmics. Línia de vida. Revestiments façana	2018
Reus	Institut Josep Tapiró	Adequació coberta i connexió a edifici nou	2018
Reus	Escola Prat de la Riba	Infraestructura per a la instal·lació d'un mod prefabricat i obres de reforma interior	2018
Riudecanyes	Escola Sant Mateu - ZER Baix Camp Sud	Nova construcció gimnàs	2018
Calafell	Institut Camí de Mar	Reparació cobertes	2018
Cunit	Escola Solcunit	Impermeabilització de la coberta	2018
Llorenç del Penedès	Escola Les Cometes	Adequació de la instal·lació de la calefacció	2018
Santa Oliva	Escola La Parellada	Retirada bases mòduls prefabricats	2018
Vendrell, El	Escola Marta Mata	Obres de reforma i ampliació de la instal·lació de la calefacció i actuacions sobre l'envolupament	2018
Vendrell, El	Institut Baix Penedès	Rehabilitació de les cobertes	2018
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Substitució finestres en aules dels Edificis Llull, Rodoreda i Cda del Camp d'Aprenentatge i SSEE del Tarragonès	2018
Tarragona	Institut Pere Martell	Retirada fibrociment coberta i baixants dels mòduls de tallers	2018
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Substitució de calderes d'aigua calenta sanitària	2018
Tarragona	Escola La Canonja	Reforç fusteria alumini	2018
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Infraestructura per a la instal·lació d'un mod prefabricat	2018
Tarragona	Escola Marcel·lí Domingo	Reparació i millora de les condicions de les cambres sanitàries	2018
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Instal·lació de línia trifàsica	2018
Tarragona	Complex Educatiu de Tarragona	Subministrament i instal·lació de calderes als edificis Tàrraco, Manteniment i Infermeria	2018
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Subministrament i instal·lació d'un acumulador aigua calenta sanitària	2018
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Subministrament i instal·lació de calderes	2018
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Reforma lavabos Edifici Miró	2018
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Insonorització del gimnàs de la planta baixa de l'Edifici d'Ors	2018
Torredembarra	Escola L'Antina	Reforma vestidors	2018
Vila-seca	Escola Sant Bernat Calvó	Instal·lació ascensor (millora accessibilitat)	2018
Vila-seca	Escola Mestral	Instal·lació ascensor (millora accessibilitat)	2018
Tortosa	Escola Remolins	Retirada de fibrociment d'acord amb la normativa vigent	2018
Tortosa	Institut Joaquin Bau	Substitució dels dipòsits de fibrociment	2018
Tortosa	Escola Ferreries	Arranjament i adequació de lavabos atesa la manca d'una WC adaptat	2018
Tortosa	Escola La Mercè	Adequació per tal de permetre la transformació del model de xarxa	2018
Alcanar	Escola Marjal	Ampliació aula primària	2018
Alcanar	Institut Sòl de Riu	Construcció sobrecoberta amb xapa galvanitzada	2018
Amposta	Institut Ramon Berenguer IV	Substitució coberta fibrociment d'un ala de l'edifici i de la sala de calderes	2018
Amposta	Escola Miquel Granell	Ampliació del menjador	2018
Amposta	Institut Montsià	Adequació aula per impartir cicle formatiu	2018
Godall	Escola Sant Salvador - ZER Montsià	Tancament de part del pati	2018
Masdenverge	Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià	Substitució claraboia	2018
Sant Carles de la Ràpita	Escola Carles III	Ampliació de secretaria-consergeria	2018
Móra d'Ebre	Escola Lluís Viñas i Viñoles	Cobriments pista esportiva i enllumenat	2018
Móra la Nova	Institut Escola 3 d'Abril	Adequació per tal de permetre la transformació del model de xarxa	2018
Bot	Escola Sant Blai	Retirada de fibrociment d'acord amb la normativa vigent	2018
Pobla de Massaluça, La	Escola L'Ametller	Substitució de les finestres	2018

Barberà del Vallès	Institut Bitàcola	Adequació espais ESO (a l'Escola Elisa Badia)	2018
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Substitució del sistema de producció d'aigua calenta sanitària dels vestidors del gimnàs	2018
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Adequació espais	2018
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Adequació d'espais ESO (a l'Escola Mestre Pla)	2018
Cerdanyola del Vallès	Institut Gorgs	Arranjament de diverses patologies de l'edifici: graons, coberta, ràfec i lamel·les	2018
Cerdanyola del Vallès	CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig	Impermeabilització d'una part de la coberta amb claraboies de l'edifici 4	2018
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Impermeabilització de la coberta del gimnàs	2018
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Pintura general passadis de la planta baixa	2018
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Substitució de la reixa de protecció de la porta d'entrada	2018
Polinyà	Escola de Polinyà	Infraestructura dos mòduls prefabricats	2018
Ripollet	Institut Palau Ausit	Rehabilitació de la façana i de la coberta de la zona oest de l'edifici principal	2018
Ripollet	Institut Can Mas	Infraestructura d'un mod prefabricat	2018
Rubí	Institut Duc de Montblanc	Infraestructura de 2 mòduls prefabricats	2018
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	Adequació espais	2018
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	Adequació de les instal·lacions d'electricitat i veu i dades	2018
Sabadell	Institut Pau Vila	Adequació espais	2018
Sabadell	Escola Espronceda	Reforç parcial dels forjats	2018
Sabadell	Escola Joan Maragall	Reforma del nucli del lavabo de l'aulari i instal·lació de passamans a les escales exteriors	2018
Sabadell	Escola Joan Maragall	Modificació passamans d'escales i substitució de baixant dels lavabos	2018
Sabadell	Institut Arraona	Infraestructura 2 mòd prefabricats	2018
Sabadell	Institut Escola Industrial	Condicionament de les cobertes de la nau de tallers	2018
Sabadell	Escola Arraona	Substitució finestres del passadis central	2018
Sabadell	Escola Virolet	Infraestructura 2 mod pref	2018
Sabadell	CREDAV Jordi Perelló	Reforma ventilació de la cabina d'audiometria i del despats de timpanometria i arranjament de goteres	2018
Sabadell	Institut La Serra	Infraestructura mòd prefabricat i adequació espais	2018
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Adequació espais ESO	2018
Sant Cugat del Vallès	Escola Turó de Can Mates (9a)	Ampliació de 2 aules i passadis de connexió	2018
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Ampliació pati	2018
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Infraestructura de 2 mòduls prefabricats	2018
Sant Cugat del Vallès	Institut Angeleta Ferrer i Sensat	Substitució de finestral del gimnàs	2018
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Reforma de la impermeabilització de la coberta de la zona d'entrada	2018
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Rehabilitació de les cobertes del gimnàs i zona de claraboies	2018
Sant Quirze del Vallès	Institut Salas i Xandri	Adequació d'espais nous grups ESO	2018
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Santa Perpètua	Obres instal·lació aparell elevador	2018
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Rovira-Forns	Infraestructura d'un mod prefabricat i adequació de WC de pati	2018
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Estela Ibèrica	Infraestructura d'un aulari prefabricat i urbanització	2018
Sentmenat	Escola Can Sorts	Arranjament de la façana d'obra vista	2018
Terrassa	Institut Torre del Palau	Reforma 1a fase: nova escala, nous lavabos exteriors, reforma lavabos interiors i altres	2018
Terrassa	Institut Jaume Cabré	Adequació espais d'ESO (1a fase)	2018
Terrassa	Escola Joan Marquès i Casals	Substitució 4 portes de fusta amb pany	2018
Terrassa	Institut Investigador Blanxart	Adequació d'espais per a nou cicle formatiu (1a fase)	2018
Terrassa	Escola Enxaneta	Substitució de la impermeabilització de la coberta de l'aulari d'educació infantil	2018
Terrassa	Escola Sant Llorenç del Munt	Construcció porta metàl·lica dues fulles i instal·lació d'un apany de seguretat a la zona de direcció	2018
Terrassa	Escola Enxaneta	Instal·lació d'un perfil metàl·lic d'acabat perimetral de la coberta i habilitar l'accés al fals sostre del gimnàs	2018
Terrassa	Institut Mont Perdut	Reforma del paviment exterior	2018
Terrassa	Institut Can Roca	Desconnexió, anul·lació i enderroc d'elements afegits a la zona de pati exterior dels mòduls prefabricats	2018
Terrassa	Escola Sala i Badrinas	Infraestructura 3 mod pref	2018
Terrassa	Institut Santa Eulàlia	Sectorització de les sortides d'emergència a l'edifici plató	2018
Terrassa	Institut Mont Perdut	Instal·lació del sistema de gestió i control de les unitats de tractament d'aire	2018
Terrassa	Institut Mont Perdut	Reforma del sistema d'evacuació d'aigües pluvials dels paviments del porxo i del pati posterior	2018
Terrassa	Institut Les Aimerigues	Enderroc i desmuntatge d'elements annexos als mòduls prefabricats	2018
Castelldefels	Institut Josep Lluís Sert	Reparació i manteniment del porxo existent	2019
Castelldefels	Institut Les Marines	Arranjament espais per escolarització	2019

Castelldefels	Institut Les Marines	Arranjament mur de tancament	2019
Cornellà de Llobregat	Institut de Cornellà	Canvi distribució, adeq. espais, subst. fusteries exteriors, pavimentació	2019
Cornellà de Llobregat	CFA Cornellà de Llobregat	Renovació coberta i nova línia de vida	2019
Cornellà de Llobregat	Escola Suris	Proteccions solars, sanajament elements estruc., línia vida, reparació filtracions	2019
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Actuacions varies envolvent exterior	2019
Cornellà de Llobregat	Institut Miquel Martí i Pol	Arranjament dentells façana posterior i esquerra en pilar	2019
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	2a fase substitució coberta, coberta fibrociment, adequació vestidors	2019
Esparreguera	Institut El Cairat	Adequació espais antic habitatge conserge per fer unes aules de desdoblament	2019
Esplugues de Llobregat	Institut La Mallola	Arranjament de la tanca metàl·lica exterior	2019
Esplugues de Llobregat	Institut Joanot Martorell	Rehabilitació façana exterior i paviments interiors (P1 P2)	2019
Gavà	Institut Escola Gavà Mar	Infraestructura per a mòdul prefabricat	2019
Molins de Rei	Escola El Palau	Substitució 13 finestres de fusta per alumini	2019
Olesa de Montserrat	Institut Daniel Blanxart i Pedrals	Infraestructura mòd prefabricat	2019
Olesa de Montserrat	CFA Mare de Déu de Montserrat	Canvi vuit finestres per alumini	2019
Olesa de Montserrat	Escola Josep Ferrà i Esteva	Arranjament de xarxa clavagueram i refer paviment del pati	2019
Pallejà	Escola Àngel Guimerà	Retirada fonament mòdul prefabricat	2019
Pallejà	Escola Àngel Guimerà	Reforma i ampliació escola infantil	2019
Prat de Llobregat, El	Escola Charles Darwin	Retirar fonamentació mòduls	2019
Prat de Llobregat, El	Escola Bernat Metge	Infraestructura mòd prefabricat	2019
Prat de Llobregat, El	Escola Joan Maragall	Col·locació de barana de protecció en el porxo per motius de seguretat	2019
Prat de Llobregat, El	Institut Les Salines	Ampliació aula per a ensenyament PFI i reforç estructural per a futura remunta a planta primera i consolidació d'elements de façana	2019
Sant Andreu de la Barca	Institut El Palau	Reparació coberta. Instal·lació línia de vida	2019
Sant Boi de Llobregat	Institut Ítaca	Consolidació terreny	2019
Sant Boi de Llobregat	Escola Marianao	Nova escala d'emergència	2019
Sant Boi de Llobregat	Escola Josep Maria Ciurana	Arranjament recollida d'aigües del patiu d'entrada principal	2019
Sant Feliu de Llobregat	Escola Salvador Espriu	Millora instal·lació elèctrica	2019
Sant Joan Despí	Escola Sant Francesc d'Assís	Retirar fonaments d'un mòdul prefabricat	2019
Sant Just Desvern	Escola Canigó	Restitució estructural d'un tram de forjat sanitari de l'ala dreta que s'ha trencat	2019
Sant Just Desvern	Escola Montserrat	Ampliació 2 aules d'infantil PB, modificació lavabos i reubicació AMPA (2a fase)	2019
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Jordi	Obres reparació mur de contenció de ponent	2019
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Adequació i reparació lavabos existents en la planta baixa i retirada de coberta de fibrociment	2019
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Adequació espai de la cuina per a convertir-la en laboratori de física i ciències	2019
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Retirar fonaments de 2 mod pref	2019
Viladecans	Institut Viladecans VI	Infraestructura per a mòdul prefabricat	2019
Viladecans	Escola Doctor Trueta	Reparació de façanes i coberta	2019
Viladecans	Institut Torre Roja	Arranjament llindes finestres a la façana	2019
Gelida	Escola Montcau	Instal·lació mod prefabricat	2019
Olèrdola	Escola Circell	Retirada de parets, fonaments i varis de 2 mòduls	2019
Sant Quintí de Mediona	Escola Antoni Grau Minguell	Modificació de despatx en planta baixa	2019
Vilafranca del Penedès	Escola Josep Baltà i Elias	Reparació fissures vestidor i formació nou magatzem, fissures pilars façana i edifici infantil	2019
Vilafranca del Penedès	Institut Eugeni d'Ors	Consolidació del sòl de cimentació per incrementar característiques amb injeccions de resines	2019
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	Enderrocs edifici i instal·lació de dos mòduls prefabricats	2019
Vilafranca del Penedès	Escola Pau Boada	Reparacions coberta: claraboia, ràfec, canals i aïllament. Reparació juntes estructurals façana	2019
Vilafranca del Penedès	SSEE Vilafranca del Penedès	Arranjament de la instal·lació elèctrica i el cablejat de la cabina d'audiometria	2019
Badalona	Institut Eugeni d'Ors	Mesures seguretat a finestres, arranjament cobertes i façanes i altres	2019
Badalona	Escola J. Coret -Institut Ventura Gassol	Obres instal·lació ascensor	2019
Badalona	Escola Baldomer Solà	Adequació espais nous per a lavabos i aules	2019
Badalona	EASD Pau Gargallo	Arranjament de façana	2019
Badalona	Escola Sant Jordi	Renovació banys	2019
Badalona	Escola Ventós i Mir	Instal·lació de tendals tipus vela	2019
Badalona	Institut Eugeni d'Ors	Arranjament del paviment i guixos	2019
Badalona	Institut La Llauna	Substitució coberta teula i llumera policarbonat i altres	2019
Badalona	Institut La Riera	Infraestructura per a mòduls	2019
Badalona	Institut Pompeu Fabra	Arranjament de prefabricats de formigó façanes	2019
Badalona	Escola Rafael Alberti	Adequació espais per a aula grup	2019

Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola El Gornal	Divisió aula en dues i renovació d'unitat de serveis	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Rubió i Ors	Reparació degoters coberta i canals - línies de vida i limitadors obertura finestres passadís	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Rubió i Ors	Remodelació espais en edifici auxiliar i zona interior planta baixa	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pep Ventura	Instal·lació mòdul prefabricat	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Pere Lliscart	Implantació 2 mòduls prefabricats	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Reforma vestidors gimnàs - substitució revestiment i fibrociment ràfec	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Joaquim Ruyra	Renovació de serveis de plantes	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Ignifugació estructura a l'edifici zona tallers	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Modificació espais aula i laboratori i varis	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Milagros Consarnau	Reforma sanitaris P1 i P2 i revestiment ràfec coberta	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Jaume Botey	Infraestructura de 2 mòduls prefabricats i accessos	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Reforma sanitaris P1 i substitució pericó	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pere Lliscart	Reforma lavabos	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Provençana	Substitució de la tanca perimetral	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eugeni d'Ors	Modificació espai per a aula - substitució parcial finestres - reparació formigó façanes	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Milagros Consarnau	Instal·lació mod prefabricats i adequació sanitaris P-3	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Margarida Xirgu	Adequació habitatge conserge per a aula i redistribució aules	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Apel·les Mestres	Canvi canonades escomesa aigua i instal·lació vàlvules	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Bellvitge	Pintat sostre vestidor, reparació i pintat façana, substitució parcial finestres i llames	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Bisbe Berenguer	Arranjament coberta en mal estat	2019
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Josep Maria Folch i Torres	Divisió aula i arranjament instal·lació elèctrica	2019
Santa Coloma de Gramenet	Institut de Santa Coloma de Gramenet	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2019
Santa Coloma de Gramenet	Escola Ausiàs March	Reparacions coberta i façanes	2019
Santa Coloma de Gramenet	Institut Escola Pallaresa	Enderroc i reconstrucció del mur de contenció de terres del pati	2019
Santa Coloma de Gramenet	Institut Les Vinyes	Reparacions diverses patologies edifici 1 i 3 i espai central. Formació vestidors a edifici 3.	2019
Santa Coloma de Gramenet	Escola Mercè Rodoreda	Reparació coberta i altres actuacions	2019
Santa Coloma de Gramenet	Institut La Bastida	Reparació de coberta	2019
Sitges	Institut Joan Ramon Benaprès	Arranjament dels desguassos	2019
Vilanova i la Geltrú	Institut Manuel de Cabanyes	Reparació enfonament forjat sanitari i revestiments façanes i varis	2019
Capellades	Escola Marquès de la Pobla	Retirada mob pref	2019
Igualada	Escola Garcia i Fossas	Enderroc d'una paret per la creació d'una nova aula per necessitats d'escolarització	2019
Igualada	Escola Garcia i Fossas	Substitució de les calderes	2019
Igualada	Institut Badia Margarit	Obres de millora de l'acústica d'una aula	2019
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Aïllament de porxo i modificació fusteries zona administració	2019
Igualada	Institut Joan Mercader	Renovació paraments façana nord i rehabilitació coberta entrada	2019
Jorba	Escola Guerau de Jorba	Obres per fer dos banys i reformar un d'existent	2019
Santa Margarida de Montbui	Escola García Lorca	Reforç de les parets divisòries i façana	2019
Vallbona d'Anoia	Escola Josep Masclans - ZER De bat a bat	Obres de millora dels lavabos, zona cicle superior	2019
Vilanova del Camí	Escola Pompeu Fabra	Obres de substitució del paviment del menjador	2019
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Obres adaptació nous espais per escolarització	2019
Avinyó	Escola Barnola	Obres per la millora acústica de la sala polivalent/menjador	2019
Cardona	Escola Mare de Déu del Patrociní	Nou accés per supressió barreres arquitectòniques	2019
Castellbell i el Vilar	Escola Jaume Balmes	Retirada mob pref	2019
Manresa	Escola Les Bases	instal·lació mod prefabricat	2019
Manresa	Institut Guillem Catà	Substitució del tub de clavegueram que prové de les instal·lacions del mòdul de perruqueria	2019
Manresa	Institut Cal Gravat	Divisió d'una aula per a general nous espais d'escolarització	2019
Manresa	Institut Lacetània	Obres de nova creació d'una aula per necessitats d'escolarització	2019
Manresa	Institut Manresa VI	Mod prefabricat	2019
Monistrol de Montserrat	Escola Sant Pere	Obres per millorar l'acústica de la sala polivalent/menjador	2019
Pont de Vilomara i Rocafort, El	Escola Pompeu Fabra	Arranjament de la pintura intumescent en la estructura i fissures a paviment exterior	2019
Sant Feliu Sasserra	Escola Els Roures - ZER Gavarresa	Instal·lació d'un elevador vertical i una plataforma elevadora	2019
Sant Fruitós de Bages	Escola Monsenyor Gibert	Obres per a la substitució de la fusteria d'alumini exterior	2019
Sant Joan de Vilatorrada	Escola Collbaix	Enderroc bases mob	2019
Santpedor	Institut d'Auro	Infraestructura per a mòduls	2019

Santpedor	Escola Riu d'Or	Millora sistema de regulació de la calefacció a l'edifici d'infantil	2019
Avià	Escola Santa Maria d'Avià	Millora lavabos	2019
Avià	Escola Santa Maria d'Avià	retirada mob pref	2019
Berga	Secció d'Institut Serra de Noet	Enderroc estructura i fonaments mod pref	2019
Guardiola de Berguedà	Escola Sant Llorenç	Adaptació de nous espais motivat per escolarització	2019
Centelles	Institut Pere Barnils	Millora protecció solar finestral	2019
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Abat Oliba	Obres de reforma dels lavabos ubicats al primer pis i planta baixa	2019
Sant Vicenç de Torelló	Escola Lloriana	Enderroc fonaments mob pref	2019
Taradell	Institut de Taradell	Instal·lació mòdul prefabricat	2019
Torelló	Institut Escola Marta Mata	instal·lació mòdul prefabricat	2019
Vic	Escola Guillem de Montrodon	enderroc de paret d'obra de 10 cm de gruix per unir dos espais situats en planta baixa formant una aula, modificant les instal·lacions afectades i pintat de tot el conjunt	2019
Vic	Escola Doctor Joaquim Salarich	Obres de millora acústica de la sala polivalent/menjador	2019
Vic	Escola Doctor Joaquim Salarich	Obres extracció fusteries existents, subministrament i col·locació de les noves fustes	2019
Llobera	Escola de Llobera - ZER El Solsonès	Reforma interior i supressió de barreres arquitectòniques	2019
Solsona	Escola Setelsis	Substitució de la coberta de plaques de policarbonat del porxo	2019
Castelló d'Empúries	Escola El Bruel	Modificació de tanca perimetral, accessos i connexió de la xarxa informàtica	2019
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Instal·lació 3 dipòsits de gasoil	2019
Figueres	Institut Cendrassos	Instal·lació sistema renovació aire, substitució de finestres, creació bany adaptat i reforma nucli de serveis	2019
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Adequació espais interiors de l'antic habitatge del conserge per a espais d'ús docent	2019
Fortià	Escola Teresa de Pallejà	Fonamentació i instal·lació un mod prefabricat	2019
Fortià	Escola Teresa de Pallejà	Reforma interior, adequació de cambres higèniques i escala emergència	2019
Jonquera, La	Institut de La Jonquera	Construcció rampa per itinerari adaptat d'accés a pista	2019
Portbou	Escola Sant Jaume	Reparació/substitució coberta flotant en el pati	2019
Roses	Institut Illa de Rodas (Roses II)	Infraestructura fonaments i instal·lacions per a un mòdul prefabricat	2019
Sant Miquel de Fluvià	Escola Vallgarriga	Adaptació entrada i bany	2019
Ventalló	Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana	Rehabilitació de coberta i renovació d'acabats interiors	2019
Bisbal d'Empordà, La	Escola Joan de Margarit	Rehabilitació coberta, renovació d'acabats interiors i retirada de fibrociment	2019
Bisbal d'Empordà, La	Escola Joan de Margarit	Instal·lació ascensor i adequació lucernari central	2019
Bisbal d'Empordà, La	Institut La Bisbal (Gavarres)	Eliminació claraboia	2019
Pals	Escola Quermany	Retirada de fonaments	2019
Pals	Escola Quermany	Instal·lació envà ignifug	2019
Sant Feliu de Guíxols	Escola Mossèn Baldiri Reixac	Instal·lació ascensor	2019
Besalú	Institut Escola Salvador Vilarrasa	fonaments i instal·lació 1 mòd prefabricat	2019
Mieres	Escola Finestres - ZER Els Volcans	Ampliació i reforma menjador, lavabos i administració	2019
Olot	Escola Malagrida	Substitució de la coberta inclinada (3ª fase)	2019
Olot	EASD d'Olot	Modificació instal·lació calefacció	2019
Santa Pau	Escola Joan Maragall - ZER Els Volcans	Ampliació escola amb 3 aules infantil, aula psicomotricitat i serveis	2019
Aiguaviva	Escola Vilademany	Ampliació cuina	2019
Bescanó	Escola Doctor Sobrequés	Retirada fonaments, serveis i tanca del mòdul prefabricat	2019
Cervià de Ter	Escola L'Aixart - ZER Baix Ter	Retirada de fonaments	2019
Girona	Institut Ermessenda de Girona	Infraestructura i instal·lacions de mòduls prefabricats	2019
Girona	Institut Santa Eugènia	Ampliació i reforma d'un magatzem per aula tècnica	2019
Girona	CEE Font de l'Abella	Adequació antiga vivenda conserge per escolarització	2019
Llagostera	Escola Lacustària	Retirada de fonaments serveis i porxo	2019
Quart	Escola Santa Margarida	Lavabo adaptat i rampa	2019
Salt	Institut Salvador Espriu	Fonamentació i instal·lació d'un mòdul prefabricat	2019
Salt	CEE La Masana	Canvi de canal deteriorada a façana posterior, sobreexidors a canal principal i terrassa posterior, eliminació de paret i unificar pendents i coronaments ceràmics	2019
Sarrià de Ter	Institut Sarrià de Ter	Infraestructura i instal·lacions de mòdul prefabricat	2019
Vilablareix	Institut Vilablareix	Fonamentació mod prefabricat	2019
Banyoles	Escola Pla de l'Ametller	Retirada de fonaments	2019
Porqueres	Escola Frigolet - ZER Les Goges	Ampliació d'una aula infantil amb lavabos	2019
Vilademuls	Escola de Sant Esteve de Guialbes	Ampliació i reforma	2019
Campdevàrol	Escola Pirineu	Retirada fonaments	2019
Anglès	Escola Pompeu Fabra	Redistribució espais	2019

Blanes	Escola Pinya de Rosa (Can Borell)	Retirada fonaments, porxo, serveis i tanca dels mòduls prefabricats	2019
Lloret de Mar	Escola Pompeu Fabra	Instal·lació ascensor	2019
Sant Hilari Sacalm	Escola Guillerries	Obres de reparació d'una coberta i substitució de la instal·lació aigua potable	2019
Vidreres	Escola Sant Iscle	Retirada fonaments, serveis i tanca del mòdul prefabricat	2019
Coll de Nargó	Escola Sant Climent - ZER Narieda	Arranjament accés al recinte, portes d'accés al centre, reforma banys i barana escales exteriors	2019
Josa i Tuixén	Escola de Tuixent - ZER Urgellet	Derivació nova xarxa de sanejament, neteja runa i millora ventilació càmara sanitària	2019
Vall de Boí	Escola Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça	Condicionament acústic al menjador	2019
Granadella, La	Institut l'Olivera	Ampliació PB per nova cuina i lavabos, reforma aula per menjador, i antiga cuina i menjador per dos aules	2019
Albesa	Escola L'Àlber	Actuacions de millora de les condicions de seguretat i funcionalitat bàsiques	2019
Balaguer	Institut Ciutat de Balaguer	Adequació de dues aules	2019
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní	Nova ubicació sala calderes. Reforma lavabos i adequació d'una aula i de la biblioteca	2019
Isona i Conca Dellà	Escola Aeso - ZER Pallars Jussà	Reparació estructural coberta i adequació sala música-gimnàs i magatzem	2019
Tremp	Institut de Tremp	Adequació comandament ascensor per alumne amb discapacitat motriu	2019
Llavorsí	Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà	Millora paviment aules i passadissos	2019
Vall de Cardós	Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà	Millora fusteria exterior zona porxo	2019
Ivars d'Urgell	Escola Mare de Déu de l'Horta	Reforma dels banys	2019
Mollerussa	Institut Mollerussa IV	Instal·lació de mòduls prefabricats.	2019
Mollerussa	Escola Les Arrels	Reforma i ampliació de les pèrgoles	2019
Vilanova de Bellpuig	Escola Marinada - ZER L'Estany	Millores i arranjament	2019
Guissona	Escola Ramon Faus i Esteve	Adequació servei PB per alumne amb minusvalia	2019
Guissona	Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot	Adaptació antiga cuina i menjador per a dues aules	2019
Ribera d'Ondara	Escola Vall Ondara - ZER La Segarra	Adequació i conservació	2019
Torà	Escola Sant Gil	Reforç marquesina	2019
Aitona	Escola Francesc Feliu	Arranjament paviment i millores al pati	2019
Alamús, Els	Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida	Arranjament esquerdes pilar de peces ceràmiques perforades	2019
Alcoletge	Escola Mare de Déu del Carme	Instal·lació mod prefabricats i reparació al pati nord	2019
Alfés	Escola d'Alfés - ZER L'Eral	Substitució d'acumuladors electricos de calefacció	2019
Almacelles	Institut Canigó	Substitució gelosia lamel·les d'alumini orientables façana sud est	2019
Corbins	Escola Sol Ixent	Reparació de les tanques interiors coberta i sistemes d'ombreig del pati	2019
Lleida	Escola Camps Elisis	Retirada divisòria, millora calefacció aula i ventilació serveis pl primera	2019
Lleida	Escola Enric Farreny	Condicionament acústic menjador	2019
Lleida	Institut Marius Torres	Adequació de la planta primera, obertura circulacions passadís planta segona i obertura accés planta baixa	2019
Lleida	Escola Príncep de Viana	Millora enllumenat de tres aules	2019
Lleida	Institut Joan Oró	Substitució llumeneres de les aules per LEDs	2019
Lleida	Institut Ronda	Ampliació de 2 aules i un seminari	2019
Lleida	Institut Joan Oró	Substitució finestres exteriors	2019
Lleida	Escola Magraners	Reforma distribució 2n curs d'ESO	2019
Lleida	Escola Parc de l'Aigua	Retirada divisòria entre 2 aules depetit grup a la planta baixa	2019
Lleida	Institut Ronda	Adequació espais aula, sala de reunions, coordinadors i cap d'estudis	2019
Lleida	Escola Frederic Godas	Adequació interior cuina i banys en planta baixa	2019
Lleida	Institut Ronda	Adequació xarxa i radiadors de calefacció per nova distribució aula i sala de reunions	2019
Torrefarrera	Escola La Creu	Retirada de la ase i escameses edifici prefabricat	2019
Vilanova de la Barca	Escola Mestral - ZER Argelaga	Substitució fusteria	2019
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Adequació a normativa i millora de les condicions de seguretat de la instal·lació elèctrica en sala actes aules i cantina	2019
Agramunt	Escola Macià-Companys	Ampliació xarxa infompàtica	2019
Tàrrrega	EASD Ondara	Reforma per la creació d'una aula integració social dins aula convencional existent	2019
Alella	Institut d'Alella	Instal·lació aigua calenta sanitària (ACS), substitució. Adequació ilegalització.	2019
Arenys de Mar	Escola Joan Maragall	Adaptació edifici amb la supressió de BBAA per escolarització alumna amb mobilitat reduïda.	2019
Cabrera de Mar	Institut Escola Pla de l'Avellà	Habilitar un espai del solar municipal adjacent com a aula laboratori i taller de tecnologia	2019
Caldes d'Estrac	Escola Sagrada Família	Instal·lació ascensor	2019
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Reforç estructural façanes pati	2019

Canet de Mar	Institut Lluís Domènech i Montaner	reforç mur de contenció	2019
Mataró	Institut Les Cinc Sènies	Infraestructura per a 2 mòduls prefabricats	2019
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Reparació estructural forjat sostre P2 de l'ala d'aules (Fase 3)	2019
Mataró	Institut Damià Campeny	Treballs per esmenar les deficiències a la instal·lació d'aigua per donar compliment al protocol de tractament de legionel·la	2019
Mataró	Escola Joan Coromines	Trasllat de l'equipament (forn i taula calenta) de cuina a l'edifici de primària, que requereixen l'adequació de les instal·lacions i la nova connexió de subministrament	2019
Mataró	Institut Laia l'Arquera	Treballs resoldre problemes amb degoters i reforma i adequació banys 1a planta	2019
Mataró	Institut Josep Puig i Cadafalch	Substitució finestres en façanes i la instal·lació de proteccions solars	2019
Mataró	Escola Torre Launder	Adequació espais com a cuina-menjador i adequació espai psicomotricitat i posterior enderroc de les bases del mòdul prefabricat (1 i 2 fase)	2019
Mataró	Institut Escola Mar Mediterrània	Nova escala i diverses actuacions de millora a l'evacuació del centre	2019
Mataró	Institut Escola Àngela Bransuela	Adequació aules plana 2a, nova aula provisional a planta 1a i noves escales	2019
Montgat	Escola Norai	Infraestructura mòdul prefabricat	2019
Montgat	Institut Thalassa	Treballs adequació/reparació de les fuites existents en escomesa de gas i esmenar les deficiències de la instal·lació tèrmica	2019
Montgat	Institut Thalassa	Adequació/reparació de la fase malmesa de la instal·lació elèctrica	2019
Palafolls	Escola Les Ferreries de Palafolls	Substitució de la coberta de fibrociment d'un dels edificis annex per tal d'atendre mesures correctores d'acord amb criteris Secció de Riscos	2019
Premià de Dalt	Institut Valerià Pujol (St. Mateu)	Infraestructura per a la instal·lació de dos mòduls prefabricats de 120m2	2019
Premià de Mar	Escola Sant Cristòfol	Millora escales i substitució xemeneies fibrociment a les sales de calderes	2019
Premià de Mar	Escola La Lió	Adequació pati infantil	2019
Premià de Mar	Escola El Doff	Treballs per renovar i millora les aules infantil 1a planta i el lavabo de planta baixa al costat vestíbul	2019
Sant Andreu de Llavaneres	Escola Jaume Llull	(2a fase) obertura de dos finestres i la substitució de vidres fixes per finestres	2019
Sant Pol de Mar	Institut de Sant Pol de Mar	Treballs als 2 mòduls de l'E Sant Pau per adequar-los com a mòduls de l'Institut	2019
Tiana	Sec. d'Institut de Tiana	Infraestructura per a 1 mòdul prefabricat	2019
Vilassar de Mar	Institut Vilatzara	Treballs adequació a la PB per tal d'incrementar lavabos i adequació de dos trams de baranes	2019
Bigues i Riells	Institut Maria de Bell-lloc	Infraestructura modul prefabricat	2019
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Adequació instal·lació elèctrica i calefacció (1a fase)	2019
Canovelles	Escola Joan Miró	Treballs per substituir paviment malmès de les 4 aules de la planta baixa ed infantil (P3, P4, P5 i aula psicomotricitat) per un paviment de llosetes de PVC	2019
Canovelles	Escola Joan Miró	Enderroc i retirada del forjat existent, col·locació de material ceràmic, nova capa de compressió de formigó armat i capa de morters a les 4 aules de planta baixa	2019
Cànoves i Samalús	Escola l'Estelada	Enderroc estructura de bases de mòduls prefabricats (1) i restablir solar	2019
Cardedeu	Institut El Sui	Instal·lació mòdul prefabricat 150 m2	2019
Franqueses del Vallès, Les	Escola Joan Sanpera i Torras	Substitució de les proteccions solars a la façana	2019
Franqueses del Vallès, Les	Institut Lauro	Infraestructura per a la instal·lació 1 mòd prefabricat	2019
Granollers	Institut Marta Estrada	Instal·lació ascensor. Reforma instal·lació elèctrica i legalització (fase 3)	2019
Granollers	Institut Celestí Bellera	Treballs d'adequació del paviment de l'entrada dels mòduls, sanejament de l'entrada i reparació de fusteries	2019
Granollers	Escola Mestres Montañà	Treballs adequació sanejament a la coberta central per tal de resoldre filtracions existents i atendre les condicions de salubritat	2019
Lliçà de Vall	Secció d'Institut El Vern	Adequació espais com a aules	2019
Llinars del Vallès	Escola Damià Mateu	substitució de lluminàries	2019
Martorelles	Escola Simeó Rabasa	Construcció d'una sortida emergència alternativa a la segona planta de l'edifici principal	2019
Mollet del Vallès	Institut Aiguaviva	treballs de reforma dels lavabos planta 1, porxo, tancament espais, finestres..	2019
Mollet del Vallès	Escola Can Basora	Adequació de dues aules com a aula polivalent	2019
Mollet del Vallès	Escola Sant Jordi	Enderroc estructura de bases de mòduls prefabricats (1) i restablir solar	2019
Mollet del Vallès	Escola Sant Vicenç	Substitució de claraboies i reparació de juntes de coberta	2019
Mollet del Vallès	Escola Sant Jordi	Treballs per instal·lar tanca metàl·lica per delimitar la zona infantil	2019
Mollet del Vallès	Escola Federico García Lorca	Treballs 2a fase capítol 4 de consolidació de la façana i ràfec exterior	2019
Montmeló	Institut de Montmeló	Treballs per esmenar deficiències a la instal·lació d'aigua calenta sanitària	2019
Montornès del Vallès	Escola Palau d'Ametlla	Treballs d'enderroc de l'estructura de les bases de mòduls prefabricats i restablir el solar	2019
Montornès del Vallès	Institut Vinyes Velles	Sanejament i impermeabilització a la coberta del cos de secretaria i direcció i altres reparacions de filtracions	2019

Parets del Vallès	Institut Torre de Malla	Adequació aula taller existent com a dos aules i passadís pel CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes	2019
Parets del Vallès	Institut Torre de Malla	Climatització i ventilació de les dues aules del cicle formatiu de sistemes microinformàtics i xarxes	2019
Roca del Vallès, La	Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens	Substitució canals i baixants moviment de terres i drenatge	2019
Sant Celoni	Institut Escola Pallerola	Adequació de l'arxiu com a despats i de l'aula d'informàtica com a aula de secundària	2019
Sant Esteve de Palautordera	Seccio d'Institut Can Record	Enderroc estructura base mòduls prefabricats	2019
Sant Fost de Campsentelles	Institut Alba del Vallès	Instal·lació mòdul prefabricat 150 m2	2019
Bràfim	Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara	Adequació d'una part dels vestuaris existents com a menjador i càtering	2019
Valls	Institut Jaume Huguet	Protecció foc coberta tallers i subst. cel ras i enllumenat. 1a fase. Tancaments pista esportiva	2019
Cambrils	Escola Marinada	Retirada de bases de mòdul prefabricat	2019
Mont-roig del Camp	Escola Mare de Déu de la Roca	Supressió BBAA	2019
Reus	Institut Baix Camp	Millora accessibilitat al centre. Ampliació de 2 aules reforç a planta primera i segona	2019
Reus	Institut Lluís Domènech i Montaner	Infraestructura per a la instal·lació de mod prefabricat	2019
Reus	Escola Montsant	Eliminació barreres arquitectòniques	2019
Reus	Escola Rosa Sensat	Fabricació i col·locació d'una plataforma provisional per cobrir el fossar d'ascensor	2019
Reus	Escola Rosa Sensat	Supressió BBAA	2019
Riudecols	Escola Mare de Déu del Roser - ZER Baix Camp Nord	Millora xarxa pluvial	2019
Arboç, L'	Institut de L'Arboç	Substitució total de vidres de pavés del gimnàs	2019
Arboç, L'	Escola Sant Julià	Redistribució interior envans per retirada de mod	2019
Cunit	Seccio d'Institut Ernest Lluch i Martí	Infraestructura mod pref	2019
Cornudella de Montsant	Seccio d'Institut Montsant	Instal·lació fibra òptica	2019
Masroig, El	Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat	Substitució coberta fibrociment	2019
Catllar, El	Escola L'Agulla - ZER Baix Gaià	Ampliació d'un edifici per a l'Institut Escola l'Agulla	2019
Constantí	Escola Mossèn Ramon Bergadà	Obres reparació de patologies.	2019
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Canvi bombes col·lectores	2019
Tarragona	Llar d'Infants La Baldufa	Reparació façana	2019
Tarragona	Escola de Ponent	Retirada mob prefabricats	2019
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Instal·lació aire condicionat a la zona de gerència	2019
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Instal·lació finestres alumini a la zona de gerència	2019
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Instal·lació il·luminació emergència	2019
Tarragona	Escola La Floresta	Retirada mod pref	2019
Tarragona	Escola La Floresta	Reforma i redistribució dels vestuaris antics com a sala multifuncional	2019
Tarragona	Institut Campclar	Retirada mob pref	2019
Tarragona	Escola Serrallo	Retirada bases de mòduls	2019
Tarragona	Escola Cèsar August	Diverses actuacions a patis	2019
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Contenció mur mitger restant i reparació xarxa sanejament al desnivell del pati	2019
Torredembarra	Institut Ramon de la Torre	retirada mob pref	2019
Vilallonga del Camp	Escola Pere Virgili	Retirada mod pref	2019
Aldea, L'	Escola 21 d'Abril	Reforma dels cossos dels lavabos general existents en PB	2019
Aldea, L'	Escola Maria García i Cabanes	Substitució de finestres	2019
Deltebre	Escola L'Assumpció	Retirada mod prefabricat	2019
Paüls	Escola Sant Roc	Substitució de la porta d'entrada	2019
Roquetes	Institut Roquetes	Reforma del sistema de calefacció amb la instal·lació d'una vàlvula de tres vies i un sistema de control	2019
Tortosa	Escola La Mercè	Reforma lavabos	2019
Tortosa	Institut Dertosa	Instal·lació d'un equip de cloració	2019
Tortosa	Escola Ferreries	Reforma lavabos de mestres	2019
Tortosa	Escola Sant Llätzer	Ampliació de 2 aules en planta primera i segona i banys en planta baixa	2019
Tortosa	Escola Sant Llätzer	Retirada mòdul prefabricat	2019
Xerta	Escola de Xerta	Arranjament pati d'infantil	2019
Alcanar	Institut Sòl de Riu	Substitució parcial coberta (de inclinada a plana)	2019
Amposta	Institut Montsià	Reforma de les rampes existents i la substitució de l'actual prota del lavabo adaptat per una de corredera	2019
Mas de Barberans	Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià	Reforç i consolidació estructural	2019
Sènia, La	Institut de La Sènia	Construcció d'una rampa adaptada i un envà de separació amb nova porta d'accés	2019

Flix	Escola Enric Grau i Fontserè	Substitució de les finestres	2019
Garcia	Escola El Verger	Substitució coberta fibrociment	2019
Ginestar	Escola Pàmies	Arranjament mur pati	2019
Móra d'Ebre	Institut Julio Antonio	Substitució caldera i adaptació del circuit hidràulic	2019
Palma d'Ebre, La	Escola 1 d'Abril - ZER Montsant-Ribera	Millora i legalització de la instal·lació elèctrica	2019
Caseres	Escola La Gessera - ZER Ports-Algars	Nova tanca pista esportiva	2019
Pinell de Brai, El	Escola Cèsar Martinell	Substitució de finestres	2019
Vallès Occidental	Varis centres Vallès Occidental	Adequació espais per a ESO	2019
Vallès Occidental	Varis centres Vallès Occidental	Desconnexió d'instal·lacions, d'enderroc de bases i fonaments de mod pref i de rehabilitació de la zona afectada als centres E J M Folch i T i I R Casas i Carbó Palau Solità i Plegamans i E Joan XXIII Terrassa	2019
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Ampliació d'una nova aula	2019
Barberà del Vallès	Institut La Romànica	Arranjament pou de bombes, de la façana d'obra vista, dels baixants coberta del gimnàs, i del revestiment de la tanca	2019
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Reformes puntuals interiors	2019
Barberà del Vallès	Institut Bitàcola	Adequació espais ESO	2019
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Adequació espais per a aules ESO	2019
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Substitució canals pluvials i reparacions dintells finestres	2019
Cerdanyola del Vallès	Escola Serraparrera	Substitució coberta fibrociment edificis adm., i consergeria	2019
Cerdanyola del Vallès	Escola Carles Buigas	Substitució cobertes fibrociment	2019
Matadepera	Escola Joan Torredemer Canela	Arranjament de la coberta de l'edifici de primària (2a fase)	2019
Montcada i Reixac	Institut Escola El Viver	Adequació espais ESO	2019
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Adequació d'espais i rehabilitació	2019
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Adequació zona accés PB i espais resultants. Nous serveis i aula a P1	2019
Palau-Solità i Plegamans	Escola Josep Maria Folch i Torres	Reforma i substitució de coberta inclinada per coberta plana	2019
Polinyà	Institut Polinyà	Ampliació 2 aules	2019
Ripollet	Institut Palau Ausit	Ampliació tallers: aula polivalent, taller projectes, vestidors i serveis	2019
Ripollet	Escola Anselm Clavé	Substitució de la coberta de la sala de calderes	2019
Ripollet	Escola El Martinet	Infraestructura mòdul prefabricat / Reparacions coberta gimnàs i filtracions façana edifici primària	2019
Rubí	Institut La Serreta	Ampliació d'espais zona porxo	2019
Rubí	Institut J.V. Foix	Adequació espais, degoters i fissures	2019
Rubí	Institut Escola Teresa Altet	Adequació espais ESO	2019
Sabadell	Institut Escola Industrial	Reparació de la impermeabilització parcial de la coberta i dels elements de façana esquerdatats	2019
Sabadell	Institut Narcisa Freixas i Cruells	Infraestructura per a 2 mòduls prefabricats i urbanització solar	2019
Sabadell	Institut Joan Oliver	Rehabilitació i millora	2019
Sabadell	Escola Espronceda	Arranjament parcial impermeabilització coberta	2019
Sabadell	Escola Ribot i Serra	Substitució de fusteries nucli escales i reforma tanca exterior	2019
Sabadell	Institut Arraona	Infraestructura per a 2 mòduls prefabricats i accessos	2019
Sabadell	Institut Pau Vila	Reforma planta baixa (biblioteca, cafeteria, cuina, nou porxo). Subst. fusteries exteriors façana sud	2019
Sabadell	Institut Pau Vila	Adequar espais i rehabilitació (5a fase)	2019
Sabadell	Institut Castellarnau	Passera de connexió entre edificis	2019
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	Adequació d'espais ESO 2a fase	2019
Sabadell	Institut La Serra	Retirada baixants i canalons fibrociment edifici aulari i façana suc. Lavabos i infraestr. Mòdul	2019
Sabadell	Institut Vallès	Infraestructura per a la implantació de mòdul prefabricat a l'Institut Vallès de SABADELL	2019
Sabadell	Institut Les Termes	Substitució de fusteries, instal·lació reixa zona rampa, reparació coberta zona gimnàs i reparació filtracions d'aigua façana e pavés	2019
Sabadell	Escola La Trama	Instal·lació d'un electroimant de seguretat a una porta d'emergència	2019
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	Adequació (1a fase) de les instal·lacions d'electricitat, calefacció i veu i dades	2019
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Infraestructura per a 2 mòduls prefabricats i urbanització pati	2019
Sant Quirze del Vallès	Escola Purificació Salas i Xandri	Adequació de les instal·lacions	2019
Sant Quirze del Vallès	Institut Salas i Xandri	Adequació d'espais ESO (5a fase)	2019
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Reforma del gimnàs i vestidors	2019
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Arranjament de les patologies de la cornisa de la canal de recollida d'aigües dels pilars i del forjat del porxo	2019
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Rovira-Forns	Infraestructura d'un mod prefabricat	2019
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Rovira-Forns	Ampliació de la instal·lació de megafonia dels mòduls prefabricats	2019
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Rovira-Forns	Ampliació del sistema d'alarma als mòduls prefabricats	2019
Sentmenat	Escola Can Sorts	Impermeabilització de la coberta	2019

Sentmenat	Escola Can Sorts	Obertura de juntes de dilatació estructurals a la façana d'obra vista	2019
Sentmenat	Escola Can Sorts	Condicionament i formació de juntes de dilatació de la façana (1a fase)	2019
Terrassa	Institut Montserrat Roig	Rehabilitació cobertes	2019
Terrassa	Institut Torre del Palau	Adequació i ampliació del centre 2a fase	2019
Terrassa	Institut Investigador Blanxart	Arranjament del coronament de coberta, de l'esquerda façana gimnàs, del tancament pavés, d'una gotera i d'una junta de dilatació	2019
Terrassa	Institut Can Jofresa	Adquació casa conserge per aules i despatxos, canvi lavabos P2 per aula i humitat coberta	2019
Terrassa	Escola Pau Vila i Dinarès	Adequació zona accés al centre, ascensor i connexions veu i dades	2019
Terrassa	Escola Enxaneta	Reforma i substitució tram de coberta. Reparació coberta patis. Reparacions interiors	2019
Terrassa	Institut Jaume Cabré	Adequació per a dos línies d'ESO 2a fase	2019
Terrassa	Institut Escola Pere Viver	Adequació espais per aules ESO	2019
Terrassa	Institut Can Roca	Enderroc base fonaments de mòduls prefabricats i recuperació de l'espai verd del solar provisional	2019
Terrassa	Escola Sala i Badrinas	Infraestructura de 2 mòduls prefabricats	2019
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Substitució de fusteries, reparació de coberta plana de rajola, tractament antilliscant pista esportiva i reparació de coberta de xapa metàl·lica	2019
Castelldefels	Escola Margalló	Reparació tanca centre i cablejat façana	2020
Cornellà de Llobregat	Institut Francesc Macià	Compartimentació de 3 aules de l'actual aula de dibuix	2020
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Substitució coberta edifici principal i reparacions puntuals a façana	2020
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Infraestructura per 1 mòdul prefabricat i accessos	2020
Cornellà de Llobregat	CEE Virolai	Adequació i patologies	2020
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Construcció envà mòbil	2020
Cornellà de Llobregat	Escola Dolors Almeda	Supressió BBAA adaptació lavabo minusvàlids i rampa d'accés a l'hort	2020
Esparraguera	Institut El Cairat	Arranjament patologies façana	2020
Gavà	Institut de Bruguers	Rehabil. pistes esport. i grades i murs, millores accessib. accés principal i gimnàs i legalit. sala caldera	2020
Gavà	Escola Juan Salamero	Condicionament dues aules usos múltiples	2020
Martorell	Escola José Echegaray	Substitució coberta fibrociment (gimnàs)	2020
Martorell	Institut Joan Oró	Impremeabilització cobertes (2ª Fase)	2020
Molins de Rei	Escola Castell Ciuró	Arranjament calefacció edifici infantil	2020
Olesa de Montserrat	Institut Daniel Blanxart i Pedrals	Adequació espai per a dues aules. Adequació de dues aules grup i una aula complementària	2020
Pallejà	Institut de Pallejà	Reparació tanca (1a fase) i reparació petit degoter a la coberta del gimnàs	2020
Pallejà	Escola Àngel Guimerà	Reforma espais planta primera	2020
Prat de Llobregat, El	Institut Les Salines	Reparació esquerdes façana edifici annex i ampliació i condicionament aula cicle formatiu estètica	2020
Prat de Llobregat, El	Escola Ramon Llull	Reforç de llindes i reparació esquerdes en façana	2020
Sant Andreu de la Barca	Escola Vall de Palau	Substitució lames finestres	2020
Sant Andreu de la Barca	Escola Josep Pla	Arranjament nucli de lavabos	2020
Sant Boi de Llobregat	Institut Rafael de Casanovas	Adequació antiga vivenda conserge per laboratori i repar. puntuals a façanes i claraboia edifici principal	2020
Sant Boi de Llobregat	Institut Joaquim Rubió i Ors	Millora llindes i ampits de la façana principal	2020
Sant Boi de Llobregat	Escola Casablanca	Construcció escala d'emergència i accés coberta	2020
Sant Boi de Llobregat	Institut Joaquim Rubió i Ors	Arranjament forjat per caiguda de revoltos ceràmics	2020
Sant Boi de Llobregat	Escola Josep Maria Ciurana	Reparació dels danys dels elements de la façana en situació de risc	2020
Sant Joan Despí	Institut Francesc Ferrer i Guàrdia	Arranjament nucli sanitari lavabos nenes a la planta 2a	2020
Sant Joan Despí	Escola Joan Perich i Valls	Obres de rehabilitació i adequació de la pista esportiva.	2020
Sant Joan Despí	Institut Jaume Salvador i Pedrol	Arranjament dels llindes de la coberta, col·locació peces de coronació i aranjament ampits de finestres	2020
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	Substitució de caldera de calefacció i retirada de xemeneia de fibrociment	2020
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Jordi	Ampliació secretaria, reforma aules i sala professorat i tractament mur límit nord-oest	2020
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Adequació instal·lació elèctrica i ACS	2020
Torrelles de Llobregat	Escola Sant Martí	Substitució de finestres aules planta 1a i menjador	2020
Viladecans	Institut Olímpia (abans Viladecans VI)	Infraestructura per instal·lació d'un mòdul prefabricat (4 aules) i porxo de connexió	2020
Viladecans	Escola Àngela Roca	Actuació en xarxa clavegueram de fecals i substitució de fals sostre planta primera	2020
Barcelona	Varis centres Barcelona	Obres de reforma, aranjament i millora de varis centres de Barcelona.	2020
Gelida	Escola Montcau	Instal·lació de piques i porxo	2020
Pla del Penedès, El	Escola Sants Abdó i Senen	Substitució fusteria lumini (tancaments)	2020
Vilafranca del Penedès	Institut Nou de Vilafranca del Penedès	Infraestructura per a mòdul prefabricat	2020
Badalona	Institut Júlia Minguell	Arranjament diverses patologies	2020

Badalona	Institut La Pineda	Adequació dels tubs malmesos de la calefacció i dels protectors	2020
Badalona	EASD Pau Gargallo	Arranjament de les façanes d'obra vista i canvi de 3 finestres en mal estat	2020
Badalona	Institut La Llauna	Instal·lació bucles magnètics per a la millora de l'accessibilitat auditiva	2020
Badalona	Institut Pompeu Fabra	Arranjament de les façanes prefabricades	2020
Badalona	Escola Folch i Torres	Arranjaments lavabos i coberta edifici annex	2020
Badalona	Institut Escola Sant Jordi	Remodelació de banys de primària i infantil	2020
Badalona	Institut Escola Baldomer Solà	Adequació espais per secundària	2020
Badalona	Institut Escola Rafael Alberti	Reforma aula-espai planta baixa	2020
Badalona	Institut Escola de Badalona	Adequació redistribució espais per Institut Escola	2020
Badalona	Escola Llibertat	Nova zona office-menjador	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eugeni d'Ors	Canvi 12 finestres deteriorades més porta emergència de l'edifici del gimnàs	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Bisbe Berenguer	Arranjament coberta en mal estat (2a fse)	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eduard Fontserè	Repració de les esquerdes de la graderia del pati exterior	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Implantació de millores en els elements de protecció contra incendis	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Pere Lliscart	Implementació infraestructura per a mòduls prefabricats	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Jaume Botey	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pau Vila	Adequació aula laboratori com aula P3	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Europa	Arranjament del falç sostre del vestuari del gimnàs	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Europa	Arranjament degoters coberta del gimnàs	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	CEE L'Estel- Can Bori	Arranjament diversos elements deteriorats (barana, portes, envans)	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Mercè Rodoreda	Arranjament degoters i impermeabilitació coberta	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Mercè Rodoreda	Instal·lació bucles magnètics per a la millora de l'accessibilitat auditiva	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Puig i Gairalt	Adequació futures aules de secundària	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Joaquim Ruyra	Creació d'un nou accés	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Reforma de 4 aules a planta segona	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Rubió i Ors	Substitució de cobertes de fibrociment. Reparacions coberta.	2020
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Torras i Bages	Reparació parcial tanques exteriors, mur zona de grades, substitució coberta fibrociment i altres actuacions	2020
Sant Adrià de Besòs	Escola Cascavell	Arranjament del sòl pati pista esportiva	2020
Sant Adrià de Besòs	Escola Catalunya	Renovació serveis i vestidors planta baixa	2020
Santa Coloma de Gramenet	Institut de Santa Coloma de Gramenet	Infraestructura per a 2 mòduls prefabricats	2020
Santa Coloma de Gramenet	Institut Escola Pallaresa	Substitució baixants i cobertes fibrociment i altres	2020
Santa Coloma de Gramenet	Escola Mercè Rodoreda	Rehabilitació de la coberta i façana.	2020
Santa Coloma de Gramenet	Institut Puig i Castellar	Instal·lació noves estructures de lames a les finestres	2020
Santa Coloma de Gramenet	Escola Lluís Millet	Adequació de nous espais-aula	2020
Santa Coloma de Gramenet	Institut La Bastida	Reparacions de cobertes, xarxa de sanejament, mur de pati exterior	2020
Santa Coloma de Gramenet	Institut Les Vinyes	Adequació parcial del sistema de calefacció	2020
Sant Pere de Ribes	Institut Can Puig	Instal·lació i muntatge d'aigüera i connexió xarxa aigua	2020
Sitges	Escola Miguel Utrillo	Substitució coberta edifici direcció.	2020
Vilanova i la Geltrú	Institut Francesc Xavier Lluç i Rafecas	Adequació d'espais-aula i nucli lavabos	2020
Vilanova i la Geltrú	Institut Dolors Mallafré i Ros	Adequació portes existents per facilitar entrada i sortida alumnat	2020
Calaf	Escola Alta Segarra	Supressió BBAA (WC, sorrida emergència) i degotalls	2020
Calaf	Institut Alexandre de Riquer	Millora accessibilitat en eliminació BBAA i protecció de brancalls	2020
Capellades	Institut Molí de la Vila	Obres de substitució d'un tancament de pavès i la canonada d'aigua al pati	2020
Igualada	Institut Joan Mercader	Actuacions diverses d'adaptacions d'espais interiors i reparació de coberta	2020
Igualada	Institut Badia Margarit	Enderroc fonament i eliminació instal·lacions	2020
Igualada	Escola Gabriel Castella i Raich	Retirada substitució elements de fibrociment	2020
Masquefa	Escola El Turó	Instal·lació piques	2020
Òdena	Escola Castell d'Òdena	Substitució fusteria façana	2020
Santa Margarida de Montbui	Institut Montbui	Adequació espais per necessitat d'escolarització	2020
Vallbona d'Anoia	Seccio d'Institut de Vallbona d'Anoia	Substitució d'una part de la tanca perimetral i reparació de la resta	2020
Vilanova del Camí	Escola Joan Maragall	Adequació de nous espais per necessitats d'escolarització	2020
Artés	Institut Miquel Bosch i Jover	Canvi caldera	2020
Avinyó	Institut Escola Barnola	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat	2020
Castellbell i el Vilar	Escola Jaume Balmes	instal·lació adaptadors oscil·lobatents a 4 finestres	2020

Manresa	Institut Pius Font i Quer	Substitució de fusteries, canals de coberta i baixants i sortides d'emergència	2020
Manresa	Escola Les Bases	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2020
Manresa	Varis centres de Manresa	Reparació de la coberta de l'Escola Pare Algué i Construcció de la pista de l'Escola Les Bases.	2020
Manresa	Institut Manresa VI	Infraestructura per a mòdul prefabricat	2020
Manresa	Institut Guillem Catà	Adequació de coberta de teula prefabricat	2020
Manresa	Institut Lluís de Peguera	Instal·lació tancament mòbil acústic pel gimnàs	2020
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Instal·lació mod prefabricat 150m2	2020
Pont de Vilomara i Rocafort, El	Institut Escola Pompeu Fabra	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat	2020
Sallent	Institut Llobregat	Millora de l'estat de les cobertes	2020
Sant Fruitós de Bages	Escola Monsenyor Gibert	Obres substitució fusteria d'alumini exterior	2020
Sant Fruitós de Bages	Escola Flama	Actualització cuina	2020
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Instal·lació finestres practicables a la zona annexe	2020
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Obres de millora de l'estat de les cobertes	2020
Sant Joan de Vilatorrada	Escola Ametllers	Divisió espais per habilitar nova aula	2020
Sant Vicenç de Castellet	Institut Castellet	Substitució fusteria exterior	2020
Súria	Escola Francesc Macià	Creació d'un espai exterior	2020
Berga	Varis Centres Berga	Obres per a l'accessibilitat i millora als patis i lavabos de les Escoles Santa Eulàlia i Sant Joan.	2020
Gironella	Escola Sant Marc	Adaptació nous espais per necessitats d'escolarització	2020
Montmajor	Escola Gira-sol	Wc pati i portes aules	2020
Moià	Institut Moianès	Construcció d'una escala per accedir a la sortida d'emergència	2020
Balenyà	Institut Escola Carles Capdevila	Obra creació nova aula	2020
Esquirol, L' (Santa Maria de Corcó)	Escola El Cabrerès	Millora accés pati de les aules d'educació infantil	2020
Manlleu	Institut Antoni Pous i Argila	Adequació espais per necessitat escolarització	2020
Montesquiu	Escola El Rocal	Adequació de nous espais, menjador escolar i aula docent	2020
Montesquiu	Escola El Rocal	Instal·lació finestra	2020
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Abat Oliba	Aïllament acústic d'aules	2020
Taradell	Institut de Taradell	Construcció d'un porxo de comunicació entre l'edifici principal i el mòdul prefabricat	2020
Taradell	Institut de Taradell	Obres de millora de la coberta	2020
Vic	Escola Vic-centre	Tancament gimnàs	2020
Vic	Escola Doctor Joaquim Salarich	Substitució fusteria exterior	2020
Pinós	Escola d'Ardevol - ZER El Solsonès	Rehabilitació del forjat del sostre	2020
Riner	Escola de Freixinet de Solsona - ZER El Solsonès	Instal·lació nou escalfador d'aigua elèctrica	2020
Sant Llorenç de Morunys	Institut Escola Vall de Lord	Adequació espais per necessitat d'escolarització	2020
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Substitució coberta fibrociment porxo i canvi coberta aula annexe	2020
Solsona	Centre de Recursos	Substitució coberta fibrociment	2020
Agullana	Escola Lluís Marià Vidal - ZER Les Salines	Remodelació lavabos.	2020
Castelló d'Empúries	Institut Escola El Bruel-Empuriabrava	Fonaments i instal·lacions per a un mòdul prefabricat	2020
Escala, L'	Institut El Pedró	Reparacions puntuals del centre. Subst. finestres i protecció solar. Nova barana, repar. coberta i humitats	2020
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Instal·lació equip climatització gimnàs	2020
Jonquera, La	Institut de La Jonquera	Manteniment i millores en la seguretat a la coberta	2020
Llers	Escola de Llers - ZER La Garriga	Reparació patologies façana nord	2020
Navata	Escola Joaquim Vallmajó	Enderroc de rajoles en aules, trasdossat de guix laminat i arranjament deficiències del parallamps	2020
Port de la Selva, El	Escola Les Clisques	Resolució patologies estructurals en pilars de planta baixa	2020
Roses	Escola Els Grecs	Substitució coberta plana i reparació de llindes	2020
Roses	Institut Illa de Rodes (Roses II)	Reparació d'un aplacat de pedra en una part de l'edifici	2020
Saus	Escola Els Terraprimers - ZER Tramuntana	Reparació de filtracions d'aigua en cobertes planes, reparació mur de contenció d'obra vista, sectorització de la instal·lació de calefacció i equip de tractament de descalcificació d'aigua	2020
Ventalló	Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana	connexionat instal·lacions a un mòdul	2020
Palamós	Institut Escola Vilarromà	Instal·lació rack	2020
Palamós	CEE Els Àngels	Instal·lació de punts de dades per instal·lar antenes WIFI	2020
Sant Feliu de Guíxols	Escola Gaziol	Reparació i millora coberta	2020
Verges	Institut Escola Francesc Cambó i Batlle	Construcció escales	2020
Olot	Llar d'Infants Sant Roc	Substitució tela asfàltica cobertes planes	2020
Olot	Institut Bosc de la Coma	Substitució de tela de butil de les cobertes planes de 2 aules	2020

Olot	Institut Escola Greda	adequació espais per a ESO a l'antiga Llar Lluís Maria Mestra per transformar-la en IE	2020
Bescanó	SES de Bescanó	Fonamentació i instal·lació mòdul prefabricat	2020
Fornells de la Selva	Escola Forn d'Anells	Substitució de la làmina impermeabilitzant d'una part de la coberta plana	2020
Girona	Escola Taialà	Reparació coronament coberta i paviment formigó	2020
Girona	Escola Santa Eugènia	Suplementar baranes existents	2020
Girona	Institut Narcís Xifra i Masmitjà	Legalització instal·lació elèctrica	2020
Girona	CEE Font de l'Abella	Reparació falç sostres, borades i paviments, canals i baixants, reixats exteriors	2020
Salt	Escola Veinat	Reparacions puntuals de diferents cobertes del centre	2020
Sant Julià de Ramis	Escola Santa Fe - ZER Baix Ter	Enderroc i rehabilitació de coberta enjardinada i solució entregues i recollides perimetrals	2020
Sarrià de Ter	Institut Sarrià de Ter	Creació de nous paviments i rampes d'accés a les aules per la part central del mòdul	2020
Banyoles	Escola Pla de l'Ametller	Reparació patologies façana.	2020
Serinyà	Escola Bora Gran - ZER Les Goges	Creació nou accés part posterior mòdul prefabricat	2020
Camprodon	Seccio d'Institut Germans Vila Riera	Infraestructura mòdul prefabricat	2020
Lloret de Mar	Institut Sant Quirze	Infraestructura fonaments i instal·lació de dos mòduls prefabricats	2020
Lloret de Mar	Institut Sant Quirze	Instal·lació d'un porxo	2020
Maçanet de la Selva	Institut Maçanet de la Selva	Nova entrada als mòduls prefabricats	2020
Maçanet de la Selva	Escola Sant Jordi	Construcció de fonamentació i mur de formigó	2020
Santa Coloma de Farners	AFA La Selva	Adequació espais	2020
Coll de Nargó	Escola Sant Climent - ZER Narieda	Instal·lació interior calefacció per radiadors	2020
Josa i Tuixén	Escola de Tuixent - ZER Urgellet	Reforma interior, consolidació estructural i substitució d'escala	2020
Oliana	Institut Aubenç	Reparació de façanes gimnàs Institut Aubenç i adequació espai per a bany adaptat Escola Sant Jordi	2020
Cervià de les Garrigues	Escola El Cérvol - ZER Riu Set	Substitució parcial de la coberta	2020
Albesa	Escola L'Alber	Adequació actual magatzem per a bany aula infantil	2020
Balaguer	Escola Gaspar de Portolà	Substitució de 4 finestres existents	2020
Balaguer	Institut Ciutat de Balaguer	Substitució de portes pivotants per portes batents	2020
Balaguer	Institut Ciutat de Balaguer	Substitució 2 portes pivotants per portes batents	2020
Balaguer	Escola La Noguera	Reforma lavabos, cuina i menjador	2020
Os de Balaguer	Escola L'Espigol - ZER Montsec	Reforç pèrgola	2020
Torrelameu	Escola de Torrelameu	Construcció d'un espai polivalent i un aula	2020
Pobla de Segur, La	Institut de La Pobla de Segur	Enderroc coberta fibrociment, substitució i impermeabilització i repàs general de coberta	2020
Salàs de Pallars	Escola de Salàs de Pallars	Substitució de les instal·lacions de ventilació i calefacció	2020
Salàs de Pallars	Escola de Salàs de Pallars	Habilitació sala oest del centre	2020
Esterrí d'Àneu	Seccio d'Institut Morelló	Instal·lació videoporter electrònic porta tanca exterior	2020
Bellví	Escola Joaquim Palacín	Reforma interior en l'edifici de cicle infantil	2020
Mollerussa	Institut Mollerussa IV	Infraestructura per a dos nous mòduls prefabricats	2020
Palau d'Anglesola, El	Escola Arnau Berenguer	Remodelació i adequació 2 aules de primària	2020
Torregrossa	Escola La Bassa	Arranjament paviment aula P3, reforç estructural en soterrani i impermeabilització coberta del gimnàs	2020
Alcarràs	Escola Parc del Saladar	Ampliació i adequació del pati infantil	2020
Alcarràs	Institut d'Alcarràs	Ampliació de 4 aules	2020
Alcarràs	Escola Comtes de Torregrossa	Reformes i ampliació cuina i magatzem. Infraestructura per a un mòdul prefabricat i enderroc bases mòdul	2020
Alfarràs	Escola Pinyana	Substitució de lluernaris	2020
Almenar	Escola d'Almenar	Adequació instal·lacions per cuina in situ	2020
Alpicat	Institut d'Alpicat	Infraestructura per a dos nous mòduls prefabricats	2020
Lleida	Escola Joan Maragall	Adequació aules i insonorització pati	2020
Lleida	CFA Segrià	Adequació aules i espais a la nova ubicació del centre	2020
Lleida	CFA Segrià	Instal·lació equip audiovisual, RACK informàtic i aire condicionat	2020
Lleida	Escola Camps Elisis	Reforma i adequació 2 línies (1a fase) de l'edifici històric escola Jardí	2020
Lleida	Institut Joan Oró	Obertura de finestres per ventilació natural (1a fase) al pavelló	2020
Seròs	Institut Seròs	Infraestructura per a un nou mòdul prefabricat	2020
Torrefarrera	Institut Joan Solà	Enderroc mod prefabricat i adequació pati	2020
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Obres de millora de la instal·lació elèctrica	2020
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Reparació filtracions, adequació fals sostre i altres	2020
Puigverd d'Agramunt	Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió	Incorporació de nou tancament	2020
Tàrraga	Escola Jacint Verdaguer	Reforma d'un espai de banys situats a planta baixa per adequació a bany adaptat	2020
Tàrraga	EASD Ondara	Divisió 2 aules i altres actuacions	2020

Tàrrrega	Institut Alfons Costafreda	Construcció pista esportiva, accés i tanca perimetral	2020
Les	Escola Estudi Alejandro Casona	Rehabilitació del pati	2020
Arenys de Mar	Institut Els Tres Turons	Reconstrucció mur	2020
Arenys de Mar	Escola Joan Maragall	Adaptació lavabo planta 2a	2020
Cabrera de Mar	Institut Escola Pla de l'Avellà	Obres per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 300 m2	2020
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Reforç estructural façana oest (gimnàs)	2020
Mataró	Institut Escola Àngela Bransuela	Construcció escala protegida (façana nord) i sectorització escala existent	2020
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Adequació de façanes (1a fase)	2020
Mataró	Escola Germanes Bertomeu	Adequació espais a l'edifici infantil	2020
Mataró	Institut Les Cinc Sènies	Obres per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 250 m2 (210+30+10)	2020
Mataró	Institut Escola Mar Mediterrània	Ampliació i reforma: nova escala exterior, reforma espai tutoria, laboratori i escala existent	2020
Mataró	Escola Torre Llauder	Adequació espais, aula psicomotricitat, gimnàs i enderron de mòduls (2ª i 3ª fase).	2020
Mataró	Institut Josep Puig i Cadafalch	Obres substitució de finestres en façanes i la instal·lació de proteccions solars (2a fase)	2020
Mataró	Escola Montserrat Solà	Enderroc envà per unificar dues aules petites i la instal·lació de rentamans a l'aula de psicomotricitat	2020
Mataró	Institut Thos i Codina	Obertura finestres espai professors i substitució porta sortida emergència	2020
Pineda de Mar	CEE Horitzó	Infraestructura modul prefabricat	2020
Pineda de Mar	Escola Jaume I	Instal·lació ascensor	2020
Pineda de Mar	Institut de Pineda de Mar	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180 m2 + 30 m2	2020
Sant Cebrià de Vallalta	Institut Escola El Pi Gros	Obres adequació (creació del nou Institut Escola el Pi Gros)	2020
Sant Cebrià de Vallalta	Institut Escola El Pi Gros	Adequació espai neteja (abocadors) com a bany infantil	2020
Tiana	Escola Tiziana	Construcció nou ascensor	2020
Vilassar de Mar	Institut Vilatzara	Adequació del sistema de ventilació de finestres i portes d'emergència	2020
Vilassar de Mar	Institut Vilatzara	Adequació escales accés als patis	2020
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	(3a fase) rehabilitació estructural i rehabilitació del nucli de rampa exterior de comunicació entre plantes	2020
Canovelles	Escola Congost	Substitució lluernari (temporal Glòria)	2020
Cànoves i Samalús	Escola l'Estelada	Obres adequació i reparació esquerdes en façana obra vista	2020
Granollers	Escola Salvador Espriu	Substitució coberta de fibrociment i instal·lació línies de vida	2020
Granollers	Escola Ponent	Adequació de planta baixa com a menjador i cuina completa	2020
Granollers	Institut Antoni Cumella	Obres per a subsanar les humitats en façana, renovació fusteria interior, lames exteriors i nou vestidor	2020
Granollers	Institut Marta Estrada	Reparació canalitzacions	2020
Llivià d'Amunt	Escola Rosa Oriol Anguera	Adequació aula informàtica	2020
Mollet del Vallès	Institut Aiguaviva	Adaptació accessos BBAA	2020
Montmeló	Institut de Montmeló	Substitució coberta fibrociment	2020
Sant Celoni	Institut Escola Pallerola	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2020
Sant Celoni	Escola Soler de Vilardell	Obres millora accessibilitat a la sitja de biomassa per la part exterior de l'edifici	2020
Sant Esteve de Palautordera	Seccio d'Institut Can Record	Enderroc estructura mòl pref i tanques perimetrals	2020
Santa Maria de Palautordera	Escola Fontmartina	Reforma aulari de l'edifici infantil	2020
Vallromanes	Institut Escola Els Tres Pins	Adequació espais per a ESO	2020
Valls	Varis centres de Valls	Realització d'obres a diversos centres (1a fase): Cuina nova, menjador i la millora de les aules d'educació infantil a l'Escola Baltasar Segú i Substitució de la caldera de la calefacció a l'Escola Eladi Homs	2020
Cambrils	Institut Ramon Berenguer IV	Adequació d'habitatge a aula de tecnologia	2020
Pratdip	Escola Santa Marina - ZER Baix Camp Sud	Obres d'ampliació d'un espai polivalent.	2020
Reus	Institut Baix Camp	Instal·lació bucles magnètics per a la millora de l'accessibilitat auditiva	2020
Reus	Escola Ciutat de Reus	Reubicació aules i condicionament lavabos	2020
Reus	Escola Doctor Alberich i Casas	Instal·lació bucles magnètics per a la millora de l'accessibilitat auditiva	2020
Reus	Escola Montsant	Millora de la xarxa	2020
Riudoms	Institut Joan Guinjoan i Gispert	sustitució caldera zona administració i impermeabilització zona gimnàs	2020
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	Institut Berenguer d'Entença	Substitució pavés de la façana del gimnàs	2020
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	Institut Berenguer d'Entença	Sectorització de claus de pas	2020
Calafell	Institut Camí de Mar	Reparació cobertes	2020
Calafell	Institut La Talaia	Infraestructura mòdul prefabricat	2020

Calafell	Escola Vilamar (Calafell II)	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional per a menjador i un porxo	2020
Vendrell, El	Institut Baix Penedès	Reparació filtracions coberta	2020
Solivella	Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà	Ampliació dues aules	2020
Masroig, El	Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat	Substitució de coberta de fibrociment	2020
Constantí	Escola Mossèn Ramon Bergadà	Reparació patologies (2ª Fase).	2020
Constantí	Escola Centelles	Reparació voladís perimetral de coberta	2020
Tarragona	Escola de Pràctiques	Substitució terra vinílic	2020
Tarragona	Escola Serrallo	Tancament de l'espai de consergeria	2020
Tarragona	Institut Pere Martell	Substitució lluerns de coberta	2020
Tarragona	Escola Pax	Millora de la xarxa	2020
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Instal·lació de la calefacció a l'edifici Rovira i Virgili	2020
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Adequació d'accessibilitat i noves grades exteriors	2020
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Arranjament paviment esportiu pistes bessones	2020
Vila-seca	Escola Cal·lípolis	Instal·lació ascensor	2020
Vila-seca	Escola Antoni Torroja i Miret	Instal·lació de 3 ascensors en 3 edificis del centre	2020
Camarles	Institut Camarles	Actualització de la infraestructura de xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2020
Deltebre	Escola Sant Miquel	Col·locació i reubicació alguns punts de xarxa dobles	2020
Deltebre	Escola Riumar	Demolició tanca i col·locació porta	2020
Tivenys	Escola La Pineda - ZER Riu Avall	Barana a la zona del pati	2020
Tortosa	Escola La Mercè	Nova tanca pista esportiva	2020
Tortosa	Institut Dertosa	Reparació parcial de les cobertes	2020
Tortosa	Institut Dertosa	Col·locació de finestres a dos espais amb nova funció d'aula	2020
Tortosa	Escola Remolins	Substitució paviment a 2 aules i d'una tanca a una terrassa	2020
Tortosa	Escola Ferreries	Substitució claraboia	2020
Tortosa	Escola El Temple	Millores tècniques, energètiques i legalització de la instal·lació de calefacció del centre	2020
Tortosa	Escola La Mercè	Actualització infraestructura xarxa LAN a les noves necessitats	2020
Amposta	Institut Montsià	Adequació aula per a laboratori	2020
Godall	Escola Sant Salvador - ZER Montsià	Arranjament vorera i cates	2020
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	Construcció lavabo i modificació i reacondicionament de la instal·lació de renovació d'aire d'alguns espais	2020
Santa Bàrbara	Institut Les Planes	Substitució canonades de calefacció	2020
Sènia, La	Institut de La Sénia	Elevació muret ampit coberta	2020
Sènia, La	Escola Jaume I	Reforma lavabo planta 1a	2020
Ulldecona	Institut Manuel Sales i Ferré	Reconstrucció pista poliesportiva danyada per la tempesta GLORIA	2020
Ginestar	Escola Pàmies	Construcció tanca	2020
Móra d'Ebre	Institut Julio Antonio	Actualització infraestructura de xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2020
Rasquera	Escola de Rasquera	Substitució claraboia	2020
Torre de l'Espanyol, La	Escola El Tormo	Actualització infraestructura xarxa LAN a les noves necessitats	2020
Corbera d'Ebre	Escola Doctor Ferran	Reparació paviment formigó i nova vorera	2020
Pinell de Brai, El	Escola Cèsar Martinell	Substitució de finestres	2020
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Ampliació per construcció de nou menjador i cuina	2020
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Reforma interior dels espais per a noves aules ESO	2020
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Adequar aula grup batxillerat, reforma nucli lavabos i adequar nova sortida al pati	2020
Castellar del Vallès	Institut Escola Sant Esteve	Adequació espais ESO	2020
Castellbisbal	Institut de Castellbisbal	Enderroc envà per ampliar superfície aula grup	2020
Cerdanyola del Vallès	Escola Carles Buigas	Instal·lació xarxes protecció de despeniment de falsos sostres a les aules 1a planta	2020
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Adequació nou accés per a vianants des de l'entrada sud al recinte	2020
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Reforma interior administració, biblioteca, banys	2020
Cerdanyola del Vallès	CEE Jeroni de Moragas	Instal·lació de 2 noves calderes de calefacció	2020
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Reforma de les grades del pati (1a fase)	2020
Cerdanyola del Vallès	Institut Gorgs	Arranjaments diversos (goteres coberta, filtracions i lamelles de protecció solar)	2020
Cerdanyola del Vallès	EAP b-44	Adequació espai existent a l'Escola Les Fontes destinats a sales de formació, despatxos, magatzem i lavabos (1a fase) dels Serveis Educatius V – CRP VO V – EAP B44	2020
Cerdanyola del Vallès	Institut Jaume Mimó	Adequació aula gran i lavabo adaptat i construcció divisòria mòbil parcial entre dues aules	2020
Matadepera	Escola Joan Torredemer Canela	Construcció mur de contenció al solar	2020
Matadepera	Escola Joan Torredemer Canela	Construcció gàrgoles metàl·liques a les canals de la coberta	2020

Matadepera	Institut Matadepera	Reforma de les conduccions generals d'aigua calenta i freda i dels desguassos de l'edifici principal i del gimnàs i vestidors	2020
Matadepera	Institut Matadepera	Modificació del recorregut de les canonades d'aigua calenta sanitària dels vestidors	2020
Montcada i Reixac	Escola Mitja Costa	Construcció escala emergència	2020
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Protecció solar façana sud, millora d'instal·lacions, construcció d'un envà mòbil i d'un porxo d'accés	2020
Montcada i Reixac	Escola Elvira Cuyàs	Reforma lavabo de la planta baixa destinats a educació primària i infantil	2020
Montcada i Reixac	Institut Escola El Viver	Ampliació edifici en alçada: tres aules específiques noves i dues aules de desdoblament noves	2020
Montcada i Reixac	Institut Escola Mas Rampinyo	Millora protecció rampa accés, nova porta accés al recinte i recollida aigües pluvials del pati	2020
Montcada i Reixac	Institut Escola Mas Rampinyo	Obres adequació espais ESO	2020
Polinyà	Escola Roser Capdevila	Adequar escala emergència com a accés habitual	2020
Polinyà	Institut Polinyà	Adequació accés per a persones al recinte i als edificis del centre	2020
Polinyà	Institut Polinyà	Infraestructura mòdul prefabricat	2020
Polinyà	Institut Polinyà	Pavimentació parcial en formigó del pati existent entre els blocs 1 i 2	2020
Ripollet	Institut Escola El Martinet	Infraestructura de dos mòduls prefabricats	2020
Ripollet	Institut Escola Els Pinetons	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2020
Rubí	Institut Duc de Montblanc	Reforma pista exterior, sostre gimnàs, barana rampa accés	2020
Rubí	Institut Escola Teresa Altet	Adequació espais i rehabilitació de la xarxa de sanejament del nucli de lavabos de planta 1a.	2020
Rubí	Institut La Serreta	Reforma instal·lació aigua calenta sanitària per al compliment de la normativa de prevenció de la legionel·la	2020
Sabadell	Institut Arraona	Obertura porta connexió amb el recinte E Can Llong	2020
Sabadell	Escola Pau Casals	Substitució de 3 portes exteriors	2020
Sabadell	Institut Narcisa Freixas i Cruells	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2020
Sabadell	Escola Joanot Alisanda	Substitució coberta pista del gimnàs i de l'atri d'entrada i tancament frontal de protecció del vent	2020
Sabadell	Escola Joaquim Blume	instal·lació tanca i barana de protecció del recorregut d'una rampa i d'una escala exterior	2020
Sabadell	Escola Joaquim Blume	Obertura nova porta accés al recinte	2020
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	3a. fase adequació per a institut Ca n'Oriac a l'antic edifici Arraona	2020
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Actuacions de reparació humitats i impermeabilitzacions i ventilació d'una aula	2020
Sabadell	Escola Roureda	Desmuntatge edifici de fibrociment i noves casetes per magatzems i serveis al pati	2020
Sabadell	Institut Arraona	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2020
Sabadell	Escola Violet	Construcció escala per a nou accés a l'edifici prefabricat	2020
Sabadell	Institut Vallès	Infraestructura mod prefabricat, porxo de connexió i de legalització de la instal·lació elèctrica	2020
Sabadell	Institut La Serra	Adequació espais: substitució de fusteries de la façana oest i arranjaments diversos	2020
Sabadell	Escola Arraona	Millora accessibilitat dels recorreguts exteriors	2020
Sabadell	Escola Andreu Castells	Adequació accessibilitat al lavabo d'educació infantil	2020
Sabadell	Institut Miquel Crusafont i Pairó	Substitució de bombes de recirculació de la calefacció	2020
Sabadell	Llar d'Infants Els Àngels	Adequació de l'accés pavimentat	2020
Sabadell	Llar d'Infants Els Àngels	Instal·lació porta reixa metàl·lica a la tanca perimetral	2020
Sabadell	Institut Miquel Crusafont i Pairó	Ampliació 1 aula ESO.	2020
Sabadell	Institut Escola Joan Sallarès i Pla	Adequació espais ESO (1a fase)	2020
Sant Cugat del Vallès	Institut Arnau Cadell	Reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària per al compliment de la normativa de prevenció de la legionel·la	2020
Sant Cugat del Vallès	Escola Collserola	Adequació d'una aula grup i el trasllat d'un nucli de lavabos	2020
Sant Cugat del Vallès	Escola Joan Maragall	Adequar aula grup	2020
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Infraestructura per a mòduls prefabricats	2020
Sant Cugat del Vallès	Escola Ciutat d'Alba	Ampliació cuina. Reforma menjador	2020
Sant Cugat del Vallès	Institut Angeleta Ferrer i Sensat	Substitució parcial finestres	2020
Sant Cugat del Vallès	Institut Angeleta Ferrer i Sensat	Reforma dels lavabos (1a fase)	2020
Sant Cugat del Vallès	Institut Escola Catalunya	Adequació espais nous grups ESO	2020
Sant Quirze del Vallès	Escola Purificació Salas i Xandri	Substitució fusteria de tancament existent per una de nova amb portes més amples	2020
Sant Quirze del Vallès	Escola Purificació Salas i Xandri	Desplaçament i adequació de la porta reixa del replà inferior al replà superior	2020
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Construccions nous pericons sifònics a la xarxa de sanejament	2020
Sant Quirze del Vallès	Institut Escola Onze de Setembre	Adequació espais ESO	2020
Santa Perpètua de Mogoda	Escola La Florida	Enderroc i nova construcció d'un mur i tanca perimetrals	2020
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Arranjament de les patologies de la cornisa, de la canal de recollida d'aigües de la coberta i dels pilars (2a fase)	2020

Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Construcció d'un mur de contenció del talús del pati	2020
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Modificació de la solució constructiva d'un mur de contenció del talús del pati	2020
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Substitució fusteries (Fase I) i col·locació de baranes en escales	2020
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Els Aigüerols	Obertura dues noves portes d'accés al recinte	2020
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Estela Ibèrica	Millora accessos al recinte	2020
Sentmenat	Institut de Sentmenat	Infraestructura per a mòdul prefabricat	2020
Terrassa	Escola Isaac Peral	Reforma de la tarja alta de ventilació d'una aula grup	2020
Terrassa	Institut Investigador Blanxart	Adequació espais ESO	2020
Terrassa	Escola Pau Vila i Dinarès	Instal·lació 3 pliques rentamans col·lectives al pati	2020
Terrassa	Institut Nicolau Copèrnic	Reforma tanca perimetral (1a fase)	2020
Terrassa	Institut Jaume Cabré	Instal·lació ascensor edifici principal, complementació instal·lació elèctrica aules música i reformes varies	2020
Terrassa	Escola Sant Llorenç del Munt	Substitució tancaments de vidre per noves fusteries interior. Pati interior planta primera i segona	2020
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Adequació espais per a nova aula SIEI	2020
Terrassa	Institut Escola Pere Viver	Ampliació centre (Fase 2) Ampliació PB d'aula i laboratori i P1 taller i aula de desdoblament	2020
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Actuacions puntuals interiors per adequar espais per a secundària (a Escola Auró)	2020
Terrassa	Escola Font de l'Alba	Adequació espais educació especial	2020
Abdera	Escola Francesc Platón i Sartí	Aïllament façanes i reparacions pilar façana i canal coberta	2021
Castelldefels	Institut Josep Lluís Sert	Reparació patologies en façanes	2021
Castelldefels	Institut Mediterrània	Formació de sistema de recollida d'aigües pluvials, reparació voladís i paviments exteriors	2021
Castelldefels	Institut Les Marines	Instal·lació fotovoltaica de 21,70 kWp per autoconsum	2021
Castellví de Rosanes	Escola Mare de Déu de Montserrat	Millora per a la sectorització d'espais per la correcta ventilació del semisoterrani	2021
Cervelló	Escola Santa Maria de Cervelló	Adequació desguassos generals escola i arranament instal·lació calefacció edifici infantil	2021
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Arranjament humitats coberta i remodelació biblioteca per aules	2021
Cornellà de Llobregat	Institut Miquel Martí i Pol	infraestructura per instal·lació de 1 mòdul prefabricat (2 aules 60 i 2 aules de 120 m2)	2021
Cornellà de Llobregat	Institut Francesc Macià	Rehabilitació de Façanes	2021
Cornellà de Llobregat	Escola Sant Miquel	Impermeabilització coberta i arranament llindes finestres	2021
Cornellà de Llobregat	EOI de Cornellà de Llobregat	Construcció d'una escala d'emergència	2021
Esplugues de Llobregat	Escola Isidre Martí	Impermeabilització sostre escala edif 2 i passarel·la entrada principal pati. Substitució finestres degradades edifici 2	2021
Gavà	Institut de Bruguers	Rehabilitació de façanes per compliment d'exigència energètica (1a fase)	2021
Molins de Rei	Escola El Palau	Substitució finestres 2a fase	2021
Olesa de Montserrat	Escola Mare de Déu de Montserrat	Arranjament patologies al mur perimetral i sanejament petites esquerdes en la façana de l'edifici d'ampliació	2021
Pallejà	Escola Àngel Guimerà	Arranjament part superior de la façana i coronació de l'edifici de primària	2021
Prat de Llobregat, El	Institut Escola del Prat	Arranjament patologies façanes nord i sud	2021
Prat de Llobregat, El	Institut Estany de la Ricarda	Instal·lació fotovoltaica de 21,70kWp per autoconsum	2021
Prat de Llobregat, El	Institut Salvador Dalí	Instal·lació fotovoltaica de 23,56kWp per autoconsum	2021
Prat de Llobregat, El	Institut Ribera Baixa	Enderroc mur tanca interior, i reforços i reparació llindes	2021
Prat de Llobregat, El	Llar d'Infants Dumbo	Obres d'arranjament coberta, reparació forjat i instal·lació de línia de vida	2021
Sant Andreu de la Barca	Escola Àngel Guimerà	Millora instal·lació calefacció	2021
Sant Boi de Llobregat	Escola Montbaig	Reparació coberta de l'accés al vestíbul i biblioteca i substitució tram tanca nord	2021
Sant Boi de Llobregat	Institut Camps Blancs	Reforma de tallers per aules per a cicles formatius	2021
Sant Boi de Llobregat	Institut Marianao	Construcció nova aula de construccions metàl·liques	2021
Sant Boi de Llobregat	Institut Marianao	Substitució cel ras caigut i comprovació reforç cel ras resta espais	2021
Sant Boi de Llobregat	Institut Rafael de Casanovas	Adequació i reforma instal·lació contra incendis	2021
Sant Boi de Llobregat	Institut Joaquim Rubió i Ors	Arranjament revoltos del forjat part dreta	2021
Sant Feliu de Llobregat	Institut Martí Dot	Arranjament cobertes i reparacions sostre planta primera	2021
Sant Joan Despí	Institut Francesc Ferrer i Guàrdia	Arranjament nucli lavabos nois p2a	2021
Sant Joan Despí	Escola Joan Perich i Valls	Millora cobertes i substitució finestres edifici 2	2021
Sant Joan Despí	Institut Jaume Salvador i Pedrol	Instal·lació ascensor	2021
Sant Joan Despí	Escola Espai 3	Millora drenatge pati i paviment del pati d'infantil, renovació revestiment i arranament instal·lacions de la cuina	2021
Sant Just Desvern	Escola Antoni Algueró	Construcció serveis adaptats per a minusvàlids	2021
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	Substitució finestres alumini	2021

Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Jordi	Nova cuina i menjador en planta baixa dels pavellons D i B de l'edifici existent	2021
Viladecans	Escola Àngela Roca	Supressió barreres pati Infantil, ascensor. Escala emergència incendis	2021
Gelida	Escola Montcau	Estabilització de les façanes i reforç de jassera	2021
Sant Quintí de Mediona	Institut Escola Sant Quintí de Mediona	Retirada parets, fonaments i varis a 2 mòduls	2021
Sant Sadurní d'Anoia	Institut Escola Jacint Verdaguer	substitució baixants i coberta fibrociment de la sala de calderes	2021
Vilafranca del Penedès	Institut Eugeni d'Ors	Recaçament fonamentació i reforç estructural	2021
Vilafranca del Penedès	Institut Vilafranca 2	Infraestructura per a mòdul prefabricat	2021
Badalona	Institut Escola Llibertat	Reforma interior espais (zona conserge, laboratoris, aula música); desmuntatge aula informàtica per a aula-grup	2021
Badalona	Institut Escola Sant Jordi	Adequació espais laboratoris i canvi de finestres en passadís	2021
Badalona	Institut Escola Baldomer Solà	Adequació d'espais per a secundària + lavabos	2021
Badalona	Institut La Llauna	Reparació estructural puntual de la ventilació xarxa de sanejament	2021
Badalona	Institut La Llauna	Rehabilitació façana sud, arranjament lluernari i coberta	2021
Badalona	Institut Enric Borràs	Mesures preventives sota pista	2021
Badalona	Institut Escola Rafael Alberti	Substitució de balconeres, reforma de l'antiga casa del conserge i altres	2021
Badalona	Institut La Pineda	Arranjament aules AIS i del pati	2021
Badalona	Institut Badalona VII	Canvi finestres i arranjaments dels dentells de la façana	2021
Badalona	Institut Escola de Badalona	Substitució de cobertes de fibrociment, nova aula infantil i altres	2021
Badalona	Escola Progrés	Reforma interior dels espais (aula informàtica i lavabo)	2021
Badalona	Institut Isaac Albéniz	Reparació patologies en estructura i sistema envoltant	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Bernat Metge	Nova escala d'emergència	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Milagros Consarnau	Nova escala d'emergència	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Torras i Bages	Reparació parcial de tanques exteriors i altres actuacions	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Bellvitge	Actuacions en façana	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Puig i Gairalt	Habilitació aula tecnologia, instal·lació de falç sostre aula de música, adequ de laboratoris i aigüeres	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Santa Eulàlia	Arranjament de les juntes i dels desprendiments de la façana	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Pere Lliscart	Ampliació 3 aules i magatzem (petit grup, complementària i suport) a edifici Primària i reparacions façanes i cobertes	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	EOI de L'Hospitalet de Llobregat	Estabilització de l'estructura	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Substitució de la coberta del gimnàs	2021
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Implantació escomesa més ampliació xarxa detectors incendis	2021
Sant Adrià de Besòs	Escola Cascavell	Instal·lació xapa microperforada sobre tanca perimetral	2021
Santa Coloma de Gramenet	Institut Escola Pallaresa	Instal·lació falç sostres fonoabsorvent a aula música, arranjament passamà escala i degoters de la façana interior	2021
Santa Coloma de Gramenet	Escola Rosselló Pòrcel	Reparació patologies en estructura i sistema envoltant, filtracions coberta i varis (Escola Roselló Pòrcel - Escola Joan Salvat i Papasseit)	2021
Santa Coloma de Gramenet	Escola Lluís Millet	Instal·lació falç sostre fono absorvent a l'aula de música, obertura finestres instal·lació passamà	2021
Santa Coloma de Gramenet	Institut de Santa Coloma de Gramenet	Infraestructura per ampliació de mòduls prefabricats i reforma de serveis existents	2021
Sant Pere de Ribes	Escola Santa Eulàlia	Canvi finestres fusta en mal estat, persianes i arranjament de caixes de persianes	2021
Sant Pere de Ribes	Escola Els Costerets	Rehabilitació façana * lateral i canal de la coberta	2021
Sant Pere de Ribes	Escola Riera de Ribes	Impermeabilització i aïllament de la coberta del gimnàs	2021
Sitges	Escola Agnès de Sitges	Enderroc i desmuntatge de mòduls.	2021
Vilanova i la Geltrú	Escola El Margalló	Arranjament d'elements de la coberta, paviment gimnàs i millores menjador i altres	2021
Vilanova i la Geltrú	Escola Sant Jordi	Arranjament espais (laboratori i canvi finestres passadís)	2021
Calaf	Institut Alexandre de Riquer	RAM per a la substitució de part de la fusteria exterior i proteccions solars	2021
Igualada	Escola Gabriel Castella i Raich	Instal·lació ascensor	2021
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Instal·lació ascensor baixa velocitat	2021
Igualada	CRP Anoia	Reforma d'un edifici per a Centre de Recursos pedagògics de l'Anoia	2021
Igualada	Institut Badia Margarit	Recuperació accés, afectat per l'enderroc de les bases dels mod pref	2021
Òdena	Institut Escola Castell d'Òdena	Ampliació edifici annex amb 4 aules PRI (1a fase)/ Est. Viabilitat AM 2L ESO	2021
Piera	Institut Guinovarda	Substitució paviment malmés del gimnàs	2021
Santa Margarida de Montbui	Escola Antoni Gaudí	Instal·lació sistema alarma	2021
Santa Margarida de Montbui	Institut Montbui	Millora ventilació espais	2021
Vallbona d'Anoia	Escola Josep Masclans - ZER De bat a bat	Millora dels lavabos de la 1a planta	2021
Vilanova del Camí	Escola Pompeu Fabra	Adequació nous espais destinats a aules	2021
Avinyó	Institut Escola Barnola	Implantació d'escala exterior i reforma zona infantil	2021
Cardona	Escola Mare de Déu del Patrocini	Obres modificació tanca perimetral	2021

Castellbell i el Vilar	Escola Jaume Balmes	Reforma lavabos	2021
Castellbell i el Vilar	Escola Jaume Balmes	Substitució instal·lació fontaneria	2021
Manresa	Institut Lacetània	Creació nova aula per motius d'escolarització	2021
Manresa	Institut Lluís de Peguera	Obres de millora de les baranes i de la portalada de pedra	2021
Manresa	Institut Cal Gravat	Obres per la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2	2021
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Reforma i ampliació gimnàs	2021
Manresa	Varis centres de Manresa	Reforma, adequació i millora a les Escoles Valldaura i Puigberenguer..	2021
Manresa	EOI Manresa	Obres de millora acústica d'una sala	2021
Monistrol de Montserrat	Escola Sant Pere	Millora accessibilitat de l'edifici, instal·lació ascensor i porta accés	2021
Pont de Vilomara i Rocafort, El	Institut Escola Pompeu Fabra	Obres d'instal·lació d'un mòdul prefabricat de 330 m2	2021
Sallent	Escola Els Pins - ZER Bages	Implantació d'un sistema de climatització per bomba de calor amb radiadors i ventilació amb recuperació de calor.	2021
Sant Joan de Vilatorrada	Escola Ametllers	Obres de millora de l'estat de les cobertes	2021
Sant Vicenç de Castellet	Institut Castellet	Instal·lació d'un sistema de boques d'incendis equipades	2021
Sant Vicenç de Castellet	Escola Sant Vicenç	Ampliació 2 aules infantil	2021
Santpedor	Escola Riu d'Or	Millora elements de protecció solar	2021
Santpedor	Institut d'Auro	Substitució caldera	2021
Berga	Institut Guillem de Berguedà	Obra reforma lavabos	2021
Berga	Varis Centres Berga	Obres de tancaments i cuina a les escoles Santa Eulàlia i Sant Joan	2021
Guardiola de Berguedà	Escola Sant Llorenç	Adequació i ampliació una aula per motius d'escolarització	2021
Sant Julià de Cerdanyola	Escola L'Albiol - ZER Alt Berguedà	Tancament i protecció escala exterior	2021
Balenyà	Institut Escola Carles Capdevila	Instal·lació nova tanca perimetral	2021
Calldetenes	Institut Les Margues	Impermeabilització de coberta existent. Retirada de paviment, formació de pendents, nova impermeabilització i recol·locació de peces.	2021
Centelles	Institut Pere Barnils	Obres adequació espais necessaris per escolarització	2021
Folgueroles	Institut Escola Mossèn Cinto	Adequació nous espais	2021
Manlleu	Institut Antoni Pous i Argila	Reconversió vivenda conserge com aula polivalent amb incorporació del porxo existent	2021
Manlleu	Institut del Ter	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2 i porxo	2021
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Voltregà	Adequacions i ampliació per incorporar en planta baixa dues aules d'infantil, tutoria i serveis.	2021
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Voltregà	Enderroc fonaments i eliminació instal·lacions	2021
Sant Pere de Torelló	Institut Escola Josep Maria Xandri	Obres de millora adequació espais en seguretat i confort tèrmic	2021
Sant Quirze de Besora	Escola Segimon Comas	Renovació lavabos	2021
Taradell	Escola Les Pinediques	Nou mur contenció	2021
Vic	Escola Guillem de Montrodon	Enderroc d'edificació annexa i construcció d'una nova biblioteca	2021
Vic	EASD de Vic	Implantació sistema de BIES, instal·lació de dipòsits i grup de pressió, per protecció contra incendis	2021
Vic	Institut La Plana	Adequació espais (divisió taller amb un envà per obtenir dues aules-grup i adequar antiga cantina com aula-grup)	2021
Lladurs	Escola de Lladurs - ZER El Solsonès	Adequació nova aula	2021
Llobera	Escola de Llobera - ZER El Solsonès	Instal·lació connexió de xarxa	2021
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Arranjament i reforç mur de contenció perimetral	2021
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Millora paviment asfàltic, escomes aigua i remat del talús	2021
Cadaqués	Institut Escola Caritat Serinyana	Instal·lació sistema renovació aire per refrigeració nocturna de l'edifici infantil i primària i altres reparacions al pati	2021
Figueres	Escola Josep Pous i Pagès	Substitució coberta de plaques de fibrociment	2021
Figueres	Escola Sant Pau	Instal·lació ascensor de tres parades	2021
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Adequació tallers de música i fotografia per a banys exteriors	2021
Palau de Santa Eulàlia	Escola Palau de Santa Eulàlia	Obres d'adequació de l'Escola.	2021
Sant Miquel de Fluvià	Escola Vallgarriga	Redistribució espais interiors i altres actuacions necessàries	2021
Saus	Escola Els Terraprimers - ZER Tramuntana	Canvi caldera	2021
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró	Institut Ridaura	Substitució de parts de pavés per fusteria d'alumini i preparacions interiors	2021
Palamós	Institut de Palamós	Enderroc mòdul prefabricat	2021
Sant Feliu de Guíxols	Institut de Sant Feliu de Guíxols	Rehabilitació façanes edifici	2021
Sant Feliu de Guíxols	Institut Sant Elm	Coberta plana i substitució de baranes	2021
Torroella de Montgrí	Escola Guillem de Montgrí	Adequació per a la instal·lació d'un ascensor	2021
Olot	Institut Escola Greda	Adequació espais ESO a l'antiga Llar Lluís M Mestras per transformar-la en IE (fase 2)	2021
Olot	EASD d'Olot	Canvi de caldera	2021
Aiguaviva	Escola Vilademany	Obres de substitució de la coberta de la cuina.	2021
Bescanó	Escola Doctor Sobrequés	Reforma lavabos infantil i de les cobertes de la zona de porxos del gimnàs	2021

Cassà de la Selva	Escola Puig d'Arqués	Substitució de coberta inclinada i impermeabilització del terrat ala est	2021
Cassà de la Selva	Institut de Cassà de la Selva	OBRA D'INFRAESTRUCTURA DE FONAMENTS I INSTAL·LACIÓ PER 2 MÒDULS PREFABRICATS	2021
Girona	Institut Montilivi	Rehabilitació aïllament façanes cos sud edifici laboratori (SATE)	2021
Girona	Institut Narcís Xifra i Masmitjà	Remodelació 2 núclis de lavabos	2021
Salt	Escola Silvestre Santaló	Reforma banys	2021
Salt	Institut Salvador Espriu	Canvi coberta fibrociment, sortides emergència i adequació gimnàs	2021
Salt	Escola La Farga	Arranjament paviment gimnàs i impermeabilització pati intern	2021
Salt	Institut Salvador Espriu	Infraestructura mòdul prefabricat de 300m2, porxo de 38 m2 i reparació de 36 ml.de caixes de persiana.	2021
Sant Gregori	Escola Agustí Gifre	Reparacions paviment porxo per resoldre l'evacuació d'aigües pluvials	2021
Sarrià de Ter	Institut Sarrià de Ter	Infreestructura de mòduls prefabricats	2021
Vilablareix	Institut Vilablareix	Retirada fonaments mòdul prefabricat	2021
Esponellà	Escola Carles de Fortuny	Canvi finestres	2021
Porqueres	Escola Frigolet - ZER Les Goges	Reparació del forjat i adequació P1.	2021
Amer	Escola Gaspar de Queralt	Reparació coberta	2021
Anglès	Escola Pompeu Fabra	Instal·lació ascensor	2021
Arbúcies	Escola Dr.Carulla	Instal·lació ascensor	2021
Breda	Escola Montseny	Fonamentació i instal·lació d'un mòdul prefabricat 120m2	2021
Caldes de Malavella	Seccio d'Institut de Caldes de Malavella	Retirada mòduls prefabricats	2021
Hostalric	Escola Mare de Déu dels Socors	Reparació entrada aigua ascensor	2021
Lloret de Mar	Escola Àngels Alemany i Boris (Rieral)	Millora de ventilació i proteccions solars.	2021
Lloret de Mar	Institut Sant Quirze	Obra d'Infraestructura de fonaments i instal·lació per 2 mòduls prefabricats	2021
Santa Coloma de Farners	AFA La Selva	Instal·lació xarxa i línies elèctriques informàtica	2021
Tossa de Mar	Escola Ignasi Melé i Farré	Obres reforma i ampliació de la cuina i menjador	2021
Tossa de Mar	Institut de Tossa de Mar	Redistribució espais	2021
Seu d'Urgell, La	Escola Mossèn Albert Vives	Reforma urgent per fuga d'aigua	2021
Pont de Suert, El	Escola Ribagorçana	Adaptació serveis per necessitats especials en planta baixa	2021
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	Reparació façana	2021
Avellanès i Santa Linya, Les	Escola de Les Avellanès - ZER Montsec	Obres de reforma planta primera i arranjamets varis al centre.	2021
Balaguer	Institut Almatà	Projecte bàsic de redacció per col·locació de dos mòduls prefabricats	2021
Balaguer	Escola La Noguera	Reforma lavabos de les pl 1a i 2a	2021
Belcaire d'Urgell	Escola Bonavista	Millora instal·lació veu i dades	2021
Castelló de Farfanya	Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga	Substitució finestres	2021
Sentiu de Sió, La	Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní	Arranjament humitats solera, i reforma serveis planta baixa	2021
Alins	Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà	Instal·lació calefacció, fonatneria i sanejament	2021
Llavorsí	Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà	Adequació tancaments aula infantil	2021
Sort	Institut Hug Roger III	Redistribució interior i revestiments cuina pedagògica	2021
Sort	Institut Hug Roger III	Obres instal·lació cicle formatiu hoteleria	2021
Tírvia	Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà	Substitució finestres i paviment	2021
Vall de Cardós	Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà	Adequació tancament fusteria exterior a la zona nord del porxo	2021
Mollerussa	Institut Mollerussa IV	Projecte bàsic de redacció per col·locació de dos mòduls prefabricats	2021
Mollerussa	Escola Mestre Ignasi Peraire	Obertura d'un pas de porta al menjador i arranjament parcial del paviment del pati	2021
Mollerussa	Escola Mestre Ignasi Peraire	Substitució caldera actual per caldera de gas de condensació	2021
Mollerussa	Escola Pompeu Fabra	Reforma i arranjament xarxa de dades aula inf	2021
Cervera	Escola Jaume Balmes	Reforma serveis higiènics i conducció aigües pluvials del pati	2021
Aitona	Escola Francesc Feliu	Substitució caldera gas oil i adequació sala calderes	2021
Alfarràs	Escola Pinyana	Substitució lluernaris 2a fase	2021
Lleida	Escola Joan XXIII	Separació espais i adequació per alumnes amb NNEE	2021
Lleida	Institut Escola del Treball	Substitució coronament façana (2a fase)	2021
Lleida	Institut d'Hoteleria i Turisme	Projecte bàsic de redacció d'actuacions puntuals en vies d'evacuació i sectoritzacions	2021
Lleida	Escola Joan Maragall	Adequació nous espais pera us de menjador i del menjador actual	2021
Lleida	Institut Maria Rúbies	Fixació de plaques de cel.ras del gim	2021
Lleida	Institut Marius Torres	Obres de reforma serveis alumnes pl 2a i nova divisòria aula	2021
Lleida	Institut Ronda	Projecte bàsic de redacció de redistribució interior i actuacions puntuals	2021
Lleida	Escola Camps Elisis	Reforma i adequació 2a fase Edifici històric Jardí	2021

Lleida	Institut Joan Oró	Revestiment de parets de rajola amb fusta compacta recoberta de melamina a 4 aules	2021
Massalcoreig	Escola de Massalcoreig	Adequació serveis higiènics aula infantil, modificació accés caldera i tancament porxo	2021
Montoliu de Lleida	Escola Sant Isidre - ZER La Coma	Obres d'arranjament d'humitats per capil·laritat, paviment i revestiments interiors i exteriors de l'aula d'educació infantil	2021
Portella, La	Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià	Millora accés centre, reparació balcó en mal estat i adaptació entorn per alumna amb NNEE	2021
Seròs	Institut Seròs	Reforma servies planta 1a	2021
Sunyer	Escola de Sunyer - ZER L'Eral	Substitució finestres i balconeres	2021
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Reforç escales interiors i reforç cobertes planes als laboratoris i vestidors	2021
Tàrrrega	EASD Ondara	Adequació aula de relaxació	2021
Vielha e Mijaran	Institut d'Aran	Substitució caldera calefacció	2021
Arenys de Munt	Institut Domènec Perramon	Obres per a substituir finestres exteriors i instal·lació de lames de protecció solar a la façana sud	2021
Arenys de Munt	Escola Sant Martí	Instal·lació d'un ascensor	2021
Argentona	Escola Sant Miquel del Cros	Adequació aula informàtica de la p 1a per adaptar-la com a aula informàtica suport	2021
Cabrera de Mar	Institut Escola Pla de l'Avellà	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180 m2	2021
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Reforç estructural, adequació façanes	2021
Canet de Mar	Institut Sunsi Móra	Infraestructura un mòdul prefabricat de 150 m2 + 10 m2 unió	2021
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Protecció desnivells del pati on s'ubiquen els mod pref i col·locació xapes galvanitzades de remat a la coberta de la zona de tallers	2021
Mataró	Escola Montserrat Solà	Treballs adequació aula informàtica (retirada mitjanera)	2021
Mataró	Institut Les Cinc Sènies	Instal·lacions i estructura de suport per a la implantació d'un mòdul prefabricat de 240+10	2021
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Adequació finestres façana edif principal i coberta Joanot Martorell (2ª fase)	2021
Montgat	Institut Thalassa	Impermeabilització de la coberta per evitar filtracions aigua	2021
Montgat	Institut Thalassa	Adequació i reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària (ACS)	2021
Montgat	Escola Norai	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180 m2	2021
Pineda de Mar	Escola Montpalau	Construcció de sortides d'emergència i la insonorització del menjador	2021
Pineda de Mar	Institut Euclides	Substitució paviment esportiu de l'espai, millores humitats	2021
Pineda de Mar	Escola Poble Nou	Adequació nou espai per a càtering,menjador	2021
Pineda de Mar	Institut de Pineda de Mar	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 120 m2	2021
Sant Andreu de Llavaneres	Institut de Llavaneres	Sanejament i restauració voladís coberta de la façana principal dels edif A1 A2 i porxo de connexió entre edif A1-A2 i edif B	2021
Sant Cebrià de Vallalta	Institut Escola El Pi Gros	Adequació espais existents amb instal·lació de carrils per a ús d'aula taller	2021
Sant Pol de Mar	Escola Sant Pau	Enderroc estructura base mod pref	2021
Teià	Escola El Cim	Substitució de la coberta de fibrociment de la sala de calderes i adequació de la instal·lació de la sala de calderes a la normativa vigent	2021
Tordera	Institut Lluís Companys	Adequació espais: unificació dues aules de petit grup de 1a planta generar una aula gran i adequar antic taller de Cicles Formatius com a aula per a projecte singular RIU	2021
Vilassar de Mar	Institut Vilatzara	Substitució finestres i porta emergència del gimnàs	2021
Vilassar de Mar	Institut Pere Ribot	Substitució de finestres de cadascuna de les aules (20 uts)	2021
Bigues i Riells	Escola El Colomer	Instal·lació d'un passamà metàl·lic en passadís de la planta baixa	2021
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Adequació instal·lació contra incendis, substitució dels trams de canonada (2a fase)	2021
Canovelles	Institut Bellullà	Obres per a l'adequació de façanes, reparació dels elements d'evacuació d'aigua i els acabats en la coberta.	2021
Garriga, La	Escola Els Pinetons	Obres per resoldre les inundacions recurrents per tal d'atendre l'habitabilitat, la seguretat i l'ús de l'edifici (Fase 1)	2021
Garriga, La	Institut Manuel Blancafort	Obres per adequar a la normativa vigent les mesures d'evacuació contra incendis, per a reformar l'accés alternatiu a la façana est i una rampa en l'accés a la zona de patis (fase 1)	2021
Granollers	Institut Antoni Cumella	Substituir fusteria interior, instal·lació de lames de protecció solar a la façana est i nou paviment al vestíbul.	2021
Granollers	Institut Carles Vallbona	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2	2021
Llinars del Vallès	Escola Salvador Sanromà	Substitució parcial de la fusteria exterior	2021
Martorelles	Escola Simeó Rabasa	Obres accés edifici principal i les sortides emergència del parvulari	2021
Mollet del Vallès	Institut Gallecs	Reparació ràfecs de cobertes (façana nord i est) dels patis 1 i 3 i la seva canalització, així com l'arranjament de diversos degoters a les cobertes	2021
Sant Celoni	Institut Escola Pallerola	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2	2021
Vallromanes	Institut Escola Els Tres Pins	Adequació espais existents com a aula taller i laboratori (piques, instal·lació elèctrica, instal·lació aigua)	2021
Borges del Camp, Les	Escola Rocabruna	Legalització instal·lació elèctrica	2021
Cambrils	Institut Escola Joan Ardèvol	Infraestructura mòdul prefabricat	2021

Mont-roig del Camp	Escola Mare de Déu de la Roca	Redistribució espais administració i habitatge conserge	2021
Mont-roig del Camp	Escola Mare de Déu de la Roca	Instal·lació canalització de dades i xarxa informàtica	2021
Reus	Escola Misericòrdia	Instal·lació línia de vida	2021
Reus	Escola Montsant	Substitució de coberta de fibrociment	2021
Reus	Escola Rosa Sensat	Augment de la seguretat de la barana del primer pis del pati interior cobert	2021
Reus	Escola Joan Rebull	Rehabilitar 3 bateries de banys en mal estat	2021
Riudecols	Escola Mare de Déu del Roser - ZER Baix Camp Nord	Adequació fals sostre	2021
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	Escola Mestral	Col·locació ascensor adaptat i modificació de lavabos	2021
Arboç, L'	Escola Sant Julià	Instal·lació d'un ascensor.	2021
Calafell	Escola Vilamar (Calafell II)	Revestiment exterior dels mòduls prefabricats.	2021
Calafell	Institut Camí de Mar	Construcció d'un ascensor	2021
Masllorenç	Escola Berenguer de Montoliu	Obres de redistribució d'espais.	2021
Vendrell, El	Institut Escola Àngel de Tobies	Reparació falç sostre gimnàs	2021
Vendrell, El	Institut Andreu Nin	Instal·lació calefacció	2021
Montblanc	AFA Montblanc	Obres realitzades al CFA Montblanc per tal de resoldre les incidències provocades per les riudes del mes d'octubre de 2019	2021
Sarral	Escola Salvador Ninot	Substitució del fals sostre de 2 aules	2021
Cornudella de Montsant	Institut Escola de Cornudella	Connexió dels edificis.	2021
Morell, El	Institut El Morell	Infraestructura per a mòdul prefabricat	2021
Salou	Escola Santa Maria del Mar	Instal·lació d'un ascensor	2021
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Construcció d'un nou transformador (edifici Ramon Llull)	2021
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Reparació sistema aigua calenta sanitària	2021
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Pavimentació de la superfície de la rotonda d'accés	2021
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Subministrament i instal·lació d'un descalsificador duo	2021
Tarragona	Escola Mediterrani	Accessibilitat a les pistes esportives	2021
Tarragona	Escola Campclar	Reparacions varies lavabos i lluminàries	2021
Tarragona	Escola de Pràctiques	Substitució i col·locació de finestres	2021
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Treballs d'urgència per a la nova connexió del col·lector de sanejament	2021
Tarragona	Escola Riu Clar	Impermeabilització coberta	2021
Tarragona	Escola Campclar	Substitució paviment de panot exterior	2021
Tarragona	Escola de Pràctiques	Actuacions puntuals (paviment, pas elevat, senyalitzacions, alicatats, revestiments de banys, reixa de ventilació)	2021
Tarragona	Institut Pons d'Icart	reforma integral dos nuclis de lavabos	2021
Vila-seca	Escola Sant Bernat Calvó	Substitució de finestres i persianes	2021
Ampolla, L'	Escola Mediterrani	Actualització de la infraestructura de la xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Amposta	EOI Amposta	Actualització de la xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Perelló, El	IE El Perelló	Actualització infraestructura xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Tivenys	Escola La Pineda - ZER Riu Avall	Actualització infraestructura Xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Tortosa	Institut l'Ebre	Reparació i consolidació urgent de la façana	2021
Tortosa	Institut l'Ebre	Modificació porta accés aula i altres acutacions	2021
Tortosa	Escola Bitem - ZER Riu Avall	Instal·lació nou tanc gas oil i tancament espai circundant	2021
Tortosa	Institut Dertosa	Actualització de la infraestructura de la xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Tortosa	Escola Remolins	Anivellament terra de les aules i substitució paviment	2021
Tortosa	Institut Escola El Temple	Adequació aula en laboratori	2021
Tortosa	Institut Cristòfol Despuig	Modificació del subministrament de gas a la caldera	2021
Tortosa	Institut Escola Daniel Mangrané	Ampliació d'una aula en planta baixa	2021
Xerta	Escola de Xerta	Tancament edifici 2 en planta baixa i primera	2021
Amposta	Institut Escola Agustí Barberà	Construcció nou aulari (FASE I) Ampliació 2 aules, serveis i despatx en edifici aïllat en planta baixa	2021
Amposta	Escola del Poble Nou del Delta	Actualització de la infraestructura de la xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Amposta	Institut Escola Agustí Barberà	Remodelació espais destinats a direcció i secretaria	2021
Godall	Escola Sant Salvador - ZER Montsià	Adequació del projecte de reparació i recalçament de l'estructura del centre	2021
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	Instal·lació finestres corredisses a la zona de tallers	2021
Sant Carles de la Ràpita	Escola d'Estudis Aquícoles i Ambientals	Actualització de la infraestructura de la xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Sant Carles de la Ràpita	Escola Carles III	Actualització de la infraestructura de la xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Sant Carles de la Ràpita	Institut Els Alfacs	Adequació instl elèctrica, d'aigua i de ventilació, així com els altres requeriments normatius per poder utilitzar l'edifí ubicat al port nàutic	2021

Sant Jaume d'Enveja	Escola Sant Jaume	Substitució finestres	2021
Santa Bàrbara	Escola Jaume Balmes	Arranjament i actualització dels lavabos en planta baixa	2021
Garcia	Escola El Verger	Drenatge i canalització de les aigües pluvials al pati	2021
Móra d'Ebre	Institut Julio Antonio	Redistribució espais d'administració	2021
Móra d'Ebre	Institut Julio Antonio	Ampliació de dues aules de batxillerat en planta baixa en edifici annex	2021
Móra d'Ebre	Escola Lluís Viñas i Viñoles	Arranjament mur de separació pati	2021
Rasquera	Escola de Rasquera	Construcció d'una rampa i instal·lació d'una altra porta d'emergència	2021
Torre de l'Espanyol, La	Escola El Tormo	Arranjament i actualització de lavabos	2021
Batea	Institut Escola Mare de Déu del Portal	Arranjament i actualització lavabos en planta primera	2021
Horta de Sant Joan	Escola Montsagre - ZER Ports-Algars	Actualització infraestructura xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2021
Pinell de Brai, El	Escola Cèsar Martinell	Substitució cel-ras al rebedor i passadís de planta baixa	2021
Badia del Vallès	Escola La Jota	Substitució calderes i reforma de la sala de màquines	2021
Badia del Vallès	Escola La Sardana	Substitució parcial de finestres i persianes	2021
Badia del Vallès	Institut de Badia del Vallès	Substitució de calderes de calefacció i adequar sala de calderes	2021
Badia del Vallès	Escola Las Seguidillas	Reforma de la coberta i del paviment del gimnàs	2021
Badia del Vallès	Institut Federica Montseny	Substitució parcial de fusteries de façana i incorporació de protecció solar	2021
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Ampliació IE Can Llobet amb 2 aules d'infantil i 1 aula de psicomotricitat	2021
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Substitució dels circuits de la instal·lació que transcorren per la cambra sanitària de l'edifici	2021
Castellar del Vallès	Institut Escola Sant Esteve	Compartimentació 2 espais en 4 aules i construcció nou espai polivalent	2021
Cerdanyola del Vallès	CEE Jeroni de Moragas	Arranjament del revestiment de rajoles de la cuina i la instal·lació d'una barana de protecció a la pista esportiva	2021
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Reforma parcial de la tanca perimetral	2021
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Reforç de la fixació de la tanca perimetral al mur	2021
Cerdanyola del Vallès	Escola Les Fontetes	Adequació espais interiors de la planta baixa i de la planta pis	2021
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Instal·lació videoporter que connecti nou espai d'administració amb les dues entrades principals.	2021
Cerdanyola del Vallès	Institut Pere Calders	Arranjament estructural i del paviment de la rampa d'accés principal	2021
Cerdanyola del Vallès	CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig	Substitució de coberta i part superior façana de fibrociment	2021
Cerdanyola del Vallès	CEE Jeroni de Moragas	Arranjament i millora d'espais sanitaris i de seguretat d'una aula especial i del pati	2021
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Reforma i ampliació de nuclis de lavabos	2021
Cerdanyola del Vallès	CRP VO V	Nou accés independent Serveis Educatius i millora accessibilitat sortida emergència planta baixa zona infantil	2021
Cerdanyola del Vallès	Escola Les Fontetes	Anivellament paviment zona connexió dues aules	2021
Matadepera	Escola Joan Torredemer Canela	Substitució calderes de calefacció i aigua calenta sanitària de l'edifici d'educació primària	2021
Montcada i Reixac	Institut Escola El Viver	Ampliació edifici annex amb 4 aules i 2 tutories	2021
Montcada i Reixac	Institut Escola Mas Rampinyo	Tancament porxo per a 2 aules ESO i creació de porxo zona accés	2021
Polinyà	Escola Pere Calders	Reforma escomesa aigua, instal·lació bomba fossat ascensor, reforma quadre elèctric cuina i enllumenat i ventilació soterrani	2021
Ripollet	Institut Escola Els Pinetons	Infraestructura per a 2 mòduls prefabricats (3 aules 60 m2 i laboratori 60 m2)	2021
Ripollet	Escola Enric Taché i Pol	Reparació voladís, canal recollida pluvials i pilars	2021
Rubí	Institut Duc de Montblanc	Reforma de tanques i baranes de protecció de pistes i pati	2021
Rubí	Escola Schola	Nova construcció nucli lavabos a la planta segona	2021
Rubí	Escola del Bosc	Reforma paviments de la rampa i dels patis exteriors entre mòduls	2021
Rubí	Institut Escola Teresa Altet	Adequació espais ESO i reparació patologies forjats 2 nuclis de lavabos	2021
Sabadell	Institut Joan Oliver	Reforma de les rampes d'accés i de connexió entre patis	2021
Sabadell	Escola Joanot Alisanda	Instal·lació nova finestra i tancament divisòri al passadís per ampliar espai destinat a menjador	2021
Sabadell	Escola Creu Alta	Ampliació 1 aula infantil i lavabos	2021
Sabadell	Escola Creu Alta	Reforma i millora dels espais d'ampliació d'una aula i lavabo	2021
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Reforma parcial de la tanca perimetral i reparació de la impermeabilització de les cobertes	2021
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	Ampliació de la sala de calderes, reforma de 4 aules, departament, passadís i nucli de banys.	2021
Sabadell	Institut Miquel Crusafont i Pairó	Adequació puntual recorreguts adaptats per a discapacitats	2021
Sabadell	Escola Agnès Armengol	Adequació espais i substitució parcial de fusteries i persianes	2021
Sabadell	Institut Arraona	Paviment de formigó al nou accés als edificis modulars i instal·lació d'una tanca metàl·lica de protecció de la zona de pista	2021
Sabadell	Institut Escola Industrial	Obres d'impermeabilització coberta i substitució de baixants aularis.	2021
Sabadell	Institut Escola Joan Sallarès i Pla	Ampliació escola en planta baixa i pis amb 4 aules	2021
Sabadell	Escola Joan Montllor	Arranjament de forjats i reforma dels nuclis de lavabos	2021

Sabadell	Escola Arraona	Reforma de la coberta del nucli central	2021
Sabadell	Institut La Serra	Reforma de la coberta de planxa metàl·lica de la zona sud de l'edifici	2021
Sant Cugat del Vallès	Institut Angeleta Ferrer i Sensat	Substitució parcial de finestres i arranjament revestiment de façana	2021
Sant Cugat del Vallès	Institut Joaquina Pla i Farreras	Instal·lació plaques fotovoltaïques	2021
Sant Cugat del Vallès	Institut Escola Catalunya	Ampliació aula zona porxo, 2 desdoblaments i varis	2021
Sant Quirze del Vallès	Escola Purificació Salas i Xandri	Retirada fonaments superficials i instal·lacions annexes del mòdul prefabricat i reforma de la base del muret de la tanca	2021
Sant Quirze del Vallès	Institut Escola Onze de Setembre	Substitució interconnexió amb la fibra òptica de 2 racks de la xarxa informàtica	2021
Sant Quirze del Vallès	Institut Escola Onze de Setembre	Adequació espais ESO (2a fase) Instal·lacions d'electricitat i veu i dades de dues aules i d'una tutoria per destinar-les a aules ESO. Transformació espais planta baixa en laboratori i aula de plàstica.	2021
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Retirada de l'estructura de suport, fonaments superficials i instal·lacions del mòdul prefabricat	2021
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Santa Perpètua	Pavimentació recorregut adaptat per pati i ref de mur i tanca perimetral	2021
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Escola Santiga	Adequació espais ESO (1a fase)	2021
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Bernat de Mogoda	Substitució parcial finestres P1 i P2, façana pati i reparació coberta tester	2021
Sentmenat	Escola Can Sorts	Condicionament i formació juntes de dilatació de la façana (2a fase)	2021
Terrassa	Escola Isaac Peral	Construcció rampa accés pati d'educació infantil	2021
Terrassa	Institut Can Jofresa	Adequació espais	2021
Terrassa	Escola Abat Marcet	Reforma del drenatge del pati, arranjament de pilars afectats per la humitat i tractament de la pista esportiva	2021
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Substitució finestres, lames, modificació puntual de tanca i reforma de caseta de jardiner	2021
Terrassa	Institut Jaume Cabré	RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST Projecte Reforma aules, bany i adequació espai exterior edifici principal i nova aula de primària en edifici auxiliar	2021
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Instal·lació de nou ascensor, reforma de banys, adequació de dues aules i millores puntuals en altres espais	2021
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Ampliació dels punts de detecció del sistema d'alarma dels mòduls prefabricats	2021
Terrassa	Escola Ponent	Millora de la impermeabilització de la coberta del gimnàs i arranjament puntual de filtracions diverses	2021
Terrassa	Institut Mont Perdut	Protecció amb reixa de les finestres de la zona d'administració i arranjament puntual de la vorera perimetral	2021
Terrassa	Institut Can Roca	Infraestructura mòdul prefabricat	2021
Terrassa	Institut Escola Pere Viver	Adequació per l'ampliació de l'edifici principal (2a Fase). Construcció 4 aules, lavabos, escala i reserva de futura biblioteca	2021
Ger	Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya	Infraestructura de fonaments i instal·lacions per a mòduls prefabricats i porxo	2022
Castelldefels	Institut Josep Lluís Sert	Arranjament patologies façanes i arranjament del badalot de coberta	2022
Cervelló	Escola Nova	Arranjament filtracions coberta	2022
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Arranjament espais tallers per informàtica	2022
Esparreguera	Escola Mare de Déu de la Muntanya	Substitució porticons solars de les façanes	2022
Esplugues de Llobregat	Institut Joanot Martorell	Obres remodelació espais interiors per escolarització	2022
Esplugues de Llobregat	Escola Folch i Torres	Instal·lació ascensor i supressió BBAA	2022
Gavà	Llar d'Infants Rosaura Terrades	Substitució dels acabats de les cobertes	2022
Martorell	Institut Joan Oró	Adequació d'aules i millores d'accessibilitat a l'accés del centre i lavabos	2022
Martorell	Institut Pompeu Fabra	Construcció d'un envà mòbil a la biblioteca per escolarització grups ESO	2022
Martorell	Escola José Echegaray	Reforma del pati d'accés	2022
Prat de Llobregat, El	Institut Escola del Prat	Arranjament patologies façana	2022
Prat de Llobregat, El	Institut Salvador Dalí	Infraestructura mòdul prefabricat 120m2 (dos aules sense porxo)	2022
Sant Andreu de la Barca	Institut Montserrat Roig	Substitució de les calderes del centre	2022
Sant Andreu de la Barca	Institut El Palau	Reparació cobertes	2022
Sant Boi de Llobregat	Institut Marianao	Substitució d'impermeabilització i acabats de coberta i reparació de cantells de forjat	2022
Sant Boi de Llobregat	Escola Casablanca	Substitució de l'acabat de les cobertes i fusteries exteriors del gimnàs	2022
Sant Boi de Llobregat	Escola Amat i Verdú	Recalçament de fonamentació i reparació d'esquerdes i filtracions d'aigua	2022
Sant Joan Despí	Escola Sant Francesc d'Assís	Retirada dels fonaments del mòdul prefabricat	2022
Sant Just Desvern	Escola Montseny	Millora del drenatge del pati	2022
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Jordi	Execució de nova escala exterior, adequació d'aules i reforma de lavabos	2022
Sant Vicenç dels Horts	Institut Gabriela Mistral	Arranjament espais per cicles formatius (a l'antiga Escola M.D.del Rocío)	2022
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Arranjament nucli lavabos plana baixa	2022
Santa Coloma de Cervelló	Escola Colònia Güell	Retirada de fonaments de 2 mòduls prefabricats	2022

Torrelles de Llobregat	Institut Escola de Torrelles de Llobregat	Adequació espais per escolarització	2022
Badalona	Institut Escola Llibertat	Reforma zona lavabos	2022
Badalona	Institut Escola de Badalona	Arranjaments varis aules AIS (aules integrals de suport)	2022
Badalona	Institut Escola Rafael Alberti	Obres de millora accessibilitat sala polivalent	2022
Badalona	Institut Escola Sant Jordi	Adequació habitatge conserge per ús aula polivalent	2022
Badalona	Institut Barres i Ones	Reparació mur perimetral i millora accés pati	2022
Badalona	Escola Artur Martorell	Adequació aula infantil i instal·lació pica a aula	2022
Badalona	Escola Pere de Tera	Instal·lació escalfador aigua calenta, banyera i finestres en mal estat	2022
Badalona	Escola Pere de Tera	Arranjament bany P3 i retirada mòdul prefabricat	2022
Badalona	Institut Júlia Minguell	Arranjament voladís de les façanes	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Santa Eulàlia	Obres per l'adequació de la sala de calderes, sense afectació estructural.	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Marià Miret	Adequació espais per escolarització d'alumnes d'infantil (emplaçament provisional)	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Marià Miret	Adequació espais escolarització i pintura	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Jaume Botey	Instal·lació d'un mòdul prefabricat	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Mercè Rodoreda	Substitució parcial de fusteries a façanes, sense instal·lació de bastida	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Pere Lliscart	Instal·lació d'un mòdul prefabricat	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Provençana	Sanejament del coronament de la coberta	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Provençana	Protecció de façanes	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eugeni d'Ors	Substitució de les finestres d'aules P2a i arranjament dels desguassos dels lavabos de P1	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Apel·les Mestres	Reforma interior, adequació aules IFE i rehabilitació parcial de la tanca exterior	2022
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Pau Casals	Arranjament aules nous grups P3 edifici infantil i instal·lació bany a l'aula	2022
Sant Adrià de Besòs	Escola Cascavell	Substitució calderes i adequació instal·lacions a normativa vigent	2022
Santa Coloma de Gramenet	Institut Escola Pallaresa	Arranjament vestidors per humitats, i altres patologies. Rehabilitació façana estancueïtat superfícies pavès.	2022
Santa Coloma de Gramenet	Institut La Bastida	Arranjament pedres artificials brancals i ampits finestres i coronament cobertes i altres treballs d'adequació.	2022
Calaf	Institut Alexandre de Riquer	Reforma instal·lació ascensor	2022
Calaf	Escola Alta Segarra	Millora protecció vitralls	2022
Prats de Rei, Els	Escola Mare de Déu del Portal - ZER Vent d'Avall	Millora protecció solar finestrals	2022
Artés	Institut Miquel Bosch i Jover	Instal·lació xarxa para-pilotes	2022
Avinyó	Institut Escola Barnola	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2 i 30 m2 de passadís	2022
Avinyó	Institut Escola Barnola	Adequació espais Pb(administració) i P1, ampliació sala de professors i grades pati	2022
Cardona	Escola Mare de Déu del Patrocini	Millora en accessibilitat del pati	2022
Manresa	EOI Manresa	Substitució de la caldera	2022
Manresa	EOI Manresa	Adequació espais per escolarització	2022
Manresa	Institut Manresa VI	Adequació espais per necessitats d'escolarització	2022
Manresa	Escola Itaca	Nou accés	2022
Manresa	Escola Valldaura	Millora accessibilitat de dues escales	2022
Manresa	Institut Lacetània	Adequació espais per necessitats escolarització	2022
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Ampliació vestidors gimnàs	2022
Navarces	Institut de Navarces	Instal·lació nova tanca perimetral	2022
Sallent	Institut Llobregat	Treballs per a la connectivitat a l'edifici del CF de Mecànica i automoció	2022
Sant Vicenç de Castellet	Escola Sant Vicenç	Enderroc fonaments i eliminació instal·lacions	2022
Sant Vicenç de Castellet	Escola Sant Vicenç	Instal·lació porxo	2022
Santpedor	Escola Riu d'Or	Adequació lavabos i vestidors	2022
Olvan	Escola d'Olvan	Comunicació espais docents	2022
Centelles	Institut Pere Barnils	Adequació espais per habilitar un nou vestidor i un nou lavabo	2022
Muntanyola	Escola Muntanyola	Enderroc fonaments	2022
Sant Bartomeu del Grau	Escola La Monjoia	millora lavabos	2022
Sant Hipòlit de Voltregà	Escola Voltregà	Ampliació 2 aules infantil i pista esportiva	2022
Taradell	Escola Les Pinediques	Millora accés	2022
Tona	Escola L'Era de Dalt	Enderroc dels fonaments mòduls prefabricats i eliminació d'instal·lacions	2022
Vic	Institut La Plana	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2 i 30 m2 de porxo	2022
Vic	Institut La Plana	Instal·lació nova caldera	2022
Sant Llorenç de Morunys	Institut Escola Vall de Lord	Divisió d'espais per habilitar una nova aula	2022
Solsona	Escola El Vinyet	Enderroc dels fonaments i eliminació d'instal·lacions	2022
Cadaqués	Institut Escola Caritat Serinyana	Adequació aula informàtica i trasllat del RACK	2022

Escala, L'	Institut El Pedró	Adequació magatzem i partició espai biblioteca, per a ús d'aula docent per escolarització de nous grups	2022
Figueres	Institut Olivar Gran	Redistribució espais aula de la 1a planta	2022
Figueres	Institut Ramon Muntaner	Reforma col·lector aigües, accés adaptat sala professors i retirada de tarimes de l'interior de les aules	2022
Llançà	Escola Pompeu Fabra	Instal·lació maquinària ascensor i adequació interior vestíbuls i millora accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques	2022
Roses	Institut Illa de Rodas (Roses II)	Obres fixació aplacat de pedra i accés a mòd prefabricat	2022
Vilafant	Escola Les Mèlies	Adequació i ampliació serveis higiènics exteriors	2022
Vilafant	CEE Mare de Déu del Mont	Millora condicions accessibilitat, tanca i separació entre patis	2022
Vilajuïga	Escola Santiago Rates	Adequació cuina i vestidor del personal no docent i dotació de serveis higiènics d'accés exterior pati	2022
Bisbal d'Empordà, La	Escola Joan de Margarit	Reparació coberta (edifici Primària)	2022
Bisbal d'Empordà, La	Escola Mas Clarà	Enderroc de infraestructura i serveis de mòdul prefabricat de 120m ²	2022
Calonge	Institut Puig Cargol	Divisòria del menjador per generar dos espais d'aula	2022
Palafrugell	Institut La Sureda	Sectorització i col·locació mitjans d'evacuació d'emergència a l'ala oest de l'edifici de l'E Barceló i Matas per la ubicació de l'I La Sureda	2022
Palafrugell	Institut La Sureda	Redistribució espais per ubicar-hi aules	2022
Palamós	CEE Els Àngels	Canvi de canonades aigua freda i calenta	2022
Sant Feliu de Guíxols	Institut de Sant Feliu de Guíxols	Substitució paviment gimnàs	2022
Montagut	Escola Mont Còs - ZER El Llierca	Redistribució espais ala oest	2022
Montagut	Escola Mont Còs - ZER El Llierca	Ampliació de nova aula infantil i execució rampes per millora d'accessibilitat del centre	2022
Olot	Institut Montsacopa	Reparació coberta i rajoles passadis del gimnàs	2022
Olot	Institut Bosc de la Coma	Substitució caldera	2022
Sant Joan les Fonts	Escola Castanyer	Obres de tancament del passadis exterior	2022
Cassà de la Selva	Institut de Cassà de la Selva	Obres de millora ventilació forjat sanitari	2022
Girona	Llar d'Infants San Ramon Nonat	construcció barana i millora bigues forjat sanitari	2022
Girona	Escola Annexa - Joan Puigbert	Reforç estructural mur del pati i enderroc i nova construcció de la tanca perimetral	2022
Girona	Institut Jaume Vicens Vives	Obres accessibilitat al gimnàs i canvi parcial de finestres i reparació muret d'entrada	2022
Girona	Institut Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís	Obres nou vestidor per alumnes	2022
Girona	Escola Àgora	Instal·lació passamà reposa braços a lavabo pb i en lavabo p1a i passamà a ambdós costats escola pb a p1a	2022
Salt	CEE La Masana	Obres d'enderroc i ampliació d'un lavabo de la planta primera de l'ala oest per adequar-lo a un lavabo accessible BBAA	2022
Salt	Escola Veïnat	Substitució i reparació de cobertes	2022
Salt	Institut Vallvera	Obres per generar espai nou per escolarització al menjador	2022
Sarrià de Ter	Institut Sarrià de Ter	Infraestructura mòduls prefabricats (2 mòduls de 270 m ² i el mòdul d'unió de 30 m ²)	2022
Banyoles	Institut Pere Alsius i Torrent	Enderroc pista asfaltada i nova construcció pista de formigó	2022
Banyoles	Institut Pla de l'Estany	Instal·lació d'un mòdul prefabricat per poder escolaritzar l'augment de grups	2022
Ripoll	Institut Abat Oliba	Adequació espais de l'edifici i tallers.	2022
Ripoll	Institut Abat Oliba	Modificació de la instal·lació interior de climatització per adaptar espais edifici de tallers	2022
Ripoll	Escola Joan Maragall	Reforç de fonamentació per micropilotatge	2022
Blanes	EOI de Blanes	Construcció d'una nova escala d'evacuació exterior i diverses obres de reforma interior	2022
Blanes	Institut Sa Palomera	Substitució paviment gimnàs	2022
Blanes	Escola Carles Faust	Substitució pavimentació exterior de l'entrada principal	2022
Hostalric	Institut Vescomtat de Cabrera	Infraestructura mòdul prefabricat (mòdul 60 m ² per vestidors i magatzem)	2022
Lloret de Mar	Escola Pompeu Fabra	Nou nucli lavabos i reparació coberta	2022
Lloret de Mar	Institut Sant Quirze	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 330 m ²	2022
Riells i Viabrea	Escola El Bruc	Enderroc bancada i fonamentació de mòdul	2022
Santa Coloma de Farners	Institut de Santa Coloma de Farners	infraestructura mòduls prefabricats	2022
Balaguer	Institut Ciutat de Balaguer	Adequació aula a l'antic gimnàs	2022
Balaguer	Institut Ciutat de Balaguer	Reforma i adequació nau existent com a sala polivalent-gimnàs	2022
Bellcaire d'Urgell	Institut Ermengol IV	Fonaments i instal·lació d'un mòdul prefabricat i arranjament del solar	2022
Camarasa	Camp d'Aprenentatge	Subministrament i instal·lació paviment de parquet vinílic al nou centre d'adults	2022
Camarasa	Camp d'Aprenentatge	Subministrament i instal·lació unitats d'aire al nou centre adults	2022
Torrelameu	Escola de Torrelameu	Redistribució del cos central de l'edifici	2022
Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Substitució parcial tanca recinte, escomesa interior d'aigua i millora accessibilitat	2022
Mollerussa	Institut Mollerussa IV	Fonaments i instal·lació d'un mòdul prefabricat i urbanització del pati,	2022

Palau d'Anglesola, El	Escola Arnau Berenguer	Millora instal·lació veu i dades	2022
Cervera	Escola Jaume Balmes	Reforma serveis higiènics de la planta 1a	2022
Almacelles	Escola Antònia Simó Armó	Instal·lació porta sala calderes	2022
Almacelles	Escola Antònia Simó Armó	Substitució finestres existents malmeses	2022
Almenar	Institut d'Almenar	Nou clavagueram de recollida d'aigües pluvials i realització de mur per a la contenció de terres	2022
Alpicat	Escola Doctor Serés	Instal·lació barana amb passamà per a rampa existent	2022
Benavent de Segrià	Escola Sant Joan - ZER Alt Segrià	Millora del bany per convertir-lo en bany adaptat	2022
Benavent de Segrià	Escola Sant Joan - ZER Alt Segrià	Paleta per a la instal·lació ascensor	2022
Benavent de Segrià	Escola Sant Joan - ZER Alt Segrià	Instal·lació ascensor	2022
Lleida	Institut Escola Magraners	Substitució baixants de coberta en mal estat	2022
Lleida	Escola Joan Maragall	Reforma interior edifici infantil	2022
Lleida	Escola de Pràctiques II	Substitució caldera de gas i adequació sala caldera	2022
Lleida	Escola Cervantes	Adequació 3 aules, passadís i un despatx a l'antiga sala polivalent de l'Escola	2022
Lleida	Institut Escola del Treball	Substitució coronament del tram de la façana del xanfrà	2022
Lleida	Escola Cervantes	Adequació instal·lació electrica	2022
Lleida	Escola Cervantes	Adequació espais planta baixa per menjador, cuina i sala polivalent	2022
Lleida	Escola Camps Elisis	Adequació instal·lació veu i dades	2022
Montoliu de Lleida	Escola Sant Isidre - ZER La Coma	Reforma d'una aula i sala de professors de la planta baixa.	2022
Soses	Escola Jaume Miret	Obres reforma lavabos 1ª planta i ampliació menjador	2022
Agramunt	Institut Ribera del Sió	Mòdul prefabricats i coberta àmbit vestidors	2022
Sant Martí de Riucorb	Escola Tallat	Reubicació del RACK i retirada de cablejat de l'antiga aula d'informàtica	2022
Tàrraga	Escola Àngel Guimerà	Millora acústica sala polivalent	2022
Argentona	Institut d'Argentona	Enderroc bases mòduls prefabricats	2022
Caldes d'Estrac	Escola Sagrada Família	Arranjament instal·lació calefacció	2022
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Reforç estructural de la façana del pati	2022
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Impermeabilització de la coberta de l'edifici de cicles formatius	2022
Masnou, El	Institut Escola Lluís Millet	Adequació espais i treure i protegir RACK de la secretaria	2022
Masnou, El	Institut Maremar	Adequació de les pistes i de la xarxa de sanejament	2022
Masnou, El	Institut Maremar	Adequació de talús del pati	2022
Mataró	Escola Camí del Cros	Adequació espais	2022
Mataró	Institut Laia l'Arquera	Arranjament sistema producció ACS i adaptació a legionel·la	2022
Mataró	Institut Escola Àngela Bransuela	Escala exterior i diverses actuacions a la planta 2a per tal de complir amb normativa incendis	2022
Mataró	Institut Les Cinc Sènies	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 210 m2 i 30 m2 de passadís	2022
Montgat	Escola Marina	Enderroc bases mòduls prefabricats	2022
Pineda de Mar	Escola Mediterrània	Adequació accessos a patis i gimnàs per salvar BBAA	2022
Pineda de Mar	Institut Joan Coromines	Arranjament instal·lació calefacció	2022
Pineda de Mar	Institut Euclides	Enderroc de bases i fonaments d'un mòdul prefabricat	2022
Premià de Dalt	Institut Valerià Pujol (St. Mateu)	Enderroc bases mod prefabricats	2022
Premià de Dalt	Institut Escola Santa Anna	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2	2022
Sant Cebrià de Vallalta	Institut Escola El Pi Gros	Adequació espais biblioteca i sala prof (instal de punts de treball de veu i dades)	2022
Teià	Escola El Cim	Nova instal·lació de calefacció	2022
Tiana	Institut Tiana	Enderroc bases mòdul prefabricat	2022
Tordera	Institut Lluís Companys	Reparació cornisa, reforma biblioteca/gimnàs i retirada estructura coberta.	2022
Vilassar de Mar	Escola del Mar	Adequació de bases de fonamentació d'un mòdul prefabricat a retirar, i condicionament de l'espai	2022
Bigues i Riells	Institut Maria de Bell-lloc	Enderroc bases mòdls prefabricats	2022
Canovelles	Sec. D'Institut Domus d'Olivet	Adequació espais de l'Escola Jacint Verdaguer per tal d'atendre les necessitats d'escolarització de l'Institut Domus d'Olivet	2022
Franqueses del Vallès, Les	Institut Lauro	Construcció de la nova tanca perimetral	2022
Franqueses del Vallès, Les	Escola Joan Sanpera i Torras	Enderroc bases mòduls prefabricats	2022
Granollers	Institut Marta Estrada	Substitució caldera calefacció	2022
Granollers	Institut Antoni Cumella	Enderroc fals sostre sala actes, retirada i substitució baixants de fibrociment i substitució fusteria interior (portes)	2022
Llinars del Vallès	Institut Giola	Reparació d'esquerdes a façana i coberta, de filtracions i instal·lar línies de vida	2022
Martorelles	Escola Simeó Rabasa	Adequacions per a l'estabilització del talús	2022
Mollet del Vallès	Institut de Mollet del Vallès	Construcció de la nova tanca perimetral a la zona de la pista	2022
Mollet del Vallès	Escola Joan Salvat Papasseit	Adequació i millora de la xarxa d'aigua	2022

Mollet del Vallès	Escola del Bosc	Adequació lavabos i aules	2022
Parets del Vallès	Institut Torre de Malla	Substitució de la coberta de policarbonat de la zona dels tallers	2022
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Substitució paviment aules en pb, arranjamend de porxo i adequació de les escales d'emergència	2022
Sant Celoni	Institut Escola Pallerola	Infraestructura 1 moduls prefabricat 180m2	2022
Sant Feliu de Codines	Seccio d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera	Substitució de baixants i canals perimetrals de la coberta amb fibrociment, substitució fusteria exterior	2022
Sant Fost de Campsentelles	Institut Alba del Vallès	Enderroc i substitució de part del mur perimetral de la riera	2022
Santa Maria de Palautordera	Institut Reguissol	Protecció façanes dels desprendiments de les plaques de formigó de planta primera, segona i coberta.	2022
Pla del Penedès, El	Escola Sants Abdó i Senen	Substitució fusteria interior de planta baixa efectada per tèrmits i substitució del paviment de l'aula d'educació Especial	2022
Sant Sadurní d'Anoia	Institut Escola Jacint Verdaguer	Substitució baixants, modificació coberta fibrociment i arranjamnt aula per ús polivalent a planta primera	2022
Santa Margarida i els Monjos	Institut El Foix	Instal.lació d'un modul prefabricat	2022
Vilafranca del Penedès	Institut Nou de Vilafranca del Penedès	Reparació solera existent i construcció nova llosa per pistes poliesportives	2022
Vilafranca del Penedès	Institut Milà i Fontanals	Enderroc 2 envans i construcció d'un nou envà	2022
Vilafranca del Penedès	Institut Eugeni d'Ors	Recalçament de fonamentació i reforç de l'estructura	2022
Vilafranca del Penedès	Escola Mas i Perera	Condicionament de l'accessibilitat aules P3 i P4	2022
Igualada	Escola Pare Ramon Castellort i Miralda	Retirada dels baixants de fibrociment	2022
Piera	Institut Escola Piera	Millora en la comunicació entre edificis dels dos centres fusionats que formen l'actual Institut-Escola Piera	2022
Santa Margarida de Montbui	Institut Montbui	Instal.lació d'un mòdul prefabricat de 180 m2	2022
Vallbona d'Anoia	Escola Josep Masclans - ZER De bat a bat	Millora impermeabilització coberta	2022
Vilanova del Camí	Escola Joan Maragall	Retirada de baixants de fibrociment	2022
Calafell	Escola Santa Creu de Calafell	Substitució de cobertes i reparació de patologies del formigó i del sanejament	2022
Cunit	Seccio d'Institut Ernest Lluch i Martí	Infraestructura per a la instal.lació d'un mòdul prefabricat	2022
Llorenç del Penedès	Escola Les Cometes	Reparació llindes i esquerdes	2022
Montmell, El	Escola Teresa Godes i Domènech	Retirada de bases de mòdul	2022
Vendrell, El	Institut Escola Coma-ruga	Infraestructura mod pref	2022
Vendrell, El	Institut Baix Penedès	Retirada bases mòdul prefabricat	2022
Sant Pere de Ribes	Escola Santa Eulàlia	Substitució finestres en mal estat planta baixa	2022
Sant Pere de Ribes	Escola El Pi	Arranjament diferents patologies (coberta de l'ascensor i dipòsits, banquetta sala dipòsits, porxo entrada, jardineria)	2022
Vilanova i la Geltrú	Escola L'Arjau	Reparació esquerdes de la façana de l'edifici infantil, arranjamnt desprendiments dels revestiments dels ampms de la coberta	2022
Vilanova i la Geltrú	Escola Llebetx	Substitució balconeres planta baixa	2022
Vilanova i la Geltrú	Institut Manuel de Cabanyes	Adequació nuclis sanitaris	2022
Aiguamúrcia	Escola Sant Miquel - ZER La Parellada	Retirada bases mòdul prefabricat	2022
Nulles	Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara	Reforma interior i ampliació de dues aules d'infantil, tres aules de primària, biblioteca, administració i serveis i canvi de distribució.	2022
Mont-roig del Camp	Institut Miami	Infraestructura un mòdul prefabricat	2022
Reus	Escola Ciutat de Reus	Adequació espais per SSEE, 1a fase.	2022
Reus	Escola General Prim	Instal.lació de nou ascensor exterior i adequació d'espais per a nou bany adaptat	2022
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	Institut Berenguer d'Entença	Supressió de barreres arquitectòniques	2022
Vilaverd	Escola del Montgoi - ZER Poblet	Retirada bases mod pref	2022
Constantí	Escola Centelles	Retirada bases mòduls prefabricats	2022
Salou	Institut Marta Mata	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2022
Salou	Escola Santa Maria del Mar	Obres instal.lació d'un ascensor.	2022
Tarragona	Institut Escola l'Arrabassada	Pintura de pista per educació secundària	2022
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Reparació canal subterani de desguàs de les aigües residuals	2022
Tarragona	Escola l'Arrabassada	Retirada bases mòduls prefabricats	2022
Tarragona	Institut Tarragona	Reparació desperfectes causats per filtracions	2022
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Reparació servei calefacció central	2022
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Reparació canonada principal de subministrament d'aigua	2022
Torredembarra	Institut de Torredembarra	Reparació sostre de la cuina	2022
Torredembarra	Escola L'Antina	Reforma del menjador	2022
Vila-seca	Institut Vila-seca	Infraestructura d'un mòdul prefabricat	2022
Deltebre	Escola L'Assumpció	Millora del sistema evaquació aigües fecals	2022
Deltebre	Escola Sant Miquel	Arranjament façana	2022
Deltebre	Escola L'Assumpció	Substitució de canelons de coberta i baixants	2022

Tortosa	Escola La Mercè	Reorganització i arranjamende la cuina	2022
Tortosa	Escola La Mercè	Substitució de finestres de façana	2022
Tortosa	Escola Sant Llàtzer	Redistribució de la cuina i tancament del solar	2022
Tortosa	Serveis Educatius Baix Ebre	Adequació d'espais interiors	2022
Alcanar	Escola Joan Baptista Serra	Millora sistema evacuació aigües pluvials al pati	2022
Alcanar	Institut Sòl de Riu	Canvi ubicació sala calderes i canvi combustible a gas natural	2022
Flix	Escola Enric Grau i Fontserè	Millora del sistema d'aigües pluvials	2022
Ginestar	Escola Pàmies	Renovació tanca perimetral	2022
Torre de l'Espanyol, La	Escola El Tormo	Millora lavabos	2022
Batea	Institut Escola Mare de Déu del Portal	Ampliació aula psicomotricitat i nou nucli vestidors	2022
Vilaiba dels Arcs	Escola El Diví Mestre	Reparació de patologies estructurals	2022
Badia del Vallès	Llar d'Infants La Llavor	Reforma de la coberta	2022
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Millora dels recorreguts exteriors i de la zarxa de pluvials del pati	2022
Barberà del Vallès	Institut Bitàcola	Arranjament fusteries portes i finestres i acústica sala polivalent	2022
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Infraestructura d'un mòdul prefabricat i accessos	2022
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Enderroc de la casa del conserge i subministrament i instal·lació de contenidor per a magatzem provisional	2022
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Ampliació laboratori, taller i aula de desdoblament	2022
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	NC sala polivalent i 2 despatxos i 1 lavabo adaptat a edifici administració. Substitució fusteries PB edifici ESO	2022
Castellar del Vallès	Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes	Ampliació i adequació atell i reforma d'espais per a cicles formatius.	2022
Cerdanyola del Vallès	Institut Jaume Mimó	Rehabilitació i substitució de la caldera de calefacció	2022
Cerdanyola del Vallès	CEE Jeroni de Moragas	Instal·lació tanca protecció del recorregut de la rampa d'accés al centre	2022
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Reparació i millora de façanes i substitució de tanca	2022
Matadepera	Escola Joan Torredemer Canela	Actuació a mur exterior rampa i tanques pati	2022
Matadepera	Escola Ginesta	Adequació d'itineraris accessibles de passos i rampes exteriors	2022
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Reforma parcial de la coberta i arranjament de façanes	2022
Montcada i Reixac	Institut Escola Mas Rampinyo	Infraestructura moduls prefabricats urbanització i envà mòbil	2022
Montcada i Reixac	Institut Escola Mas Rampinyo	Adequació per IE 3a fase: 3 aules grup	2022
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Obres d'adequació d'espais interiors i pati	2022
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Reforma de la instal·lació tèrmica	2022
Polinyà	Escola de Polinyà	Retirada de mòduls prefabricats, enderroc d'estructura de suport i fonaments superficials i urbanització	2022
Polinyà	Escola Roser Capdevila	Remodelació de pista poliesportiva	2022
Polinyà	Institut Polinyà	Ampliació 2 aules, adequació serveis i vestuaris gimnàs	2022
Polinyà	Escola de la Vila	Adequació i reforma fusteries exteriors zona infantil.	2022
Polinyà	Escola Pere Calders	Infraestructura d'un mòdul prefabricat i urbanització	2022
Rellinars	Escola de Rellinars	Ampliació cuina i menjador-sala gran	2022
Ripollet	Escola Enric Taché i Pol	Rehabilitació jardineres façana, substitució coberta amb fibrociment i reparació part pati	2022
Ripollet	Institut Can Mas	Reconstrucció parcial de mur de bloc i tanca perimetral	2022
Ripollet	Institut Can Mas	Retirada mod prefabricat i construcció muret de contenció de terres del pati	2022
Ripollet	Institut Escola Els Pinetons	infraestructura mod pref	2022
Rubí	Institut J.V. Foix	Retirada mòduls prefabricats i construcció magatzem al porxo	2022
Rubí	Institut Escola Teresa Altet	Adequació espais: filtracions coberta menjador i baixants nucli lavabos i embassaments en el pati	2022
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Substitució calderes calefacció	2022
Sabadell	Institut La Serra	Adequació d'espais: substitució de fusteries exteriors de la façana sud	2022
Sabadell	Institut Escola Joan Sallarès i Pla	Ampliació: biblioteca i 1 aula tecnologia	2022
Sabadell	Institut Narcisa Freixas i Cruells	Infraestructura d'un mòdul prefabricat i urbanització	2022
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	Adequació d'espais: condicionament laboratori, sala de calderes, instal·lació elèctrica i accés coberta gimnàs.	2022
Sabadell	Escola Violet	Enderroc parcial de fonamentació de mòduls, instal·lació de recollida pneumàtica i adequació d'accés i tanca	2022
Sabadell	Institut Pau Vila	Reforma de vestuaris i arranjament del paviment del gimnàs i de la vorera perimetral exterior.	2022
Sabadell	Institut Pau Vila	Millora de la xarxa de sanejament del pati de la zona del porxo de la cantina	2022
Sant Cugat del Vallès	Institut Angeleta Ferrer i Sensat	Reforma nucli lavabos (2a fase)	2022
Sant Cugat del Vallès	Institut Escola Catalunya	Ampliació de menjador i cuina	2022
Sant Cugat del Vallès	Institut de FP de Sant Cugat del Vallès	Adequació espais per a cilces formatius de cuina i gastronomia i serveis de restauració.	2022
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Infraestructura d'un mòdul prefabricat	2022
Sant Cugat del Vallès	Institut de FP de Sant Cugat del Vallès	Obertura forjat sanitari pel traçat de la xarxa de sanejament de la zona de taller de cuina i vestidor-bar	2022

Sant Quirze del Vallès	Escola El Turonet	Instal·lació ascensor	2022
Sant Quirze del Vallès	Institut Salas i Xandri	Retirada un mòdul prefabricat i millora accessibilitat i urbanització	2022
Sant Quirze del Vallès	Institut Escola Onze de Setembre	Adequació espais, reforma de canal i lluern coberta i portae entrada	2022
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Els Aigüerols	Desconnexió, enderroc d'estructura de suport i fonament superficials dels mòduls prefabricats i urbanització	2022
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Estela Ibèrica	Reparació de filtracions, connexió baixants i sanejament voladissos	2022
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Escola Santiga	Ampliació d'aules d'infantil i intervencions a la zona de cuina, porxo i pati	2022
Sentmenat	Escola Les Filadores	Ampliació de mòdul prefabricat i xarxa clavegueram	2022
Terrassa	Institut Nicolau Copèrnic	Adequació laboratori com a aula ordinària d'un nou grau bàsic de FP	2022
Terrassa	Escola Font de l'Alba	Adaptació lavabo per a llitera elèctrica i recorreguts de pati BBAA	2022
Terrassa	Escola Joan Marquès i Casals	Adequar serveis adaptats BBAA	2022
Terrassa	Escola Abat Marcet	Subministrament i instal·lació de porta separació de dutxes al vestidor	2022
Terrassa	Institut Escola Pere Viver	Reforma instal·lació informàtica veu i dades dels edificis de la finca que comparteixen el CPA Ramon Llull i aula integral de suport	2022
Terrassa	Institut Nicolau Copèrnic	Reforma de tanca perimetral	2022
Terrassa	Institut Torre del Palau	Ampliació i adequació d'espais interiors i hort	2022
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Instal·lació de segona escala d'incendis i reformes interiors (adequació Escola Auró per a ús de l'IE Sala i Badrinas)	2022
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Reforç parcial de la tanca perimetral i construcció d'una nova rampa d'accés als mòduls prefabricats	2022
Terrassa	Institut Escola Antoni Ubach i Soler	Infraestructura de nous mòduls prefabricats, retirada d'un mòdul existent i urbanització	2022
Terrassa	Institut Can Roca	Obres de restitució del terreny en les condicions topogràfiques i d'urbanització anteriors a la implantació dels mòduls prefabricats provisionals	2022
Terrassa	Escola Auró (antic President Salvans)	Adequació d'espais per grups de primària i ESO a l'edifici compartit de l'Escola Auró - Institut Escola Sala i Badrinas	2022
Vacarisses	Escola Pau Casals	Instal·lació passamà rampa accés, nou graonat a la grada i protecció dels desnivells entre la grada i el pati de jocs	2022
Coll de Nargó	Escola Sant Climent - ZER Nariada	Substitució de la tanca perimetral	2023
Seu d'Urgell, La	CRP de l'Alt Urgell	Adequació i millora instal·l elèctrica veu i dades	2023
Pont de Suert, El	Institut de Pont de Suert	Millora del condicionament acústic del gimnàs i de la zona del vestíbul d'accés	2023
Alp	Escola Bac de Cerdanya	Substitució de la coberta inclinada per la millora energètica	2023
Puigcerdà	Institut Pere Borrell	Enderroc barana existent i nova col·locació a l'escala principal i rampa al gimnàs	2023
Puigcerdà	Institut Pere Borrell	Substitució de la coberta inclinada	2023
Isona i Conca Dellà	Escola Aeso - ZER Pallars Jussà	Substitució de fusteries	2023
Pobla de Segur, La	Institut de La Pobla de Segur	Projecte substitució caldera de gasoil per biomassa, substitució de fusteries, aïllament de coberta i substitució llumeneres LED	2023
Salàs de Pallars	Escola de Salàs de Pallars	Substitució i millora de l'estanqueïtat de les portes d'accés	2023
Torre de Cabdella, La	Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà	Millora condicionament acústic menjador	2023
Tremp	Institut de Tremp	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Varis municipis Pallars Jussà	Institut Centre Esports Muntanya del Pallars	Obres d'adequació dels edificis existents per ubicar les dues seus de l'Institut d'Esports del Pallars a La Pobla de Segur i a La Torre de Cabdella.	2023
Vielha e Mijaran	Institut d'Aran	Obres de millora puntual hidràulica calefacció	2023
Abdera	Institut Voltrera	Substitució de cobertes de graves i incorporació d'elements de protecció i accés per al manteniment de les cobertes	2023
Abdera	Escola Ernest Lluch	Arranjament patologia façanes	2023
Begues	Escola Sant Cristófor	Adequació instal·lació aigua calenta sanitària a normativa legionel·la	2023
Castelldefels	Institut Mediterrània	Obres de millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de caldera i la sectorització de circuits primaris	2023
Castelldefels	Institut Josep Lluís Sert	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Castelldefels	Institut Valèria Haliné	Implantació climatització i ventilació espais comuns	2023
Castelldefels	Institut Mediterrània	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Castelldefels	Institut Les Marines	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Corbera de Llobregat	Institut de Corbera de Llobregat	Millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de caldera, la sectorització de circuits primaris i substitució de radiadors	2023
Corbera de Llobregat	Institut Can Margarit	Adequació espais per a cicle Formatiu de cures Auxiliar Infermeria	2023
Cornellà de Llobregat	Escola Sant Ildefons	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres	2023
Cornellà de Llobregat	Institut Francesc Macià	Arranjament nucli lavabos	2023
Cornellà de Llobregat	Institut Neus Català	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Substitució de cobertes a l'edifici de l'aulari i millora de l'aïllament tèrmic del sostre exterior a l'edifici annex	2023

Cornellà de Llobregat	Institut Maria Aurèlia Capmany	Substitució de finestres i col·locació de proteccions solars. Substitució de coberta de la biblioteca	2023
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	RAM Adequació d'espais per taller automoció i magatzem annex	2023
Cornellà de Llobregat	Institut Miquel Martí i Pol	Instal·lació bucles magnètics	2023
Cornellà de Llobregat	Institut Miquel Martí i Pol	Obres de millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant la substitució de finestres, i millora del rendiment del sistema de calefacció	2023
Cornellà de Llobregat	Escola L'Areny	Instal·lació bucles magnètics	2023
Cornellà de Llobregat	Institut Joan Miró	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Esparreguera	Escola Mare de Déu de la Muntanya	Instal·lació protecció solar	2023
Esparreguera	Institut El Castell	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Esparreguera	Institut El Cairat	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant l'aïllament de la coberta per l'interior, substitució de finestres, instal·lació de proteccions solars.	2023
Esplugues de Llobregat	Institut Joanot Martorell	Obres de millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de caldera i la sectorització de circuits primaris.	2023
Esplugues de Llobregat	Institut Severo Ochoa	Millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la sectorització, control dels circuits primaris i renovació d'aire.	2023
Esplugues de Llobregat	Llar d'Infants El Sucre	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Esplugues de Llobregat	Institut La Mallola	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres	2023
Gavà	Institut Escola Gavà Mar	Arranjament d'una part de la tanca perimetral	2023
Gavà	Institut de Bruguers	Obres per la millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant l'aïllament de la façana per l'exterior, substitució de finestres i la instal·lació de proteccions solars	2023
Gavà	Llar d'Infants Rosaura Terrades	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Gavà	Llar d'Infants Josep Pallach	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Gavà	Escola L'Eramprunyà	Construcció nou ascensor i l'adaptació de l'edifici docent	2023
Gavà	Institut El Calamot	Obres de millora de les condicions de renovació de l'aire interior dels espais	2023
Martorell	Institut Joan Oró	Obres per la millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant la substitució de finestres, i millora del rendiment del sistema de calefacció	2023
Martorell	Escola Juan Ramón Jiménez	Substitució i arranjament paviment PVC del gimnàs	2023
Martorell	Institut Pompeu Fabra	Millorar el rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de la caldera, la sectorització dels circuits primaris, substitució de radiadors i renovació d'aire.	2023
Martorell	Escola Lola Anglada	Enderroc foaments mòduls prefabricats	2023
Molins de Rei	Escola Castell Ciuró	Rehabilitació lavabo pb i subst finestres	2023
Molins de Rei	Institut Bernat el Ferrer	Millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant la substitució de finestres amb vidre simple per finestres d'alumini amb RPT amb doble envidrament aïllant tèrmic i la instal·lació de proteccions solars.	2023
Olesa de Montserrat	Institut Daniel Blanxart i Pedrals	Obres de millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant la substitució de finestres i millora del rendiment del sistema de calefacció	2023
Pallejà	Escola Àngel Guimerà	Obres de millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant l'aïllament de la façana per l'exterior, substitució de finestres i proteccions solars.	2023
Pallejà	Institut de Pallejà	Obres de millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant la substitució de finestres	2023
Prat de Llobregat, El	Institut Baldiri Guilera	Obres de millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de caldera i la sectorització de circuits primaris.	2023
Prat de Llobregat, El	CEE Can Rigol	Climatització i ventilació espais comuns	2023
Prat de Llobregat, El	Institut Escola del Prat	Millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de caldera, la sectorització de circuits primaris i substitució de radiadors.	2023
Prat de Llobregat, El	Institut Estany de la Ricarda	Millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de caldera, la sectorització de circuits primaris i substitució de radiadors	2023
Prat de Llobregat, El	Institut Ribera Baixa	Millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de la caldera i la sectorització de circuits primaris.	2023
Prat de Llobregat, El	Institut Illa dels Banyols	Substitució de dos calderes calefacció	2023
Prat de Llobregat, El	Institut Escola del Prat	Millors en accés al centre (a nivell de seguretat) i col·locació de noves persianes	2023
Prat de Llobregat, El	Institut Escola del Prat	Climatització i ventilació espais comuns	2023
Prat de Llobregat, El	Escola Charles Darwin	Enderroc infraestructures mòdul prefabricat	2023
Prat de Llobregat, El	Escola Ramon Llull	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Prat de Llobregat, El	Escola Sant Jaume	Col·locació de lames protecció solar façana sud-oest	2023
Sant Andreu de la Barca	Institut Montserrat Roig	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres	2023
Sant Andreu de la Barca	Institut de Sant Andreu	Climatització i ventilació espais comuns	2023

Sant Andreu de la Barca	Institut El Palau	Millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la renovació de la caldera, sectorització dels circuits primaris i substitució dels radiadors.	2023
Sant Andreu de la Barca	Escola José Juan Ortiz	Substitució caldera de calefacció	2023
Sant Boi de Llobregat	Escola Marianao	Canvi paviment pati per condicionar aquest espai com a refugi climàtic	2023
Sant Boi de Llobregat	Institut Joaquim Rubió i Ors	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres i millora del rendiment del sistema de calefacció.	2023
Sant Boi de Llobregat	Llar d'Infants Mare de Déu de la Immaculada	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Sant Boi de Llobregat	Llar Bambi	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Sant Boi de Llobregat	Institut Rafael de Casanovas	Millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la sectorització i control dels circuits primaris.	2023
Sant Boi de Llobregat	Institut Marianao	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Sant Feliu de Llobregat	Escola Josep Montmany Amat	RAM Adaptació antic habitatge del conserge per espais d'audiometria lúdica	2023
Sant Feliu de Llobregat	Institut Olorda	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Sant Feliu de Llobregat	Institut Martí Dot	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant l'aïllament de la coberta per l'exterior.	2023
Sant Joan Despí	Institut Francesc Ferrer i Guàrdia	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Sant Joan Despí	Institut Jaume Salvador i Pedrol	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres	2023
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	Substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars per la millora energètica	2023
Sant Just Desvern	Escola Antoni Algueró	Condicionament espais pe aules i actuacions per seguretat	2023
Sant Just Desvern	Escola Montserrat	Infraestructures per a la implantació de mòdul prefabricat de 120 m2.	2023
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	Instal·lació mòdul prefabricat 180 m2	2023
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Jordi	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant l'aïllament de la façana per l'exterior i substitució de finestres amb vidre simple per finestres d'alumini amb RPT amb doble envitrament aïllant tèrmic	2023
Sant Vicenç dels Horts	Institut Gabriela Mistral	Obres de millora del rendiment del sistema de calefacció mitjançant la sectorització i control dels circuits primaris.	2023
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Ampliació nova línia elèctrica i ampliació quadre elèctric	2023
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres.	2023
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant l'aïllament de la façana per l'exterior, substitució de finestres per finestres d'alumini amb RPT amb doble envitrament aïllant tèrmic i la instal·lació de proteccions solars	2023
Torrelles de Llobregat	Institut Escola de Torrelles de Llobregat	Rehabilitació del nucli de serveis	2023
Torrelles de Llobregat	Institut Escola de Torrelles de Llobregat	Enderroc de les infraestructures de dos edificis modulars i tanca perimetral	2023
Vallirana	Institut Vall d'Arús	RAM Tancament de recepció i reparacions de fissures estructurals de façana	2023
Vallirana	Institut Vall d'Arús	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres	2023
Viladecans	Institut Josefina Castellví i Piulachs	Climatització i ventilació en espais comuns	2023
Viladecans	Escola Pau Casals	Substitució de coberta i fusteries per la millora energètica de l'edifici	2023
Viladecans	Institut Miramar	Substitució de la coberta de l'edifici principal i de part de les fusteries de la façana sud-est	2023
Viladecans	Institut Josep Mestres i Busquet	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució de finestres	2023
Viladecans	Escola Àngela Roca	Redistribució espais per escolarització i instal·lació línia de vida (inclou retirada amiant dels serveis higièncs i xemeneies)	2023
Badalona	Institut Escola Sant Jordi	Substitució de coberta, substitució de finestres interiors i fals sostre a les aules i instal·lació de nou enllumenat	2023
Badalona	Institut Enric Borràs	Rehabilitació d'estructura de coberta, impermeabilització i recollida d'aigües	2023
Badalona	Institut Isaac Albéniz	Millora de la sala d'actes	2023
Badalona	EASD Pau Gargallo	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Badalona	Institut Eugeni d'Ors	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Badalona	Institut Isaac Albéniz	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica.	2023
Badalona	Institut Escola Llibertat	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Badalona	Institut Escola Rafael Alberti	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Badalona	Institut Escola Baldomer Solà	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Badalona	Escola Baldiri Reixac	Substitució finestres	2023

Badalona	Escola Llorens i Artigas	Renovació finestres i adequació espais al parvulari	2023
Badalona	Escola Mercè Rodoreda	Impermeabilització escales	2023
Badalona	Institut Badalona VII	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Badalona	Institut Pompeu Fabra	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Joaquim Ruyra	Construcció d'escala d'emergència exterior i sectorització d'escala existent	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Bernat Metge	Obres de substitució de fusteries 8 finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Santiago Ramon y Cajal	Construcció de nucli de banys a la planta baixa	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Can Vilumara	Millora de la ventilació d'aules mitjançant ventilació mecànica i substitució de finestres	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Santa Eulàlia	Substitució de fusteries per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Construcció d'escala d'emergència exterior i substitució de cel ras del menjador	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Torras i Bages	Transformació habitatge conserge en aula, dotació de lavabos i supressió d'escales d'accés a les aules de planta soterrani	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Margarida Xirgu	Substitució de la coberta del centre	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Mercè Rodoreda	Impermeabilització i millora d'aïllament de coberta plana	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Milagros Consarnau	Adequació baranes escala interior	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Bernat Metge	Adequació baranes escala interior	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Puig i Gairalt	Adequació espais interiors per dos grups 4rt ESO i optatives	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Escola Pere Lliscart	Adequació mesures protecció contra incendis i enderroc edific infantil.	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Marià Miret	Infraestructura mòdul prefabricat	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Rubió i Ors	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Apel·les Mestres	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Bellvitge	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Provençana	Pla de confort tèrmic per l'espai de la sala d'actes	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Provençana	Adequació d'una part de la coberta	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Torras i Bages	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Pedraforca	Pla Confort tèrmic a l'espai de biblioteca	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Joaquim Ruyra	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica.	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Obres de millora de la transmissió de l'envolupant de l'edifici mitjançant l'aïllament de la coberta per l'interior, substitució de finestres, instal·lació de proteccions solars	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Llar d'Infants El Passeig	Pla confort tèrmic per aula polivalent	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Milagros Consarnau	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Bisbe Berenguer	Confort tèrmic espai biblioteca	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Llar d'Infants El Tren	Pla Confort tèrmic per espai comú	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Europa	Pla confort tèrmic a l'espai de biblioteca	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	EASD Josep Serra i Abella	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars) per a la millora energètica	2023
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eugeni d'Ors	Substitució finestres	2023
Sant Adrià de Besòs	Institut Manuel Vázquez Montalbán	Substitució de la coberta existent per la millora de l'aïllament tèrmic i eliminació del lluernari interior	2023
Sant Adrià de Besòs	Institut Escola La Mina	Substitució tanca pati i adaptació porta accés	2023
Santa Coloma de Gramenet	Institut Escola Lluís Millet	Rehabilitació per a la millora energètica de la façana	2023
Santa Coloma de Gramenet	Escola Rosselló Pòrcel	Reparació patologies estructura i sistema envoltant, arranjamnt de coberta pati superior i altres	2023
Santa Coloma de Gramenet	Institut Torrent de les Bruixes	Substitució de coberta inclinada de xapa, de coberta plana de graves, de lluernari i de finestres interiors de les aules	2023
Santa Coloma de Gramenet	Institut Les Vinyes	Millora calefacció i substitució de finestres	2023
Santa Coloma de Gramenet	Institut Ramon Berenguer IV	Obres en sistema de climatització	2023
Santa Coloma de Gramenet	Institut Escola Lluís Millet	Adaptació d'aula	2023
Santa Coloma de Gramenet	Institut Puig i Castellar	Arranjament tela de la coberta , juntes dilatació i finestres	2023
Santa Coloma de Gramenet	Institut Puig i Castellar	Confort tèrmic espai polivalent	2023
Santa Coloma de Gramenet	CEE Josep Sol i Rodríguez	confort tèrmic al menjador	2023
Calaf	Institut Alexandre de Riquer	Substitució de caldera. Instal·lació de radiadors a espais de circulació i espais amb problemes de confort i substitució de fusteries	2023
Calaf	Escola Alta Segarra	Obres de millora coberta de la biblioteca i porxo pati	2023

Sant Martí Sesgueioles	Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall	Instal·lació nova tanca perimetral	2023
Artés	Institut Miquel Bosch i Jover	Obres de canvi de fusteries per la millora energètica	2023
Balsareny	Institut Escola Balsareny	Rampa exterior d'accés	2023
Cardona	Institut Sant Ramon	Substitució de les fusteries de façana per a la millora de l'eficiència energètica	2023
Castellbell i el Vilar	Seccio d'Institut Bages Sud	Infraestructura instal·lació mòdul de 120 m2	2023
Manresa	Institut Escola	Obres adequació instal·lació xarxa	2023
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Obres de projecte de canvi de fusteries	2023
Manresa	Institut Lacetània	Instal·lació bucles magnètics	2023
Manresa	Escola La Renaixença	Rehabilitació i reconfiguració de la coberta del gimnàs (fibrociment)	2023
Manresa	Institut Manresa VI	Canvi de fusteries	2023
Manresa	Institut Lluís de Peguera	Millora tèrmica	2023
Manresa	Institut Guillem Catà	Millora tèrmica (2ª seu EOI)	2023
Manresa	Escola La Font	Instal·lació ascensor	2023
Manresa	Institut Guillem Catà	Obres de legalització d'instal·lacions protecció contra incendis	2023
Manresa	Institut Guillem Catà	Adequació espais 2a seu EOI de Manresa	2023
Manresa	Institut Guillem Catà	Obres del projecte de millora del sistema de calefacció	2023
Manresa	Institut Cal Gravat	Millora tèrmica	2023
Manresa	Escola Les Bases	Instal·lació dutxa per la zona infantil	2023
Manresa	Institut Cal Gravat	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180 m2 i 10 m2 de passadís	2023
Navarcles	Escola Catalunya	Obres del projecte del canvi de fusteries	2023
Navarcles	Institut de Navarcles	Canvi de fusteries i millora tèrmica en l'envolupant	2023
Sallent	Institut Llobregat	Millora coberta i impermeabilització	2023
Sallent	Institut Llobregat	Millora tèrmica	2023
Sallent	Escola Els Pins - ZER Bages	Instal·lació de plaques fotovoltaïques i sectorització del sistema de calefacció existent (aerotèrmia) per a la millora de l'eficiència energètica i reducció del consum d'energia	2023
Sallent	Llar d'Infants L'Esquitx	Adequació instal·lació elèctrica	2023
Sant Vicenç de Castellet	Institut Castellet	Substitució caldera calefacció i ACS	2023
Sant Vicenç de Castellet	Institut Castellet	Substitució de fusteria exterior i substitució de façana ventilada a façana Nord Est per a la millora energètica	2023
Santpedor	Institut d'Auro	Instal·lació d'un cancell a la porta de sortida al pati	2023
Santpedor	Escola La Serreta	Enderroc dels fonaments mòduls prefabricats i eliminació d'instal·lacions	2023
Súria	Institut Mig-Món	Millora tèrmica	2023
Avià	Escola Santa Maria d'Avià	Instal·lació nova tanca perimetral	2023
Bagà	Escola Galceran de Pinós	Substitució de coberta, substitució de fusteries i aïllament de façanes per la millora energètica	2023
Berga	Escola Sant Joan	Substitució de coberta de fibrociment i canvi de fusteries.	2023
Berga	Escola Santa Eulàlia	Substitució de coberta de fibrociment i millora de l'envolupament tèrmic	2023
Berga	Escola Santa Eulàlia	Reforma lavabos planta baixa	2023
Berga	Institut Guillem de Berguedà	Obres de canvi de fusteries per la millora energètica	2023
Gironella	Institut Pere Fontdevila	Substitució de proteccions solars existents per a la millora energètica i lumínica.	2023
Olvan	Escola d'Olvan	Reforma lavabos	2023
Pobla de Lillet, La	Escola Lillet A. Güell	Muntatge escala emergència metàl·lica	2023
Puig-reig	Escola Alfred Mata	Substitució de fusteries exteriors per a una millora de l'eficiència energètica.	2023
Castellterçol	Institut Escola	enderroc fonaments i eliminació instal·lacions	2023
Castellterçol	Institut Escola	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 120 m2	2023
Castellterçol	Institut Escola	Reforç fonamentació	2023
Moià	Institut Moianès	Obres per la substitució de finestres i millora tèrmica de l'envolupant	2023
Santa Maria d'Oló	Escola Sesmon d'Oló	Enderroc fonaments i eliminació instal·lacions mòduls prefabricats	2023
Balenyà	Institut Escola Carles Capdevila	Reforma i millora cuina	2023
Balenyà	Institut Escola Carles Capdevila	Enderroc fonaments i eliminació instal·lacions	2023
Centelles	Institut Pere Barnils	Canvi de fusteries: substitució per alumini amb tancament de pont tèrmic i vidres amb càmera laminats.	2023
Folgueroles	Institut Escola Mossèn Cinto	Adequació espai com a aula infantil	2023
Manlleu	Institut Antoni Pous i Argila	Substitució de les fusteries existents amb incorporació de proteccions solars per la millora de la eficiència energètica	2023
Roda de Ter	Institut Miquel Martí Pol	Obres de projecte de canvi de fusteries i millora tèrmica en l'envolupant	2023
Sant Bartomeu del Grau	Escola La Monjoia	Instal·lació nova tanca perimetral	2023
Sant Quirze de Besora	Escola Segimon Comas	Millora acústica zona menjadors	2023
Taradell	Escola Les Pinediques	Substitució caldera	2023

Tona	Escola L'Era de Dalt	Substitució de les fusteries existents amb incorporació de proteccions solars	2023
Torelló	Escola Doctor Fortià i Solà	Obres de rehabilitació de la coberta per la millora de l'envolupant tèrmic	2023
Torelló	Institut Cívianum de Torelló	Obres per la incorporació de proteccions solars per a la millora energètica i lumínica de l'edifici	2023
Torelló	Escola Doctor Fortià i Solà	Rehabilitació de la coberta i millora de l'envolupament tèrmic	2023
Vic	Escola Guillem de Montrodon	Adequació interior i ampliació menjador, aula i despatx	2023
Vic	Institut La Plana	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2	2023
Vic	Institut La Plana	Obres de millora i impermeabilització coberta	2023
Vidrà	Escola Santa Bàrbara	Millora coberta i impermeabilització	2023
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Aïllament de cobertes, substitució de fusteries amb incorporació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Obres de millora sala calderes	2023
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Instal·lació ascensor	2023
Bàscara	Escola Joan Reglà	Substitució de fusteries i proteccions solars per a la millora energètica.	2023
Escala, L'	Institut El Pedró	Substitució de finestres i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Figueres	Institut Cendrassos	Obres de substitució de fusteries, aïllament de coberta plana i interior façana i optimització circuit calefacció	2023
Figueres	Institut Alexandre Deulofeu	Sortida emergència zona posterior mòdul i adequació espai aula música	2023
Figueres	Escola Josep Pous i Pagès	Adequació espais per implementar un Institut Escola 2/2	2023
Figueres	Institut Ramon Muntaner	Obres de substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Figueres	Escola Sant Pau	Substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars.	2023
Figueres	Institut Ramon Muntaner	Obres per assegurar volta estructura	2023
Llançà	Institut de Llançà	Infraestructura 1 mòdul prefabricat i construcció d'un porxo	2023
Maçanet de Cabrenys	Escola Les Salines - ZER Les Salines	Substitució de fusteries, col·locació de proteccions solars, substitució de lluminàries i aïllament de coberta per a la millora energètica	2023
Palau-saverdera	Escola Martí Inglès	Treballs per a l'execució de cales de registre de solera en l'edifici d'infantil de l'Escola Martí Inglès	2023
Portbou	Escola Sant Jaume	Substitució de paviment de coberta transitable flotant, reforma marquesina i revestiment lluernà.	2023
Vilafant	Escola Les Mèlies	Obres de col·locació de proteccions solars	2023
Vilafant	CEE Mare de Déu del Mont	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2023
Vilafant	Escola Sol i Vent	Substitució de fusteries exteriors i col·locació de proteccions solars.	2023
Vilanant	Escola Tramuntana - ZER La Garriga	Enderroc infraestructura mòdul prefabricat	2023
Bisbal d'Empordà, La	Escola Joan de Margarit	Substitució caldera i millora circuit hidràulic de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici d'infantil	2023
Bisbal d'Empordà, La	Escola Joan de Margarit	Substitució coberta edifici infantil i de menjador, amb reforços de capa de compressió del forjat.	2023
Bisbal d'Empordà, La	Institut La Bisbal	Obres de instal·lació de calefacció mitjançant district heating	2023
Bisbal d'Empordà, La	Institut La Bisbal	Reparació cobertes, elements de porxo i d'altres desperfectes en façanes	2023
Calonge	Escola Pere Rosselló	Enderroc fonaments de la base dels mòduls prefabricats	2023
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró	Institut Ridaura	Projecte bàsic i d'execució per a substitució de finestres i il·luminació amb leds per a la millora energètica	2023
Palafrugell	Institut Baix Empordà	Substitució dels equips i conductes sistema de climatització de la sala de menjador	2023
Palafrugell	Institut Baix Empordà	Substitució de fusteries exteriors	2023
Palafrugell	Institut Baix Empordà	Obres de district heating (instal·lació de calderes biomassa/calefacció)	2023
Palafrugell	Institut La Sureda	Infraestructura mòduls prefabricats i construcció pista esportiva	2023
Palafrugell	Escola Josep Barceló i Matas	Obres de substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars	2023
Palafrugell	Institut Frederic Martí i Carreras	Substitució de finestres i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Palamós	Institut Escola Vilarromà	Adequació espais a l'antic gimnàs per aules d'ESO i execució d'un nou nucli de lavabos	2023
Palamós	Escola La Vila	Obres de substitució de fusteries exteriors i incorporació de proteccions solars	2023
Palamós	CEE Els Àngels	Reforma completa quadre elèctric general de maniobra i protecció	2023
Palamós	CEE Els Àngels	Obres de substitució de fusteries exteriors i incorporació de proteccions solars.	2023
Pals	Escola Quermany	Adequació bany adaptat i redistribució de la zona d'infantil i despatx AFA per a la seva sectorització de la resta de l'escola	2023
Sant Feliu de Guíxols	Institut de Sant Feliu de Guíxols	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta	2023
Sant Feliu de Guíxols	Institut Sant Elm	RAM-REACT substitució de finestres i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Sant Feliu de Guíxols	Institut de Sant Feliu de Guíxols	Canvi de coberta amb millora d'aïllament per a la millora energètica	2023
Olot	Institut Escola Greda	3ª fase d'adequació d'espais per l'escolarització (dues terrasses i bombers)	2023
Olot	Institut Escola Greda	Obres de canvi de fusteries metàl·liques, proteccions solars i revestiment façana SATE	2023

Olot	Institut La Garrotxa	Substitució de finestres i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica.	2023
Planes d'Hostoles, Les	Escola Sant Cristòfol	Obres de substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Vall d'en Bas, La	Escola Verntallat	Substitució de la coberta fibrociment en l'edifici auxiliar per a la millora energètica.	2023
Aiguaviva	Escola Vilademany	Enderroc infraestructura mòdul prefabricat	2023
Bescanó	Escola Doctor Sobrequés	Canvi de fusteries exteriors i instal·lació de proteccions solars a l'edifici infantil.	2023
Cassà de la Selva	Escola Puig d'Arqués	Substitució de coberta inclinada i plana, per a la millora energètica	2023
Celrà	Institut de Celrà	Climatització espais cantina/bar, consergeria i administració	2023
Flaçà	Escola Les Moreres	Canvi de fusteries per a la millora energètica.	2023
Fornells de la Selva	Escola Forn d'Anells	Obres de canvi de coberta i millora d'aïllament	2023
Girona	Institut Carles Rahola i Llorens	Instal·lació bucles magnètics	2023
Girona	Institut Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta	2023
Girona	Escola Verd	Substitució de fusteries exteriors.	2023
Girona	CEE Palau	Obres en el paviment de la rampa a l'aula "piscina" i a la porta corredissa resistent al foc	2023
Girona	Institut Santa Eugènia	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta	2023
Girona	Institut Santa Eugènia	climatització menjador/cafeteria i consergeria	2023
Girona	Institut Montilivi	Nova escala emergència i reparació de forjats	2023
Girona	Escola Taialà	Instal·lació bucles magnètics	2023
Girona	EOI de Girona	Substitució de l'equip de climatització	2023
Girona	Institut Narcís Xifra i Masmitjà	Obres de substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica.	2023
Girona	Institut Santiago Sobrequés i Vidal	Millora i modificació detecció contra incendis, reparació marquesina ext metàl·lica i reparació degoters a la coberta del porxo	2023
Girona	Escola Àgora	Instal·lació nou ascensor	2023
Girona	Institut Jaume Vicens Vives	Substitució de cobertes planes per a la millora energètica	2023
Girona	Institut Montilivi	RAM REACT Projecte bàsic i d'execució de SATE de façana i canvi d'obertures per a la millora energètica	2023
Llagostera	Institut de Llagostera	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150m²	2023
Salt	Escola El Gegant del Rec	Enderroc infraestructura de cinc mòduls prefabricats, adequació de tanques, nous accessos i comprovacions d'instal·lacions de dos mòduls per a la implantació del PQPI i un mòdul per al menjador social de l'I. Salvador Sunyer	2023
Salt	Escola Silvestre Santaló	Enderroc de la infraestructura de mòdul prefabricat existent i restauració de les característiques del pati	2023
Salt	Institut Salvador Espriu	Obres de reforma de l'antiga casa del conserge i la cantina per a escolarització	2023
Salt	Institut Salvador Espriu	Obres de substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars	2023
Salt	Escola Les Deveses	Substitució de fusteries exteriors i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica.	2023
Salt	CEE La Masana	Substitució de fusteries exteriors i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Sant Julià de Ramis	Escola Santa Fe - ZER Baix Ter	Substitució de fusteries exteriors i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica.	2023
Vilablareix	Escola Madrenc	Enderroc de la infraestructura dels mòduls prefabricats	2023
Banyoles	Institut Pla de l'Estany	RAM REACT P. bàsic i d'execució per a la substitució de finestres i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica.	2023
Cornellà del Terri	Escola La Vall del Terri	Substitució de dues cobertes de fibrociment	2023
Ripoll	Institut Abat Oliba	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta	2023
Ripoll	Institut Abat Oliba	Obres de substitució de fusteries i instal·lació de proteccions solars.	2023
Amer	Llar Carrilet	Climatització i renovació aire al menjador i espai usos múltiples	2023
Amer	Institut Castell d'Estela	Instal·lació de fotovoltaïques d'autoconsum	2023
Anglès	Institut Rafael de Campalans	Substitució falç sostre de plaques de guix	2023
Blanes	Institut Serrallarga	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta	2023
Blanes	CEE Ventijol	Substitució de finestres i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Blanes	Escola Mossèn Joan Batlle	Adequació espais per implementar un Institut Escola 2/2	2023
Lloret de Mar	Institut Rocagrossa	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta	2023
Lloret de Mar	Escola Àngels Alemany i Boris (Rieral)	Obres de substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Lloret de Mar	Institut Escola de Lloret de Mar	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 120m²	2023
Lloret de Mar	Escola Pompeu Fabra	Adequació a l'antiga casa del conserge per a escolarització	2023
Lloret de Mar	Institut Rocagrossa	Substitució de coberta plana, per a la millora energètica	2023
Lloret de Mar	Escola Pompeu Fabra	Retirada d'envà per convertir 2 aules petites en una de gran	2023
Maçanet de la Selva	Escola Sant Jordi	Substitució de coberta existent de fibrociment	2023
Osor	Escola La Vall	Canvi de coberta i millora de l'aïllament i il·luminació LED	2023
Riells i Viabrea	Escola El Bruc	Ampliació cuina i menjador	2023

Sant Hilari Sacalm	Escola Guillerries	adequació i modernització dos núclis de lavabos	2023
Santa Coloma de Farners	Institut de Santa Coloma de Farners	Millora de l'aïllament tèrmic de cobertes, substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars a la façana sud-oest	2023
Santa Coloma de Farners	Institut de Santa Coloma de Farners	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a la coberta	2023
Tossa de Mar	Escola Ignasi Melé i Farré	Enderroc de la infraestructura del mòdul prefabricat	2023
Tossa de Mar	Institut de Tossa de Mar	Substitució de finestres, col·locació de proteccions solars, control de la calefacció i il·luminació LED, per a la millora energètica	2023
Arbeca	Escola Albirka	Substitució de coberta edifici antic i parcialment fusteries	2023
Bellguarda	Escola Els Set Focs - ZER Elaia	Adequació espai nova divisòria aula planta baixa	2023
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	Substitució de les fusteries, aïllament coberta i arranjament de calefacció	2023
Borges Blanques, Les	Institut Josep Vallverdú	Reforma serveis higiènics de la planta baixa	2023
Borges Blanques, Les	Escola Joan XXIII	Substitució de baixants exteriors de fibrociment, dels conjunts de piques de lavabos i del paviment de dues escales.	2023
Granadella, La	Institut l'Olivera	Substitució de fusteries, millora de l'instal·lació, calefacció i enllumenat.	2023
Juneda	Escola Manuel Ortiz i Castelló	Instal·lació de proteccions solars tipus lames orientables a la P1 de la façana Sud-Oest per protegir la zona del gimnàs i del menjador de la radiació solar	2023
Artesa de Segre	Escola Els Planells	Obres de millora i adaptació de l'accés dels alumnes de primària	2023
Balaguer	Escola La Noguera	Subministrament i col·locació canal recollida aigua pluvial	2023
Balaguer	Escola La Noguera	Adaptació accés	2023
Balaguer	Escola Gaspar de Portolà	Obres de Substitució de finestres	2023
Balaguer	CFA Balaguer	Modificació de les canals electrificades al paviment de l'aula d'informàtica	2023
Balaguer	CFA Balaguer	Subministrament i instal·lació nou aparell climatització	2023
Balaguer	Institut Almatà	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2023
Balaguer	Institut Almatà	Substitució finestres, col·locació protecció solar, aïllament coberta i substitució llums per LED	2023
Bellcaire d'Urgell	Institut Ermengol IV	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum	2023
Bellcaire d'Urgell	Escola Bonavista	Substitució de coberta a l'edifici antic	2023
Castelló de Farfanya	Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga	Apuntament urgència del sostre del menjador	2023
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romani	Substitució de coberta	2023
Bellvís	Escola Joaquim Palacín	Substitució coberta de l'edifici infantil.	2023
Mollerussa	Institut Terres de Ponent	Aïllament envolupant, substitució de fusteries i millora instal·lacions i ventilació edifici aulari.	2023
Mollerussa	CEE Siloé	instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Mollerussa	Institut Salt del Duran	Retirada paviment adhesiu existent, nova col·locació paviment PVC de 4 aules, sala polivalent i serveis	2023
Mollerussa	Institut Salt del Duran	Obra col·locació lamina impermeabilitzant de PVC prèvia nova col·locació de paviment de PVC 4 aules, sala polivalent i serveis	2023
Mollerussa	Institut La Serra	Substitució caldera calefacció de la zona administració	2023
Cervera	Institut La Segarra	Fonaments i instal·lació modul prefabricat 2 aules i ampliació pati	2023
Cervera	Institut La Segarra	Redistribució interior creació aula i trasllat de departament	2023
Cervera	Escola Mossèn Josep Arquès	Substitució de portes i particions dels lavabos de la 1a planta	2023
Cervera	Llar d'Infants Arrel	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Cervera	Institut Antoni Torroja	Millora de fusteries.	2023
Sant Guim de Freixenet	Escola L'Estel	Substitució de fusteries	2023
Aitona	Escola Francesc Feliu	instal·lació videoporter d'accés a la porta principal	2023
Alamús, Els	Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida	Tancament de porxo existent per nou menjador i nou accés de vehicles al pati.	2023
Alcarràs	Institut Nou Alcarràs	Adequació instal·lació elèctrica endolls a dues aules i accés centre	2023
Alcarràs	Institut Nou Alcarràs	Adequació espais 3 aules i aula desdoblament	2023
Alcarràs	Institut Nou Alcarràs	Fonaments i instal·lació de mòdul prefabricat i urbanització	2023
Alcarràs	Institut d'Alcarràs	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Alcarràs	Institut d'Alcarràs	Instal·lació plaques fotovoltaïques	2023
Alcoletge	Escola Mare de Déu del Carme	Ampliació del menjador	2023
Almacelles	Institut Canigó	Substitució de cobertes de fibrociment i fusteries i actuacions a la calefacció per a la millora energètica	2023
Almacelles	Escola Antònia Simó Armó	Substitució de fusteries existents de la façana sud-oest planta primera	2023
Almacelles	Escola Antònia Simó Armó	Condicionament acústic menjador de primària	2023
Almacelles	Institut Canigó	Actuacions prèvies urgents en el forjat sanitari	2023
Almenar	Escola d'Almenar	Instal·lació protecció solar tipus lames orientables	2023
Almenar	Institut d'Almenar	Obres d'Aïllament de la coberta, substitució de les fusteries i millora calefacció	2023
Artesa de Lleida	Escola Els Tii.lers - ZER Femosa-Set	Reparació de patologies de façana i incorporació de sobreeixidors de coberta.	2023
Lleida	Institut Ronda	Aïllament de la coberta i millora de les instal·lacions de l'edifici antic	2023

Lleida	Escola Països Catalans	Reparació humitats sostre infantil, obertura de porta a tanca i desmuntatge dipòsit d'aigua de pluja	2023
Lleida	Institut Joan Oró	Millora de la coberta del pavelló, substitució de calderes i adequació de la sala d'instal·lacions	2023
Lleida	Institut Caparrella	Millora d'eficiència energètica de l'edifici antic (Pavellons A i B)	2023
Lleida	Institut Josep Lladonosa	Ampliació 1 aula d'ESO, 1 espai de desdoblament i 1 aula específica i connexions a edifici existent	2023
Lleida	Institut Marius Torres	Substitució de coberta per a la millora energètica.	2023
Lleida	Llar d'Infants La Faldeta	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Lleida	Escola La Seu Vella	Modificació tancament exterior vidriera d'alumini per balconera amb fulles corredisses	2023
Lleida	Institut Guindàvols	Substitució de claraboies de coberta i aïllament de l'envolupant tèrmica.	2023
Lleida	Institut Joan Oró	Revestiment paraments verticals interiors de 4 aules	2023
Lleida	Institut Joan Oró	Millora de la barana de l'escala principal	2023
Lleida	Institut Maria Rúbies	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Lleida	Escola Camps Elisis	Reforma aules específiques edifici històric	2023
Lleida	Escola La Mitjana	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Lleida	Institut La Mitjana	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Lleida	Escola Sant Jordi	Adequació porta tanca pati infantil, porta entrada, i registre dipòsit aigua potable	2023
Lleida	Institut Torrevicens	Instal·lació plaques fotovoltaïques	2023
Lleida	Escola Frederic Godas	Subministrament i instal·lació de la barana i passamans per habilitar l'entorn a un alumne amb necessitats especials	2023
Lleida	Escola Frederic Godas	Adaptació bany per habilitar entorn per alumne amb necessitats especials	2023
Lleida	Escola Joc de la Bola	Instal·lació bucles magnètics	2023
Lleida	Institut Josep Lladonosa	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum	2023
Lleida	Institut Maria Rúbies	Instal·lació plaques fotovoltaïques	2023
Lleida	Escola Joan XXIII	Adequació instal·lació gas propà i preses d'aigua per a la cuina	2023
Lleida	Escola Joan Maragall	Col·locació protecció solar gelosia alumini lacat blanc aula informàtica	2023
Lleida	Escola Joan XXIII	Instal·lació línia elèctrica per a nou forn	2023
Lleida	Institut Escola Torre Queralt	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Lleida	Institut Escola del Treball	Obres de Substitució de coberta de fibrociment, fusteria, envà pluvial i millora d'instal·lacions.	2023
Lleida	Institut Ronda	Instal·lació bucles magnètics a la sala polivalent (gimnàs)	2023
Lleida	CEE Esperança	Substitució finestres planta segona	2023
Lleida	Institut Escola Magraners	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2023
Lleida	Institut Torrevicens	Substitució lluernari, fusteries primera fase i millora de les instal·lacions.	2023
Massalcoreig	Escola de Massalcoreig	Adequació coberta inclinada servei de nens	2023
Portella, La	Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià	Subministrament i instal·lació barana al primer tram escola per habilitar l'entorn a alumne amb necessitats educatives especials	2023
Seròs	Institut Seròs	Aïllament envolupant i millora de les instal·lacions.	2023
Seròs	Institut Seròs	Adequació revestiment vestuari, paviment pista i fixació reixa	2023
Torrefarrera	Escola La Creu	Enderroc base mòdul prefabricat i retirada d'instal·lacions del mòdul existent	2023
Torrefarrera	Escola La Creu	Millora accés bany adaptat (per eliminar barreres arquitectòniques)	2023
Bellpuig	Institut Lo Pla d'Urgell	Ampliació de 4 aules d'ESO	2023
Bellpuig	Escola Valeri Serra	Millora de la ventilació i la il·luminació del menjador existent amb noves finestres a façana	2023
Tàrraga	Institut Manuel de Pedroló	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum	2023
Tàrraga	Escola Maria-Mercè Marçal	Fonamentació instal·lació 1 mòdul prefabricat	2023
Tàrraga	Institut Alfons Costafreda	Substitució de cobertes, lluernaris, fusteries i millora d'instal·lacions	2023
Arenys de Mar	Institut Els Tres Turons	Obres de substitució de calderes i millora dels circuits i radiadors de calefacció	2023
Arenys de Munt	Institut Domènec Perramon	Substitució fusteria exterior i proteccions solars a façanes.	2023
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Reforç estructural de façana sud i oest de l'edifici annex al gimnàs i rehabilitació tester sud	2023
Calella	Institut Bisbe Sivilla	Instal·lació protecció solar, millora del sistema de calefacció de centre i millora del sistema de producció d'AC	2023
Canet de Mar	Institut Lluís Domènec i Montaner	Climatització dos espais er tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu	2023
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Substitució de la fusteria exterior a les façanes.	2023
Masnou, El	Institut Maremar	Obres d'instal·lacions fotovoltaïques d'autoconsum (30 MW) a la coberta	2023
Masnou, El	Institut Mediterrània	Obres de substitució fusteries i caldera	2023
Masnou, El	Institut Maremar	Obres de rehabilitació (fusteria i calefacció)	2023
Masnou, El	Institut Escola Lluís Millet	Substitució de fusteries exteriors per a la millora energètica.	2023
Masnou, El	Institut Escola Lluís Millet	Realització 2 cales en pilar en la zona del pati	2023

Mataró	Institut Alexandre Satorras	Obres de substitució de fusteries, instal·lació de proteccions solars i canvi de sistema de calefacció per a la millora energètica	2023
Mataró	Escola La LLàntia	Climatització (programa pilot) instal·lacions associades a diversos espais (menjador secretària, sala de mestres, i biblioteca)	2023
Mataró	Escola Antonio Machado	Instal·lació de protecció solar a façana sud-est i millora de ventilació a consergeria	2023
Mataró	Institut Josep Puig i Cadafalch	Substitució de fusteria exterior, proteccions solars i aïllament tèrmic a coberta.	2023
Mataró	Institut Laia l'Arquera	Climatització en dos espais biblioteca i 2 despatxos	2023
Mataró	Institut Laia l'Arquera	Treball connexió instal·lació calefacció i aigua calenta sanitària	2023
Mataró	Institut Thos i Codina	Resolució de les filtracions i aïllament de la coberta	2023
Mataró	Institut Escola Mar Mediterrània	Climatització en dos espais sala professors i biblioteca	2023
Mataró	Institut Escola Mar Mediterrània	Instal·lació bucles magnètics	2023
Mataró	Institut Escola Mar Mediterrània	Obres per a la instal·lació d'un ascensor, una escala d'emergència exterior a l'edifici principal i portes d'emergència al gimnàs	2023
Montgat	Escola Norai	Infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180 m2	2023
Pineda de Mar	Escola Poble Nou	Reparació dels fonaments d'un mòdul prefabricat de 120 m2	2023
Premià de Dalt	Institut Valerià Pujol (St. Mateu)	Instal·lació de proteccions solars exteriors (lames).	2023
Premià de Dalt	Institut Escola Santa Anna	infraestructura 1 mòdul prefabricat de 150 m2.	2023
Premià de Dalt	Institut Escola Santa Anna	Substitució de fusteries per a la millora energètica.	2023
Premià de Mar	Institut Premià de Mar	Obres de substitució de fusteries a façanes i substitució de caldera	2023
Sant Cebrià de Vallalta	Institut Escola El Pi Gros	Arranjament lavabos, rentamans aules i del laboratori amb motiu dels nous grups ESO, arranjament en l'espai de cuina per restablir les condicions que fixa la normativa de salut vigent	2023
Teià	Escola El Cim	Instal·lació d'un ascensor	2023
Tiana	Institut Tiana	Substitució de fusteries, de l'aïllament tèrmic i la impermeabilització de les cobertes i de la caldera de gasoil.	2023
Vilassar de Dalt	Institut Jaume Almera	Obres de substitució de finestres i incorporació de proteccions solars	2023
Ametlla del Vallès, L'	Institut Eugeni Xammar	Substitució de finestres a les aules	2023
Caldes de Montbui	Institut Pic del Vent	Climatització i instal·lacions associades a diversos espais (2 espais, menjador i sala de professors) per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu	2023
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Substitució de fusteria exterior a façanes per tal d'atendre la habitabilitat de l'edifici i millorar les condicions de confort.	2023
Canovelles	Institut Bellullà	Substitució de coberta	2023
Canovelles	Institut Bellullà	Obres de nova instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS)	2023
Cànoves i Samalús	Escola l'Estelada	Enderroc de les bases de dos mòduls prefabricats de 120 m2	2023
Cardedeu	Institut Arquitecte Manuel Raspall	Climatització i instal·lacions associades a diversos espais (2 espais sala professor planta baixa i aula taller 2a planta) per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre	2023
Cardedeu	Institut Arquitecte Manuel Raspall	Obres d'adequació de la xarxa d'extinció contra incendis (dipòsit, instal·lacions, manegues, polsadors) de l'edifici 1 i 2	2023
Cardedeu	Institut El Sui	Climatització i instal·lacions associades a 2 espais (sala de professors planta baixa i aula taller planta 2ª) per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu	2023
Garriga, La	Institut Manuel Blancafort	Obres de substitució de les calderes i millora dels circuits i radiadors de calefacció	2023
Garriga, La	Institut Manuel Blancafort	Obres per a reurbanitzar els accessos als patis i pistes esportives mitjançant la construcció d'una nova rampa i la reforma de l'escala exterior.	2023
Granollers	Escola Turó de Can Gili	Instal·lació de nou ascensor	2023
Granollers	Institut Marta Estrada	Substitució instal·lació aigua per fuita	2023
Granollers	Institut Marta Estrada	Substitució de fusteries, instal·lació de proteccions solars i canvi de caldera.	2023
Granollers	Institut Carles Vallbona	Renovació de fusteries i sistemes de control solar per a la millora de l'eficiència energètica	2023
Granollers	Institut Celestí Bellera	Climatització (programa pilot) donant compliment al RITE i instal·lacions associades a dos espais er tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu	2023
Granollers	Institut Antoni Cumella	Cales en paviment i parets i sostre zona administració per informe dels envoltants de l'edifici	2023
Granollers	Institut Antoni Cumella	Substitució de fusteria exterior i incorporació de proteccions solars a façanes	2023
Llagosta, La	Institut Marina	Substitució de les calderes i millora dels circuits i radiadors de calefacció.	2023
Lliçà d'Amunt	Institut de Lliçà	Climatització (programa pilot) instal·lacions associades a diversos espais (cantina, secretària, sala professors, aula tecnologia planta 1ª, biblioteca)	2023
Llinars del Vallès	Institut Giola	climatització biblioteca	2023
Llinars del Vallès	Institut Giola	Reparació esquerdes de la façana	2023
Mollet del Vallès	Institut Gallecs	Impermeabilització de sostre i canvi de fusteries	2023

Mollet del Vallès	Institut Vicenç Plantada	Substitució de fusteries exteriors i millora de l'aïllament tèrmic de coberta	2023
Mollet del Vallès	Institut Gallecs	Incorporació d'aïllament tèrmic de cobertes per a la millora energètica.	2023
Mollet del Vallès	Institut Vicenç Plantada	Climatització (programa pilot) donant compliment al RITE i instal·lacions associades a dos espais er tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu	2023
Mollet del Vallès	Institut de Mollet del Vallès	Desmuntatge de tanca publicitària existent en el perímetre de tancament de la pista esportiva	2023
Montmeló	Institut de Montmeló	Obres per la millora energètica del centre educatiu (substitució de fusteries i addició de control solar)	2023
Montseny	Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny	Obra per desplaçar caldera a l'exterior	2023
Parets del Vallès	Escola Lluís Piquer	Substitució finestres a la façana de l'edifici de primària	2023
Parets del Vallès	Escola Pompeu Fabra	Instal·lació de lamel·les a la planta primera de la façana oest i est	2023
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Obres de substitució i millora energètica de les fusteries i instal·lació de calefacció	2023
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Enderroc bases 1 mòdul prefabricat	2023
Roca del Vallès, La	Institut de la Roca del Vallès	Adequació recorregut d'evacuació exterior, substitució paviments aules i administració	2023
Sant Celoni	Institut Escola Pallerola	Adequació aules de aller i laboratori i garantir l'accessibilitat a l'edifici d'infantil	2023
Sant Celoni	Institut Baix Montseny	Substitució de fusteria exterior i substitució de caldera.	2023
Sant Celoni	Escola Josep Pallerola i Roca	Instal·lació bucles magnètics	2023
Sant Esteve de Palautordera	Escola Vallmanya	Col·locació de xapes grecades al lluernari	2023
Sant Feliu de Codines	Escola Jaume Balmes	Substitució finestres i impermeabilització coberta de l'ascensor	2023
Sant Fost de Campsentelles	Institut Alba del Vallès	Climatització en dos espais taller 1 i 2 planta soterrani	2023
Santa Maria de Palautordera	Institut Reguissol	Substitució de fusteries per a la millora energètica i la instal·lació de proteccions solars.	2023
Vilanova del Vallès	Institut de Vilanova del Vallès	Enderroc bases 2 mòduls prefabricats	2023
Olèrdola	Escola Circell	Retirada fonaments mòduls prefabricats i arranament d'una aula	2023
Pla del Penedès, El	Escola Sants Abdó i Senen	Reforma interior d'una aula	2023
Sant Cugat Sesgarrigues	Escola Les Vinyes	retirada mod existent i adequació zona exterior	2023
Sant Sadurní d'Anoia	Institut Escola Intermunicipal del Penedès	Pla de confort tèrmic a l'espai del menjador	2023
Sant Sadurní d'Anoia	Institut Escola Jacint Verdaguer	Substitució de finestres per a la millora energètica	2023
Santa Margarida i els Monjos	Institut El Foix	Substitució de caldera i radiadors per a la millora energètica	2023
Torrelavit	Escola Ràfols	Reforma interior amb redistribució del programa educatiu, adaptació d'instal·lacions i millores d'acabats	2023
Vilafraanca del Penedès	Institut Eugeni d'Ors	Pla confort tèrmic biblioteca	2023
Vilafraanca del Penedès	Institut Milà i Fontanals	Substitució minvell, impermeabilització de ràfecs i aïllament de cobertes per a la millora energètica	2023
Vilafraanca del Penedès	Institut Milà i Fontanals	Pla confort tèrmic al laboratori	2023
Vilafraanca del Penedès	Institut Alt Penedès	Canvi del sistema de climatització i adequació dels tancaments per a la millora energètica	2023
Vilafraanca del Penedès	Institut Eugeni d'Ors	Obres de substitució de fusteries (finestres i proteccions solars).	2023
Vilafraanca del Penedès	Institut Vilafranca 2	Instal·lació d'un nou mòdul prefabricat i urbanització exterior	2023
Igualada	CRP Anoia	2a fase de reforma d'un edifici per a Centre de Recursos pedagògics de l'Anoia. Adequació planta primera	2023
Igualada	Serveis Educatius de l'Anoia - Igualada	Adequació espais interiors planta segona i entrada planta baixa (Fase 3)	2023
Igualada	Institut Joan Mercader	Canvi de fusteries i substitució de caldera	2023
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Obres de canvi de fusteries per la millora energètica	2023
Igualada	Escola Ataneu Igualadí	Instal·lació de nou ascensor i formació de nucli de banys en aula infantil i planta baixa	2023
Igualada	Escola Ataneu Igualadí	Substitució de finestres del nucli d'escala a l'escola Ataneu	2023
Igualada	Institut Milà i Fontanals	Millora impermeabilització coberta d'un dels edificis	2023
Igualada	Institut Badia Margarit	Adequació d'espais interiors per adaptar-ho a la formació de cicles formatius i altres treballs d'adequació	2023
Igualada	Escola Ataneu Igualadí	Obres de millora de la barana de l'escala principal	2023
Igualada	Institut Badia Margarit	Substitució finestres	2023
Òdena	Institut Escola Castell d'Òdena	Canvi de fusteries	2023
Òdena	Institut Escola Castell d'Òdena	Reforma lavabos	2023
Piera	Institut Escola Piera	Substitució de fusteries, Instal·lació de lamel·les, aïllament de coberta i Substitució de llumeneres de fluorescència	2023
Santa Margarida de Montbui	Institut Montbui	Canvi de fusteries i millora tèrmica en l'envolupant.	2023
Vil·lbona d'Anoia	Escola Josep Masclans - ZER De bat a bat	Enderroc fonament mòduls i eliminació instal·lacions	2023
Vilanova del Camí	Institut Pla de les Moreres	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 150 m2 i reparació mur de tancament parcel·la	2023

Bisbal del Penedès, La	Institut Coster de la Torre	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2023
Calafell	Escola Mossèn Jacint Verdaguer	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors	2023
Calafell	Institut Camí de Mar	Substitució de fusteries exteriors per a la millora energètica	2023
Calafell	Escola Santa Creu de Calafell	Substitució de finestres per a la millora energètica	2023
Cunit	Institut Ernest Lluch i Martí	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2023
Cunit	Escola Solcunit	Millora de l'aïllament de cobertes, substitució de fusteries i col·locació de proteccions solars per millora energètica	2023
Vendrell, El	Institut Andreu Nin	Retirada de bases de mòdul prefabricat	2023
Vendrell, El	Institut Baix Penedès	Substitució del nombre màxim de tancaments exteriors i la substitució del nombre màxim de lluminàries.	2023
Vendrell, El	Institut Baix Penedès	Retirada bases mòdul prefabricat	2023
Vendrell, El	Institut Andreu Nin	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors	2023
Vendrell, El	Institut Mediterrània	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2023
Vendrell, El	Institut Escola Coma-ruga	Instal·lació climatització en alguns espais del centre	2023
Vendrell, El	Institut Escola Àngel de Tobies	Instal·lació climatització en alguns espais del centre	2023
Vendrell, El	Institut Escola Àngel de Tobies	Obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional	2023
Olivella	Institut Escola El Morsell	Reforma i ampliació del menjador i la cuina	2023
Olivella	Institut Escola El Morsell	Instal·lació 1 mòdul prefabricat 120m2	2023
Sant Pere de Ribes	Institut Alexandre Galí	Substitució de la coberta inclinada metàl·lica per coberta sàndvitx	2023
Vilanova i la Geltrú	Escola L'Arjau	Substitució integral coberta mòdul i substitució finestres	2023
Vilanova i la Geltrú	Institut Manuel de Cabanyes	Substitució de caldera, substitució de coberta invertida i substitució parcial de fusteries	2023
Vilanova i la Geltrú	Institut Joaquim Mir	Adequació del sistema de calefacció i col·locació de proteccions solars per a la millora energètica	2023
Pla de Santa Maria, El	Escola Sant Ramon	Retirada bases mòdul prefabricat	2023
Vallmoll	Escola Mare de Déu del Roser - ZER El Francolí	Retirada base mòdul prefabricat	2023
Valls	Institut Jaume Huguet	Revisió i reparació general de la coberta amb l'objectiu d'aconseguir una millora de l'eficiència energètica.	2023
Valls	Varis centres de Valls	Conveni amb l'Ajuntament de Valls per a l'execució de les obres a l'Escola Eladi Homs i a l'Escola Baltasar Segú (2a.fase)	2023
Valls	Llar d'Infants Quitxalla	Instal·lació de climatització en alguns espais generals.	2023
Valls	Institut Serra de Miramar	Reparació estructural i construcció de nous serveis	2023
Valls	Institut Serra de Miramar	Millora i adequació del sistema de calefacció per aconseguir una millora d'edificència energètica de l'edifici.	2023
Cambrils	Institut La Mar de la Frau (Cambrils II)	Instal·lació climatització en espais del centre	2023
Cambrils	Institut Escola d'Hoteleria i Turisme	Substitució de fusteries exteriors per a la millora energètica	2023
Cambrils	Institut Ramon Berenguer IV	Obres de millora energètica de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors i la substitució del nombre màxim de lluminàries	2023
Cambrils	Institut Cambrils	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors	2023
Cambrils	Institut Escola Joan Ardèvol	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat	2023
Mont-roig del Camp	Institut Antoni Ballester	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Mont-roig del Camp	Escola Marcel·lí Esquius	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat 300m2	2023
Reus	Institut Gaudí	Substitució de fusteries exteriors per a la millora energètica	2023
Reus	Institut Lluís Domènech i Montaner	Substitució de finestres, persianes i coberta per a la millora energètica	2023
Reus	Institut d'Horticultura i Jardineria	Substitució de fusteries exteriors per a la millora energètica	2023
Reus	Llar d'Infants El Barrufet	Instal·lació climatització en espais del centre	2023
Reus	CEE Font del Lleó	Pla confort tèrmic en alguns espais del centre	2023
Reus	Institut Josep Tapiró	Substitució de fusteries exteriors per a la millora energètica	2023
Reus	Escola Cèlia Artiga	Retirada bases mòdul prefabricat	2023
Reus	Escola Ciutat de Reus	Adequació espais per serveis educatius 2a F	2023
Reus	Escola Marià Fortuny	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de fusteries exteriors	2023
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	Institut Berenguer d'Entença	Infraestructura 1 mòdul prefabricat	2023
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant	Institut Berenguer d'Entença	Instal·lació climatització en alguns espais del centre	2023
Montblanc	Institut Martí l'Humà	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors	2023
Santa Coloma de Queralt	Llar d'Infants El Rossinyol	Instal·lació de climatització en alguns espais generals	2023
Falset	Institut Priorat	Obres de suplementació del sistema de calefacció dels Serveis Educatius i de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors	2023

Constantí	Institut de Constantí	Reconstrucció de la solera, les divisòries interiors i part de les instal·lacions existents (Bloc A)	2023
Constantí	Escola Centelles	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Constantí	Escola Mossèn Ramon Bergadà	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Constantí	Escola Mossèn Ramon Bergadà	Supressió barreres arquitectòniques per a la instal·lació de dos ascensors.	2023
Constantí	Institut de Constantí	Climatització en alguns espais del centre	2023
Salou	Institut Marta Mata	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat	2023
Salou	Escola Europa	Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional	2023
Salou	Escola Santa Maria del Mar	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Salou	Institut Jaume I	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Tarragona	Llar d'Infants La Baldufa	Instal·lació climatització en alguns espais del centre	2023
Tarragona	Institut Torreforta	Revisió i reparació general de la coberta amb l'objectiu d'aconseguir una millora de l'eficiència energètica.	2023
Tarragona	Institut Sant Pere i Sant Pau	Instal·lació climatització en espais del centre	2023
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Retirada falsos sostres de diferents aules i espais d'edificis del CET	2023
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Obres de reforç estructural dels forjats de planta baixa dels edificis Miró i Cal·lípolis del CET derivat del despenjament de revoltons com a conseqüència de la oxidació de les armadures	2023
Tarragona	Escola Serrallo	Substitució de finestres per a la millora energètica	2023
Tarragona	Institut Pere Martell	Reforma, adequació i millora de la coberta (fibrociment)	2023
Tarragona	Escola Mediterrani	Instal·lació climatització en alguns espais del centre	2023
Tarragona	Institut Campclar	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Tarragona	Institut Pons d'Icart	Obres de millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors	2023
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Substitució de la coberta d'edificació auxiliar i substitució del nombre màxim de lluminàries amb l'objectiu d'aconseguir una millora de l'eficiència energètica.	2023
Tarragona	Institut Antoni de Martí i Franquès	Obres per a la resolució dels problemes de filtracions d'aigua i inundació de les aules soterrani	2023
Vila-seca	Institut Vila-seca	Instal·lació climatització en espais del centre	2023
Vila-seca	Institut Ramon Barbat i Miracle	Infraestructura 1 mod pref	2023
Vila-seca	Escola Sant Bernat Calvó	Millora de la transmissió de l'envolupament de l'edifici mitjançant la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors.	2023
Aldover	Escola Sant Jordi	Arranjament cuina i lavabos mestres	2023
Ametlla de Mar, L'	Institut Mare de Déu de la Candelera	Canvi de finestres i caldera	2023
Camarles	Institut Camarles	Substitució d'una caldera per sistema d'aerotèrmia alimentat amb energia solar fotovoltaica i lluminàries per a la millora energètica.	2023
Deltebre	Institut de Deltebre	Obres de substitució de fusteries	2023
Deltebre	Institut de Deltebre	Substitució de la claraboia planta superior	2023
Tortosa	Escola El Temple	Instal·lació bucles magnètics	2023
Tortosa	Institut Dertosa	Obra i legalització d'instal·lació tèrmica per crear un refugi climàtic	2023
Tortosa	CFA Tortosa	Arranjament en planta baixa i primera per nova ubicació a la CFA	2023
Tortosa	Escola Cinta Curto	Substitució caldera	2023
Tortosa	Escola Sant Llätzer	Reparació pati infantil	2023
Tortosa	Institut Escola Daniel Mangrané	Arranjament i ampliació cuina	2023
Tortosa	Institut l'Ebre	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum	2023
Tortosa	Institut l'Ebre	Substitució de caldera i finestres	2023
Tortosa	Serveis Educatius Baix Ebre	Construcció rampa accés a l'edifici dels SSEE	2023
Tortosa	Serveis Educatius Baix Ebre	Arranjament espais al pati de l'edifici dels Serveis Educatius	2023
Xerta	Escola de Xerta	Tancament edifici 1 en planta baixa i primera	2023
Alcanar	Institut Sòl de Riu	Substitució de les cobertes de l'aulari, del gimnàs i de les fusteries del lluernari de l'aulari.	2023
Amposta	Institut Montsià	Substitució de fusteries.	2023
Amposta	Institut Ramon Berenguer IV	Obres de substitució de caldera i lluminàries	2023
La Ràpita	Institut Els Alfacs	Obres de substitució de fusteries	2023
Santa Bàrbara	Institut Les Planes	Substitució de la caldera i sistema de control.	2023
Sènia, La	Institut de La Sènia	Substitució de caldera i lluminàries	2023
Ulldecona	Institut Manuel Sales i Ferré	Substitució de les calderes de gasoil per calderes de gas natural i substitució de la instal·lació de calefacció	2023
Ulldecona	Institut Manuel Sales i Ferré	Instal·lació tèrmica per crear un refugi climàtic	2023
Flix	Institut de Flix	Substitució de cobertes de fibrociment per la millora energètica	2023

Móra d'Ebre	Institut Julio Antonio	Substitució de fusteries, substitució de la coberta del gimnàs i retirada i substitució de baixants de fibrociment	2023
Móra la Nova	Institut Escola 3 d'Abril	Instal·lació tèrmica per crear refugi climàtic	2023
Corbera d'Ebre	Escola Doctor Ferran	Substitució sòcol amb material antihumitat	2023
Gandesa	Institut Terra Alta	Obres per ventilar i climatitzar el menjador i la biblioteca per crear un refugi climàtic	2023
Gandesa	Institut Terra Alta	Obres de substitució de fusteries	2023
Pinell de Brai, El	Escola Cèsar Martinell	Substitució finestres planta baixa	2023
Badia del Vallès	Escola Nova de Badia	Remodelació interior per situar nou menjador, cuina i aula màgica i adequació d'urbanització exterior	2023
Badia del Vallès	Institut Escola de Badia	Remodelació interior per situar nou menjador, cuina i sala de professors i adequació d'urbanització exterior	2023
Badia del Vallès	Escola Nova de Badia	Adequació espais antiga Escola La Muñeira per acollir alumnat de l'Escola Nova de Badia	2023
Badia del Vallès	Institut Federica Montseny	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana.	2023
Badia del Vallès	Escola La Jota	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana.	2023
Badia del Vallès	Escola La Sardana	Obres de substitució de fusteries i proteccions solars de façana	2023
Badia del Vallès	Llar d'Infants Mainada	Climatització sala usos múltiples	2023
Badia del Vallès	Llar d'Infants La Llabor	Climatització de 2 aules	2023
Badia del Vallès	Institut de Badia del Vallès	Substitució de circuits i radiadors per a la millora energètica	2023
Barberà del Vallès	Institut Escola Can Llobet	Ampliació 2 aules (música i plàstica), instal·lació ascensor, nous nuclis lavabos i supressió barreres accés principal	2023
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Substitució de caldera, canvi combustible, circuits i radiadors per a la millora energètica	2023
Barberà del Vallès	Institut Can Planas	Ampliació 3 aules, escala i reserva d'espai per ascensor	2023
Castellar del Vallès	Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes	substitució caldera calefacció i instal·lació bomba calor	2023
Castellar del Vallès	Institut de Castellar	Substitució caldera, millora circuit i radiadors per a la millora energètica.	2023
Castellbisbal	Institut de Castellbisbal	modul prefabricat i urbanització	2023
Cerdanyola del Vallès	CEE Jeroni de Moragas	Climatització de la sala d'actes i de la sala de visites	2023
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Obres de substitució de fusteries i proteccions solars de façana	2023
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Arranjament d'humitats i patologies de l'edifici d'educació infantil	2023
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Obres de substitució de fusteries i proteccions solars de façana	2023
Cerdanyola del Vallès	Escola Escola Bellaterra	Millora de la xarxa de sanejament de l'edifici d'educació infantil	2023
Cerdanyola del Vallès	Institut Gorgs	Enderroc i reconstrucció de mur i tanca perimetral	2023
Cerdanyola del Vallès	Institut Banús	Climatització sala visual i plàstica	2023
Cerdanyola del Vallès	Institut Jaume Mimó	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana.	2023
Cerdanyola del Vallès	Institut Jaume Mimó	Millora dos trams de la tanca perimetral sud	2023
Cerdanyola del Vallès	Institut Banús	Reforma de nuclis de lavabos i xarxa de clavegueram	2023
Cerdanyola del Vallès	Escola Turó de Guiera	Rehabilitació façana, ràfec i pista esportiva	2023
Cerdanyola del Vallès	Escola Serrapera	Substitució de fusteries façana per a la millora energètica	2023
Cerdanyola del Vallès	CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig	Substitució de cobertes i façanes de fibrociment per xapa metàl·lica i formació de coberta plana per manteniment	2023
Matadepera	Escola Ginesta	Obres d'adequació i millora de vestuaris i nuclis de lavabos	2023
Matadepera	Institut Matadepera	Climatització de la cantina	2023
Matadepera	Escola Joan Torredemer Canela	Substitució caldera de calefacció edifici primària	2023
Montcada i Reixac	Escola Font Freda	Substitució coberta de fibrociment del gimnàs.	2023
Montcada i Reixac	Escola Mitja Costa	Obres de substitució de coberta de fibrociment del gimnàs	2023
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Obres de substitució de fusteries i proteccions solars de façana	2023
Montcada i Reixac	Institut Montserrat Miró i Vila	Millora del drenatge del pati. Construcció de rases i pous de drenatge	2023
Montcada i Reixac	Institut Escola El Viver	Ampliació menjador en planta baixa, creació de biblioteca en planta segona i reforma interior de zona d'administració	2023
Montcada i Reixac	Institut Escola Mas Rampinyo	Climatització i ventilació de la biblioteca i de l'aula de psicomotricitat	2023
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Substitució caldera, millora circuit i radiadors per a la millora energètica.	2023
Montcada i Reixac	Institut La Ribera (Montcada III)	Arranjament parcial de cobertes i façanes	2023
Palau-Solità i Plegamans	Escola Can Cladelles	Enderroc i nova construcció parcial d'un mur tanca de la zona del pati	2023
Palau-Solità i Plegamans	Institut Ramon Casas i Carbó	Climatització aula tecnologia	2023
Polinyà	Escola de la Vila	Arranjament dels serveis higièncs, reparació de façanes i paviments exteriors	2023
Ripollet	Institut Escola El Martinet	Substitució portes accés edifici infantil	2023
Ripollet	Institut Escola El Martinet	Infraestructura 1 mod pref, urbanització i substitució de porta d'accés	2023
Ripollet	Institut Lluís Companys	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana.	2023
Rubí	Institut Escola Teresa Altet	Climatització de dos menjadors	2023
Rubí	Institut L'Estatut (El Bullidor)	Adequació d'espais per a cicles formatius (compartimentar els espais de taller de tecnologia i d'aula de visual i plàstica)	2023
Rubí	CRP III Rubí	Millora xarxa clavegueram del pati i adequació de nuclis de lavabos	2023

Rubí	CEE Ca n'Oriol	Adequació espais educació especial del CEE Can Oriol ubicat dins de l'Institut Escola Teresa Altet	2023
Rubí	Escola Ramon Llull	Substitució de coberta de fibrociment a l'edifici de l'aulari i aïllament i millora de la ventilació a l'espai sota coberta	2023
Rubí	Institut Duc de Montblanc	Substitució de caldera, canvi combustible, circuits i radiadors per a la millora energètica.	2023
Sabadell	Escola Miquel Carreras	reforç forjat del sostre del magatzem soterrani	2023
Sabadell	Institut Joan Oliver	Obres de substitució de fusteries i proteccions solars de façana	2023
Sabadell	Escola Joan Maragall	Substitució finestres façana (1a fase)	2023
Sabadell	Escola Juan Ramón Jiménez	Substitució de cobertes de fibrociment a l'edifici de l'aulari i al gimnàs.	2023
Sabadell	Escola Joaquim Blume	Instal·lació de campana extractora de cuina	2023
Sabadell	Escola Joaquim Blume	Ampliació menjador, reforma cuina i lavabos	2023
Sabadell	Institut Ca n'Oriac	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana principal i reconversió d'espais d'antic habitatge conserge per espais	2023
Sabadell	Institut Escola Joan Sallarès i Pla	Reforma interior de la cuina-menjador i ampliació de nou nucli de serveis amb escala i lavabos	2023
Sabadell	CEE Francesc Bellapart	Climatització espai menjador	2023
Sabadell	Institut Pau Vila	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana.	2023
Sabadell	Institut Pau Vila	Substitució de les fusteries dels vestuaris del gimnàs	2023
Sabadell	Institut Vallès	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana.	2023
Sabadell	Escola Catalunya	Instal·lació bucles magnètics	2023
Sabadell	Institut Escola Violet	Infraestructura mòduls prefabricats i urbanització	2023
Sabadell	Escola Roureda	Substitució de la coberta de fibrociment i substitució de les corretges d'acer de la coberta	2023
Sabadell	Escola Floresta	Substitució de la coberta de fibrociment i construcció d'una nova coberta a l'edifici de les aules i a l'edifici de l'AMPA	2023
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Substitució fusteries, reparació façanes, millora aïllament coberta i nova escala d'evacuació d'emergència	2023
Sabadell	Escola Samuntada	Substitució de cobertes de fibrociment i substitució de fusteries als edificis de primària	2023
Sabadell	Llar d'Infants Els Àngels	Climatització sala usos múltiples	2023
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Substitució fusteries de façana d'una caixa d'escala	2023
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Infraestructura 1 mòdul prefabricat, urbanització i reforma parcial tanca	2023
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Reforma i ampliació del sistema de d'aigua calenta sanitària per als tallers de cicles formatius de Perruqueria	2023
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Instal·lació protector antivandàlic a la zona d'entrada	2023
Sabadell	Escola Arraona	Substitució de la coberta de fibrociment i millora de l'aïllament tèrmic	2023
Sabadell	Escola Ribatallada	Substitució de cobertes de fibrociment	2023
Sabadell	Institut Castellarnau	Substitució de coberta de fibrociment taller i faldons coberta aulari	2023
Sabadell	Escola Joaquim Blume	Substitució caldera i circuits	2023
Sant Cugat del Vallès	Institut de FP de Sant Cugat del Vallès	Adequació espais per cicle de gastronomia	2023
Sant Cugat del Vallès	Institut de FP de Sant Cugat del Vallès	Adequar les conduccions de la campana extractora de fums de la cuina destinada al cicles formatius de Cuina i Gastronomia	2023
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Infraestructura dos nous mòduls prefabricats i urbanització	2023
Sant Quirze del Vallès	Escola Pilarín Bayés	Retirada mòduls prefabricats i urbanització de la zona afectada	2023
Sant Quirze del Vallès	Institut Escola Onze de Setembre	Climatització d'una aula i de la sala menjador	2023
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Climatització aula sala usos múltiples	2023
Santa Perpètua de Mogoda	CFA Can Falguera	Adequació d'espais de l'edifici per trasllat, fases 1 i 2, destinat a Serveis Educatius	2023
Santa Perpètua de Mogoda	Institut Escola Santiga	Ampliació de l'edifici en planta coberta i adequacions d'un bany en planta baixa	2023
Santa Perpètua de Mogoda	Escola Santa Perpètua	Millora accessibilitat i reforma del mur i tanca perimetral.	2023
Sentmenat	Escola Can Sorts	Substitució de tancaments de pavès de façana i d'arrambadors ceràmics interiors (1a fase)	2023
Terrassa	Institut Escola Feixes	Adequació lavabo adaptat a la 2a planta	2023
Terrassa	Institut Escola Feixes	Adequar espais (transformació i fusió Escola Joan Marquès Casals i Institut Jaume Cabré)	2023
Terrassa	Institut Egara	Impermeabilització coberta sala calderes, millora acústica gimnàs, porxo connexió, reparació drenatge zona pista, esquerdes i goteres	2023
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Reforma i adequació d'espais interiors i instal·lació ascensor	2023
Terrassa	Institut Escola Pere Viver	Ampliació edifici menjador-cuina i lavabos de pati (1a fase)	2023
Terrassa	Llar d'Infants Núria	Reforç tanca perimetral zones nord i oest	2023
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Infraestructura de mòdul prefabricat i urbanització	2023
Terrassa	Institut Investigador Blanxart	Rehabilitació de parets i sostres dels esp afectats per fuita aigua (2a fase)	2023
Terrassa	Escola Salvador Vinyals i Galí	Obres de substitució de coberta de fibrociment del gimnàs	2023
Terrassa	Escola Pau Vila i Dinarès	Substitució de la coberta de fibrociment del gimnàs.	2023
Terrassa	Escola Marià Galí Guix	Obres de substitució de coberta de fibrociment del gimnàs	2023
Terrassa	Institut de Terrassa	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum	2023

Terrassa	Institut Can Jofresa	Substitució de fusteries i proteccions solars de façana	2023
Terrassa	Institut Torre del Palau	Substitució caldera, circuits i radiadors per a la millora energètica	2023
Terrassa	Llar d'Infants Patufet	Ampliació porxo i nous accessos	2023
Terrassa	Institut Montserrat Roig	Reforma i ampliació d'espais per a Cicles Formatius i ESO	2023
Terrassa	Institut Montserrat Roig	Instal·lació bucles magnètics	2023
Terrassa	Escola Enxaneta	Substitució de coberta plana per a la millora energètica	2023
Terrassa	Escola Ponent	Instal·lació barana protecció accés BBAA	2023
Terrassa	Escola Ponent	Reforç de les mensules de formigó i inspecció amb sonda magnètica	2023
Viladecavalls	Institut de Viladecavalls	Arranjament fusteria façana ventilada, del paviment exterior sobre mur de contenció i ràfecs del voladís	2023
Valls	Escola Mare de Déu de la Candela	Substitució de la caldera	2024
Nulles	Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara	Instal·lació de tendals exteriors	2024
Valls	Institut Narcís Oller	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2024
Vilafant	CEE Mare de Déu del Mont	Obres per mesures cautelars per a l'eliminació dels riscos d'impactes a persones degut a desprendiments de coberta	2024
Vilafant	CEE Mare de Déu del Mont	Climatització i renovació aire climatitzant espai biblioteca i administració	2024
Saus	Escola Els Terraprimers - ZER Tramuntana	Reparació esquerdes façana	2024
Bàscara	Escola Joan Reglà	Obres de treballs de remat de fusteries exteriors, repassos de paleta i desviament d'instal·lacions de baixa tensió, a l'escola Joan Reglà de Bàscara	2024
Vilamallà	Escola Josep de Ribot i Olivars - ZER Canigó	Enderroc infraestructures mòduls prefabricats amb adequació espais resultant	2024
Sant Pere Pescador	Escola Llagut	Millora de la tanca perimetral	2024
Castelló d'Empúries	Escola Ruiz Amado	Substitució d'una part de les obertures dels edificis d'infantil i primària	2024
Vilajuïga	Escola Santiago Rates	Enderroc i retirada de les infraestructures per a mòdul prefabricat i condicionament posterior del solar	2024
Vilafant	Escola Sol i Vent	Obres d'execució de treballs d'instal·lació de mosquiteres, caixes de persiana i altres complements, en tancaments exteriors de l'escola Sol i Vent de Vilafant.	2024
Figueres	Institut Cendrassos	substitució del paviment continu del gimnàs	2024
Castelló d'Empúries	Institut de Castelló d'Empúries	Climatització i renovació aire climatitzant a espai biblioteca	2024
Escaló, L'	Institut El Pedró	Millora d'accessibilitat, supressió barreres arquitectòniques, adequació d'accessos exteriors i substituir les tanques perimetrals baixes	2024
Escaló, L'	Institut El Pedró	Infraestructura 2 mòduls prefabricats de 120 m2	2024
Cadaqués	Institut Escola Caritat Serinyana	Climatització i renovació aire climatitzant als espais de menjador, consergeria i administració	2024
Granada, La	Escola Jacint Verdaguer	Retirada mòdul prefabricat	2024
Vilafranca del Penedès	Institut Alt Penedès	Substitució de la porta de l'antiga cantina de l'institut	2024
Santa Margarida i els Monjos	Institut El Foix	Substitució lamelles per a millora confort tèrmic	2024
Seu d'Urgell, La	Escola Mossèn Albert Vives	Canvi de calderes de gasoil a gas natural i instal·lació d'un porter automàtic amb videocàmera.	2024
Alàs i Cerc	Escola Sant Esteve - ZER Urgellet	Substitució de les fusteries	2024
Oliana	Institut Escola d'Oliana	Instal·lació aire condicionat	2024
Pujalt	Camp Aprenentatge	Obres adequació instal·lació de xarxa	2024
Masquefa	Escola El Turó	Enderroc del fonament i eliminació d'instal·lacions d'un mòdul	2024
Igualada	Escola Gabriel Castella i Raich	Instal·lació ascensor	2024
Vilanova del Camí	Escola Joan Maragall	Adequació espais per cuina i ampliació menjador	2024
Igualada	Institut Badia Margarit	Instal·lació de sistemes de climatització adequació al canvi climàtic	2024
Capellades	Institut Molí de la Vila	Treballs de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables.	2024
Igualada	Institut Pere Vives i Vich	Substitució de finestres per a millora energètica	2024
Igualada	Serveis Educatius de l'Anoia - Igualada	Adequació d'un espai d'office a la nova seu del Servei Educatiu de l'Anoia	2024
Manresa	EOI Manresa	Adequació d'espais EOI Manresa en la seva nova ubicació a l'edifici de l'IES Lluís de Peguera de Manresa	2024
Manresa	Escola La Renaixença	Instal·lació d'una rampa al gimnàs	2024
Cardona	Escola Patrocini	Millora accessibilitat entre la pista exterior pati, el gimnàs i l'edifici principal del centre, situats a diferents cotes de nivell	2024
Cardona	Escola Patrocini	Instal·lació de 4 noves piques i aixetes en la millora d'accessibilitat	2024
Santpedor	Escola Riu d'Or	Reforma i adequació de la cuina	2024
Sant Vicenç de Castellet	Escola Sant Vicenç	Instal·lació de lames de protecció solar	2024
Sant Vicenç de Castellet	Institut Castellet	Millora tèrmica (instal·lació de climatització en espai d'ús general)	2024
Navàs	Institut Escola Sant Jordi	Reforma de finestres	2024
Sant Fruitós de Bages	Institut Gerbert d'Aurillac	Millora tèrmica (instal·lació de climatització en espai d'ús general)	2024

Manresa	Institut Guillem Catà	Obres de millora xarxa clavegueram	2024
Manresa	Institut Lacetània	Adequació espais per escolarització	2024
Manresa	Institut Lacetània	Adequació d'espais per escolarització	2024
Artés	Institut Miquel Bosch i Jover	Millora tèrmica (instal·lació de climatització en espai d'ús general)	2024
Manresa	Institut Pius Font i Quer	Instal·lació modul prefabricat de 160m2 i adequació sortides d'emergència	2024
Sant Joan de Vilatorrada	Secció d'Institut Cardener	Obres instal·lació protecció solar	2024
Reus	CEE Font del Lleó	Infraestructura mòdul prefabricat provisional	2024
Cambrils	Escola Guillem Fortuny (Cambrils II)	Creació d'una aula de futur	2024
Montbrió del Camp	Escola Josep M. Soler i Gené	Ampliació menjador	2024
Borges del Camp, Les	Escola Rocabruna	Col·locació passamans a l'escala interior	2024
Reus	Escola Rosa Sensat	Obres adequació dels terres de la sala polivalent i del gimnàs	2024
Mont-roig del Camp	Institut Antoni Ballester	Instal·lació climatització en alguns espais del centre	2024
Reus	Institut Baix Camp	Impermeabilització coberta de l'auditori	2024
Cambrils	Institut Cambrils	Instal·lació de climatització en alguns espais generals	2024
Cambrils	Institut Escola d'Hoteleria i Turisme	Reparació coberta del passadís	2024
Reus	Institut Gabriel Ferrater i Soler	Instal·lació climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2024
Reus	Institut Gabriel Ferrater i Soler	Eliminació humitats biblioteca	2024
Selva del Camp, La	Institut Joan Puig i Ferrer	Instal·lació climatització en espais comuns	2024
Reus	Institut Josep Tapiró	Instal·lació climatització en espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2024
Reus	Institut Salvador Vilaseca	Adaptació del bany de la planta primera	2024
Tortosa	CFA Tortosa	Modificació de l'escomesa elèctrica	2024
Tortosa	CFA Tortosa	Instal·lació d'un nou ascensor	2024
Aldea, L'	Escola 21 d'Abril	Renovació lavabos Infantil 3	2024
Tortosa	Escola Bitem - ZER Riu Avall	Substitució finestres a l'aula d'infantil.	2024
Tortosa	Escola Cinta Curto	Condicionament de la sala de calderes.	2024
Tortosa	Escola Ferreries	Millora i renovació de lavabos de la planta baixa	2024
Deltebre	Escola L'Assumpció	Substitució portes pati per portes antipànic tallafocs	2024
Aldea, L'	Escola Maria García i Cabanes	Instal·lació finestres corredisses aula orientació nord	2024
Ampolla, L'	Escola Mediterrani	Substitució cornisa perimetral coberta	2024
Camarles	Escola Sant Àngel	Instal·lació escala d'emergència.	2024
Deltebre	Escola Sant Miquel	Substitució claraboies coberta	2024
Camarles	Institut Camarles	Actualització infraestructura Xarxa LAN a les noves necessitats de connectivitat	2024
Deltebre	Institut de Deltebre	Instal·lació tèrmica refugi climàtic al gimnàs	2024
Tortosa	Institut Dertosa	Retirada urgent de la cornisa d'un dels edificis	2024
Tortosa	Institut Dertosa	Adequació aula com a laboratori	2024
Tortosa	Institut Escola Daniel Mangrané	Instal·lació porta corredissa insonoritzada	2024
Tortosa	Institut Escola El Temple	Adequació espai antics vestidors en sala de professors.	2024
Torroella de Montgrí	Escola Guillem de Montgrí	Rehabilitació i reforç mur contenció de terres i execució accés adaptat exterior entre l'edifici de primària i infantil	2024
Begur	Escola L'Olivar Vell	Infraestructures de mòdul prefabricat de 120 m ²	2024
Palamós	Escola La Vila	Estabilització del talús	2024
Palamós	Institut de Palamós	Enderroc de la infraestructura d'un mòdul prefabricat (120m ²) i condicionat de la zona	2024
Verges	Institut Escola Francesc Cambó i Batlle	Instal·lació d'equip de bombeig d'aigües residuals procedents de l'edifici prefabricat de secundària	2024
Bisbal d'Empordà, La	Institut La Bisbal	Adequació dels remats de dintells per evitar l'entrada d'ocells	2024
Prat de Llobregat, El	CEE Can Rigol	Obres adequació espai aula calma i nucli serveis	2024
Sant Boi de Llobregat	Escola Casablanca	Reconstrucció mur de contenció	2024
Molins de Rei	Escola El Palau	Substitució finestres	2024
Cornellà de Llobregat	Escola Ignasi Iglésias	Instal·lació línia de vida en la coberta	2024
Esplugues de Llobregat	Escola Isidre Martí	Arranjament de patologies a les façanes	2024
Castelldefels	Escola Jacint Verdaguer	Construcció d'un nou ascensor i retirada dels baixants de fibrociment.	2024
Martorell	Escola Juan Ramón Jiménez	Obres per actuar al coronament i les patologies derivades de la façana	2024
Collbató	Escola La Salut	Substitució calderes calefacció i ACS i millora instal·lacions cambra calderes	2024
Olesa de Montserrat	Escola Mare de Déu de Montserrat	Reparació patologies i millora de l'eficiència energètica del sistema de cobertes, cel ras i renovació de serveis sanitaris	2024
Begues	Escola Sant Cristòfor	Arranjament de diverses patologies existents en el paviment exterior i en la façana	2024
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Jordi	Reforma de façana sud del pavelló C, 2 aules d'infantil i nou pati d'infantil.	2024
Sant Andreu de la Barca	Escola Vall de Palau	Arranjament nucli lavabos en planta 1a escala dreta	2024

Gavà	Institut de Bruguers	Rehabilitació façana (3ª Fase)	2024
Gavà	Institut de Bruguers	Climatització en espais comuns	2024
Cervelló	Institut de Cervelló	Supressió barreres arquitectòniques	2024
Sant Just Desvern	Institut de Sant Just Desvern	Climatització en espais comuns	2024
Esparreguera	Institut El Castell	Obres de climatització en espais comuns	2024
Torrelles de Llobregat	Institut Escola de Torrelles de Llobregat	Adequació nucli lavabos planta baixa i 1a planta	2024
Sant Just Desvern	Institut Escola Mas Lluí	Infraestructura per a 4 mòduls prefabricats	2024
Prat de Llobregat, El	Institut Escola Pepa Colomer	Climatització en espais comuns pel Pla de Xoc	2024
Cornellà de Llobregat	Institut Esteve Terrades i Illa	Instal·lació plataforma elevadora per supressió BBAA	2024
Sant Joan Despí	Institut Francesc Ferrer i Guàrdia	Adequació de dos nuclis de lavabos en la planta baixa	2024
Cornellà de Llobregat	Institut Francesc Macià	Adequació lavabos noies planta baixa i 2ª	2024
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Adequació espais afectats per incendi a instal·lacions comunes afectades (xarxa inclos 2 Racks) diagnosi estructural de l'estat de l'estructura de l'edifici especialment zona afectada per incendi	2024
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Climatització en espais comuns del centre	2024
Sant Vicenç dels Horts	Institut Frederic Mompou	Obres adequació espais i instal·lacions electrica i calefacció i telecomunicacions afectades per incendi	2024
Martorell	Institut Joan Oró	Reforma cicles formatius Estètica (2a fase)	2024
Castelldefels	Institut Josep Lluís Sert	Climatització en espais comuns pel Pla de Xoc	2024
Viladecans	Institut Josep Mestres i Busquet	Arranjament junta dúniú dels edificis	2024
Prat de Llobregat, El	Institut Les Salines	Instal·lació mòdul prefabricat de 180m2	2024
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Reforma dels lavabos de la planta 1ª	2024
Santa Coloma de Cervelló	Institut Montpedrós	Climatització en espais comuns del centre	2024
Cornellà de Llobregat	Institut Neus Català	Climatització en espais comuns del centre	2024
Sant Boi de Llobregat	Institut Rafael de Casanovas	Arranjament mur façana	2024
Prat de Llobregat, El	Institut Ribera Baixa	Obres arranjament de fissures i humitats al gimnàs	2024
Prat de Llobregat, El	Institut Rosa Ribas Parellada	Climatització en espais comuns pel Pla de Xoc	2024
Viladecans	Institut Torre Roja	Arranjament patologies de les façanes	2024
Vallirana	Institut Vall d'Arús	Reforma del bany de la 1a planta (rehabilitar els banys de planta primera del centre i crear un bany adaptat a aquesta planta)	2024
Vallirana	Institut Vall d'Arús	Instal·lació climatització en espais comuns	2024
Prat de Llobregat, El	Llar d'Infants Dumbo	Instal·lació climatització en espais comuns	2024
Sant Joan Despí	Llar d'Infants La Pomera	Climatització en espais comuns	2024
Vendrell, El	CEE Garbí	Adequació banys minusvàlids	2024
Vendrell, El	CEE Garbí	Instal·lació climatització en espais generals	2024
Vendrell, El	Escola Àngel Guimerà	Retirada del mòdul prefabricat instal·lat per canvis de necessitats d'ús	2024
Masllorenç	Escola Berenguer de Montoliu	Reforma de la consolidació del mur de la façana	2024
Banyeres del Penedès	Escola Mare de Déu del Priorat	Reparació de dues cobertes d'entrades d'aigües pluvials.	2024
Arboç, L'	Escola Sant Julià	Supressió de les barreres arquitectòniques del centre, tant a l'interior com exterior	2024
Vendrell, El	Institut Andreu Nin	Adaptació portes d'accés a minusvàlids	2024
Vendrell, El	Institut Baix Penedés	Substitució components trencats de vidre i substitució per nous més resistents	2024
Vendrell, El	Institut Escola Coma-ruga	Instal·lació de mòdul prefabricat de 165m2, sanejament i bloc de formigó	2024
Badalona	EOI Badalona	Arranjament Patologies, impermeabilització coberta	2024
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Bernat Metge	Treballs per la presa de dades amb obertures d'elements estructurals (repicat de pilars i bigues principals) i posterior diagnosi estructural	2024
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Busquets i Punset	Instal·lació ascensor	2024
Sant Adrià de Besòs	Escola Catalunya	Renovació dels serveis a la planta primera	2024
Hospitalet de Llobregat, L'	Escola Frederic Mistral	Treballs per la presa de dades amb obertures d'elements estructurals (repicat de pilars i bigues principals) i posterior diagnosi estructural	2024
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Apel·les Mestres	Impermeabilització coberta gimnàs	2024
Santa Coloma de Gramenet	Institut Can Peixauet	Desmuntatge de la gelosia de la façana lateral Oest	2024
Hospitalet de Llobregat, L'	Institut Eduard Fontserè	Adequació de la sortida d'evacuació	2024
Badalona	Institut Escola Baldomer Solà	Arranjament lavabos de la primera planta	2024
Badalona	Institut Escola Turó d'en Caritg	Adequació lavabos per accessibilitat	2024
Badalona	Institut Isaac Albéniz	Instal·lació climatització sala actes	2024
Badalona	Institut La Llauna	Pla de confort Tèrmic al distribuïdor de la 3a. Planta	2024
Santa Coloma de Gramenet	Institut Terra Roja	Obres per la realització pla de confort Tèrmic al centre	2024
Sant Adrià de Besòs	Llar d'Infants El Garbí	Reparació de la tanca	2024
Sant Adrià de Besòs	Llar d'Infants El Garbí	Pla de confort tèrmic en sala polivalent	2024
Hospitalet de Llobregat, L'	Llar d'Infants La Florida	Pla de confort Tèrmic a la sala polivalent	2024

Badalona	Llar d'Infants Mare de Déu del Pilar	Instal·lació climatització en sala polivalent	2024
Badalona	Llar d'Infants Pinotxo	Instal·lació climatització sala polivalent	2024
Montmajor	Escola Gira-sol	Obres de millora de la pavimentació	2024
Gironella	Escola Sant Marc	Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 120 m2	2024
Berga	Institut Guillem de Berguedà	Adequació espais per ubicar l'itinerari deformació específica (adequa, com espai docent l'antiga casa del conserge)	2024
Montblanc	Escola Les Muralles	Retirada de bases de mòdul prefabricat	2024
Espluga de Francolí, L'	Escola Martí Poch	Substitució de la totalitat de les baranes d'escala	2024
Sarrià	Escola Salvador Ninot	Substitució canonada de plom d'aigua de boca	2024
Montblanc	Institut Martí l'Humà	Instal·lació climatització en alguns espais del centre	2024
Vilanova i la Geltrú	Escola Sant Jordi	Consolidació de la coberta de la pista	2024
Sant Pere de Ribes	Institut Alexandre Galí	Substitució de lamelles de protecció solar a les finestres d'aula i taller de la primera i segona planta orientació Sud.	2024
Vilanova i la Geltrú	Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas	Dues aules taller per a cicles formatius	2024
Vilanova i la Geltrú	Institut Manuel de Cabanyes	Substitució de finestres per a millora del confort tèrmic a les aules	2024
Vilanova i la Geltrú	Llar d'Infants El Drac	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables.	2024
Vilanova i la Geltrú	Llar d'Infants El Gavot	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables.	2024
Granadella, La	Escola de la Granadella - ZER Elaia	Construcció de mur de contenció de terres al pati interior	2024
Albagés, L'	Escola Mare de Déu de Montserrat-ZER Vall de l'Ara	Subministrament i col·locació de tubs rodons per suplementar les baranes de les escales	2024
Vinaixa	Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set	Adequació xarxa veu i dades	2024
Olot	Centre de Recursos La Garrotxa	Lavabo adaptat a la planta baixa i l'adequació de les portes de distribució interior	2024
Olot	Institut La Garrotxa	Creació de dues rampes per fer accessibles dos edificis	2024
Olot	Llar d'Infants Sant Roc	Climatització i renovació aire condicionat aula psicomotricitat	2024
Girona	CEE Font de l'Abella	Climatització i renovació aire climatitzant a l'espai de menjador i espais administratius	2024
Girona	CEE Palau	Climatització i renovació aire climatitzant a l'espai de menjador, biblioteca i espais administratius	2024
Salt	Escola El Gegant del Rec	Execució d'una canal de formigó i pous de drenatge al pati d'infantil	2024
Girona	Escola Font de la Pólvora	Col·locació de passamans a doble alçada	2024
Fornells de la Selva	Escola Forn d'Anells	Enderroc de la infraestructura del mòdul prefabricat	2024
Celrà	Escola L'Aulet	Substitució de la tanca perimetral	2024
Llagostera	Escola Lacustària	Instal·lació protecció solar i millora de l'aïllament de coberta de l'edifici "nou"	2024
Flaçà	Escola Les Moreres	Reforç estructural del forjat de la 1a planta	2024
Sarrià de Ter	Escola Montserrat	Obres d'enderroc i nova vorera al costa del menjador i reparació de cinc caps de pilars de façana	2024
Girona	Escola Pla de Girona	reparació esquerdes a la tanca perimetral i a la façana	2024
Salt	Escola Silvestre Santaló	Obres nou lavabo adaptat a la planta baixa	2024
Girona	Escola Verd	Reparació del parament de la rajola de la cuina i neteja de la coberta de sobre el porxo	2024
Girona	Institut Jaume Vicens Vives	Col·locació de dues portes per separar vestidors (en transició i indefinits) i substitució d'una tercera porta que està malmesa	2024
Sarrià de Ter	Institut Sarrià de Ter	Infraestructura 3 mod pref, col·locació boques incendi equipades, sistema de detecció, sistema alarma contra incendis i pista (4x28 en el pati tancat)	2024
Sant Gregori	Institut Vall de Llémèna	Reparació de la façana	2024
Sant Gregori	Institut Vall de Llémèna	Infraestructura un mòdul de 150 m² i connexió	2024
Girona	Llar d'Infants El Tarlà	Climatització i renovació aire climatitzant a l'espai del menjador	2024
Pineda de Mar	Escola Aloc	Adaptació aula per Aula Integral de Suport (AIS): nova porta, envà de plaques de guix laminat amb aïllament acústic interior, modificació de sostre	2024
Alella	Escola Fabra	Ampliació menjador i adequació espai cuina	2024
Masnou, El	Escola Francesc Ferrer i Guàrdia	Supressió de barreres arquitectòniques mitjançant l'execució d'una rampa d'accessibilitat per tal de garantir l'accessibilitat de la comunitat educativa al centre educatiu.	2024
Mataró	Escola Germanes Bertomeu	Adequació dels espais de cuina	2024
Mataró	Escola Josep Montserrat	Supressió de barreres arquitectòniques mitjançant l'execució d'una rampa d'accessibilitat a l'espai menjador per tal de garantir l'accessibilitat de la comunitat educativa	2024
Argentona	Escola Nova Argentona	Substitució dels conductes d'extracció de fums i els baixants de fibrociment de la sala de calderes	2024
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Supressió de barreres arquitectòniques mitjançant l'execució d'una rampa d'accessibilitat, i l'adaptació d'una cabina del lavabo de l'edifici de cicles formatius per tal de garantir l'accessibilitat de la comunitat educativa al centre educatiu.	2024
Mataró	Institut Alexandre Satorras	Adequació d'espais edifici Cirera per a cicles formatius (enderroc envans, instal·lació de dos rentamans) per tal d'adaptar els espais de l'escola a les noves necessitats d'ús del centre educatiu.	2024

Dosrius	Institut Els Roures	Enderroc de les bases de 7 mòduls prefabricats, (1080 m2 i el porxo exterior)	2024
Arenys de Mar	Institut Els Tres Turons	Modificació i arranjament de la instal·lació d'aigua calenta sanitària (ACS) per tal de garantir les condicions de seguretat i higienico-sanitàries del centre educatiu enfront al risc de legionel·la.	2024
Mataró	Institut Escola Àngela Bransuela	Instal·lació climatització 2 espais (biblioteca i menjador)	2024
Mataró	Institut Escola Àngela Bransuela	Instal·lació ascensor	2024
Masnou, El	Institut Escola Lluís Millet	Climatització de 2 espais (menjador i sala professors)	2024
Masnou, El	Institut Escola Lluís Millet	Realització obres de reparació estructural de pilars.	2024
Premià de Dalt	Institut Escola Santa Anna	Instal·lació mòdul prefabricat	2024
Pineda de Mar	Institut Joan Coromines	Enderroc tram de la tanca (mur), retirada runa part de mur caiguda, i la instal·lació tanca de simple torsió per a separar i delimitar la finca de l'Institut respecte a la finca veïna.	2024
Pineda de Mar	Institut Joan Coromines	Climatització a dos espais (Aula de robòtica i taller d'infermeria) donant compliment al RITE i instal·lacions per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu davant les altes temperatures.	2024
Mataró	Institut Miquel Biada	Climatització a dos espais (cantina i laboratori de química) donant compliment al RITE i instal·lacions per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu davant les altes temperatures.	2024
Mataró	Institut Miquel Biada	Adequació lavabos 1a planta	2024
Malgrat de Mar	Institut Ramon Turró i Darder	Enderroc base mòdul prefabricat de 330m2	2024
Montgat	Institut Thalassa	Climatització a la sala d'actes	2024
Montgat	Institut Thalassa	Substitució de la caldera posterior legalització (inspecció IPE i obtenció del número RITSIC, i RITE)	2024
Mataró	Institut Thos i Codina	Climatització a dos espais (Sala de professors i sala d'actes) donant compliment al RITE i instal·lacions per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu davant les altes temperatures.	2024
Premià de Dalt	Institut Valerià Pujol (St. Mateu)	enderroc de les bases de dos mòduls prefabricats de 120 m2	2024
Vilassar de Mar	Institut Vilatzara	Obres de climatització de la sala d'actes (210,61 m2) i instal·lacions associades	2024
Moià	Institut Moianès	Instal·lar un lavabo en l'aula de pràctiques de CFGM d'Atenció a les persones en situació de dependència	2024
La Ràpita	Escola Horta Vella	Instal·lació d'una rampa desmuntable a l'escenari de la sala polivalent	2024
Santa Bàrbara	Escola Jaume Balmes	Arranjament lavabos de wc per garantir l'accessibilitat	2024
Sant Jaume d'Enveja	Escola Sant Jaume	Instal·lació finestres corredisses a una aula	2024
Santa Bàrbara	Institut Les Planes	Substitució de la bomba d'un dels circuits de calefacció del centre pel mal funcionament de l'actual	2024
Santa Bàrbara	Institut Les Planes	Substitució bomba circuits de calefacció	2024
Alcanar	Institut Sòl de Riu	Instal·lació tèrmica per crear refugi climàtic	2024
Alcanar	Institut Sòl de Riu	Adequació lavabo adaptat	2024
Montgai	Escola Colomina - ZER El Romaní	Obres de millora de la zona de pati i lluernari	2024
Albesa	Escola L'Alber	Desmuntatge i retirada d'estructura metàl·lica que actua com a porxo dels mòduls instal·lats	2024
Os de Balaguer	Escola L'Espigol - ZER Montsec	Adequació xarxa veu i dades	2024
Balaguer	Institut Almatà	Instal·lació de proteccions solars tipus lames orientables a la façana Nord-Est	2024
Manlleu	CFA Martí i Pol	Adequació en la instal·lació de la xarxa de veu i dades	2024
Manlleu	Escola Puig-Agut	Optimització d'espais de l'aula d'informàtica	2024
Vidrà	Escola Santa Bàrbara	Substitució canal coberta	2024
Manlleu	Institut Antoni Pous i Argila	Millora tèrmica (instal·lació de climatització en espai d'ús general)	2024
Manlleu	Institut Antoni Pous i Argila	Adequació d'espais per impartir cicles formatius	2024
Manlleu	Institut Antoni Pous i Argila	Adequació en la instal·lació de la xarxa informàtica per impartir cicles formatius	2024
Prats de Lluçanès	Institut Castell de Quer	Obres de millora en l'accessibilitat (adaptar 2 rampes exteriors existents per permetre l'accés a diferents espais del centre; col·locar baranes de protecció i passamans)	2024
Torelló	Institut Cirviànum de Torelló	Obres i substitució de l'aplacat de pedra natural per disgregació de la façana	2024
Torelló	Institut Cirviànum de Torelló	Millora tèrmica (instal·lació de sistemes de climatització en espais d'ús general)	2024
Taradell	Institut de Taradell	Millora tèrmica	2024
Taradell	Institut de Taradell	adequació d'espais per necessitats d'escolarització	2024
Tona	Institut de Tona	Adequació d'espais amb el tancament del porxo per aula del CFGM cuina-pastisseria.	2024
Sant Pere de Torelló	Institut Escola Josep Maria Xandri	Millora de la coberta afectada per una forta tempesta	2024
Gurb	Institut Gurb	Enderroc fonaments mòduls prefabricats i eliminació instal·lacions	2024
Vic	Institut La Plana	Millora en l'accessibilitat al mòdul	2024
Roda de Ter	Institut Miquel Martí Pol	Millora tèrmica	2024
Centelles	Institut Pere Barnils	Millora en l'accessibilitat (habilitar rampa interior de l'accés principal col·locant una barana, generar accés practicable al gimnàs i adequar barana de la rampa que accedeix a pista poliesportiva)	2024

Sort	Institut Hug Roger III	Adequació de les instal·lacions de la cuina pedagògica	2024
Mollerussa	CEE Siloé	Reparació humitats en coberta i nova xarxa sanejament exterior	2024
Palau d'Anglesola, El	Escola Arnau Berenguer	Retirada instal·lació veu i dades d'una aula	2024
Palau d'Anglesola, El	Escola Arnau Berenguer	Enderroc de murets de mòdul prefabricat	2024
Poal, El	Escola El Roser - ZER Plauncén	Substitució de dues fusteries exteriors	2024
Linyola	Escola El Sitjar	Ampliació porxo existent	2024
Mollerussa	Escola Les Arrels	Adequació instal·lació xarxa al despatx de direcció	2024
Mollerussa	Institut Mollerussa	Fonamentació instal·lació modul prefabricat	2024
Mollerussa	Institut Salt del Duran	Muntatge d'envà divisor a l'aula magna	2024
Banyoles	Escola Pla de l'Ametller	Substitució del paviment sintètic de PVC del gimnàs	2024
Banyoles	Institut Josep Brugulat	Tanca perimetral, obertura de nova porta al taller de fusteria i nou mur de formigó armat	2024
Banyoles	Institut Pla de l'Estany	Infraestructura mòduls prefabricats, ampliació pati i modificació rampa accés	2024
Ulldemolins	Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades	Adequació del paviment de la pista esportiva i rampa d'accessibilitat a l'hort	2024
Cornudella de Montsant	Institut Escola de Cornudella	Reparar fulles entrada (portes)	2024
Falset	Institut Priorat	Reparació bigues del forjat del bany	2024
Móra d'Ebre	Escola Lluís Viñas i Viñoles	Substitució centraleta antiincendis	2024
Tivissa	Escola Marcel·lí Domingo	Renovació lavabos planta baixa	2024
Flix	Institut de Flix	Instal·lació tèrmica per crear refugi climàtic a la sala actes	2024
Móra d'Ebre	Institut Julio Antonio	Instal·lació tèrmica per crear refugi climàtic al gimnàs	2024
Ripoll	CEE Doctor Ramon Suriñach	Climatització i renovació aire climatitzant als menjadors	2024
Ripoll	Institut Abat Oliba	Obres de col·locació d'un salva escales	2024
Ripoll	Llar d'Infants Mare de Déu de Núria	Climatització i renova aire climatitzant aula psicomotricitat	2024
Cervera	AFA Cervera	Millora paviment aula, despatx i vestíbul (aula AFA ubicada a Guissona)	2024
Sant Ramon	Escola Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra	Substitució de la caldera i posterior legalització de la instal·lació tèrmica	2024
Cervera	Escola Mossèn Josep Arquès	Adequació xarxa informàtica per ampliació cobertura wifi	2024
Cervera	Institut Antoni Torroja	Restitució coberta "Chapitel" superior campanar de l'edifici de la Universitat on s'ubica el centre.	2024
Lleida	CEE Esperança	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2024
Alamús, Els	Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida	Adequació instal·lació veu i dades amb trasllat rack principal	2024
Lleida	Escola Camps Elisis	Substitució caldera de l'edif històric	2024
Lleida	Escola Camps Elisis	Restitució de la coberta inclinada de teula àrab de l'Edifici Històric	2024
Massalcoreig	Escola de Massalcoreig	Millora dels serveis higièncs juntament amb porxo davant la façana sud del centre	2024
Vilanova de Segrià	Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià	Obra d'adequació de la xarxa de veu i dades de l'edifici	2024
Torre-serona	Escola El Roser - ZER Alt Segrià	Millora substitució fusteries exteriors aules	2024
Artesa de Lleida	Escola Els Tilers - ZER Femosa-Set	Construcció d'interceptor aigua pluvial i tancament sota rampa al pati	2024
Lleida	Escola Joan XXIII	Obres adaptació accessos de l'edifici infantil per alumne amb necessitats especials	2024
Lleida	Escola Parc de l'Aigua	Retirada divisòria entre dos despatxos a la planta baixa	2024
Granja d'Escarp, La	Escola Sant Jaume	Adequació de dues aules	2024
Lleida	Escola Sant Jordi	Adequació paviment accés pati infantil i video-porter accés principal	2024
Lleida	Escola Sant Josep de Calassanç	Suplementar barana escales primer pis	2024
Lleida	Escola Sant Josep de Calassanç	Adequació espai divisòria aula segon pis	2024
Almacelles	Institut Canigó	Subministrament i muntatge de reixes per a les portes del cancell	2024
Lleida	Institut Caparrella	Climatització en un espai (gimnàs)	2024
Almenar	Institut d'Almenar	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2024
Lleida	Institut Guindàvols	Instal·lació de proteccions solars gelosia d'alumini a la façana principal	2024
Lleida	Institut Joan Oró	Subministrament i col·locació passamans escala principal	2024
Lleida	Institut Joan Oró	Instal·lació aire condicionat i renovació aire	2024
Alcarràs	Institut Nou Alcarràs	Obres instal·lació megafonia	2024
Alcarràs	Institut Nou Alcarràs	Ampliació de dos mòduls, fonaments, instal·lacions i urbanització	2024
Blanes	CEE Ventijol	Adequació espais per una segona seu del CEE Ventijou a l'edif Escola Carles Faust	2024
Lloret de Mar	Escola Àngels Alemany i Boris (Rieral)	Substitució coberta menjador	2024
Amer	Escola Gaspar de Queralt	Adequació d'uns nous lavabos d'infantil a la planta baixa	2024
Tossa de Mar	Escola Ignasi Melé i Farré	Enderroc de la infraestructura del mòdul prefabricat	2024
Lloret de Mar	Escola Joan Domènech i Moner	Infraestructura mòduls prefabricats.	2024
Cellera de Ter, La	Escola Juncadella	Canvi de fusteries exteriors i instal·lació de proteccions solars.	2024
Hostalric	Escola Mare de Déu dels Socors	Obres de substitució de la coberta de fibrociment i de les fusteries	2024

Anglès	Escola Pompeu Fabra	Obres de substitució de finestres	2024
Santa Coloma de Farners	Escola Sant Salvador d'Horta	Substitució de finestres	2024
Sils	Escola Verdaguer	Reparació pista esportiva	2024
Santa Coloma de Farners	Institut de Santa Coloma de Farners	Construcció mur contenció al pati i reparació de la coberta del passadís dels tallers	2024
Anglès	Institut Rafael de Campalans	Substitució dels remats de la coberta plana i substitució fals sostre de l'aula de música	2024
Amer	Llar Carrilet	Substitució finestres i proteccions solars	2024
Solsona	Centre de Recursos	Reforma de la tanca dels Serveis Educatius	2024
Solsona	Centre de Recursos	Adequació de la porta d'emergències dels Serveis Educatius	2024
Lladurs	Escola de Lladurs - ZER El Solsonès	Millora de les portes del menjador i danys ocasionats pels tèrmits	2024
Solsona	Escola Setelsis	Substitució finestres per millora de la seguretat i estanqueïtat	2024
Solsona	Institut Francesc Ribalta	Millora tèrmica (instal·lació de climatització en espai d'ús general)	2024
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Reparació deficiències baixa tensió	2024
Tarragona	CET Tarragona Edif Balmes	Substitució i instal·lació equips de bombeig	2024
Tarragona	EOI de Tarragona	Adequació del mur del pati	2024
Tarragona	Escola Cèsar August	Reforma als espais actuals de l'aula SIEI	2024
Tarragona	Escola La Floresta	Diverses reparacions motivades per la humitat en el subsòl, el deteriorament dels escopidors de les finestres i l'adequació de la porta d'emergència lateral.	2024
Vilallonga del Camp	Escola Pere Virgili	Reforma fals sostre aules edifici d'educació infantil i lavabo classe I3	2024
Tarragona	Escola Saavedra	Construcció d'una rampa per eliminar barreres arquitectòniques	2024
Tarragona	Escola Serrallo	Retirada de bases de mòdul prefabricat	2024
Tarragona	Institut Cal·lípolis	Substitució del fals sostre de les aules	2024
Tarragona	Institut Collblanc	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2024
Altafulla	Institut d'Altafulla	Instal·lació de climatització en alguns espais generals per tal que es disposi d'àmbits confortables	2024
Torredembarra	Institut de Torredembarra	Instal·lació climatització en alguns espais generals	2024
Tarragona	Institut Escola l'Arrabassada	Instal·lació de tendals exteriors	2024
Tarragona	Institut Escola Mediterrània	Obres de supressió parcial de barreres arquitectòniques (adaptació lavabo pl baixa i formació de rampes)	2024
Tarragona	Institut Pere Martell	Reforma aula (per aconseguir aula excel·lència)	2024
Tarragona	Institut Pere Martell	Anivellament pavimentació cabina de pintura a l'aula de Carrosseria del Taller A	2024
Tarragona	Institut Pere Martell	Fonamentació per línia PRE-ITV al Taller A	2024
Tarragona	Institut Pons d'Icart	Instal·lació climatització en alguns espais generals	2024
Vila-seca	Institut Vila-seca	Adaptació lavabo per a minusvàlids	2024
Fuliola, La	Escola Guillem Isarn	Col·locació 2 punts de xarxa per instal·lar 2 antenes	2024
Tàrraga	Escola Jacint Verdaguer	Adequació xarxa informàtica en aula informàtica	2024
Tàrraga	Escola Jacint Verdaguer	Adaptació accessos de l'edifici per un alumne amb necessitats educatives especials	2024
Tàrraga	Escola Maria-Mercè Marçal	Adequació xarxa informàtica per a la instal·lació de 2 punts nous de xarxa	2024
Vilagrassa	Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi	Muntatge de porta metàl·lica en rampa exterior	2024
Vilagrassa	Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi	Enderroc de murets de mòduls prefabricats a l'escola vella i enjardinament de talús a l'escola nova	2024
Bossòst	Escola Sant Roc	Obres instal·lació tanca pati	2024
Vielha e Mijaran	SSEE Alta Ribagorça	Substitució fusteries	2024
Cerdanyola del Vallès	CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig	Climatització biblioteca i aula polivalent d'educació especial	2024
Terrassa	CEE Crespínell	Obres adequació espais (1a fase)	2024
Terrassa	CEE Crespínell	Substitució de vidres de seguretat i instal·lació de finestretes de protecció accés cobertes	2024
Terrassa	CEE Crespínell	Adequació de zona destinada a aula integral de suport (AIS) i espais d'atenció per a l'alumnat amb necessitats especials	2024
Terrassa	CEE Crespínell	Climatització menjador i aula audiovisual	2024
Santa Perpètua de Mogoda	CRP VI Montcada-Ripollet-Santa Perpètua	Obres adequació espais de l'edifici per trasllat (2a fase)	2024
Cerdanyola del Vallès	Escola Bellaterra	Construcció de dos magatzems al pati	2024
Terrassa	Escola Bisbat d'Egara	Substitució i reforma de fusteries a la zona d'infantil	2024
Rubí	Escola Ca n'Alzamora	Obres adequació d'un espai adaptat de suport a la infermeria	2024
Sentmenat	Escola Can Sorts	Substitució de tancaments de pavès de façana i d'arrambadors ceràmics interiors (2a fase)	2024
Terrassa	Escola Font de l'Alba	Instal·lació d'un aparell elevador i lavabo adaptat	2024
Terrassa	Escola Font de l'Alba	Substitució de vidres senzills per vidres de seguretat a les fusteries d'alumini de façana de la planta 1a	2024
Sant Cugat del Vallès	Escola Gerbert d'Orhac (8a)	Rehabilitació de les cobertes	2024
Castellar del Vallès	Escola Joan Blanquer	Reforma de la instal·lació de cablejat informàtic	2024

Sabadell	Escola Joan Maragall	Substitució parcial de fusteries exteriors de la façana sud (2a fase).	2024
Sabadell	Escola Joaquim Blume	Substitució de la canonada de subministrament per augment del cabal de gas	2024
Sant Cugat del Vallès	Escola La Mirada	Infraestructura de mòduls prefabricats i urbanització	2024
Terrassa	Escola Lanaspà-Giralt	Condicionament tèrmic, millora de l'eficiència energètica de l'aula de música.	2024
Terrassa	Escola Ramón y Cajal	Instal·lació sistema videoporter a dos accessos	2024
Terrassa	Escola Ramón y Cajal	Reforma i adequació (1a fase): lavabos, magatzem i consergeria.	2024
Viladecavalls	Escola Rosella	Adequació d'espais per a canviador del Suport intensiu per a l'escolarització inclusiva (SIEI)	2024
Cerdanyola del Vallès	Escola Saltells	Climatització aules educació infantil: psicomotricitat, biblioteca, infantil 3	2024
Sabadell	Escola Samuntada	Obres adequació espais (fase inicial i 1a fase) reforma puntual del menjador	2024
Rubí	Escola Schola	Obres adequació accés principal (reformat el cancell de l'entrada principal canviant el sentit d'entrada de les portes i dimensionar l'espai)	2024
Sabadell	Escola Teresa Claramunt	Construcció rampa exterior i adequació lavabo adaptat	2024
Cerdanyola del Vallès	Escola Xarau	Millora dels edificis 1a fase: substitució de tancament de vidre i formigó a la zona d'infantil	2024
Sant Cugat del Vallès	Institut Angeleta Ferrer i Sensat	Climatització de la biblioteca	2024
Ripollet	Institut Can Mas	Climatització de la biblioteca	2024
Terrassa	Institut Cavall Bernat	Reforma de la instal·lació d'aigua calenta sanitària a l'edifici Torre Mn. Homs	2024
Castellbisbal	Institut de Castellbisbal	Reforma de la xarxa de cablejat informàtic	2024
Castellar del Vallès	Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes	Adequació i reforma espais (2a fase)	2024
Terrassa	Institut de Terrassa	Instal·lació línia de vida d'accés a la coberta de plaques fotovoltaïques	2024
Viladecavalls	Institut de Viladecavalls	Rehabilitació de l'estanquitat de la façana	2024
Sant Cugat del Vallès	Institut Escola Catalunya	Adequació zona lavabo alumnat educació inclusiva	2024
Montcada i Reixac	Institut Escola El Viver	Obres de climatització 2 menjadors	2024
Castellbisbal	Institut Escola Les Vinyes	Reforma i adequació de lavabo adaptat per a alumnat amb necessitats especials	2024
Montcada i Reixac	Institut Escola Mas Rampinyo	Infraestructura mòdul prefabricat i urbanització	2024
Sant Quirze del Vallès	Institut Escola Onze de Setembre	Ampliació de la xarxa de cablejat informàtic	2024
Terrassa	Institut Escola Sala i Badrinas	Adequació espais (5A FASE) de l'edifici Auró. Impermeabilització coberta i substitució fusteries nucli central	2024
Castellar del Vallès	Institut Escola Sant Esteve	Adequació espais interiors	2024
Badia del Vallès	Institut Federica Montseny	Instal·lació ascensor i reforma lavabo adaptat i casa conserge	2024
Sabadell	Institut Ferran Casablanca	Obres de climatització de la sala de professors	2024
Cerdanyola del Vallès	Institut Forat del Vent	Nova escamesa d'aigua	2024
Barberà del Vallès	Institut La Romànica	Arranjament revestiment cornisa coberta.	2024
Sabadell	Institut Les Termes	Climatització aula polivalent i sala professors	2024
Matadepera	Institut Matadepera	Obres rehabilitació (1a fase): Xarxa de sanejament, reforma nuclis de lavabos i parallamps.	2024
Sabadell	Institut Miquel Crusafont i Pairó	Rehabilitació de la coberta de l'ala est	2024
Terrassa	Institut Montserrat Roig	Arranjament del falç sostre del gimnàs, modificació de la porta d'emergència i ampliació de la instal·lació de detecció d'incendis	2024
Cerdanyola del Vallès	Institut Pere Calders	Pla de cales, substitució llumerna escala, impermeabilització puntual coberta i reforma nucli lavabos planta baixa (1a fase)	2024
Castellar del Vallès	Institut Puig de la Creu	Climatització biblioteca	2024
Sabadell	Institut Ribot i Serra	Ampliació i substitució de lluernàries d'emergència	2024
Sant Quirze del Vallès	Institut Sant Quirze del Vallès	Reforma i posada en funcionament de l'ascensor	2024
Terrassa	Llar d'Infants L'Oreneta	Substitució caldera de calefacció	2024
Terrassa	Llar d'Infants L'Oreneta	Climatització de la sala d'usos múltiples	2024
Terrassa	Llar d'Infants Núria	Climatització d'una aula	2024
Mollet del Vallès	Escola Can Basora	Adequació de tres espais de tutoria situats a la planta baixa per adaptar-los a les necessitats de l'Aula Integral de Suport (AIS)	2024
Caldes de Montbui	Escola El Farell	Adequació del magatzem de planta baixa de l'edifici on es cursa I5, primer i segon de primària, per a convertir-lo en un lavabo adaptat per tal de garantir l'accessibilitat dels alumnes amb mobilitat reduïda	2024
Bigues i Riells	Escola El Turó	Treballs d'adequació de quatre aules situades a la planta primera per tal de poder ubicar-hi els Serveis Educatius.	2024
Mollet del Vallès	Escola Joan Abelló	Adequació del lavabo de l'aula d'infantil per adaptar-lo a les necessitats d'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials	2024
Granollers	Institut Antoni Cumella	Substitució coberta sala actes i habilitació de la mateixa	2024
Mollet del Vallès	Institut de Mollet del Vallès	Reforç del forjat sanitari per habilitar la instal·lació i els ancoratges de 3 elevadors als tallers de mecànica/automoció	2024
Montmeló	Institut de Montmeló	Adequació de canals de coberta	2024

Ametlla del Vallès, L'	Institut Eugeni Xammar	Climatització a espais (sala de professors i aula polivalent) donant compliment al RITE i instal·lacions associades tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu.	2024
Parets del Vallès	Institut La Sínia	Retirar dos mòduls de tanca malmesos per l'accident, uns 6 ml de tanca afectada, carregar-los i transportar-los a abocador autoritzat, realitzant la gestió del residu de manera adequada. Aquests mòduls de la tanca s'han de substituir immediatament	2024
Franqueses del Vallès, Les	Institut Lauro	Feines de climatització a espais (espai polivalent) donant compliment al RITE i instal·lacions associades per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu.	2024
Caldes de Montbui	Institut Manolo Hugué	Retirada de peces malmeses i amb poca adherència; arrebossat provisional i posterior pintat de la façana de l'edifici de la biblioteca	2024
Garriga, La	Institut Manuel Blancafort	Adequació de la xarxa d'extinció contra incendis (instal·lacions, manegues, polsadors,...)	2024
Bigues i Riells	Institut Maria de Bell-lloc	Climatització i instal·lacions associades a diversos espais (2 espais) per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu	2024
Santa Maria de Palautordera	Institut Reguissol	Adequacions a façana (revestiments)	2024
Parets del Vallès	Institut Torre de Malla	Feines de climatització a espais (biblioteca) donant compliment al RITE i instal·lacions associades per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu.	2024
Mollet del Vallès	Institut Vicenç Plantada	Adequació de l'aula de tecnologia i magatzem situats a la planta baixa per adaptar-los a les necessitats de l'Aula Integral de Suport (AIS) per tal d'atendre les necessitats d'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.	2024
Garriga, La	Institut Vil·la Romana	Climatització a espais (aula tecnologia i espai polivalent) donant compliment al RITE i instal·lacions associades per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu.	2024
Montornès del Vallès	Institut Vinyes Velles	Feines de climatització a espais (Sala de professors) donant compliment al RITE i instal·lacions associades per tal de millorar les condicions de confort i habitabilitat del centre educatiu	2024
Esterri d'Àneu	Escola La Closa - ZER Alt Pallars Sobirà	Ampliació de l'edifici amb un menjador escolar i cuina	2024
Vielha e Mijaran	Institut d'Aran	Enderroc d'una edificació sense ús i substitució de tanca de parcel·la	2024
Corbera de Llobregat	Escola Puig d'Agulles	Rehabilitació d'una part de la coberta	2024
Corbera de Llobregat	Institut Can Margarit	Reforma interior per unificar dues aules per tal de tenir una gran aula amb tres zones	2024
Esplugues de Llobregat	Institut Severo Ochoa	Substitució àmpit de finestres façanes sud-est i nord-est i millora de l'aïllament tèrmic	2024
Gavà	Institut El Calamot	Reparació de patologies del formigó, millora de l'aïllament i impermeabilització de coberta	2024
Martorell	Institut Joan Oró	Adequació d'espais per a implantació del CFGS d'Estètica Integral i Benestar (1a.fase)	2024
Prat de Llobregat, El	Escola Ramon Llull	Substitució de tanca situada a l'Avinguda del Remolar i l'Avinguda de Pompeu Fabra	2024
Sant Boi de Llobregat	Escola Rafael Casanova	Mur de contenció i tanca al pati, i reparació de patologies puntuals a façana	2024
Sant Boi de Llobregat	Escola Ciutat Cooperativa	Reparació de ràfecs i de patologies puntuals en façana	2024
Sant Joan Despí	Institut Francesc Ferrer i Guàrdia	Transformació de la casa del conserge en aula d'infermeria	2024
Badalona	Institut La Pineda	Arranjament de façanes, coberta i actualització de normativa contra incendis	2024
Sant Adrià de Besòs	Escola Catalunya	Substitució de caldera i adequació a normativa de la sala de calderes. Instal·lació acumulador elèctric als vestidors	2024
Sant Adrià de Besòs	Institut Manuel Vázquez Montalbán	Arranjament de façana sud-est, coberta i reparacions vàries	2024
Berga	Escola Sant Joan	Instal·lació d'ascensor i altres treballs per a la supressió de barreres arquitectòniques	2024
Monistrol de Calders	Escola L'Esqueix - ZER El Moianès	Ampliació d'una aula, magatzem i banys en planta baixa. Reforma d'una aula i menjador. Arranjament exterior i nou porxo.	2024
Santa Maria d'Oló	Escola Sesmon d'Oló	Ampliació de l'escola amb cuina-catering, sala polivalent, biblioteca, dues aules de desdoblament i lavabos.	2024
Sant Pere de Torelló	Institut Escola Josep Maria Xandri	Adequació interior d'espais docents per ampliació de menjador i trasllat i modificació de les instal·lacions de cuina	2024
Vic	Escola Vic-centre	Ampliació sala professors, biblioteca i aula de reforç	2024
Roses	Escola Montserrat Vayreda	Adequació de xarxa de recollida de plujanes i pendents del pati d'infantil i altres treballs de condicionament exterior.	2024
Roses	Institut Cap Norfeu	Substitució finestres i col·locació proteccions solars façana est i sud. Impermeabilització coberta biblioteca	2024
Ripoll	CEE Doctor Ramon Suriñach	Rehabilitació de façanes: col·locació d'aïllament tèrmic exterior (SATE)	2024
Vilanova de Meià	Escola Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romani	Rehabilitació estructural de sostres aluminosos situats a la zona sud de l'edifici	2024
Tàrraga	Escola Jacint Verdaguer	Millora dels paviments perimetrals de l'edifici i del seu drenatge	2024
Montgat	Escola Marina	Rehabilitació integral de les cobertes i canvi de paviments interiors en accessos	2024
Cunit	Institut Ernest Lluch i Martí	Substitució funcional de les cobertes, arranjament de patologies interiors i instal·lació de nous mòduls fotovoltaics	2024
Cubelles	Escola Vora del Mar	Rehabilitació de façanes amb nou revestiment per evitar filtracions de pluja	2024
Vilanova i la Geltrú	Escola El Margalló	Canvi de fusteries zona infantil amb instal·lació lames i actualització maquinària ascensor	2024

Vilanova i la Geltrú	Escola Cossetània	Instal.lació ascensor adaptat	2024
Valls	Institut Serra de Miramar	Adequació d'espais per a 5 aules i mesures de protecció d'incendis edifici	2024
Cambrils	Institut La Mar de la Frau (Cambrils II)	Obres de condicionament de les cobertes i d'elements interiors i exteriors	2024
Mont-roig del Camp	Escola Mare de Déu de la Roca	Nova escala i sortida d'emergència	2024
Constantí	Institut de Constantí	Reconstrucció de la solera, les divisòries interiors i part de les instal.lacions existents (Bloc B)	2024
Tortosa	Institut Escola El Temple	Rehabilitació cobertes inclinades zona central edifici, substitució fusteries coberta i reparació parcial de façanes	2024
Cerdanyola del Vallès	Escola Collserola	Obres de condicionament de les cobertes de l'edifici d'aulas	2024
Terrassa	Institut Escola Pere Viver	Acabats, instal.lacions i cuina a nou edifici menjador. Reforma aules i creació de 3 aules noves a l'edifici existent	2024